海城区西街街道贵州路屋仔村一巷路口“8•31”一般道路交通事故

2024-06-10 13:20　来源：海城区人民政府

海城区西街街道贵州路屋仔村一巷路口“8·31”一般道路交通事故调查报告

2023年8月31日05时09分左右，位于海城区西街街道办事处辖区沿贵州路由北往南行驶至屋仔村一巷路口，发生一起交通事故。经海城区人民政府志（原海城区市政管理和交通运输局局长）任组长，北海市公安局交通警察支队第一大队副队长陶丽军任副组长、海城区应急管理局、海城区总工会、情况报告如下:

一、交通事故当事人、车辆、道路的基本情况

（一）当事人情况

1. 艾则**·***，男，19**年**月**日出生，***族，户籍地址为新疆**********，驾驶证号码为653**********，准驾车型为C1，驾驶托车。

2. 穆再**·**，男，19**年**月**日出生，***族，户籍地址为新疆**********，事发时乘坐艾则**·***驾驶的未悬挂号牌普通二轮摩托车。

3. 余**，男，19**年**月**日出生，*族，户籍地址为重庆市**********，驾驶证号码为513**********，准驾车型为C1，驾驶证有

（二）车辆情况

1. 未悬挂号牌普通二轮摩托车(桂******号牌)

所有人为朱**，登记地址为广西**********。品牌型号为春风*******，发动机号码为**********，车辆识别代号为******，使用性
股份有限公司购置强制保险，强制保险单号为**********，保险期间自2022年11月17日0时0分起至2023年11月16日24时0分止。

2. 桂******小型轿车

所有人为余**，登记地址为广西**********，品牌型号为东风牌**********，发动机号码为**********，车辆识别代号为*******
期至2023年10月31日，该车在****财产保险股份有限公司购置强制保险，强制保险单号为**********，保险期间自2022年10月26日0时0分起至20
间自2022年10月26日0时0分起至2023年10月25日24时0分止。

（三）道路和交通环境情况

事故中心现场位于广西北海市海城区贵州路火烧床路口，该路口呈“十”字型。事发现场贵州路呈南北走向，南往北海大道，北往北部湾路，双
车道和非机动车道。事发路口施划有东西和南北走向的人行横道，路口未设置有交通信号灯控制交通，东侧与火烧床路相交接，西侧与屋仔村一巷相交
属城市规划道路。

二、道路交通事故发生经过及原因分析

（一）交通事故发生经过

2023年08月31日05时09分许，艾则**·***醉酒后驾驶未悬挂号牌普通二轮摩托车(搭载穆再**·**)沿贵州路东侧机动车道由南往北行驶至火烧床
北往南行驶至此向左实施掉头过程中，两车发生碰撞，造成艾则**·***和穆再**·**受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故形成原因分析:

1. 当事人艾则**·***醉酒后驾驶与准驾车型不符的机动车上道路行驶，未确保安全驾驶，其交通行为是造成此事故发生的一方面原因。其驾驶非
法行为与此次事故的发生没有因果关系。

2. 当事人余**驾驶机动车上道路行驶，在路口实施掉头时，没有充分注意观察路口周围交通动态，未让直行方向的车辆先行，未确保安全通行，其

3. 乘客穆再**·**的交通行为与此次事故的发生没有因果关系。

综合分析，艾则**·***的交通行为对事故发生所起的作用与余**的交通行为对事故发生所起的作用相当。

三、当事人导致交通事故的违法、过错行为、责任认定

（一）当事人违法、过错行为

1. 当事人艾则**·***的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，
条第四款“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车;驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证”和第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制
或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”以及第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人

2. 当事人余**的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款“机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标
通行”之规定。

（二）责任认定

综上所述，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，对该事故作出责任认定如下:

1. 当事人艾则**·**承担此次道路交通事故的同等责任。

2. 当事人余**承担此次道路交通事故的同等责任。

3. 当事人穆再**·**不承担此次道路交通事故的责任。

四、事故性质

调查认定，海城区西街辖区贵州路由北往南行驶至屋仔村一巷路口“8·31”事故是一起因事故双方均不遵守道路交通规则而造成艾则**·**、孙

五、事故防范措施和建议

余**、艾则**·***要认真吸取本次事故教训，深入贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和规章，不断加强道路交通安全意识

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各市网站 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004