天全乐英天全天通物流配送有限公司“12·21”一般道路交通事故调查报告

天全乐英天全天通物流配送有限公司“12·21”一般道路交通事故调查组

2026年2月27日

目　录

一、事故基本情况……- 1 -
（一）事故单位情况……- 1 -
（二）涉事车辆基本情况……- 2 -
（三）涉事车辆驾驶员基本情况……- 3 -
（四）事故单位安全管理情况……- 3 -
（五）事故现场道路情况……- 4 -
（六）事故发生经过……- 4 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况……- 4 -
（八）其他情况……- 5 -
二、事故应急处置及评估情况……- 6 -
（一）事故信息接报情况……- 6 -
（二）事故现场应急处置情况……- 6 -
（三）善后处理情况……- 6 -
（四）事故应急处置评估……- 6 -
三、事故原因分析……- 7 -
（一）直接原因分析……- 7 -
（二）间接原因分析……- 7 -
四、相关单位履职情况……- 7 -

（一）乐英乡人民政府……- 7 -
（二）天全县交通运输局……- 8 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……- 8 -
（一）已被司法机关采取强制措施人员……- 8 -
（二）对事故有关责任单位处理建议……- 8 -
六、事故主要教训……- 8 -
七、事故整改和防范措施……- 9 -
（一）强化企业安全生产主体责任。……- 9 -
（二）加强场镇街道整治。……- 9 -
（三）扎实开展道路交通安全整治。……- 9 -
（四）加大交通安全宣传教育力度。……- 9 -

2025年12月21日9时36分许，天全天通物流配送有限公司驾驶员李某善驾驶川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车在乐英场镇发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、交通运输局、总工会、公安局交通管理大队、乐英乡和县道路交通安全综合治理指挥部办公室等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，**天全乐英天全天通物流配送有限公司“12·21”一般道路交通事故是一起因车辆驾驶员未尽到必要的观察义务造成的一般道路交通事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

天全天通物流配送有限公司[1]，成立于2023年10月27日，

[1][] 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营性活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化

住所：四川省雅安市天全县新场镇后阳村5组，统一社会信用代码：91511825MAD3CDLAX2，法定代表人：李某武，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：壹佰万元整。

持有天全县交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》，编号：川交运管许可雅字511825101253，经营范围：道路普通货物运输，证件有效期：2024年4月22日至2028年4月21日。

（二）涉事车辆基本情况

川T06296D车，车型：重型半挂牵引车，车辆品牌：豪沃牌，车辆型号：ZZ4254V3841Z1BEV，发动机号：202501215005，车辆识别代号：LJVA4PAL2STX00284，初次登记日期：2025年3月26日，检验有效期止：2026年3月31日，车辆所有人：雅安科诚工程机械租赁有限公司。

取得天全县交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输证》，编号：川交运管雅字511825001909号，经营范围：道路普通货物运输，车辆尺寸：长7475mm、宽2550mm、高3040mm，审验有效期至：2026年3月。

投保单位：中华联合财产保险股份有限公司，投保险种：交强险，保险有效期：2025年3月24日至2026年3月24日；投保险种：商业险，有效期2025年3月29日至2026年3月28日。

川T9087挂车，车型：重型自卸半挂车，车辆品牌：融驰

学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；土石方工程施工；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

牌，车辆型号：BWL9381ZH10，车辆识别代号：LA91Z3RS9S1BWL089，初次登记日期：2025年3月10日，检验有效期止：2026年3月31日，车辆所有人：雅安科诚工程机械租赁有限公司。

2025年3月1日，雅安科诚工程机械租赁有限公司与天全天通物流配送有限公司签订《车辆租赁合同》，约定雅安科诚工程机械租赁有限公司将100台新车租赁给天全天通物流配送有限公司（含涉事车辆川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车），约定车辆在租赁期间导致的交通事故或其他意外事件，由天全天通物流配送有限公司承担由此产生的全部责任和费用。

（三）涉事车辆驾驶员基本情况

川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车驾驶员李某善，男，汉族，19**年*月*日出生，身份证号：511026********1012，住址：四川省资阳市雁江区**镇**村*组**号。档案编号：5139000*****，准驾车型：A2，有效期止：2026年3月25日至长期。

2024年10月23日，天全天通物流配送有限公司与李某善签订《劳动合同》，约定李某善担任天全天通物流配送有限公司驾驶员。

（四）事故单位安全管理情况

天全天通物流配送有限公司成立了安全管理机构、配备了安

全管理人员、企业主要负责人李某武及安全管理人员高某析已取得道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明；制定了安全管理制度。组织驾驶员进行了安全生产教育培训，提供了运输企业安全教育月度统计表，部分驾驶员未按规定完成每月教育培训；开展了日常安全检查等隐患排查治理工作，提供了安全检查（隐患排查）记录表，无公司主要负责人李某武带队开展隐患排查记录。

（五）事故现场道路情况

事故路段为平直路段，道路呈南北走向，南至荥经方向，北至两河口大桥方向，事故路段为干燥的沥青路面，道路全宽7米。

（六）事故发生经过

2025年12月21日9时许，天全天通物流配送有限公司驾驶员李某善，驾驶川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车运载砂石，沿天全县荥天路从荥经方向往两河口方向行驶；9时30分许，李某善驾驶车辆行驶至天全县荥天路23公里（乐英场镇）处停车后通行时，与从其车辆前方横过道路的行人叶某香发生碰撞后碾压，造成叶某香死亡的道路交通事故。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成1人死亡，死者叶某香，女，身份证号：513126********2429，户籍地：四川省天全县**镇**社区*组**

号。

2.直接经济损失情况

截至目前，事故各方正在协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

（八）其他情况

1.道路交通事故认定情况

根据天全县公安局交通警察大队作出的《道路交通事故认定书》第5118251202500000048号，认定意见：李某善驾驶川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车在场镇停车后通行时，未尽到必要的观察义务的行为是导致事故发生的原因，承担此事故的全部责任；行人叶某香无责任。

2.涉事车辆驾驶员有关检测情况

2025年12月21日10时46分，天全县公安局民警现场对驾驶员李某善进行酒精呼气检测，其结果为：0。

2025年12月21日12时48分，天全县公安局民警对驾驶员李某善进行吸毒检测，其结果为阴性。

3.鉴定情况

四川求实司法鉴定所《司法鉴定意见书》尸表鉴定意见：叶某香符合因道路交通事故致全身多发脏器损伤死亡。

四川鼎盛司法鉴定所《司法鉴定意见书》安全技术鉴定意见：川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车的转向系所检项目符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》

第六条的要求，制动系所检项目符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第七条的要求，间接视野装置（前视镜）系所检项目符合GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》第六条的要求。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，驾驶员李某善立即拨打了110报警电话，天全县110指挥中心接到电话报警后，立即调动始阳镇派出所警力赶赴现场开展先期处置。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告，县政府分管领导率领相关部门先期赶到事故现场开展应急抢险救援。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员李某善联系120急救开始救援；天全县委、县政府接到事故报告后，立即组织人员做好善后处置等工作，县政府分管领导率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导善后处置和事故调查工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，相关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好后续工作。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，事故调查总体情绪稳定，社会面无舆情发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工

作，事发后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。政府和应急、公安、卫健等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，善后处理到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某善驾驶川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车在场镇停车后通行时，未尽到必要的观察义务的行为[2]是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

天全天通物流配送有限公司，对从业人员安全生产教育培训不到位[3]，未按公司要求督促驾驶员每月完成教育培训计划；隐患排查治理不到位[4]，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

四、相关单位履职情况

（一）乐英乡人民政府

乐英乡人民政府2025年召开道路交通安全专题工作会3次对道路交通安全进行安排部署，联合始阳交警中队、县道安指办开展道路交通安全巡查和道路隐患排查治理工作共5次，逢

---

[2] 《中华人民共和国道理交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。不得上岗作业。

场开展道路交通安全劝导、宣传工作108次，对辖区道路弯急、陡坡、临水、临崖路段定期隐患排查整治，争取县级相关部门资金实施工程类治理2处，新安装安全护栏1.428公里，新设置（恢复）警示标识标牌12处，对损坏的路面及路基及时督促恢复2处。

（二）天全县交通运输局

天全县交通运输局2025年通过看现场、查文件、查台账、查记录、询问相关人员等方式，督促辖区内普货运输企业履行安全生产职责。对辖区内普货运输企业开展安全生产检查共计68家次，开展送法上门宣贯活动40余次，发现问题隐患47条，约谈问题企业5家次，对4家企业的违法行为进行了立案处理，督促货运企业落实安全生产责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

李某善，天全天通物流配送有限公司川T06296D重型半挂牵引/川T9087挂重型自卸半挂车驾驶员，在场镇停车后通行时，未尽到必要的观察义务的行为，承担此次事故的全部责任，涉嫌交通肇事罪由公安机关依法进行处理。

（二）对事故有关责任单位处理建议

天全天通物流配送有限公司，对从业人员安全生产教育培训

不到位[5]，隐患排查治理不到位[6]。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由县交通运输局依法 给予行政处罚。

六、事故主要教训

通过剖析事故原因，暴露出驾驶员交通安全意识淡薄，在本起事故中涉及的驾驶员，没有严格遵守道路交通规则，从而造成事故的发生。

七、事故整改和防范措施

为了深刻汲取事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，针对本次事故暴露出的问题，提出以下整改措施:

（一）强化企业安全生产主体责任。天全天通物流配送有限公司要深刻反思和汲取事故教训，进一步规范对驾驶人员的安全教育培训，完善安全教育培训档案，不断提升驾驶人员安全行车意识，严格落实单位内部规章制度，严格落实岗位责任制，加大安全管理和隐患排查力度，及时发现并消除事故隐患，防止此类事故的发生。

（二）加强场镇街道整治。乐英乡人民政府牵头开展场镇

---

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。不得上岗作业。

道路交通安全整治，公安、交通运输部门配合，对路面乱停放、超员、货车违法载人、货车超载等违法行为加大查处力度，维护道路交通安全秩序；综合执法、消防等部门要参与开展占用公共道路、消防通道摆摊设点的行为进行规范；针对车辆违规停放问题，乐英乡要规划停车区域，乡镇“两员”要加强对驾驶员的宣传劝导，引导商户、企业、群众和摊贩自觉遵守场镇管理规定，共同维护场镇的整洁与秩序。

（三）扎实开展道路运输行业安全整治。县交通运输局要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，从严从细从实抓好道路运输安全专项整治工作，坚决筑牢道路运输安全防线；组织运输企业开展专项安全警示教育，督促企业严格落实安全主体责任，督促运输企业主要负责人和安全生产管理人员履职尽责，加强对从业人员的安全教育培训，落实动态监控管理职责，开展隐患排查治理工作，不断提升运输企业安全生产管理水平。

（四）加大交通安全宣传教育力度。各乡（镇）、行业主管部门要持续开展交通安全宣传教育活动，充分利用农村、社区、学校等宣传阵地开展系列主题宣传活动，不断优化宣传举措、丰富宣传内容，加大宣传力度，增强群众交通安全意识，遵守交通法规，摒弃各类交通陋习，努力营造全民监督、共同遵守、人人自律的良好氛围，从源头上预防和减少道路交通事故的发生。