河源市东源县灯塔镇“4·1”较大道路交通事故调查结果公布

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2023-02-02 09:34 | 字体：

近日，河源市政府已批复了河源市东源县灯塔镇“4·1”较大道路交通事故调查报告，认定河源市东源县灯塔镇“4·1”道路交通事故是较大道路交通事故。

2022年4月1日10时17分许，在河源市东源县G205线K2763+600处，一辆粤L89521（粤L8430挂）重型半挂牵引车与碰撞事故，造成3人死亡，3人受伤（事发10日后，1名受伤人员经抢救无效死亡；事发22日后，1名受伤人员经抢救无效事故直接经济损失约630万。

河源市政府依法成立了事故调查组，河源市纪委监委同步成立了追责问责审查调查组。事故调查组通过现场勘验、调故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施和建议。

调查认定，事故的直接原因是梁某彪驾驶粤P6Q196小型轿车，行驶至事故路段时安全意识淡薄，心存侥幸，未认真和速度，采取有效的避让措施，违反交通信号标线通行，在有道路中心双黄实线的路段实施越双黄实线左转弯，造成黄某挂）重型半挂牵引车紧急避让；黄某承驾驶粤L89521（粤L8430挂）重型半挂牵引车，超速行驶，临危措施不当，采取往实线，直接碰撞前方相对车道正在行驶的粤P792B9小型普通客车，从而导致事故的发生。

调查认定，事故相关单位博罗县飞腾运输有限公司作为粤L89521（粤L8430挂）重型半挂牵引车所有人，安全管理制事车辆行驶系存在安全隐患，隐患排查治理工作不到位；其主要负责人（黄某武）对公司安全生产主体责任未落实到位，生产知识教育培训并考取安全生产培训证书，对公司存在的安全管理问题负有责任，依法对该公司及主要负责人进行行政

事故调查组将涉事的重型半挂牵引车驾驶人黄某承和小型轿车驾驶人梁某彪依法移送司法机关追究刑事责任；建议责输局向漳浦县人民政府作出深刻检查。河源、惠州市纪检监察部门根据核查情况，对7名公职人员予以追责问责，包括：队灯塔中队中队长）、张某明（东源县公路事务中心副主任）给予谈话提醒处理；包某龙（东源县灯塔镇人民政府副镇长（东源县灯塔镇梨园村支部书记、梨园村委会主任）给予批评教育处理；李某光（东源县交通运输局执法大队灯塔中队队长），因其理；黄某辉（博罗县交通运输局副局长）、廖某辉（博罗县交通运输局运输管理股股长）给予通报批评，并责令作出深刻书面检查处委分别对东源县公安局、东源县交通运输局、东源县公路事务中心、东源县灯塔镇人民政府发出监察建议书，限期改正；博罗县纪检县交通运输局向博罗县人民政府作出书面检查。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

相关稿件

相关链接

国务院部门网站 | 各省区市应急管理部门网站 | 本省政府机构网站 | 本省各市

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集
应急管理部“安全生产举报”微信小程序
广东应急门户
广东应急管理厅抖音号
广东应急快手

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人