京港澳高速佛冈县路段“9·16”较大道路交通事故调查报告及处理结果

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2022-07-19 22:26 | 字体：

近日，清远市政府批复京港澳高速佛冈县路段“9·16”较大道路交通事故调查报告，认定京港澳高速佛冈县路段“9·16”较大道路交通生产安全责任事故。

2021年9月16日22时58分许，京港澳高速北行K2079+600M路段（佛冈出口附近）发生一起3车追尾碰撞，造成3死1道路交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，市人民政府批准成立了京港澳高速佛冈县路段“9·16”较大道行调查。

经调查，事故的直接原因是，皖F57168号重型半挂牵引车（牵引黑AK904挂号重型自卸半挂车）驾驶人邵义飞过度尾前车。

事故调查报告指出了有关企业和相关部门存在的问题，主要包括：皖F57168号重型半挂牵引车挂靠的淮北尧锐供应责任落实不到位，未对涉事车辆实际所有人、驾驶人邵义飞建立从业人员管理档案，对邵义飞安全生产教育和培训不到位一大队高速公路视频巡查不够到位，广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司监控中心、路政大队高速公路行车秩序管控停行为和路面拥堵情况。

公安机关依法对涉嫌交通肇事罪的邵义飞采取了强制措施，并移送司法机关依法追究刑事责任。

应急管理部门依法对淮北尧锐供应链管理有限公司及其法定代表人进行行政处罚，对淮北尧锐供应链管理有限公司纳

纪检监察机关对有关监管单位公职人员共3人予以追责问责，具体如下：

肖伟，清远市公安局交警支队高速一大队教导员，给予谈话提醒；

钟智斌，清远市公安局交警支队高速一大队副大队长，给予谈话提醒，责成作出书面检讨；

黄浩洋，清远市公安局交警支队高速一大队辅警，给予严肃批评教育，责成作出书面检讨。

事故调查报告提出了事故防范和整改措施建议，强调高速一大队、广韶分公司、路政大队等要深刻吸取事故教训，加强高速公路作，加强高速公路行车秩序管控，组织开展交通违法行为专项整治行动，压紧压实客货运输企业安全生产主体责任，着力营造道路交通筑牢事故防线。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

分享：

打

相关稿件

相关链接

国务院部门网站

各省区市应急管理部门网站

本省政府机构网站

本省各市

机关

政府网站找错

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

应急管理部“安全生产举报”微信小程序

广东应急门户

广东应急管理厅抖音号

广东应急快手

@国务院 我来说

国务院 "互联网+督查"

12350 安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人