东莞市横沥镇人民政府信息公开

索引号： 007331531/2019-21715	分类：
发布机构： 横沥镇	成文日期： 2019-03-07
名称： 横沥镇“7？9”一般道路交通事故调查报告	
文号：	发布日期： 2019-03-07
主题词：	

横沥镇“7？9”一般道路交通事故调查报告

发布日期：2019-03-07 浏览次数：65

2018年7月9日，驾驶人杨乐驾驶粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车在东莞市东部快线从东莞区往桥头镇方向行驶，驶至东引河桥路段时，车头与前方侯善迎驾驶的赣AH5608号“解放牌”重型仓栅式货车尾部发生碰撞，造成车辆损坏的交通事故。事发后，驾驶人张刚驾驶粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车与前方粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车的尾部发生碰撞，造成侯善迎当场死亡、张刚送途中死亡、杨乐受伤及三车不同程度损坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函[2014]413号）精神，市政府决定依法成立由横沥镇副镇长兼横沥安监分局局长孔炜坚同志为组长，横沥镇安监分局、横沥镇公安分局、横沥监察室、横沥交通分局、横沥工会等多个部门派员组成的横沥镇“7·9”一般道路交通事故调查组，并邀请了江西省南昌市南昌县政府和广州市相关部门参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤AW1S44号轻型厢式货车，品牌型号：福田牌BJ5049XXY-AA，车辆使用性质：货运，车辆别代码号：LVBV3JBB7FJ033553，发动机号：F024177，登记注册日期：2015年5月28日，检验效期至2019年5月31日。所有人：广州市辉顺运输有限公司，登记住址：广东省广州市荔湾区鹤洞2号自编A栋3楼319房，实际支配人陈登武。经营范围：普通货运。该公司于2015年1月31日在广市荔湾区交通管理总站取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至2019年1月31日。车整备质量2705 kg，核定载质量1430 kg，事发时整车质量9280 kg，实际载货5145kg，超载359%。两未安装车载GPS监控系统。

事故发生时该车从广州市海珠区仑头村运送碎布到东莞市桥头镇天鹅路交给一梁姓的男子。车辆旭光财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：1087505072018006780，商业保单号：1087505282018008883，第三者责任保险限额为100万元。

经查，该车近三年共有4宗交通违法，均已处理，近三年无事故记录。

2、粤AAX630号重型仓棚式货车，品牌型号：乘龙牌LZ5250CCYM3CB，车辆使用性质：货运，两识别代码号：LGGR4C355HL409161，发动机号：J6LL1G30282，登记注册日期：2017年2月28检验有效期至2019年4月30日。所有人：广州市粤胜运输服务有限公司，登记住址：广州市白云广从快速路边、利通加油站以北的林仔前自编C、D、E、G、H、I、J、K、L、M广州市城门河货运场的H216，实际支配人杨乐。经营范围：普通货运。该公司于2017年11月2日在广州市白云交通管总站取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至2018年11月01日。车辆整备质量9815核定载质量14990 kg，事发时整车质量18210 kg，实际载货8395kg，未超载。车辆安装有车载S监控系统。

事故发生时该车从南海市里水镇俊健花木场运绿化苗到惠州市淡水镇恒大地产中榈岛地产。车辆旭光财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：1087505072018008942，商业保单号：1087505282018011297，第三者责任保险限额为100万元。

经查，该车近三年共有1宗交通违法，均已处理，近三年有1宗事故记录（非本案）。

3、 赣AH5608号重型仓棚式货车，品牌型号：解放牌CA5310XXYP1K2L7T1，车辆使用性质：运，车辆识别代码号：LVBV3JBB7FJ033553，发动机号：F024177，登记注册日期：2010年3月8检验有效期至2019年3月31日。所有人：南昌全祥汽车服务有限公司，登记住址：江西省南昌市昌县迎宾大道路588号，实际支配人郑祖桐。经营范围：普通货运。该公司于2014年2月26日在南昌公路运输管理所取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，有效期至2018年12月26日。车辆总量31000 kg，核定载质量19805 kg，事发时整车质量31080 kg，超载80 kg，轻微超载。车辆安装车载GPS监控系统。

事故发生时该车从广州市白云区太和镇沙太北路华帮物流园运输电池前往深圳市龙岗区大鹏开发。车辆在安华农业保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：

DA201744000005001736商业险保单号：PDDB20174400000500，2439第三者责任保险限额为0万元。

经查，该车近三年共有18宗交通违法，均已处理，近三年无事故记录。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤AW1S44号轻型厢式货车驾驶人：张刚，住址：湖北省竹溪县城关镇廖家河村7组，初次领驶证日期：2015年4月23日，有效期至2021年4月23日，准驾车型：C1，符合驾驶轻型厢式货车条

经查，近三年共有6宗交通违法，均已处理，近三年内无交通事故记录。经交警部门抽取张刚血液本送广东康怡司法鉴定中心检验，得到如下鉴定结论：张刚血液中未检出乙醇成份，未酒后驾驶。刚是陈登武的小舅子，陈登武以每月6000元聘请张刚当司机。

2、粤AAX630号重型仓棚式货车驾驶人：杨乐，住址：广西玉林市兴业县山心镇升平村山鸡塘40

初次领驾驶证日期：2011年9月20日，有效期至2027年9月20日，准驾车型：B2，符合驾驶重型棚式货车条件。经查，杨乐近三年共有10宗交通违法记录，均已处理，近三年内无交通事故记录。交警部门抽取杨乐血液样本送广东康怡司法鉴定中心检验，得到如下鉴定结论：杨乐血液中未检出醇成份，未酒后驾驶。

3. 赣AH5608号重型仓棚式货车驾驶人：侯善迎，住址：山东省郓城县候咽集镇郭垓行政村梁庄号。初次领驾驶证日期：2015年5月26日，有效期至2021年5月26日，准驾车型：B2，符合驾驶重仓棚式货车条件。经查，侯善迎近三年共有12宗交通违法，均已处理，近三年内无交通事故记录。交警部门抽取侯善迎血液样本送广东康怡司法鉴定中心检验，得到如下鉴定结论：侯善迎血液中未出乙醇成份，未酒后驾驶。车主郑祖桐以每月9000元聘请侯善迎当司机。

（三）车辆检验检测情况

1、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车进行技术检验，检结果为：粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车制动系统及转向系统功能失效系本次事故碰撞造成；前灯具破损，功能失效系本次事故碰撞造成；后部灯具未见异常。

2、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车进行技术检验，检验结果为：粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车制动系统功能失效系本次事故碰撞造成；转向系统能有效；灯光系统功能有效。

3、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对赣AH5608号“解放牌”重型仓棚式货车进行技术检验，检验结果为： 赣AH5608号“解放牌”重型仓棚式货车制动系统未见异常；转向系统功能有效；灯光系统符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》有关规定。

4、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车是否存在改装进行术检验，检验结果为：粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车不存在改装迹象。

5、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车是否存在改装进支术检验，检验结果为： 粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车不存在改装迹象。

6、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对赣AH5608号“解放牌”重型仓棚式货车是否存在改装进支术检验，检验结果为：赣AH5608号“解放牌”重型仓棚式货车第三轴及第四轴的钢板弹簧存在改

（四）事故现场基本情况

1、天气情况。事发地点2018年7月9日6时13分为晴天，已天明，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为城市快速路，呈东西走向，中间有绿化及护栏，沥青路面。单向三车道路宽度为11.40米，各机动车道宽为3.8米、3.8米、3.8米。

3、车辆痕迹。（1）粤AW1S44号轻型厢式货车车头严重变形。（2）粤AAX630号重型仓棚式货车头及尾部碰撞损坏。（3）赣AH5608号重型仓棚式货车尾部碰撞损坏。

（五）交警部门对事故的责任认定

横沥交警大队的道路交通事故责任认定：1、张刚驾驶机动车没有遵守道路交通安全法律、法规的定，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶；机动车载物超过核定的载质量，是造成此事故的主要因，承担此事故的主要责任。2、杨乐、候善迎驾驶机动车在道路上发生故障或发生交通事故，妨碍通又难以移动的，在车后设置警告标志未达到规定距离，是造成此事故的次要原因，承担此事故的要责任。

（六）货物源头情况

1、粤AW1S44号轻型厢式货车从广州海珠区仑头村一私人民房装载碎布前往东莞市桥头镇天鹅路合一梁姓男子。因当事司机张刚在送院抢救途中死亡，无法调查货物源头具体地址、人员以及装载呈的详细信息，因此，无法查明货物运输源头。

2、粤AAX630号重型仓棚式货车从南海市里水镇俊健花木场装载绿化苗运往惠州市淡水镇恒大地中榈岛地产。

3、赣AH5608号重型仓棚式货车从广州市白云区太和镇沙太北路华帮物流园运输电池前往深圳市岗区大鹏开发区。

（七）事故单位、人员情况

1、南昌全祥汽车服务有限公司，登记住所：江西省南昌县迎宾大道588号。统一社会信用代码913601216984606650，法定代表人余元洲，企业类型为有限责任公司（自然人独资），成立日期：2009年12月07日，经营范围：普通货运。该公司于2014年12月26日在江西省南昌市南昌县公路运输管理所取得了道路运输经营许可证，许可证编码为：赣交运管许可洪字360121201999号，经营范围：道路普通货物运输，有效期至2018年12月26日。

2、广州市粤胜汽车运输服务有限公司，登记住所：广东省广州市白云区广从快速路边、利通加油站以北的林仔前自编C、D、E、H、J、L、M广州市城门河货运市场的H216。统一社会信用代码为91440113211033743G，法定代表人宋成功，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2014年11月18日，经营范围：道路运输业。该公司于2017年11月02日在广东省广州市白云区交通管理总站取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，许可证编码为：粤交运管许可穗字4401100109844，经营范围：普通货运，有效期至2018年11月01日。

3、广东省广州市辉顺运输有限公司，登记住所：广东省广州市荔湾区鹤洞路12号自编A栋3楼319，统一社会信用代码为914401030565559020，法定代表人柯丽军，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2012年10月31日，经营范围：道路运输业。该公司于2015年01月28日在广东省广州市荔湾区交通管理总站取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，许可证编码为：粤交运管许可穗字440100105980，经营范围：普通货运，有效期至2019年01月31日。

4、陈平凯，男，汉族，1991年4月12日生，身份证住址：江西省樟树市经楼镇神岑村前陈组107，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，事故发生时为广东省广州市辉顺运输有限公司分管安全生产主要负责人，与该公司法定代表人柯丽军签定了《安全生产责任书》。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2018年7月9日5时40许，杨乐所驾驶的粤AAX630号重型仓棚式货车在东莞市东部快线东引桥路段与前方侯善迎所驾驶的赣AH5608号重型仓棚式货车尾部发生碰撞，造成两车损坏、无人员受伤的交通事故。事故发生后，双方司机在现场协商，并报保险公司处理（没有报警），在车辆后方约20米处放置危险标志。张刚驾驶的粤AW1S44号轻型厢式货车，从广州市海珠区运载碎布（超载359%）前往东莞市桥头镇。6时13分，当车辆行驶至东莞市东部快线东引河桥路段时，与前方发生交通事故而处理着的杨乐所驾驶的粤AAX630号重型仓棚式货车、侯善迎所驾驶的赣AH5608号重型仓棚式货车发生追尾碰撞，造成侯善迎当场死亡、张刚送院抢救途中死亡，杨乐受伤及三车不同程度损坏的道路交通事

（二）应急处置情况

7月9日6时16分，东莞市公安局交警支队横沥大队值班室接群众报警，称在东莞市东部快线东引乔路段，发生一宗三辆大货车发生追尾碰撞，多人受伤，有人卡在车上，伤情不详的交通事故。接后，值班室立即通知事故值班民警出警处置，并通知横沥人民医院前往救治，通知横沥消防大队前往救援。6时35分，横沥交警大队事故值班民警周运亨、李思源到达现场。周运亨、李思源到达现场发现伤者伤势严重，其中一人已被证实死亡，周运亨立即将情况报告横沥交警大队值班领导。接报告后，横沥大队副大队长黎锐胜带值班中队长黎耀福、机动中队民警梁焕光以及数名协管员赶赴场协调开展现场勘查、调查取证等各项工作。横沥消防大队到达现场后解救被困车内伤员张刚。横医院医护人员到达现场后，证实驾驶员侯善迎已当场死亡，并对其他两人进行抢救，送往横沥医院台，张刚在送院抢救途中死亡。当日9时15分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门暂扣肇事两3台。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

（四）善后处理情况

目前死者侯善迎的尸体已于2018年8月24日火化。死者张刚的尸体已于2018年8月10日火化。伤杨乐于7月11日转至佛山市中医院抢救治疗，伤情稳定，治疗情况良好，7月19日已出院。事故发生交警部门成立事故善后处理工作领导小组，协调医疗部门全力做好伤者救治和死伤者家属解释安工作，事故善后维稳工作有序开展。死伤者家属情绪平稳，暂未出现过激言行。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人当场死亡、1人送院抢救途中死亡、1人受伤，死者张刚为粤AW1S44号轻型厢式货车驶人，死者侯善迎为赣AH5608号重型仓棚式货车驾驶人，伤者杨乐为粤AAX630号重型仓棚式货车驶人，具体情况如下：

1.死者，张刚，住址：湖北省竹溪县城关镇廖家河村7组。经交警部门法医鉴定，张刚符合钝性暴（如交通事故）致失血性休克死亡。

2.死者，侯善迎，住址：山东省郓城县候咽集镇郭垓行政村梁庄10号。经交警部门法医鉴定，侯迎符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性休克死亡。

3.伤者，杨乐，住址：广西玉林市兴业县山心镇升平村山鸡塘40号。受伤后送佛山市中医院接受了，被诊断为①肋骨骨折（第4肋）；②颈椎骨折（C6、C7）；③脑震荡。

3.事故直接经济损失约230万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

张刚驾驶机动车没有遵守道路交通安全法律、法规的规定，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾机动车载物超过核定的载质量，是造成此事故的直接原因。

（二）间接原因

1、广州市辉顺运输有限公司，未能有效落实交通安全主体责任，安全管理机制不完善，对货运车的监督管理不严格，对车辆驾驶人的安全教育不到位，是造成此事故的间接原因。

2、杨乐、候善迎驾驶机动车在道路上发生故障或发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，在车后置警告标志未达到规定距离，是造成此事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市横沥镇“7·9”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通安全责任事故。

（四）相关单位、人员履职情况

1、南昌全祥汽车服务有限公司

该公司已制定安全生产操作规程、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、安全例会制安全培训和教育学习制度、车辆设施设备安全管理制度、事故处理应急预案等相关制度，该公司备安全管理人员1名，安全管理员姓名余验兵，该公司名下共有34台货运车辆（其中30台12吨以上型车辆），经调查，该公司名下34台货运车辆均为挂靠形式运营，车辆所有人与公司签订挂靠合该公司安全生产管理制度流于形式，未建立安全生产管理机构，落实具体安全生产责任人，未落企业安全生产主体责任，公司未能提供所有从业人员安全生产教育培训记录以及安全生产会议记未对新入职司机进行岗前培训及每年安全生产培训教育，该公司建立车辆动态监控平台，设立一GPS监控工作人员吕静，但没有培训记录；该公司未建立安全生产费用专用账户、使用制度及台账粤通货运公司按照公司年度实际营业总收入1%标准提取安全生产费用）；未建立安全生产事故隐患查台账；未建立事故处理台账；未落实事故原因分析及事故安全教育培训。所有培训、会议记录未提供相关图片信息。

2、广州市粤胜汽车运输服务有限公司

该公司已制定安全生产管理制度、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、安全例会制安全培训和教育学习制度、车辆设施设备安全管理制度、事故处理应急预案等相关制度，该公司备安全管理人员1名，安全管理员姓名曹利娜，该公司名下共有51台货运车辆，全都是12吨以上重车辆，经调查，该公司名下51台货运车辆均为挂靠形式运营，车辆所有人与公司签订挂靠合同；该

司安全生产管理制度流于形式，未落实企业安全生产主体责任，公司从业人员安全生产教育培训记录有部份人员的签字，未有涉事车辆粤AAX630驾驶员的安全生产培训记录，未能提供从业人员培考核记录；该公司未完善安全生产会议制度，只提供公司内各部门工作人员会议签到记录，未能提驾驶员安全生产会议记录；未建立事故处理台账；未落实事故原因分析及事故安全教育培训。所有川、会议记录未能提供相关图片信息。

3、广东省广州市辉顺运输有限公司

该公司已制定安全生产管理制度、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、安全例会制安全培训和教育学习制度、车辆设施设备安全管理制度、事故处理应急预案等相关制度。该公司备安全管理人员2名，安全生产主要负责人为陈平凯。该公司名下共有362台货运车辆(其中47台为吨以上重型车辆)。经调查，该公司名下362台货运车辆均为挂靠形式运营，车辆所有人与公司签订靠合同。该公司安全生产管理制度流于形式，未落实企业安全生产主体责任，公司从业人员安全生教育培训记录只有部分人员的签字，未有涉事车辆粤AW1S44驾驶员的安全生产培训记录，未能提从业人员培训考核记录，该公司未完善安全生产会议制度，只提供部份工作人员及驾驶员会议签到录，未建立事故处理台账；未落实事故原因分析及事故安全教育培训，所有培训、会议记录未能提相关图片信息。

4、东莞市交通运输局横沥分局

2018年以来横沥交通运输分局牵头，从公安分局、交警大队、城市管理综合执法、公用事业服务心等单位抽调业务精通、素质过硬、具有执法资格的工作人员组建联合执法工作小组，落实车辆超超载路面治理工作，严厉打击超限超载违法行为。同时，2018年以来，横沥交通运输分局通过网媒体、微信、短信等平台每月向各道路运输企业、广大司机车主推送警示信息，并不定期组织企召开5次安全生产会议，加强对企业、驾驶人进行宣传教育，取得良好效果。截至目前，共立案查处交通违法案件100宗，其中货运违章案件58宗、非法危运案件7宗，罚款金额36.845万元，有效维了道路运输市场良好秩序，确保我镇道路交通运输市场稳定健康发展。

5、横沥交警大队

2018年7月9日6时16分，横沥交警大队接到群众报案称，在东莞市东部快线东引桥路段发生一宗两大货车追尾碰撞，造成多人受伤，有人员被困车上，伤情不详的交通事故。值班室立即派出民警主处理，并通知横沥医院及横沥消防大队前往救援。交警大队民警于6时35分到达现场进行处理，见一人已当场死亡后，立即通知值班大队领导前往现场指挥，开展勘查，调查取证等各项工作。于9 5分，事故现场清理完毕，恢复交通。

事后查明此事故为二次事故，横沥交警大队没有接到第一次事故的警情，当事人也反映没有报只有在二次事故发生后，横沥交警大队才接到报警。报警后，横沥交警大队按照《道路交通事故里工作规范》进行处置，符合相关法律法规的要求。

2018年横沥交警大队认真贯彻落实省厅交管局和市交警支队事故预防工作一系列部署安排的同
结合辖区实际在“春运”“五一”等重点时节适当增加整治频次，严厉打击超速、超员、超载、疲劳驾
等重点违法行为，积极组织交通事故预防宣教活动，大力开展交通安全检查工作。经统计，2018
横沥交警大队共检查车辆28926多辆次，查处违法车辆8435辆次，其中现场执法2252宗，强制措
施183宗，另外违停10290宗。

6、陈平凯：广东省广州市辉顺运输有限公司分管安全生产主要负责人。其组织制定了安全生产管
制度、安全生产和岗位责任制、安全生产监督检查制度、安全例会制度、安全培训和教育学习制
车辆设施设备安全管理制度、事故处理应急预案等相关制度，制定了一套完备的安全生产管理档
资料，发生事故后能积极主动地协助政府相关部门处理好事故善后工作，履职到位。

五、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》和《生产安全事故报告和
查处理条例》等有关规定，建议对横沥镇“7·9”一般道路交通事故的有关责任单位及责任人作出如下
理：

（一）广东省广州市辉顺运输有限公司作为事故车辆的所属单位，未落实企业安全生产主体责
未落实从业人员的安全生产教育培训；日常监督管理职责不到位，对事故发生负有责任。依据
中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由事故发生
应急管理部门对广东省广州市辉顺运输有限公司依法实施行政处罚。

（二）广州市粤胜汽车运输服务有限公司：未落实企业安全生产主体责任，未落实从业人员的安
生产教育培训。建议由单位所在地的交通管理部门对广东省广州市粤胜汽车运输服务有限公司依法
行处理。

（三）南昌全祥汽车服务有限公司：未落实企业安全生产主体责任，未落实从业人员的安全生产
育培训，未建立货运安全生产专项资金管理制度，各项安全生产制度落实不到位。建议由单位所在
的交通管理部门对南昌全祥汽车服务有限公司依法进行处理。

（四）陈登武，男，汉族，1980年3月出生，湖北省竹溪县蒋家堰镇土城子村1组，粤AW1S44号
型厢式货车实际支配人，未落实安全生产主体责任及对其所聘请的车辆驾驶人张刚日常监督管理职
不到位，建议由司法机关对陈登武依法进行处理。2018年10月30日公安交警部门对陈登武进行立案
查，并于2018年12月6日对其执行了逮捕。

其他法律责任，如相关的民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

六、防范和整改措施建议

东莞市横沥交通运输、公安交警等部门应当吸取此次事故的深刻教训，认真贯彻落实安全生产工的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）加强打击各类违法行为，强化责任追究。各职能部门要深刻吸取事故教训，举一反三，严管控，加强对重点路段的巡查管控，针对货运车辆、客运车辆、危险品运输车辆、校车等重点车辆展专项检查，严厉打击超限超载、疲劳驾驶等各类交通违法行为，严密防范类似事故再次发生。

（二）加强客、货运站场、源头单位安全检查。各行业主管部门要切实开展对重点企业安全生产督工作，要加强督促企业对从业人员特别是驾驶员交通安全教育及培训，保证从业人员掌握本岗位安全操作技能，知悉自身安全生产责任和义务，对经常违法、违规的从业人员予以处罚，提高他们交通安全意识；同时，要督促运输企业严格落实安全生产主体责任，特别是加强对企业负责人的教对罔顾企业安全管理责任或者落实不到位，存在明显安全隐患的运输企业，多部门联合下发整改知书，对企业落实停业整顿等措施，直至有效消除所有安全隐患后才允许恢复运营。

（三）加强交通安全的宣传教育。交警、交通等职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，通过双微平台、电视、报纸、网站等宣传渠道曝光典交通违法案例，运用典型事故案例警示，教育重点车辆驾驶人；交通运输部门要加大对客运企业的管力度，督促企业落实安全管理制度，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

2019年2月20日