都安瑶族自治县安阳镇绕城路“6·28”道路交通事故调查报告

2018年6月28日14时46分，在我县安阳镇绕城公路发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县安阳镇绕城路“6·28”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.黎**，男，25岁，19**年**月**日出生，汉族，系广西岑溪市**********号，现住广西岑溪市**********号，机动车驾驶证证号:4504******,档案编号:450401542683,准驾车型:B2。交通方式：驾驶赣C5**号牌重型自卸货车，联系方式：177****。

2.黄**，男，42岁，19**年**月**日出生，壮族，系广西都安瑶族自治县****号居民，机动车驾驶证证号：4527******，档案

编号:451228057589。交通方式:驾驶桂M0***号牌普通二轮摩托车。家属联系方式:199******。

经调查,没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

(二)事故车辆基本情况

1.赣C5****号牌重型自卸货车,车辆所有人:高安市实力汽运有限公司,所有人住址:江西省高安市黄沙岗镇,品牌型号:乘龙牌LZ3312M5FB,车辆识别代号:LGGX5DF56JL515498,发动机号码:1618C040768,初次登记日期:2018-05-21,检验有效期止:2019-05-31。

2.桂M0****号牌普通二轮摩托车,车辆所有人:黄**,所有人住址:广西都安瑶族自治县******号,品牌型号:铃木牌HJ125K-3A,车辆识别代号:LC6PCJ2K1B0003210,发动机号码:CF008259,初次登记日期:2011-12-20,检验有效期止:2018-12-31。

(三)事故道路基本情况

事故现场位于都安县绕城路0Km+5m。道路呈十字交叉路口,南往安阳镇,东往澄江镇,西往领秀商城,北往高岭镇,各路口设有交通信号灯控制。现场道路为干燥水泥路面,事故发生在东侧路口,事故发生在白天。

二、事故经过及救援情况

(一)事故经过

2018年6月28日14时35分,黎**驾驶赣C5****号牌重型自卸货车从河池市驶往梧州市方向,行驶至国道210线2819Km+100m(都安县绕城路0Km+5m)处时,车辆与前方同向行驶

的由黄**驾驶的桂M0****号牌普通二轮摩托车发生追尾碰撞，造成黄**当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年06月28日14时46分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队值班员接到都安县110指挥中心指令，当事人黎**报警称：其驾驶一辆赣C5****号牌大货车在都安县绕城路红绿灯路口与一辆桂M0****号牌普通二轮摩托车发生交通事故，现摩托车驾驶员已死亡，请派警处理。接到报案后，交通管理大队派出民警赶赴现场进行现场勘查和调查访问工作。经初查，事故中造成1人死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成黄**当场死亡，直接经济损失200元人民币。

死亡人员情况：黄**，男，42岁，19**年**月**日出生，壮族，系广西都安瑶族自治县********号居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黎**驾驶机动车上道路行驶，没有遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是引发事故的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黎**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法过错行为是引发事故的根本原因，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（一）项之规定，黎**应承担事故全部责任，黄**无事故责任。

黎**嫌疑交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县安阳镇绕城路
“6·28”道路交通事故调查小组
2018年8月27日