

潮安区登塘镇“1·18”一般道路交通事故调查报告

2026-04-08 来源：本网 【浏览字体：大 中 小】 分享到：

2024年1月18日12时42分，潮安区S233登塘镇新西坑路段发生一起大型普通客车与重型半挂牵引车牵引的重型自卸半挂车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，4人受伤，至目前确定的直接经济损失约137.58万元。

经交警部门初步调查：徐XX驾驶机动车上道路行驶时没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，过度疲劳仍继续驾驶，是造成本次事故的主要原因，符合《潮州市生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》中生产经营性道路交通责任事故从严查处的情况。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《潮州市生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》等有关法律法规规定，经区政府批准，2024年3月22日，我区成立了由区应急管理局牵头，区府办、区检察院、区司法局、区公安分局、区交通运输局、区总工会、登塘镇人民政府、古巷镇人民政府等单位组成的潮安区登塘镇“1·18”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），着手开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、监管”等关键要素，不断充实加强调查力量，注重发挥各部门职能作用，运用科学手段分析论证，认真负责查清事故情况，坚持调查和整改并重。事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月18日12时42分，徐XX驾驶粤UXXXXX大型普通客车搭载郑XX、张XX、郑XX、黎XX沿S233自北往南方向行驶至登塘镇新西坑路段时，碰撞到由唐XX 驾驶的停靠在道路右侧的粤UU8131重型半挂牵引车牵引的粤U1809挂重型自卸半挂车，造成郑XX当场死亡，张XX、郑XX、黎XX、唐XX 受伤及双方车辆不同程度受损的交通事故。

（二）事故救援和善后处理情况

1、事故应急处置工作情况

潮州市公安局潮安分局交通警察大队下属单位古巷中队于2024年1月18日12时48分接到“110”指挥室转来警情，称在登塘镇有交通事故需交警处理，接报后潮州市公安局潮安分局交通警察大队立即组织警力前往处置，120急救中心指派的救护车也同时到达事故现场，经医生现场诊断，乘客郑XX在发生事故时当场死亡，乘客张XX、郑XX、黎XX、重型半挂牵引车司机唐XX 不同程度受伤。至15时左右，事故现场勘验处置完毕，事故死者尸体移交殡仪馆。

2、事故善后处理情况

事故发生后，各级领导高度重视，区政府、区公安分局、区应急管理局、区交警大队相关领导第一时间赶赴现场指挥开展工作，召集粤运公司相关负责人及施工单位相关人员到场调研，排除隐患。交警部门第一时间联系事故当事人家属，并成立工作小组对接死者、伤者家属，及时安抚事故当事人及其家属情绪并应对家属诉求。经调查取证后，交警部门于2月16日作出事故认定，并及时对徐XX交通肇事案立案侦查，潮州市公安局潮安分局于2024年2月19日对犯罪嫌疑人徐XX采取刑事拘留措施，2024年3月1日潮州市潮安区人民检察院不批准逮捕，当日潮州市公安局潮安分局采取取保候审措施并责令交纳保证金伍仟元。事后潮州市粤运公共交通有限公司、徐XX与郑XX、郑XX、黎XX等人或其家属均达成赔偿协议，张XX的赔偿金尚需起诉确定，但郑XX、郑XX、黎XX、张XX等人或其家属均已出具谅解书。

3、应急处置评估

事故发生后，潮州市公安局潮安分局交通警察大队反应迅速，及时赶赴现场，迅速组织应急处置，尽最大努力把事故的伤亡和损失降到最低，在事故应急处置中无衍生事故，无造成不良舆论影响；应急处置及时，有效。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1、甲车，宇通牌大型普通客车，车牌号：粤UXXXXX，车辆型号XXXXXXXXXXX，车辆识别代号XXXXXXXXXXXXXXXXX，发动机号XXXXXXXXXXX，车身为桔红/绿/白，初次登记日期2016年10月17日，检验有效期至2024年4月，车辆实际所有人为潮州市粤运公共交通有限公司，车辆投保公司：中华联合财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保单：XXXXXXXXXX，新能源汽车商业保险保险单号：XXXXXXXXXX，道路客运承运人责任保险单号：XXXXXXXXXX。该车辆在发生事故前近两年未有道路交通违法记录。

2、乙车，车牌号为粤UXXXXX重型半挂牵引车牵引车牌号为粤UXXXX挂重型自卸半挂车，车辆实际所有人为潮州市牧牛冷链物流有限公司，车辆投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险投保单号：XXXXXXXXXX，机动车商业保险投保单号：XXXXXXXXXX。该两辆车辆在发生事故前近两年有四条道路交通违法记录。

（二）涉事故司机情况

徐XX，男，1972年1月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地：广东省潮安县浮洋镇徐陇村，潮州市粤运公共交通有限公司客车司机，准驾车型：A1。徐XX在发生本次道路交通事故前近二年未有道路交通违法记录。

唐XX ，男，1973年9月30日出生，布依族，初中文化程度，户籍所在地：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇罗沙乡者任村，潮州市牧牛冷链物流有限公司司机，准驾车型：A2。唐XX 驾驶粤UXXXXX重型半挂牵引车牵引车牌号为粤UXXXX挂重型自卸半挂车，在发生本次道路交通事故前近两年驾驶有四条道路交通违法记录，计分3分。

（三）死者情况

郑XX，女，1965年7月20日出生，汉族，户籍地址：广东省潮安县登塘镇新西坑村，乘坐粤UXXXXX大型普通客车。

（四）伤者情况

张XX，女，1971年9月12日出生，汉族，户籍地址：广东省潮州市潮安区登塘镇新西坑村，乘坐粤UXXXXX大型普通客车。

郑XX，男，2009年1月25日出生，汉族，户籍地址：广东省潮州市潮安区登塘镇伍全村，乘坐粤UXXXXX大型普通客车。

黎XX，女，1976年1月11日出生，汉族，户籍地址：广东省潮州市潮安区登塘镇新西坑村，乘坐粤UXXXXX大型普通客车。

唐XX ，男，1973年9月30日出生，布依族，户籍所在地：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇罗沙乡者任村，潮州市牧牛冷链物流有限公司司机。

（四）有关技术检验情况

事故发生后，甲车驾驶员徐XX、乙车驾驶员唐XX 经血中乙醇定性定量分析，检材中未检出乙醇成分。经广东韩江司法鉴定中心鉴定：粤UXXXXX号牌大型普通客车由于事故碰撞造成右前大灯损坏，其余转向系、制动系、照明信号装置和行驶系统均未检见异常，符合GB7258–2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。经潮州市潮安区公安司法鉴定中心鉴定：郑XX的身体损伤程度评为轻微伤；唐XX 的身体损伤程度评为轻伤二级；张XX的身体损伤程度评为轻伤一级；黎XX的身体损伤程度评为轻微伤；郑XX符合头面部钝性暴力致颅脑严重损伤而死亡。

（五）事故现场情况

事故地点为S233潮州市潮安区登塘镇新西坑村路段，道路呈南北走向，南往古巷方向，北往丰顺方向，天气为晴天，视线一般，水泥路面，事故发生地往北100米处有转弯、下坡、慢速行驶标志，路面划线清晰。

（六）涉事企业经营活动情况

潮州市粤运公共交通有限公司，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：袁立新，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXX，成立日期是1989年11月12日，注册地址：广东省潮州市潮枫路14号内，经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；机动车检验检测服务；烟草制品零售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；商务代理代办服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络设备销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；机动车修理和维护；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司已取得《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可潮字XXXXXXXXX，近两年内累计发生3起亡人责任事故，共3人死亡，4人受伤，另外两起事故情况如下：1、2022年11月18日，该公司司机丁XX驾驶该公司名下一辆粤UXXXXXX公交车在潮安区凤塘镇沟头村道与陈秋明驾驶的无号牌二轮摩托车发生碰撞，造成陈XX受伤经送医院救治无效死亡的交通事故。经认定，丁XX在本事故中负次要责任；2、2023年4月1日，该公司司机吴XX驾驶粤UXXXXX大型普通客车在S233省道潮安区浮洋镇广汽丰田前路段与陈XX驾驶的潮州0XXXXX电动自行车发生碰撞，造成陈XX当场死亡及二车不同程度损坏的交通事故。经认定：吴XX在该次交通事故应负主要责任。

潮州市牧牛冷链物流有限公司，企业类型：有限责任公司（非自然人投资），法定代表人：刘雄伟，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXX，成立日期是2023年1月19日，注册地址：潮州市潮安区古巷镇三村原鳗场自编C区，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；商务代理代办服务；机动车修理和维护；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；信息系统集成服务；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司已取得《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可潮字XXXXXXXXXX。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、徐XX驾驶机动车上道路行驶时没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，过度疲劳仍继续驾驶，是造成事故的主要原因，在本事故中承担主要责任。

2、唐XX 驾驶载物超过核定载质量的机动车在道路上临时停车，妨碍了其他车辆的通行，是造成事故次要原因，在本事故中承担次要责任。

（二）间接原因

1、潮州市粤运公共交通有限公司履行安全生产主体责任不到位，存在未及时发现并消除事故隐患情况。一是经调查，徐XX驾驶的线路第三循环排班明显不合理，事故当天中午徐XX吃完午餐后，休息10至15分钟就于12时30分开始发车，普通人群大约餐后在0.5至1小时内达到血糖峰值，血糖升高人会疲劳，而徐XX本身有高血糖，容易因血糖高而疲劳驾驶，且该公司每年有组织司机进行体检，但没有对司机可能影响安全驾驶的疾病进行登记造册，纳入日常隐患排查内容。二是该公司监控中心未能真正发挥作用。该公司的监控中心日常工作分早班、中班工作，监控中心只是日常简单处理系统报警，另外上下午各抽查一次。经检查2024年1月14日至2024年2月1日的系统预警及抽查台账，系统预警共30条，其中上午预警19次，中午预警7次，上午、中午是疲劳驾驶多发时段，未见监控中心加密抽查频次，也未见抽查发现真问题，该公司的监控中心形同虚设。

2、潮州市牧牛冷链物流有限公司对员工的教育培训不到位。经调查，发现该公司有开展教育培训，但是未按照要求在车队成立6个月后委托第三方对从业人员进行教育培训，对从业人员的教育培训体现在口头上的要求，交通安全意识没能真正入心入脑，驾驶员对交通安全重视不够，认识不足，存在麻痹思想和侥幸心理，导致在的道路上临时停车对事故的发生负有一定责任。

3.潮州市交通运输局对车辆企业安全监管不到位。经调查，潮州市交通运输局能够按照规定对潮州市粤运公共交通有限公司进行监督检查，但未能及时发现并落实该公司在隐患排查整改方面的不足，对管辖的企业的安全监管不到位。

4.潮州市潮安区交通运输局对潮州市牧牛冷链物流有限公司的安全监管不到位。潮州市潮安区交通运输局对该公司的检查指导不到位，未能及时发现潮州市牧牛冷链物流有限公司在教育培训方面的不足，对监管的企业的检查指导不到位。

5.潮州市公安局潮安分局交通警察大队古巷中队对道路交通安全监管不到位。近年来我区道路交通事故多发，交警部门做了大量工作，但是在道路交通安全监管方面仍存在盲区，未能科学安排警力巡逻执法，及时发现并消除涉事车辆违规停车的隐患，在落实道路交通安全监管上存在不到位情况。

5.属地人民政府履行属地管理责任不到位。潮州市潮安区登塘镇人民政府未能按照要求做好两员两站建设及道路交通安全劝导工作，及时排查并发现辖区道路存在的安全隐患。潮州市潮安区古巷镇人民政府未能配合潮安区交通运输局做好对潮州市牧牛冷链物流有限公司的检查指导工作，做好对从业人员的教育培训工作。

（三）事故性质

经调查认定，潮安区登塘镇“1·18”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（四）事故类别

依据《道路交通事故信息调查》（GA/T1082-2013）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）认定是一起一般生产经营性道路交通事故。

（五）事故主要教训

1.道路经营企业的教育培训不到位，从业人员疏忽大意

是事故发生的根本原因。潮州市粤运公共交通有限公司从事的公共客运服务，属于福利事业，即使连年亏损，也要负起自身的安全责任，须知自身车辆多，对交通的参与程度高，肩负群众的生命财产安全，更要按照法律法规做好各项工作：一是要依法依规加强对从业人员的教育培训，使司机的安全意识入心入脑；二是要加强隐患排查整改工作，从司机自身、车辆状况、日常监控监管等方面加强隐患排查整改工作，履行社会责任。潮州市牧牛冷链物流有限公司等道路运输企业要按照交通运输行业的要求做好安全生产各项工作，加强对司机员工的教育培训，确保大型车辆上路能遵守道路交通各项法律法规。

2.对道路运输经营单位的监管存在盲区。相关交通运输部门作为道路运输行业主管部门，对道路运输经营单位监管执法力度不够，造成该行业企业安全生产管理主体责任不够落实。

3.打击道路交通违法行为震慑力不足。交警部门自2023年以来多次开展交通安全专项整治、道路交通安全大检查等专项整治行动，严厉打击各类道路交通违法行为，但2023年我区道路交通事故多发，2024年以来虽事故数略有下降，但截至2024年4月死亡人数仍持平，开展专项整治行动成效不显著，打击道路交通违法行为震慑力不足。

4.属地政府日常管理和安全隐患排查治理工作不扎实。潮州市潮安区登塘镇人民政府、潮州市潮安区古巷镇人民政府在道路交通安全工作方面还存在不足，开展道路交通安全宣传、劝导的覆盖面不够，宣传触角还没有真正延伸至末梢，部分群众的道路交通安全意识不够。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

徐XX，群众，肇事大型普通客车粤UXXXXX的驾驶员，徐XX没有按照操作规范安全行驶，疲劳驾驶，导致事故发生，涉嫌交通肇事罪，潮州市公安局潮安分局于2024年2月19日对犯罪嫌疑人徐XX刑事拘留，2024年3月01日潮州市潮安区人民检察院不批准逮捕，当日潮州市公安局潮安分局采取取保候审强制措施并责令交纳保证金伍仟元。

（二）行政处罚建议

1.鉴于潮州市粤运公共交通有限公司属于市级企业，注册地在潮州市湘桥区，建议由事故调查组以区政府名义将事故调查情况通报至湘桥区人民政府及湘桥区应急管理局，由湘桥区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定进行处置。

2.建议由潮州市公安局潮安分局交通警察大队、潮州市潮安区交通运输局依据有关法律法规对潮州市牧牛冷链物流有限公司存在的违法违规问题进行处置，并将整改落实情况报事故调查组。

（三）问责建议

1.鉴于潮州市交通运输局属于市级部门，建议由区人民政府将事故调查情况报告市人民政府，提请市人民政府进行如下处理：一是责成潮州市交通运输局对相关科室及人员进行教育；二是责成潮州市交通运输局对潮州市粤运公共交通有限公司有关负责同志进行约谈，并进一步加强对潮州市粤运公共交通有限公司的监管。

2.建议责成潮州市潮安区交通运输局向潮安区人民政府作出书面深刻检查，对相关股室的负责同志进行谈话提醒，进一步加强和改进道路运输监管工作。

3.建议责成潮州市公安局潮安分局交通警察大队向潮州市公安局潮安分局作出书面深刻检查，责成潮州市公安局潮安分局交通警察大队古巷中队向潮州市公安局潮安分局交通警察大队作出书面检查，并由潮州市公安局潮安分局交通警察大队对古巷中队的负责同志进行谈话提醒，进一步加强和改进道路交通安全监管工作。

4.建议责成潮州市潮安区登塘镇人民政府向潮安区人民政府作出书面深刻检查，进一步加大两员两站建设力度，加强和改进道路交通安全教育、宣传、劝导工作。

5.建议责成潮州市潮安区古巷镇人民政府进一步加强对辖区交通运输企业的检查指导宣传工作，落实企业按照有关法律法规规定建立健全并落实安全生产台账、保证安全生产投入的有效实施，对员工进行教育培训，及时发现并消除安全隐患。

6.建议责成潮州市粤运公共交通有限公司、潮州市牧牛冷链物流有限公司依照公司的有关规定对负有责任的员工进行处理。

五、事故防范措施建议

潮安区登塘镇“1·18”一般道路交通事故给人民生命财产带来较大损失，教训十分深刻，各级各部门要认真总结并汲取教训，针对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝同类事故发生。

（一）进一步强化道路交通安全综合整治。各级各有关部门要深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，加强道路交通安全监管，认真开展道路交通隐患排查整治，加强对专项作业车辆的监管和整治打击力度。公安等部门要采取联合执法、定点检查和流动巡逻相结合的方式，加强重点路段、重点时段的路面管控，严厉打击各类交通违法行为，切实形成严管、严查、严惩的态势，确保良好的道路交通秩序。交警部门要深刻汲取事故教训，加强路面巡查管控，加大对违法车辆的整治和打击力度，预防交通事故发生。

（二）进一步强化企业安全生产主体责任落实。各级各有关部门要督促辖区内企业、监管行业领域企业严格落实安全生产主体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位。对发生生产安全责任事故且符合《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》条件的企业实施联合惩戒，纳入安全生产“黑名单”，强化失信联合惩戒，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。

（三）进一步深化道路交通安全隐患排查治理。各级各有关部门要进一步健全道路交通安全隐患排查治理机制，切实加强道路隐患排查组织领导和责任落实。要全面摸排城乡结合部道路安全隐患，摸清道路安全隐患底数和道路性质、监管主体，加快道路隐患治理。整治过程中，交通运输、公安等部门应通过多种途径将隐患信息对外进行公布，提前在路面增设警示标志，完善道路标志标线和交通防护设施，加大路面巡逻管控力度，严防道路交通事故发生。

（四）进一步强化道路交通安全宣传教育。各级各有关部门要加大道路交通安全宣传力度，切实采取有效措施，开展多渠道、多角度、多形式、全方位的宣传教育工作，不断提高广大交通参与者的道路交通安全意识。特别要加强各学校与公安、交通、应急等部门的沟通协调，共同做好道路交通安全预报、预警、预防和应急处置工作，切实从根本上营造良好的道路交通安全环境。

政府网站找错
机关
适老化无障碍服务
联系我们 | 网站导航 | 网站建议
主办：潮州市潮安区人民政府 管理维护：潮州市潮安区政务服务和数据管理局
粤ICP备17111900号-1 粤公网安备44510202000107 网站标识码 4451030C
版权所有 潮州市潮安区人民政府 政务服务便民热线：0768-12345