毕节赫章“3·23”一般道路交通事故调查报告

2026年3月23日6时41分许，张某广驾驶贵FYU387号小型普通客车搭载16名学生行驶至毕节市赫章县河镇乡恒底村工业园区道路（木兰大道）时，车身右前部碰撞前方因故障停靠在行车道右侧的贵BB0251号重型自卸货车尾部，造成小型普通客车上17人中，2人死亡、14人受伤，直接经济损失368.55万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委、省政府主要负责同志及有关负责同志立即作出批示。省应急厅、省公安厅、省教育厅等单位第一时间赶赴现场指导应急处置工作，毕节市和赫章县组织力量全力开展救援，并妥善做好伤员救治、心理疏导等善后工作。应急部、教育部、公安部组成工作组赶赴现场指导处置。国务院安委办对事故查处挂牌督办。

按照国务院安委办挂牌督办要求和有关法律法规，省政府成立了由省应急厅、省公安厅、省教育厅、省交通运输厅、省总工会和毕节市政府等单位人员组成的毕节赫章“3·23”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故进行提级调查。事故调查组下设综合组、管理组、技术组，邀请有关专家参与事故调查工作。同时，邀请省纪委省监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、谈话问询、技术鉴定和分析论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查明了事故有关单位存在的主要问题，分析总结了事故主要教训，提出了责任追究和事故防范措施建议。

调查认定：**毕节赫章“3·23”一般道路交通事故是一起因个人驾驶机动车非法营运、严重超员、超速行驶，碰撞停放在路边的重型自卸货车尾部导致的生产安全责任事故。同时暴露出属地道路交通安全监管不力、打非治违有漏洞盲区、乡村学生出行服务保障不到位等问题。**

一、基本情况

（一）事故车辆和驾驶人情况

1.小型普通客车及驾驶人情况

（1）车辆情况

贵 FYU387 号五菱牌小型普通客车，登记所有人：张某广，登记时间：2018 年 1 月 15 日，核载 7 人，检验有效期至 2028 年 1 月 31 日。车辆投保有机动车交通事故责任强制保险及机动车损失险、商业第三者责任保险保额 300 万元、驾乘人员意外伤害险 40 万元/座，保险有效期至 2027 年 1 月 15 日。未办理道路运输经营许可证。事发时，该车实载 17 人。

（2）驾驶人情况

张某广，男，49 岁，赫章县河镇乡恒底村村民，准驾车型：

C1，2014 年 8 月 27 日初次申领，驾驶证状态正常。在本次事故中未受伤。

2.重型自卸货车及驾驶人情况

（1）车辆情况

贵 BB0251 号解放牌重型自卸货车，登记所有人：胡某培，登记时间：2020 年 10 月 23 日，检验有效期至 2026 年 10 月 31 日，核定载质量：12.37 吨，实际载质量：68.06 吨。车辆投保有机动车交通事故责任强制保险，未投保其他商业险，保险有效期至 2026 年 10 月 19 日。该车为胡某培 2024 年 12 月在四川省成都市二手车交易市场购买。

（2）驾驶人情况

胡某培，男，32 岁，赫章县河镇乡发冲村村民，准驾车型：A2，2016 年 8 月 11 日初次申领，驾驶证状态正常。

（二）事故道路情况

事发道路为赫章县河镇乡木兰大道，全长 8756m，设计标准为城市次干道，设计时速为 30km/h，道路宽度 12m，施划有道路边缘线，道路中心实线，双向两车道，呈西南往东北走向，坡度 2.6%，小型普通客车行驶方向为上坡。道路由赫章县河镇乡人民政府出资建设和管理使用，于 2017 年 8 月动工建设，至 2021 年 4 月因资金问题停工，仅完成路基、路面、排水等内容，无路灯照明，未设置限速警示标志等交通安全设施，未验收、移交。

（三）天气情况

根据赫章县气象局资料，2026 年 3 月 23 日 6 时至 7 时，河镇乡天气阴天间多云，无降雨，小时最大风速 0.6m/s[1]。事故发生时为拂晓（行驶车辆均需开启灯光），路面干燥。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经调查，涉事贵 FYU387 号小型普通客车驾驶人张某广与河镇乡新寨村新寨组部分学生家长约定按学期收费方式接送学生上下学，长期接送固定人数为 16 人，其中 4 人为寄宿式学生（周一上午返校、周五下午回家），12 人为走读式学生（每日往返），学期结束后由学生家长统一结账。根据张某广以及学生和家长陈述、事故前一周视频回溯印证，以往都是早晚各 2 次往返接送学生上下学，但事发时（周一上午），张某广计划提前回家种玉米，便一次性将 16 名学生送学校上学。




图 1：3 月 23 日张某广驾车行驶路线

经事故调查组调取分析沿线监控，3 月 23 日 6 时 3 分许，

[1] 赫章县气象局提供《2026 年 3 月 23 日 6：00-7：00 河镇乡天气情况》。

张某广驾驶贵 FYU387 号小型普通客车出发。6 时 30 分许，张某广在日常约定接学生的地点河镇乡新寨村丫口（距离事故地点约 5.8km，距离学校 7.2km）接到 16 名学生后，驾车往海雀小学方向行驶。6 时 41 分许，张某广驾车行驶至事发路段与对向来车会车后，未发现前方因故障停靠在行车道右侧的贵 BB0251 号重型自卸货车，与货车车尾发生碰撞，造成小型普通客车上 2 人死亡、14 人受伤，其中 2 人重伤。



图 2：事故现场照片

贵 BB0251 号重型自卸货车驾驶人胡某培 3 月 22 日 19 时 30 分从河镇乡发达采石场装载 68.06 吨沙子，20 时 5 分许行驶至事发地点，因车辆节温器损坏、散热器下水管漏水，无法继续行驶，停靠在道路右侧。由于车上没有反光三角架，胡某培在停车后方十米左右，简单放置石头和树枝后就回家休息，直至事故发生。

（二）事故信息报告情况

3 月 23 日 6 时 51 分许，赫章县公安局接群众报警称：赫章县河镇乡园区大道发生一起交通事故有人员受伤。7 时 21 分，

河镇乡派出所向河镇乡政府电话报告。7 时 50 分，河镇乡政府向赫章县政府总值班室电话报告。8 时 23 分，赫章县政府总值班室向毕节市政府总值班室电话报告。8 时 41 分，毕节市政府总值班室向省政府总值班室书面报告。

（三）应急处置情况

3 月 23 日 7 时许，河镇乡派出所民警到达事故现场。7 时 10 分许，河镇乡卫生院医生到达事故现场。7 时 26 分河镇乡政府干部到达事故现场，乡镇干部、派出所民警、卫生院医生、相关学校负责人联动将伤者救出，并按照就近原则送往威宁县人民医院救治。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省应急厅、省公安厅、省教育厅有关负责同志第一时间带领工作组赶赴现场指导事故应急处置工作。省应急厅立即调派 2 架救援直升飞机，会同省公安厅、省卫健委等单位带省级医疗救护专家赶赴威宁县人民医院开展伤者救治工作。毕节市、赫章县立即组织应急、公安、交通、卫健、教育等部门开展救援救治和善后处置等工作。经全力救治，12 名轻伤者于 4 月 6 日前全部出院；2 名重伤者于 3 月 24 日转送至上海儿童医学中心贵州医院治疗，其中 1 人于 4 月 16 日出院，1 人于 5 月 20 日出院。经评估，本次事故应急处置是有力有序有效的，伤员得到妥善治疗，最大限度减少了人员伤亡。

三、直接原因分析

（一）直接原因认定

经调查，张某广驾驶贵 FYU387 号小型普通客车超速行驶、未按操作规范安全驾驶，未及时发现前方因故障停放在道路右侧的重型自卸货车导致本次事故发生，其超速行驶、未按操作规范安全驾驶的行为是造成事故的主要原因。胡某培停放的贵 BB0251 号重型自卸货车后部车身反光标识不符合相关标准规定，停车后未按规定设置警告标志是造成事故的次要原因。贵 FYU387 号小型普通客车超员加重了事故损害后果。

1.小型普通客车超速行驶且未按操作规范安全驾驶。事发路段施划有道路中心实线，为双向两车道。按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款第二项“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：同方向只有 1 条机动车道的道路，城市道路为每小时 50 公里”。经鉴定，事发时贵 FYU387 号小型普通客车时速为 74km/h，超过了限速规定，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志路段，应保持安全车速”的要求。张某广驾驶车辆在夜间行驶过程中对道路交通状况观察不够，违反了《机动车驾驶人安全文明操作规范》第 1 部分通用要求，第 6.2.9 条“夜间行驶时，在观察灯光照射区域的同时，宜注意灯光照射区域以外交通状况的变化”要求。

2.重型自卸货车后部车身反光标识不符合相关标准规定。事

故发生时为拂晓，行驶车辆需开启灯光，经北京中机司法鉴定中心检验，贵BB0251号重型自卸货车后部车身反光标识不符合《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）标准规定。

3.重型自卸货车停车后未按规范设置警告标志。胡某培驾驶重型自卸货车因故障停靠在路边后，仅在停车后方十米左右简单放置石头和树枝，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条“机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米设置警告标志，夜间还应当开启示廓灯和后位灯”的规定。

4.小型普通客车超员。涉事小型普通客车核载7人，事发时，该车实载17人，加大了事故伤亡后果。

（二）有关检验检测情况

1.车辆检验情况

经北京中机司法鉴定中心检验，贵FYU387号小型普通客车行车制动装置工作状况正常；驻车制动装置工作状况不正常；转向系工作状况正常；左前转向灯、后部转向灯、后位灯、制动灯、倒车灯工作状况正常，其余灯具工作状况因事故碰撞损坏无法检验[2]。

贵BB0251号重型自卸货车后下部防护装置、后部车身反光标识不符合相关标准规定；货箱尺寸参数与公告参数不一致，弹

[2] 北京中机车辆司法鉴定中心中机〔2026〕痕鉴第BJHZ0323S号鉴定报告书。

簧片数量与机动车登记详细信息不一致；发生的故障为散热器下水管（进水管）破裂[3]。

2.其他检测情况

经现场调查、检测鉴定，排除了人为故意以及驾驶人身体疾病、酒驾、毒驾及疲劳驾驶引发交通事故的可能。

四、事故有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）涉事车辆驾驶人

1.涉事小型普通客车驾驶人

驾驶车辆非法营运、严重超员、超速行驶、未按操作规范安全驾驶，与货车尾部发生碰撞，是造成事故的主要原因，承担事故主要责任。

2.涉事重型自卸货车驾驶人

停车后未按规范设置警告标志，货车后部车身反光标识不符合相关标准规定，是造成事故的次要原因，承担事故次要责任。

（二）公安部门

赫章县公安局交通管理大队未及时发现并查处严重超员的违法行为。对发现的安全隐患未完成闭环整改，涉事小型普通客车 2022 年 1 月及 7 月，2 次因超员被赫章交警处罚，但事发时仍严重超员；涉事重型自卸货车 2025 年 10 月以来 2 次因反光标识不符合相关标准规定被赫章交警处罚，但直至事故发生仍未整改。赫章县公安局河镇派出所未明确人员负责辖区内道路交通安

[3] 北京中机车辆司法鉴定中心中机〔2026〕痕鉴第 BJHZ0323V 号鉴定报告书。

全工作，未采取有效措施加强路面执法检查，未及时发现并纠正涉事重型自卸货车超载行驶、未按规范放置停车警告标志的行为。

（三）交通运输部门

赫章县交通运输局“打非治违”工作存在疏漏，对长期存在的小型普通客车非法营运、货车超载的违法违规行为查处打击不力，涉事小型普通客车长期从事非法营运活动未被查处。赫章县交通运输综合行政执法大队未按照“三定”方案规定设置执法中队并分片区监管执法，规定的8个执法中队实际仅设置3个。执法检查安排不合理，日常执法检查未覆盖到乡镇。农村客运线路规划不够合理[4]，未充分考虑学生出行需求。

（四）教育部门

赫章县教育局未按要求提请党委政府专题研究学生交通安全有关工作，未将乡村学生道路交通安全管理纳入重要议事日程，未建立完善乡村学生交通安全长效机制[5]。未定期会同相关部门对乡村学生的道路交通安全形势进行会商研判[6]。未定期汇

---

[4]《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(二十四)落实部门责任。按照“党委政府领导、综治部门牵头、公安教育互动、学校社会联动”的要求，在党委政府的统一领导下，各部门和学校各司其责、密切配合，形成齐抓共管的工作格局，共同做好学校安全工作。交通运输部门：加强对提供学生集体用车服务的道路运输企业的监管，综合考虑学生出行需求，合理规划城市公共交通和农村客运线路，为学生和家长选择公共交通出行提供安全、便捷的交通服务。

[5]《省教育厅关于切实加强农村地区学生安全出行需求保障的实施意见》一、提高站位，高度重视农村学生上下学交通安全服务保障。各地教育行政部门要会同公安、交通、应急等部门，主动将学生交通安全有关工作提请党委政府专题研究，将农村学生道路交通安全管理纳入政府重要议事日程，成立工作领导小组，建立完善农村学生交通安全长效机制。

[6]《省教育厅关于切实加强农村地区学生安全出行需求保障的实施意见》一、提高站位，高度重视农村学生上下学交通安全服务保障。各地教育行政部门要.....,结合辖区内农村学校布局、农村学生出行需求，在属地政府的领导下，按照确保安全稳定、分类施策的原则，按照“一县一策，一乡（镇）一策”的要求制定完善辖区农村学生上下学交通安全服务保障方案，并由政府牵头，组织财政、教育、交通运输、公安、应急等部门以及运输企业、

总辖区内乡村学生上下学用车需求，会同相关部门做好学生上下学用车保障工作[7]。

（五）有关地方党委政府

1.河镇乡

河镇乡党委政府未将学生交通安全纳入本级重点工作研究部署。对排查发现的学生长期乘坐疑似非法营运车辆上下学的问题隐患，未及时抄告交通运输部门调查处理。道路安全隐患排查治理不到位，事发路段未经验收投入使用，交通安全设施长期缺失。

2.赫章县

赫章县委、县政府在乡村学校撤并后未专题研究乡村学生上下学出行服务保障有关工作。县政府未落实《校车安全管理条例》规定的“对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，县级以上人民政府应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务”[8]有关要求。对公安、教育、交通运输、河镇乡等开展道路交通安全监管执法、打击非法营运违法行为、道路安全隐患排查治理、服务保障乡村学生出行等工作督促指导不力。

学校和家长代表进行论证。定期对农村学生的道路交通安全形势、信息资源、安全防控、宣传教育、交通硬件建设与维护等进行会商研判。

[7]《省教育厅关于切实加强农村地区学生安全出行需求保障的实施意见》二、细化措施，切实构建齐抓共管的农村学生交通安全服务保障格局。结合辖区内农村学生出行实际，主动收集情况，分析存在的问题，及时交流沟通改进工作建议，根据学生上下学、寄宿制学习集中返家返校需求，合理规划校车行驶路线，确定停靠站点，并配备随车安全员。教育部门定期汇总上报辖区内各类学校学生上下学、寄宿制学习集中返家返校等用车需求，积极与属地相关部门协同做好用车保障工作。

[8]《校车安全管理条例》第三条第三款：对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，县级以上人民政府应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务。

五、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）涉事车辆驾驶人

1.涉事小型普通客车驾驶人张某广，驾驶车辆非法营运、严重超员、超速行驶、未按操作规范安全驾驶，涉嫌交通肇事罪，移送公安机关追究刑事责任(已被赫章县公安局采取刑事强制措施)。

2.涉事重型自卸货车驾驶人胡某培，停车后未按规范设置警告标志，货车后部车身反光标识不符合相关标准规定，由属地公安、交通运输部门对有关违法违规行为依法依规处理。

（二）有关部门及公职人员

对在调查过程中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移送纪检监察机关，依法依纪依规处理。

（三）调查发现的其他问题

对涉事重型自卸货车涉嫌非法改装车辆、源头超载等问题，由属地有关部门依法依规调查处理。

六、事故主要教训

（一）安全理念树得还不够牢固

有关地方党委政府及部门对乡村学生交通安全工作重视不够、解决不力，没有真正将“人民至上、生命至上”的理念贯穿到乡村学生交通安全管理的全过程、各环节。未综合考虑乡村地区学校教学点撤并后学生出行需求，未合理规划农村客运线路，

有的甚至对长期存在的非法营运问题视而不见、听之任之，本质上是责任意识、底线意识缺失。

（二）道路交通安全监管执法还有待加强

赫章县公安交警部门道路交通安全监管执法不到位，对乡镇道路、学校周边的巡逻管控存在盲区，尤其是上下学高峰、周末返校等重点时段，管控力度不够，对发现的安全隐患未完成闭环整改，未能及时发现和查处辖区内车辆超员超载、超速行驶等违法违规行为。

（三）道路运输“打非治违”还有漏洞盲区

赫章县部分地区和部门开展学生上下学交通安全专项整治不到位，交通运输部门对辖区内长期存在的车辆非法营运、货车超载等道路运输违法行为组织查处不力。乡镇和部门间“打非治违”协调沟通不畅，未形成合力，河镇乡在摸排过程中将肇事车辆列为非法营运嫌疑车辆，未向交通运输部门抄告移送有关问题线索。

（四）乡村学生交通出行服务保障不足

赫章县乡村地区学生上下学通勤距离远，但交通出行服务保障能力不足，公共交通覆盖不足，学生出行缺乏安全、便捷、合规的交通方式。此外，道路基础设施仍有短板，事发道路未通过验收就投入使用，交通安全设施长期缺失，未得到整改。

（五）有关人员安全意识和法治意识淡薄

事故暴露出涉事车辆驾驶人安全意识淡薄、违反交通法规，

非法营运、严重超员、超载行驶、非法改装车辆、车辆技术状况达不到标准要求，车辆出现故障停车后，未按规定在车辆后方设置警告标志。

七、事故防范和整改措施

（一）切实强化以人民为中心的思想

赫章县要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，把保障乡村学生出行安全作为重要民生实事，放在更加重要的位置。要准确把握当前乡村学生上下学出行服务保障薄弱环节和各类风险隐患，坚持问题导向，树牢风险意识，按照“疏堵结合、标本兼治”工作原则，积极构建“党委领导、政府主导、部门联动、社会共治”的学生交通安全防护体系，建立健全“家、校、村、企”共同参与的学生安全乘车工作机制，全面排查、精准治理、努力消除各类危及学生出行的安全风险，全力保障学生出行安全。

（二）加大道路交通安全监管执法力度

赫章县要加大国省道穿村过镇区域、学校周边等重点部位，上下学高峰、民俗活动等重点时段的路面执法管控力度，严肃查处危及学生出行安全的超员、超速、酒驾、毒驾、疲劳驾驶等严重违法行为。要落实“护学岗”“高峰勤务”机制，用好“校家警”护学模式，用好基层治理力量，加强学校周边人车引导、秩序维护、定点看护。要开展道路交通安全隐患排查，建立清单、

动态清零，持续推进公路安全生命防护工程建设，完善接送学生车辆行经的急弯陡坡、临水临崖、穿村过镇路段安防工程，提高行车安全性。

（三）坚持常态化开展“打非治违”

赫章县要严格落实省委省政府关于常态化开展安全生产“打非治违”工作的要求，保持“打非治违”的高压态势。组织开展涉学生交通安全专项整治，着力提升学生出行安全保障，严厉打击非法营运、超员超载、超速行驶等道路运输违法违规行为，强化行刑衔接，对涉嫌构成犯罪的，依法追究刑事责任。要强化“打非治违”信息共享、联合查处，形成“打非治违”合力。要健全完善安全生产举报奖励机制，充分利用安全生产举报奖励制度，鼓励群众举报非法营运、超员超载等违法行为。

（四）强化乡村地区学生交通出行服务保障

赫章县要切实保障乡村学生出行安全，认真开展乡村学生出行安全问题集中整治工作。要制定专项政策支持保障，优化公共交通运输服务，积极探索多种出行方式，破解乡村学生出行难问题。要加强校园及通学道路、接送学生车辆安全隐患整治，强化驾驶人源头安全管控，消除乡村学生出行安全隐患。要科学优化教育资源布局，加强乡村小规模学校管理，完善寄宿制学校办学条件，保障乡村学生就近入学需求。

（五）强化道路交通安全宣传教育

赫章县要深入开展交通安全宣传教育，统筹各类宣传资源构

建全域宣传矩阵，高频开展学生出行安全提示、典型事故案例警示，在校园周边、通学路沿线设置安全提醒标识。针对乡村地区、城乡结合部等重点区域，开展入户宣讲，面向农村客运驾驶人、面包车和三轮车驾驶人等重点群体开展“面对面”警示教育，引导群众自觉抵制超员、非法营运车辆接送学生等违法行为。要督促学校认真落实“1530”安全教育机制，将交通安全知识纳入日常教学计划，教育引导学生乘坐合法车辆。