洪江市人民政府

洪江市人民政府
关于湖南德坤钒业股份有限公司废弃工厂5·16事故调查报告的复函

市应急管理局：

你局《关于对湖南德坤钒业股份有限公司废弃工厂“5·16”事故调查给予审查批复的请示》收悉。经市人民政府研究，现将有关事项批复如下：

一、湖南德坤钒业股份有限公司废弃工厂“5·16”事故调查组（以下简称事故调查组）的组成和工作程序符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，事故调查组坚持“四不放过”的原则，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员及责任者的处理建议和事故防范及整改措施，事故调查工作客观、公正、实事求是。

二、同意事故调查组对该起事故原因的分析。

1．本起事故的直接原因是：（1）由于湖南德坤钒业股份有限公司于2011年底停止生产经营，厂房废弃、年久失修，同时因5月16日前3天连续降雨，造成除尘塔内的设备出现松动，是陶

瓷过滤器意外从高处坠落的主要原因。（2）死者杨自江因陶瓷过滤器意外从高处坠落将其压埋致死。

2．本起事故的间接原因是：（1）湖南德坤钒业股份有限公司对停产工厂管理不到位。（2）马强、张杰、游自平、刘功仁、曾广四、曾更祥、李涛、杨夕姣等人没有依法对德坤钒业工厂内的废旧设备拆卸工程进行发包。

三、同意事故调查组对事故性质的认定：湖南德坤钒业股份有限公司百丈工厂“5·16”事故是一起非生产经营性安全事故。

四、同意事故调查组对事故责任的认定和责任人（单位）的处理意见。由事故调查组依照有关法律法规对该公司负责人进行约谈。

五、同意事故调查组提出的事故防范措施，相关单位要认真组织落实。

特此复函。

洪江市人民政府

2020年8月10日