乌海市中达智远物流仓储有限公司“12.25”高处坠落事故调查报告

来源：海区应急管理局　　发布日期：2024-10-23 09:19

乌海市中达智远物流仓储有限公司“12.25”

高处坠落事故调查报告

2023年12月25日，海勃湾区应急管理局接到海勃湾区公安分局电话，称中达智远物流仓储有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人

事故发生后，海勃湾区公安分局、海勃湾区应急管理局等相关负责人第一时间赶赴事故现场，与有关单位和部门全力开展救援和指导善

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)、《内蒙古自治区安全生产条例》等有关勃湾区人民政府于2023年12月27日成立由分管安全生产的区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局局长、区商务局局长、区自然资组长，区应急管理局、区商务局、区自然资源分局、区总工会、区人社、海勃湾区公安分局等部门组成的“12.25”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查证、调查取证、询问笔录等方式质、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

乌海市中达智远物流仓储有限公司于2012年11月经海勃湾区政府批准进行建设，地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾工业园区,法定代表力:100万吨;仓储区面积:83501.87平方米;

项目备案的通知》乌海发改贸字【2012】579号文件备案;

2012年12月25日取得《关于乌海市中达智远物流仓储有限公司动产质押第三方监管加盟仓库建设项目用地的预审意

2013年5月20日取得《乌海市环境保护局关于乌海市中达智远物流仓储有限公司动产质押第三方监管仓库项目环境影

主要有煤炭储场、公用工程、环保工程、以及办公生活设施，总投资2900万元;厂区西北面为工业园区土路，北面为大

三面为空地

厂区至国道有简易砂石路相通。包兰铁路，110国道从海勃湾区穿过，与全国交通网连接

(二)事故现场基本情况

发生事故的封闭料仓于2022年4月15日开始建设,2022年7月25日建设完成，2022年8月3日投入使用，为临时多边

米，占地面积约为2000平米，属于违建。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

(一)事故发生经过及救援情况

2023年12月15日乌海市中达智远物流仓储有限公司接到乌海市自然资源局海勃湾分局关于责令退还土地的通知，要

该公司组织职工和雇佣临时工于2023年12月19日进行拆除作业。

2023年12月25日中午12:40分，该公司工作人员张俊杰与临时雇佣人员宁宝玉在高空作业车作业，宁宝玉离开作业

拆除立柱顶部蓬布槐子作业，由于立柱发生倾倒，致使安全带系在中间立柱上的宁宝玉一同坠落地面,头部造成损伤。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

事故发生后该公司马强马上拨打120;海勃湾区中医医院救护车到达现场，救护人员对伤者进行应急救援,2023年12月25日14点20分在院抢救无效死亡。随即拨打110进行报警，并及时通知死者家属

(二)善后处理情况

2024年2月22日，乌海市中达智远仓储物流有限公司与死者家属经乌海市海勃湾区新华西街道办事处人民调解委员会调解达成赔偿协120万元，死者遗体已于 2024年 2月2日火化。乌海市中达智远仓储物流有限公司陆续进行支付,最后一笔赔偿款已于2024年3月27日支付款已全部赔偿到位，死者家属已签订谅解书。

三、事故死亡和直接经济损失情况

(一)事故造成人员死亡情况

宁宝玉，男，汉族，出生年月:1982年9月28日，身份证号码:622429198209 28XXXX，户籍地：甘肃省崛县锁龙乡大东村31号;常住地区手机一条街后面平房；工作单位：个体零工。

(二)事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失约120万元(不包含事故处罚)。

四、事故原因及性质分析

(一)直接原因

宁宝玉在未取得高处作业资格证的情况下进行高处作业，安全生产意识薄弱，未能正确辨识高处作业安全风险，未能正确采取安全防作，导致从高处坠落，是事故发生的直接原因

(二)间接原因

1.乌海市中达智远物流仓储有限公司

未制定全员安全生产责任制，安全生产管理制度形同虚设，且没有及时修订，也未得到有效贯彻执行;未制定特殊作业操作规程，未进全教育和培训，安全组织架构未建立健全，对安全生产法未进行有效执行，职责不清，落实不力，未严格落实企业安全生产主体责任。

在本次拆除临时煤棚的作业过程中，未对外雇临时工人进行相应的入厂安全教育和培训，也未对高处作业现场进行作业风险辨识，也未专门的安全管理人员进行监管，致使作业人员违规进行冒险作业，安全管理缺失。

2.乌海市自然资源局海勃湾分局

作为乌海市中达智远物流仓储有限公司拆除违建的包联单位，未能有效履行安全监督管理责任。

(三)事故性质

经调查认定，乌海市中达智远物流仓储有限公司“12.25”高空坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故调查处理情况事故责任认定以及处理建议

(一)对事故责任者的责任认定及处理建议

1.宁宝玉：安全生产意识薄弱，未能正确辨识高处作业安全风险，在未取得高处作业资格证的情况下从事相关作业，对事故发生直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究。

2.宋木:法人代表实际负责人。安全生产责任制不落实，未有效开展高处作业安全管理工作;未向从业人员告知高处作业风险、防急措施；未对从业人员开展有针对性的安全教育和应急演练，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第一条第五项之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由海勃湾区应急管理局给予其上一年罚款的

3.武海霞:乌海市自然资源局海勃湾分局工作人员。作为乌海市中达智远物流仓储有限公司拆除违建现场的监督管理人员，对乌海市中达限公司拆除违建项目未进行有效监管,负有管理责任。建议区纪委监委根据相关规定对其进行问责。

(三)事故责任单位的认定及处理建议

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

1、乌海市中达智远物流仓储有限公司:未严格落实安全责任制，对现场存在的作业风险辨识不足，作业前未有效开展事故隐患排查和安
对从业人员进行安全生产教育和培训，未能督促从业人员严格遵守企业安全生产管理制度;未向从业人员告登高作业的危险因素、防范措
施；未按要求配备高处作业监护人员，对事故发生负有主要责任，违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，依据《中华人
产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由区应急管理局对其相应违法行为给予三十五万元的行政处罚。

六、事故防范和整改措

(一)要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实整改。要严格按照法律法规要求，建立健全安全生产责任制，明确岗位责任分工，加强
次事故中的相关责任人员要按照本单位相关规定作出处理。严格落实各项安全生产规章制度和操作规程，进一步加强员工安全教育培训，督
技术交底要求。加强施工作业的现场安全管理，合理组织、协调施工，落实各类施工作业的安全防护措施，及时发现、制止、纠正工地现场
行为。进一步提高隐患排查治理力度，及时处理各类安全隐患，严防各类事故发生。

(二)强化日常安全检查，及时发现、制止、纠正工地现场的违规违章施工行为，督促建设单位认真履行安全生产主体责任和义务，督促
展各项施工安全技术交底和按规定落实安全教育培训，确保交底内容、培训教育落实到位，及时督促落实隐患整改，提升安全生产管理水平
发生

(三)相关职能部门要进一步加大行业监管执法力度。要切实按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的
职责，加大监督检查频次和力度，有针对性的开展安全生产监管，切实提高相关单位安全生产管理能力,筑牢安全生产堤坝，严防各类事故

“12.25”事故调查组

2024年4月17日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信
微博
手机版
置顶
智能问答