襄阳智谷文化旅游开发有限公司“8.7”高处坠落一般生产安全事故调查报告

来源： 日期：2023-10-12

襄阳智谷文化旅游开发有限公司“8.7”高处坠落

一般生产安全事故调查报告

2023年8月7日9时30分左右，在湖北冠之年建筑有限公司承建的襄阳智谷文化旅游开发有限公司洄湖水乡项目C2地块69#楼，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约4万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2023年8月11日，襄城区人民政府依法批准成立了由区政府办、区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区检察院、襄城公安分局、区人社局、区住建局和庞公街道办事处等单位有关负责同志参加的襄阳智谷文化旅游开发有限公司“8.7”高处坠落一般安全事故调查组（以下简称事故调

查组）。事故调查组根据调查工作需要还聘请相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

襄阳智谷文化旅游开发有限公司洄湖水乡项目C2地块40-70#楼及地下室，位于襄城区十家庙村凤雏大道与滨江大道交汇处，该项目于2022年11月17日取得《建筑工程施工许可证》，建设规模52000㎡左右，合同工期1095天，合同价格8282.37万元。2021年4月18日智谷公司与湖北冠之年建筑有限公司签订了《建设工程施工合同》。

经核查，发生事故地点位于襄阳智谷文化旅游开发有限公司洄湖水乡项目C2地块69#楼，湖北冠之年建筑有限公司系事故发生单位。

（二）事故相关单位情况

建设单位: 襄阳智谷文化旅游开发有限公司（以下简称智谷公司）成立于2018年05月22日；注册资本2千万元；统一社会信用代码：91420600MA4946U60J；类型：其他有限责任公司；法定代表人：袁**；住所：襄阳市襄城区庞公办事处十家庙社区唐人街8#楼8-2-007、8-2009商铺。

智谷公司于2018年取得涉案地块《不动产权登记证书》，2021年01月22日取得项目《建设工程规划许可证》，2022年11月17日取得《建筑工程施工许可证》，2023年5月11日取得《房地产开发企业资质证书》。

施工单位: 湖北冠之年建筑有限公司（以下简称冠之年公司）成立于2015年12月28日；注册资本5千万元；统一社会信用代码：91420600MA488BMC3G；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郝**；住所：襄阳市襄城区庞公路119号梧桐湾10幢2单元15层1号。

冠之年公司2022年9月8日取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ安许证字[2016]014244；许可范围：建筑施工；主要负责人：袁**。

监理单位: 中亿工建（湖北）工程咨询有限公司（以下简称中亿工建）成立于2021年12月29日；注册资本6百万元；统一社会信用代码：91420600MA7E5NB30;类型：有限责任公

司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈**；住所：湖北省襄阳市樊城区春园西路3幢1单元27层6室。

中亿工建2022年10月21日取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质等级：专业资质市政公用工程乙级、专业资质房屋建筑工程乙级；有效期至2027年3月18日。2022年7月20日中亿工建与智谷公司签订了《建设工程监理合同》。

（三）事故伤亡人员情况

死者基本信息：王**，男，1964年11月24日出生，身份证号码：***，户籍地：襄阳市襄州区龙王镇前王村7组。

二、事故发生的经过、救援、善后处置及直接经济损失情况

（一）事故经过及救援情况

事故发生前，冠之年公司洄湖水乡项目C2地块临时聘请木工工人王**、宋**在69#楼从事木工模板拆除及木料废料，宋**负责钉模板和拆除模板，王**负责木料废料收集工作。

2023年8月7日9:30左右,冠之年公司施工员王**巡查至69#楼时发现一楼楼梯拐角处有人受伤躺在地上。

9:40左右冠之年公司施工员王**拨打了急救中心120电话。

9:45左右救护车到达事故现场，此时受伤人员王**已无自主呼吸、无心跳，地面头部位置可见较多血液。

10:14王**被送进市中心医院急诊抢救。

13:09王**经市中心医院抢救无效死亡，死亡原因：高处坠落伤闭合性颅脑损伤特重型。

（二）善后处置及直接经济损失情况

事故发生后，冠之年公司称对死者（王**）家属进行了安抚，由承包木工工程的老板（林**）赔付了医疗费、家属赔偿金等约4万元，但未见该公司与死者家属签订赔偿协议、谅解书等佐证资料。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

王**（死者）作为现场作业人员安全防护措施不到位，在洄湖水乡项目C2地块69#楼施工作业时未佩戴安全帽、安全带，不慎从高处坠落导致头部受伤致死，是造成此次事故的

直接原因。

（二）间接原因

1.湖北冠之年建筑有限公司未健全落实安全生产管理制度，未建立健全完善安全生产教育培训、安全检查和隐患排查等管理制度，未认真履行项目安全管理职责，对现场安全监管监督不到位。

2.湖北冠之年建筑有限公司主要负责人未认真履行安全生产主第一责任，未建立健全并落实安全生产管理制度，未督促检查本单位安全生产工作，存在疏于管理。

3.湖北冠之年建筑有限公司现场管理人员职能分工履职不明确，管理出现断层混乱现象，未能对进入施工现场的临时务工人员履行监管责任，未进行核查、记录登记，未及时对临时务工人员进行安全文明施工教育、交底。

4.湖北冠之年建筑有限公司现场管理人员对现场日常安全文明施工检查不全面，未发现并制止施工人员冒险作业的行为。

5.湖北冠之年建筑有限公司现场管理人员未严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。

6.湖北冠之年建筑有限公司未能及时发现和排除室内楼梯临时防护栏杆搭设不规范，下端未设置踢脚板，横杆与立杆连接端不规范等安全隐患。

湖北冠之年建筑有限公司安全生产管理制度不健全，安全管理混乱，安全管理人员失职失责，是导致所管辖项目施工范围内发生生产安全事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，襄阳智谷文化旅游开发有限公司“8.7”高处坠落是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员处理建议

1.王**，男，1964年11月24日出生，身份证号码：***，户籍地：襄阳市襄州区龙王镇前王村7组。王**作为现场作业人员，安全意识差，未使用安全带、安全帽等防护措施，违规高空作业，负有主要责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.郝**，女，1973年3月3日出生，身份证号码：***，户籍地：湖北省枣阳市杨垱镇官厅村三组。郝**作为冠之年公司法定代表人、总经理未认真履行本单位安全生产第一责任人责任，未建立健全并落实本单位安全生产管理制度，未组织制定并实施本单位安全生产教

育培训计划，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除安全事故隐患，未落实全员安全生产责任制，未按规定督促指导安全管理人员履行职责，存在疏于管理等问题，对事故的发生负有责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关进行立案侦查。

3.程**，男，1986年11月16日出生，身份证号码：***，户籍地：襄阳市襄城区隆中街道花梨木店村1组113号。程**作为冠之年公司安全部长未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未及时检查本单位安全生产状况，排查生产安全事故隐患，存在疏于管理等问题，对事故发生负有责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关进行立案侦查。

4.凡**，男，1989年10月4日出生，身份证号码：***，户籍地：湖北省襄阳市襄州区峪山镇梅庄村2组。凡**作为冠之年公司洄湖水乡项目经理未认真履行安全生产管理责任，存在疏于管理，不依法或未按规定组织安全生产检查，对现场作业人员的安全管理松懈，未及时发现并消除安全隐患，未发现并制止违反安全生产操作规程的行为，未严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，对事故发生负有责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关进行立案侦查。

（二）事故有关责任单位处理建议

1.冠之年公司系事故责任单位，未健全落实安全生产管理制度，未建立健全完善安全生产教育培训、安全检查和隐患排查等相关台账，未认真履行项目安全管理职责，对现场安全监管监督不到位，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门对该公司给予行政处罚。

2.建议区纪委监委对有关单位是否履职尽责进行调查。

五、防范整改措施

（一）深入分析事故原因、举一反三。冠之年公司要深入分析事故原因，剖析在事故中暴露出的现场安全管理不到位，监管职责不到位等问题，应深刻吸取教训，加强安全管理，杜绝违规作业现象发生。

（二）加强教育培训，提高从业人员安全意识。冠之年公司，要加大对所属人员的安全教育和培训，针对性的开展员工安全知识教育培训，强化现场作业人员的“四不伤害”教育，提高从业人员的安全意识，真正使他们在思想上警醒起来，筑牢安全生产的思想防线，避免人身伤害事故的再次发生。

（三）加强监督检查，及时消除安全隐患。冠之年公司要进一步完善安全管理制度，安全管理人员要强化对施工人员、外来人员的安全管理和监督检查，及时排查并消除各类安全隐患。

襄阳智谷文化旅游开发有限公司“8.7”高处坠落

一般生产安全事故调查组

2023年10月12日