益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查报告

益阳市资阳区人民政府事故调查组

2025年1月27日

目 录

一、事故基本情况·····4页

（一）事故相关单位及安全生产管理基本情况·····4页

（二）现场勘验情况·····5页

（三）事故伤亡基本情况·····5页

（四）事故直接经济损失情况·····6页

（五）监管履职基本情况·····6页

二、事故发生经过、救援、信息报送及善后处理情况·····7页

（一）事故发生经过·····7页

（二）事故救援、信息报送基本情况·····7页

（三）事故善后处理情况·····7页

三、事故发生原因·····8页

（一）事故直接原因·····8页

（二）事故间接原因·····8页

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议·····9页

（一）建议免于责任追究的人员·····9页

（二）事故有关责任单位和责任人的处理建议·····9页

（三）对有关公职人员的处理建议·····10页

五、事故防范和整改措施·····10页

六、附件·····11页

附件1：事故伤亡人员名单·····13页

附件2：事故直接经济损失表·····14页

附件3：事故调查组成员名单表·····15页

附件4：事故调查报告审定意见表·····16页

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查报告

2024年10月13日14时许，在资阳区新桥河镇杨林坳村宋氏包装材料厂发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。直接经济损失约118万元（不含事故罚款）。

事故发生后，市应安委办对该起事故进行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》的相关规定，经益阳市资阳区人民政府批准，由区应急局牵头成立益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），调查组组长由区应急管理局分管领导李智强担任，市公安局资阳分局、区总工会、新桥河镇人民政府为调查组成员单位，同时邀请区纪委监委派人参加，对该起事故进行调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了该起事件发生的经过、原因、应急救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：**益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”**

一般高处坠落事故是因高空作业平台安全防护措施缺失，作业人员安全意识淡薄，违规高处作业，个人防护措施措施不到位、不慎坠落而发生的安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及安全生产管理基本情况

1.益阳市资阳区宋氏包装材料厂（以下简称宋氏包装材料厂）。类型：个体工商户，经营场所：益阳市资阳区新桥河镇杨林坳村，经营者：宋国辉，工商注册号：430902600176845，于2015年下半年施工建设，2016年上半年建成投产，钢架结构，建筑面积约1200平米，主要经营范围：农业、电子、电器包装材料加工及销售。

2024年9月15日，宋氏包装材料厂因新改建整修厂房仓库，与益阳市资阳区瑾沁建筑安装工程有限公司达成协议，由该公司负责修建，并与该公司签订了《施工安全协议书》。工程承包范围：钢架结构棚面上的排水槽安装相关工作，单价：焊口油漆一楼每平米75元、二楼每平米35元、边板每平米15元。

经查，该公司未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证安全生产所必需的资金投入；未对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理；未及时排查、消除本单位的生产安全事故隐患。

2.益阳市资阳区瑾沁建筑安装有限公司（以下简称瑾沁建筑安装有限公司）。类型：有限责任公司（自然人投资或

控股），法定代表人：龚胜，统一社会信用代码：91430902MAC3ELCB1T，成立日期：2022年11月8日，经营范围：建设工程设计、建设工程施工等业务。

经查，该公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，在施工前老板和员工外出饮酒；未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，作业人员在高空作业中未戴安全帽、未系安全绳。

（二）现场勘验情况

经现场勘验测量，屋顶距地面约5.47米，水泥地面，由于龚乐章中餐饮酒后从事高空作业，下楼时不慎从从仓库屋顶坠落至地面，排除人为故意。



（三）事故伤亡基本情况

龚乐章，男，汉族，资阳区新桥河镇白塘村红杏村村民，

身份证号码：430902********7511。受龚胜雇佣在事发工地做杂工，负责焊工（持证）及其他事务，2024 年 10 月 13 日 14 时许，在宋氏包装材料厂排水槽安装过程中不慎坠落地面，经益阳市人民医院抢救无效死亡。

（四）事故直接经济损失情况

事故造成直接经济损失 118 万元（含保险公司赔付 16 万元）。

（五）监管履职基本情况

1. 资阳区应急管理局：2024 年度综合运用“服务+执法”手段，坚持严格规范精准执法，对重点领域和突出问题开展专项执法，对仍存在重大隐患的，以及屡教屡犯的企业，依法采取上限处罚、停产整顿、关闭取缔、严格问责“四个一律”措施予以处理。2024 年计划执法监管企业 35 家，检查企业 130 家次，同时对 50 家企业开展交叉互检。坚持贴心为企业服务，组织专家为企业指导服务，组织全区工贸企业主要负责人和安全管理人员 140 余人参加为期三天的安全培训，加强安全生产行政合规指导，帮助企业准确了解风险点。2024 年 2 月 1 日下发《益阳市资阳区安全生产委员会办公室关于开展消防安全集中隐患攻坚大整治行动的通知》（益资安委办发〔2024〕8 号）要求各乡镇、街道办事处、长春经开区管委会加强“九小企业”、家庭作坊的隐患排查，文件明确了工作要求，安排了工作步骤。宋氏包装材料厂属于“九小企业”，由属地监管。

2. 新桥河镇人民政府：收到《益阳市资阳区安全生产委

员会办公室关于开展消防安全集中隐患攻坚大整治行动的通知》（益资安委办发〔2024〕8号）后，2024年2月2日，资阳区新桥河镇人民政府根据《益阳市资阳区安全生产委员会办公室关于开展消防安全集中隐患攻坚大整治行动的通知》（益资安委办发〔2024〕8号）要求，立即召开消防安全集中隐患攻坚整治行动部署会，部署了辖区内“九小企业”、家庭作坊隐患排查行动，截止事故发生前都未对宋氏包装材料厂进行检查排查。

二、事故发生经过、救援、信息报送及善后处理情况

（一）事故发生经过（根据询问笔录整理）

2024年10月10日，因新建仓库的主体工程已基本完工，宋氏包装材料厂宋国辉找到龚胜，要他找几个人把木结构旧仓库的瓦换一下，另外支付零工工资，龚胜带领七名工人一起去换瓦，至10月13日上午旧仓库的瓦已经换完，只需要再加一条排水屋檐沟，且排水沟已经组装好并拉到了屋顶上。中午龚胜、龚乐章及工友共八人在午饭后于14时左右都回到宋氏包装材料厂（经调查核实，中餐时八人均饮酒）。龚乐章与龚胜一起上仓库屋顶将不锈钢排水沟抬到封铁皮瓦的位置后，两人准备下来拿工具，龚胜先下来，下来后就突然听到“嘭”的一声，发现龚乐章已经掉到地面上了，事故发生。

（二）事故救援、信息报送基本情况

事故发生后，现场作业人员张佳俊拨打了120急救电话，宋氏包装材料厂经营者宋国辉拨打110报警电话，因距离较

远，估计急救车赶过来时间太久，于是龚根深开车将龚乐章送往益阳市人民医院，途径新桥河镇银富加油站时遇到120急救车，车上工友将龚乐章转移至急救车，谢庆丰和张佳俊随急救车继续送往益阳市人民医院，到医院进了重症监护室，后经医院抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，新桥河派出所半小时赶到现场，对事故现场进行调查勘验及询问相关人员，排除他杀可能。新桥河镇人民政府协调三方一起协商，处理善后工作，并积极控制舆情。经新桥河镇司法所调解，于10月17日死者家属方与宋国辉、龚胜初步达成赔偿协议，共赔偿118万元（含保险公司赔付16万元），由于宋国辉、龚胜双方对赔付方案有争议，目前双方仍在协商中。

三、事故原因分析

（一）直接原因

瑾沁建筑安装有限公司施工人员安全意识淡薄，饮酒后违规高空作业，未系安全绳、未佩戴安全帽，对作业安全风险认识不到位，在作业过程中注意力不集中，不慎从仓库屋顶坠落至地面是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.瑾沁建筑安装有限公司未建立、健全本单位安全生产规章制度和操作规程，未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，施工前管理人员未对施工人员进行安全生产技术交底，施工现场无安全防范措施，未安装防坠

网。

2.宋氏包装材料厂未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证安全生产所必需的资金投入；未对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理；未及时排查、消除本单位的生产安全事故隐患。

3.新桥河镇人民政府未严格落实区安委办〔2024〕8号文件精神要求，对辖区内“九小场所”监管不到位，配合部门执法不力。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

龚乐章，男，益阳市资阳区新桥河镇白塘村红杏村村民，受龚胜雇佣在事发工地做工，安全意识淡薄，中餐饮酒后违规高空作业，且不系安全绳、不佩戴安全帽，在作业过程中注意力不集中，不慎从屋顶坠落至地面，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）事故有关责任单位和责任人的处理建议

1.瑾沁建筑安装有限公司，在施工过程中未落实安全生产主体责任，未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未对施工现场进行安全防范措施，导致施工现场存在重大安全隐患，对事故的发生负有责任。建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一四条第一项的规定给予行政处罚。

2. 宋国辉，男，宋氏包装材料厂经营者。未依据《中华人民共和国安全生产法》建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度；未对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理；未保证安全生产所必需的资金投入；未及时排查、消除本单位的生产安全事故隐患，致使生产经营单位不具备安全生产条件，对事故的发生负有责任。建议：由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部 14 号令）第二十一条的规定给予行政处罚。

3. 龚胜，男，瑾沁建筑安装有限公司法人代表、主要负责人，公司安全生产第一责任人。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对施工人员进行安全生产技术交底，对事故的发生负有责任。建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

郭建强，男，中共党员，资阳区新桥河镇应急办主任，负责安全生产综合监督管理工作。对辖区内企业安全生产管理不到位，对辖区内“九小场所”监管不到位，负有监管责任。建议由镇纪检部门根据干部管理权限，给予批评教育处理。

五、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生教训十分深刻，事故相关单位和部门要深刻反思、吸取教训，针对事故暴露出的问题，认真分析事故背后的深层次原因，视安全为生命、视安全为效益，狠抓

安全生产责任制落实，要把安全生产各项工作措施贯穿生产全过程，坚决防范和遏制各类安全事故的发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任

宋氏包装材料厂要认真吸取事故教训，完善施工手续，督促承包队伍落实安全生产法律法规，清除不具备安全生产条件的施工队伍，夯实安全生产工作基础，同时要建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证安全生产所必需的资金投入，避免类似事故的再次发生。

瑾沁建筑安装有限公司要从此次事故中吸取教训，加强安全教育培训，增强安全意识，遵守操作规程，对不具备安全条件施工的员工坚决予以清除。同时，公司要强化安全管理工作，完善公司的管理制度和操作规程，切实提高公司的安全管理水平。

（二）严格落实监管职责

新桥河镇人民政府要认真分析辖区内建筑领域的安全形势，查找本单位在安全监管工作中存在的不足和薄弱环节，对辖区内“九小场所”、家庭作坊开展全方位的安全生产检查工作，坚决打击安全生产违法行为，消除事故隐患，以防止类似事故的再次发生。

（三）举一反三，防止类似事故发生

各部门单位要依法依规严格履行安全监管职责，进一步加大对施工现场的安全检查力度，重点突出高空作业人员的

安全培训教育、安全防护等情况，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

附件 1：益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故伤亡人员名单

附件 2：益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故直接经济损失表

附件 3：益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查组人员名单

附件 4：益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查报告审核意见表

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 1 月 27 日

附件 1：

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故伤亡人员名单

姓名	性别	年龄	家庭住址	伤亡情况
龚乐章	男	39	益阳市资阳区新桥河镇白塘村红杏村民组	死亡

附件 2：

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故直接经济损失表

序号	项目		金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用	医疗费用（含护理费）		
		丧葬费及死亡赔偿费用	118	
		补助及救济费用		
二	善后处理费用	现场抢救费用		
		清理现场费用		
		处理事故的事物性费用		
		事故罚款和赔偿费用		
		固定资产损失价值		
		流动资产损失价值		
合计			118	

附件 3：

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查组人员名单

姓　名	单　　位	调查组职务	联系电话
李智强	区应急局	组长	13973682558
曾繁荣	公安资阳分局	成员	13973734668
莫　宏	总工会	成员	15573787033
王伏波	新桥河镇	成员	15080719878
邓亮	区纪委	成员	13875396305
汤光华	区应急局	成员	17307372003

附件 4：

益阳市资阳区宋氏包装材料厂“10·13”一般高处坠落事故调查报告审核意见表

姓　名	单　　位	调查组职务	意 见	签 名
	区应急局	组长		
	公安资阳分局	成员		
	区纪委	成员		
	总工会	成员		
	新桥河镇	成员		