宁都县梅江镇振平竹筷加工厂宁都县梅江街道振平竹筷加工厂“3·14”一般火灾事故调查报告

2026年3月14日12时30分许，宁都县梅江街道河东村廒上小组振平竹筷加工厂发生火灾。事故发生后，宁都县人民政府迅速成立火灾事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则开展工作。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事厂房基本情况



图1　现场方位图

起火建筑位于宁都县梅江街道河东村厥上小组，火灾共造成2栋厂房烧损，均为单层铁皮棚厂房。西侧厂房东西长约46米，南北宽约22米，高约6米，建筑面积约1000平方米，中间使用南北走向高约2米砖墙分隔。东侧厂房东西长约15米，南北宽约20米，高约6米，建筑面积约300㎡。



图2　厂房分布图

2022年3月17日，宁都县梅江街道河东村廒上小组与卢振平、王友芳共同签订租赁合同，租用宁都县梅江街道河东村廒上小组液化仓库上三作坪果园，卢振平、王友芳共同出资建设西侧厂房。

2014年3月1日，宁都县梅江街道河东村廒上小组与李小泽签订租赁合同，将原廖春生果园地块租赁给李小泽，李小泽遂建设东侧厂房。

（二）涉事单位基本情况

1.宁都县梅江镇振平竹筷加工厂，经营者：卢振平，统一社会信用代码：92360730MA3620HL9M，企业类型：个体工商户，注册地址：江西省赣州市宁都县梅江镇七里村虎形岭脑，注册时间：2017年6月19日，资金数额：5万元，经营范围：一次性竹筷加工、服务，员工3人。

2.宁都县信誉竹制品加工厂，经营者：王友芳，统一社会信用代码：92360730MA39FXPK58，企业类型：个体工商户，注册地址：江西省赣州市宁都县梅江镇七里村，注册时间：2020年6月23日，资金数额：3万元，经营范围：竹制品制造，竹制品销售，员工3人。

3.宁都县梅江镇泽辉建材店，经营者：李小泽，统一社会信用代码：92360730MA38FCMY2H，企业类型：个体工商户，注册地址：江西省赣州市宁都县梅江镇河东村塘角一组，注册时间：2019年4月2日，资金数额：3万元，经营范围：瓷砖胶、防水涂料批发兼零售。（曾令金使用该场所注册宁都通普建材有限公司，未实际使用。）

二、事故发生经过及火灾扑救情况

（一）事故发生经过

2026年3月14日7时30分许，振平竹筷厂员工陈志成、李玉兰、陈小梅三人开始在厂房西部使用切断机、削尖机、打包机等设备对竹筷半成品进行加工作业；12时10分许，员工李玉兰、陈小梅先行下班离开，陈志成关闭设备电源后下班离开。12时29分许，信誉竹制品厂员工李红兰在吃午饭的时候发现隔壁振平竹筷厂着火，于是打电话给其老板。河东村村民陈春荣去厂房西侧空地收晾晒的红薯粉时发现厂房西南侧有明火，随即拨打119报警电话。

（二）火灾扑救情况

2026年3月14日12时30分，赣州市消防救援局指挥中心接到报警称：江西省赣州市宁都县梅江街道河东村附近一筷子厂发

生火灾。接警后，赣州市消防救援局立即调派宁都县宁都大道消防救援站3个消防站、6辆消防车、33名消防救援人员赶赴现场处置，同时联动供电、供水、公安、应急等部门到场协助处置，宁都县消防救援局全勤指挥部遂行出动。12时39分，首战力量到达现场后立即展开扑救并组织疏散周围群众。13时56分，现场火势得到控制；14时04分，火灾被扑灭，无人员伤亡。

三、人员伤亡及财产损失情况

此次事故无人员伤亡，主要烧毁振平竹筷加工厂、信誉竹筷厂、泽辉建材店等铁皮棚厂房以及成品、半成品、原材料、机械设备等，过火面积约1300平方米，经核定财产损失为2468718元。

四、起火原因分析认定




图3　现场平面图

根据调查询问和视频分析认定起火时间在2026年3月14日12

时20分许；起火部位位于宁都县梅江镇振平竹筷加工厂西南区域机械设备处；起火点位于宁都县梅江镇振平竹筷加工厂西南区域机械设备5号削尖机处；起火原因排除外来火源、遗留火种、雷击等；综合认定宁都县梅江镇振平竹筷加工厂西南区域机械设备5号削尖机处电气线路故障引燃周围可燃物导致火灾。

五、火灾暴露的问题

（一）违规建设存在造成先天不足。起火建筑的两栋铁皮厂房自2014年和2022年建成以来，均未取得规划许可、施工许可等相关手续，投入使用时也未进行消防验收备案。建设单位无视法律法规，擅自违章搭建、未批先建，规避监管，导致建筑先天存在重大安全隐患，属于典型的违章建筑。

（二）管理缺失火灾隐患突出。三家企业均未建立消防安全管理制度，也未制定针对性的应急疏散预案。两栋厂房之间未留足防火间距，振平竹筷厂和信誉竹制品厂之间的防火分隔形同虚设，导致火势迅速蔓延。企业未定期对员工开展消防安全培训和应急演练，员工普遍缺乏基本的火灾防范意识。

（三）基层网格履职消防工作质效不高。梅江街道办开展消防安全排查不全面，隐患整治不彻底，后续跟踪督促、整改销号不到位。梅江街道河东村委会对辖区私搭乱建、擅自改变经营场所和性质等现象缺乏风险意识，对安全隐患缺乏清晰认识、未及时干预和上报，治理能力存在短板。导致隐患问题久拖未决、长期存在，最终引发事故。~~梅江街道办履行消防工作职责不到位，对消防安全隐患排查整治工作重部署、轻落实，工作作风不实、手面，对小生产加工企业消防安全隐患排查不彻底未能及时发现并~~

~~企业违规行为。河东村作为出租方对三家场所违规建设、无经营的行为视不见，主体责任缺失。~~

（四）行政审批源头把关不严。宁都县自然资源局、宁都县住房和城乡建设局对辖区内小生产加工企业违法占地、违规建设等行为未能及时发现、介入监管，规划用地、建设工程许可行政审批源头把关不严，导致企业生产场所存在先天性消防安全隐患。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）一、宁都县振平竹筷加工厂

该企业未严格落实消防安全主体责任，对事故发生负主要责任。由宁都县消防救援局和宁都县公安局依法对其进行查处建议。

（二）二、宁都县梅江街道办事处

履行属地安全生产管理职责不力，辖区内安全生产、消防安全隐患排查整治不彻底、落实不到位，对事故发生负有属地监管责任。责成梅江街道办事处向县人民政府作出书面深刻检查。

（三）三、宁都县梅江街道河东村村民委员会及相关责任人

河东村村民委员会开展属地隐患排查整治工作流于形式、履职不力，日常安全监管缺位。责成河东村村民委员会向梅江街道办事处作出书面深刻检查；由梅江街道纪工委对村党支部书记、村委会主任邱连生予以谈话提醒，对村副书记、专职安全员黎朋予以诫勉处理。

（四）四、宁都县自然资源局

履行行业监管职责不到位，对辖区企业违法占地、违规建设问题失察失管、监管缺位，无视安全隐患滋生。责成县自然资源局

向县人民政府作出书面深刻检查。

（五）五、宁都县住房和城乡建设局

对辖区企业行业监管不力、排查整治不严，行业监管责任落实缺位。责成县住房和城乡建设局向县人民政府作出书面深刻检查县住房和城乡建设局建议~~纪委监委~~对企业违法占地、违章建设乱象失察失管，对企业违章建设乱象失察失管，责。

七、事故防范和整改措施建议

（一）树牢安全发展理念。坚决贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，强化党委政府领导责任，抓细抓实安全生产和消防安全工作。强化行业部门监管责任，进一步明晰各行业部门的消防安全监管职责，切实把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”落实到位，从制度层面、体系层面提升消防安全治理能力。

（二）补齐基层消防短板。认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强基层消防工作的意见》（国办发〔2026〕6号）文件精神，健全完善基层消防安全治理体系，全面落实消防安全责任，理顺体制机制，以多种形式充实强化基层消防工作力量，将消防工作职责细化压实到基层末梢，强化行业消防安全管理，推动消防安全治理模式向事前预防转型。

（三）周密推进隐患治理。深刻吸取火灾教训，举一反三，全面开展覆盖全县所有小生产加工企业、小作坊及小加工点的消防专项整治行动。组织力量开展拉网式、地毯式大排查大整治，全面摸清企业底数、建立“一企一档”，实行隐患清单化管理、销

号式整改，依法从严查处违法违规行为，坚决关停取缔不具备安全生产条件的生产经营单位，推动消防安全隐患清仓见底。

（四）全域推广技防设施。聚焦提升初起火灾快速处置与预警能力，在全县小生产加工企业全面推广安装“一键报警”装置和简易喷淋系统，严格按照建设标准规范设备选型、点位布设与管网敷设，确保设施稳定可靠、运行有效。宁都县财政局统筹安排专项补助资金，全力支持技防设施改造升级，坚持政府引导、企业主责、规范建设、应装尽装原则，推动符合条件的小生产加工企业全覆盖安装，推广消防管家、火灾公众责任险等隐患风险治理模式，着力构建“人防+物防+技防”一体化火灾防控体系，全面提升本质消防安全水平。

（五）广泛开展安全教育。全面提升消防安全应急处置能力，坚持多层次、全覆盖开展小生产加工企业消防安全宣传教育与技能培训，组织企业开展应急疏散演练和消防技能实操实训，重点提升从业人员报警、疏散、灭火、逃生等实操能力。通过观看警示教育片、讲授安全课、观摩实操演示、签订安全承诺书等形式，切实强化企业主体责任意识，推动基层消防工作落地见效。

宁都县人民政府

2026 年 6 月 9 日