“4•21”一般生产经营性道路交通事故

来源：梅江区应急管理局 发布时间：2023-08-17 11:21:11 浏览次数：435

“4•21”一般生产经营性道路交通事故调查

2023年4月21日7时27分许，房柏欣驾驶粤M05262D号大型普通客车行至223省道105KM梅州市梅江区官动车（承载杨秋兰）发生碰撞，造成杨秋兰和杨汉强受伤送医院，后杨汉强抢救无效死亡及车辆损坏的

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故起事故挂牌督办的要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》为组长，由区应急管理局、区总工会、市交警支队直属大队、区交通运输局、金山街道办事处等有关部事故的调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故事故发生原因、经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1. 梅州城市公共汽车有限公司是一家有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：9144140宝，注册资本为：人民币贰仟伍佰零贰万元，成立日期：2007年09月14日，营动期限：长期， 经营范围租、租赁业务，机动车代驾业务；设计、制作、发布：国内户外广告；电脑软件研发；货物、技术进出阳能售电；第二类医疗器械经营、生产；生产、销售：劳保用品、口罩。（依法须经批准的项目，经相关区市场监督管理局。

梅州城市公共汽车有限公司持有：粤交运管许可（梅）字441400009164号的道路运输经营许可证件

2.肇事车辆驾驶人基本情况

大型新能源汽车驾驶人房柏欣，男，身份证号码：44142319730612****，持A3B2E驾驶证，驾证期限：能源汽车，广东省丰顺县砂田镇占山村金花盆人。

（二）肇事车辆基本情况

中国中车牌大型新能源汽车，车牌号码粤M05262D，发动机号码：TE973802178757，车辆识别代号：LHW日期为2020年7月24日，车辆检验有效期至2023年6月30日，强制报废期止:2030年12月26日，核定载人数记住所：广东省梅州市梅江三路，车辆已缴纳交通事故责任强制保险。

（三）涉酒精检验报告

梅州市公安局交通警察支队直属大队事故处理中队2023年4月21日，对房柏欣呼出气体酒精含量检测仪检

（四）涉毒检验报告

梅州市公安局交通警察支队直属大队提取了房柏欣尿液进行检测，并出具了（2023）梅公交（直）毒检

（五）事故现场道路状况

该道路为正常道路，沥青干燥路面，路面单向宽度为12米，照明条件为白天，交通控制方式为：标志、

（六）公安交通管理部门事故责任认定情况

公安交通管理部门依照根据梅公交复字结论[2023]第000066号《道路交通事故复核结论》和《道路交通任为：1.当事人房柏欣承担此事故的同等责任；2.当事人杨汉强承担此事故的同等责任；3.当事人杨秋

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年4月21日7时30分许，梅州城市公共汽车有限公司定制路线客车司机房柏欣驾驶粤M05262D号大型新梅州市223省道105KM梅州市官岌西路路口路段时，该大客车正在正常直行行驶，突然一部电动自行车在大客车的车辆右前角发生碰撞，电动自行车驾驶人和乘坐人倒地受伤。房柏欣立即停车查看情况，看到晰血迹，看起来比较严重；杨秋兰的就没有明显血迹，看起来伤势没那么严重。

（二）应急救援及善后处理情况

看到杨汉强和杨秋兰受伤情况后，房柏欣马上拨打“110”报警电话， “110”民警、“120”医务人员兰送广东省梅州市人民医院救治，后杨汉强经抢救无效死亡。 “110”民警接继进行完现场的取证工作明（推断）书》确定杨汉强死亡原因：多发伤。事后，梅州城市公共汽车有限公司、房柏欣积极主动做时妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

本次事故造成1人死亡，死者杨汉强，男，汉族，现年72岁，出生日期为1951年5月23日，广东省丰顺县44142319510523****。

（二）经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约10万元（不包括赔偿金费用，赔偿工作仍在开展之中）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）发生原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的原因是：

1.当事人房柏欣未按照操作规范安全、文明驾驶机动车；驾驶机动车在行经人行横道时，未减速行

2.当事人杨汉强驾驶电动自行车横过人行横道时，未下车推行；驾驶电动自行车在城市区道路上不

（二）事故性质

经调查认定：“4·21”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产安全事故。

（四）相关单位履职情况

1.梅州市交通运输局。建立、健全了部门负责制、日常检查制度，领导班子成员有召开专题的安全输企业落实安全生产主体责任工作，也开展了安全生产隐患排查治理工作，制订了综合性应急救援预案全生产月、公交站亭宣传栏对公交安全运营进行宣传。基本履职到位。

2.梅州市梅江公路事务中心

223省道105KM梅州市梅江区官岌西路的建设工程符合设计和规范要求，工程质量符合设计和验收标准要及时发现并消除道路交通安全隐患，同时也形成了相应的会议记录、巡查日志。基本履职到位。

3.梅州市梅江区人民政府金山街道办事处。领导班子有对辖区的道路安全工作有召开会议进行研究，故隐患治理工作，及通过海报、横幅、宣传册等多种形式进行系列道安全宣传活动，基本履职到位。

五、事故责任追究建议

1.梅州城市公共汽车有限公司。一是作为公司主要负责人余宝宝和安全生产直接责任人温雪平的安取得资格，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的规定。二是公司共有403名驾驶岗位从业的安全生产教育和培训后并考核，也无考试合格记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，四是公司编制有应急预案，但故应急预案管理办法》第二十一条之规定，建议由梅州市交通运输局依据国家相关法律法规追究相关责

2.余宝宝。梅州城市公共汽车有限公司法定代表人，是公司的安全生产第一责任人，建议梅州市交

3.温雪平。公司任命的安全生产管理直接负责人，但未实际履行公司的安全生产管理职责，为确保州城市公共汽车有限公司免去温雪平安全生产管理直接负责人的职务。

4.房柏欣，驾驶机动车在行经人行横道时，未减速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法错。（依据为梅州市交通警察支队直属大队《交通事故调查报告书》）由公安交通管理部门依据国家相

5.杨汉强，驾驶电动自行车横过人行横道时，未下车推行；驾驶电动自行车在城市区道路上不得载第七十条第一款和《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款之规定，是导致此事故的另一方面过

六、事故防范和整改措施

（一）交通运输部门要加大对运输企业监管力度

交通运输部门要加大对运输企业的监管力度，指导企业建章立制，督促企业加大投入，落实从业人员安企业名下车辆违法被通报次数较多或者事故较多的，除限期责令整改外，要运用实施联合惩戒和黑名单

（二）加强道路交通安全宣传教育

各镇（街道）要针对本地居民及外来务工人员交通意识薄弱的问题，组织所属村（社区）、及相关职能行驶，非机动车、摩电车辆超载、超速、逆行和不戴安全头盔等违法行为的劝导力度，有针对性开展交

（三）涉事企业要加强安全生产主体责任落实

梅州城市公共汽车有限公司。一是要严格落实安全生产教育和培训制度，抓好公司三级教育和培训工作强化安全意识。

二是加大公司隐患排查治理力度，加强车辆动态监管，及时发出各类警示信息，同时把隐患排查治理工是按该公司的安全生产管理机构图显示，温雪平是公司任命的安全生产管理直接负责人，但未实际履行单位安全生产管理人员资格证书已于2021年12月29日过期，但至今仍任公司安全生产管理直接负责人的汽车有限公司以公司文件的形式，免去温雪平安全生产管理直接负责人的职务。

以上三个方面整改情况，梅州城市公共汽车有限公司要在2023年9月30日前以书面形式向市交通运输局报

（四）迅速查处，及时反馈相关情况

梅州市交通运输局要将“五、事故责任追究建议”中的1.2.3的处理情况，于2023年9月30日前反馈给事

< 上一条：梅州市鼎信建筑工程有限公司“6•27”一般生产经营性道路交通事故调查报告

下一条：深圳市博大

政府网站找错

Copyright 2025 www.meijiang.gov.cn All Rights Reserved 网站标识码：4414020045 主办：

制作维护：梅州市梅江区政务服务数据管理中心 联系方式：0753-2192216（仅受理网站建设维护）

粤公网安备 44140202000138号 备案号：粤ICP备05033793号