双峰县建冶机械制造有限公司“7.13”一般其他事故调查报告


2025年7月13日，双峰县建冶机械制造有限公司发生一起意外事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经县人民政府批准，2025年7月28日，成立双峰县建冶机械制造有限公司“7·13”一般其他事故核查组，县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县科工局、甘棠镇人民政府等单位参加的事故联合核查组，邀请县纪委监委派员参加。由双峰县应急管理局局长朱[redacted]任事故核查组组长，依法开展核查。

核查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、收集资料、询问谈话、调查取证和分析论证，查实了反映的信息，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，提出了防范措施建议。

一.事发单位基本情况

双峰县建冶机械制造有限公司统一社会信任代码[redacted]，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人朱[redacted]，注册资本[redacted]，成立日期2015年06月04日，住所[redacted]，于2024年11月26日，在双峰县市场监督管理局重新登记。经营范围为高锰钢、高铬钢铸件加工、销售及机械设备、配件的制作、销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前实际生产地址在[redacted]，联系电话[redacted]。




二.事情基本概况

（一）发生经过

2025年7月13日下午16点25分许，双峰县建冶机械制造有限公司出箱工人刘[redacted]在出箱车间往厕所方向，经过热处理炉旁边的时候，发现邓[redacted]躺在热处理炉后面走廊的地上，并呼喊“贤大、贤大”，见其没有反应，就立即呼喊同在车间做事的同事，戴[redacted]、刘[redacted]、朱[redacted]等人听到呼喊之后，一起赶过来查看，并打电话告诉厂长胡[redacted]。戴[redacted]

看到邓之后，立即跑回工作岗位拿手机打电话给主要负责人朱报告情况，并拨打了120急救电话。胡赶到之后，摸了邓的手及鼻子，见身体温度正常，于是就喊旁边的工人过来帮忙，朱抱着邓，将他安全帽取下，在其他工友的协助下将其抬出来，放到厂区空阔阴凉处，这时老板朱也赶了过来，立即对其采取心肺复苏急救措施。



双峰县建冶机械制造有限公司7.13一般其他事故现场示意图

（二）救援情况

在拨打120急救电话约10多分钟后，甘棠镇中心卫生院1名急救医生和急救护士长随同救护车到达现场立即参与救治，现场做了心电图，因情况紧急，就将邓　　立即送往双峰县人民医院，同时厂方安排胡　　随医生一同前往，在17点23分，双峰县人民医院急诊室接到患者邓　　后，就立即开展抢救，患者当时深昏迷，双侧瞳孔散大固定，大动脉消失，未闻及呼吸音，未闻及心音，身体无明显的电击伤及外伤，口、鼻、耳等处也无血迹，医生初步判断为心源性猝死或者中暑等原因造成心跳呼吸骤停，经过近40分钟左右时间的抢救，患者邓　　于18点02分，经抢救无效死亡。

（三）报告情况

事发当日下午17时30分许，双峰县建冶机械制造有限公司向甘棠镇报告，也向公安部门报告，称厂里工作人员在巡查时发现该厂员工邓　　躺在地上，23点左右，甘棠镇向县委办、县政府办报告事故情况。7月14日上午，甘棠镇人民政府向我局提交《双峰县建冶机械制造有限公司工人邓　　意外死亡事件的报告》，7月13日晚上12点50分，县委办、县政府办将信息反馈给县应急管理局指挥中心，要求核实情况，7月14日8点03分县应急管理局指挥中心立即向娄底市应急指挥中心报告。

（四）事情善后处理情况

2025年7月18日，死者家属与双峰县建冶机械制造有

限公司达成调解协议，支付死者家属死亡补助金、丧葬费、一次性人道主义补偿金等共计1286000元整。赔偿款现已支付。死者遗体已于7月21日安葬。

三.人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况及死者基本情况

事情造成1人死亡。死者邓[redacted]，男，汉族，1971年10月18日出生，现年54岁，身份证号码：[redacted]，家庭住址：[redacted]。事发时系双峰县建冶机械制造有限公司机修工，平时主要是对车间机械设备的运行进行巡查，出现故障时才进行维护检修，持有电工作业特种操作资格证（证件有效开始日期2023-05-08，有效结束日期2029-05-07）。双峰县建冶机械制造有限公司2024年2月19日在双峰县疾病预防控制中心组织员工体检时，邓[redacted]患有二级高血压高危（收缩压172mmHg↑,舒张压102mmHg↑），窦性心动过速，建议看心血管内科。2025年3月19日在双峰县疾病预防控制中心组织员工体检时，邓[redacted]患有一级高血压（收缩压156mmHg↑）。经调查走访家属及同事，邓[redacted]患有心血管病、胃病、腰疼等方面的疾病多年，在工作之后，血压较高，经常要服用这方面的药。在事发前，还在服用中药，平时还要服用降压药，并备有速效救心丸等药品。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB6721-1986）计算，造成直接经济损失人民币 1286000 元。

四.原因分析和性质认定

（一）原因分析

经核查组人员调查询问医务人员、死者家属、企业同班作业人员、企业管理人员，现场勘查，及双峰县人力资源和社会保障局《认定工伤决定书》，经分析，核查组一致认为邓　　是在工作时突发疾病死亡。

（二）性质认定

本次事故是一起非生产安全事故。

五.防范措施与建议

1.公司要严格执行作息制度。避免员工疲劳过度，合理安排工作时间，减少突发疾病风险。全面体检与健康监测，定期组织职工体检，时刻关注员工的身体、心理状态，及时发现潜在疾病隐患，降低突发风险。

2.开展急救知识培训。对员工进行急救技能培训，包括心肺复苏等，减少突发疾病致死概率，现场救援、医疗转运、家属沟通等环节，确保快速反应。突发疾病时立即启动预案，拨打 120 急救电话，并安排专人陪同就医。

3.信息透明与心理疏导 。及时向员工及家属通报情况，提供心理健康咨询支持，避免恐慌蔓延。

4.加强健康教育与防护 。定期开展安全与健康讲座，提高员工自我防护意识，防范此类事情再度发生。

双峰县建冶机械制造有限公司

“7.13”一般其他事故核查组

2025 年 9 月 22 日