平乐县人民政府办公室

平政办函〔2020〕36号

平乐县人民政府办公室
关于平乐县新安街旧城改造项目
“7·5”一般生产安全事故调查报告的批复

县应急局:

你局关于平乐县新安街旧城改造项目“7·5”一般生产安全事故调查报告的请示悉。经研究现批复如下:

2020年7月5日下午16时20分，平乐县新安街旧城改造项目C4区10号楼正在进行第11层楼面混凝土浇筑准备工作时，一根2米多长的钢管突然从高空坠落，直接砸在了三鑫混凝土公司混凝土地泵车操作员张峰头部，后经120医护人员抢救无效死亡。事故发生后，县人民政府办公室印发了《平乐县人民政府办公室关于成立平乐县新安街旧城改造项目“7·5”事故调查组的通知》文件，成立了事故调查组，对事故原因进行调查和做好事后的善后处理工作。依据生产安全事故调查处理程序，同时根据8

月25日事故调查组会议结果，会议确定平乐县新安旧城改造项目“7·5”生产安全事故是一起一般生产安全事故，同意平乐县新安街旧城改造项目“7·5”事故调查组提交的事故调查报告，请有关单位依据调查报告提出的处理意见抓好落实，并及时将处理结果报县人民政府结案。

平乐县人民政府办公室

2020年9月2日

（公开方式：不公开）