横州六景纬八路太阳纸业北门路段“4•24”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2024-09-11 09:20 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2024年4月24日13时40分许，在横州市南宁六景工业园区纬八路太阳纸业北门路段，一辆桂AZ3293重型半挂牵引车牵引桂AQ230挂重型平板半挂车与一辆无号牌二轮电动车发生碰撞，造成1人死亡，两车不同程度损坏的一般道路交通事故。直接经济损失约为58万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，横州市人民政府批准成立了横州市六景工业园区纬八路太阳纸业北门路段“4·24”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安局、市人社局、市总工会派员参加。同时，邀请市纪委监委参加事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和

直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，横州六景纬八路太阳纸业北门路段“4·24”一般道路交通事故是一起因重型半挂牵引车载物超过核定载质量，驾驶员驾车未按操作规范安全驾驶、文明驾驶上道路行驶而造成的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月24日13时36分许，周*俭驾驶桂AZ3293重型半挂牵引车牵引挂桂AQ230挂重型平板挂车载物超过核定载质量（核载34000千克，实载39700千克）沿六景工业园区纬八路由南（覃寨村）往北（太阳纸业方向）行驶，莫*山驾驶无号牌电动二轮自行车沿六景镇纬八路同向行驶，至南宁六景工业园区纬八路太阳纸业北门路段（太阳纸业厂区西北角路段）时，由于周*俭驾车未按操作规范安全驾驶、文明驾驶上道路行驶，莫*山驾车在道路上未靠道路右侧行驶，致使两车发生碰撞，造成莫*山驾车倒地后被周*俭所驾车辆碾压当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。经鉴定，桂AZ3293重型半挂牵引车牵引挂桂AQ230挂重型平板挂车事发时的车速约为24km/h。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，交警、卫生医疗、属地政府等部门人员赶赴现场开展现场维护和救援处置工作。大概两小时后，事故现场处置完毕，道路交通恢复正常。

二、事故相关情况

（一）当事人情况

1.周*俭，男，49岁，壮族，地址：广西横州市石塘镇**号，身份证号：452122****4514，持有“A2”类机动车驾驶证，驾驶桂AZ3293重型半挂牵引车牵引桂AQ230挂重型平板挂车。

2.莫*山，女，54岁，汉族，地址：广西横州市六景镇**号，身份证号：452122****3947，驾驶无号牌电动二轮自行车。

（二）车辆基本情况

1.桂AZ3293重型半挂牵引车，车辆型号：LZ4253**，车辆类型：重型半挂牵引车，核载34000千克，发动机号K52L6M3**，机动车登记证书编号：45002060**，车辆所有人：横县桂达运输有限公司，地址：横州市横州镇清江村委黎屋村第四队，车辆状态正常，桂AZ3293重型半

挂牵引车年检有效期至2025年4月，桂AZ3293重型半挂牵引车交强险由中国人寿财产股份有限公司承保，交强险保险单号：660507202345010200**，商业险由中国人寿财产股份有限公司承保，商业险保险单号：660521202345010200**。

2.桂AQ230挂重型平板挂车，车辆型号：DL2940**，车辆类型：重型平板挂车，无发动机号，机动车登记证书编号：45002060**，车辆所有人：横县桂达运输有限公司，地址：横州市横州镇清江村委黎屋村第四队，车辆状态正常，桂AQ230挂重型平板挂车检有效期至2025年4月，桂AQ230挂重型平板挂车无保。

3.无号牌电动二轮自行车，车辆所有人：莫*山，车身颜色为白色，电机号为JH48V350W22051**。

（三）事故现场情况

在发生事故时天气晴朗，事故地点位于南宁六景工业园区纬八路太阳纸业北门路段，该路段呈南北走向，南往六景工业园区草寨村方向，北往太阳纸业北门，干燥水泥路面，道路以中央隔离绿化带划分为双向道路。

（四）涉事单位情况

横县桂达运输有限公司成立于2019年4月2日，注册地位于横县横州镇清江村委黎屋村第四队（清江加油站对面梁水英宅一楼朝北铺面），统一社会信用代码：91450127MA5NPEQFX0，法定代表人为林*深。经营范围包括道路普通货物运输，冷藏车道路运输，集装箱道路运输等。

2024年4月29日，周*俭与横县桂达运输有限公司签订了新的《车辆管理合同》，把桂AZ3293重型半挂牵引车牵引挂桂AQ230挂重型平板挂车挂靠在横县桂达运输有限公司名下。

三、事故原因

经调查认定，事故直接原因：驾驶人周*俭驾驶机动车载物超过核定载质量（核载34000千克，实载39700千克），未注意观察路况，驾车未按操作规范安全驾驶、文明驾驶上道路行驶，莫*山驾车在道路上未靠道路右侧行驶。

四、责任认定和处理建议

（一）责任认定

1.道路交通事故责任认定情况。经公安交警部门调查认定，当事人周*俭驾驶机动车载物超过核定载质量，未按操作规范安全驾驶、文明驾驶上道路行驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[1]、第二十二条第一款[2]规定，过错作用相当，

根据《道路交通事故处理程序》第六十条第一款第二项[3]之规定，周*俭承担事故的同等责任。

当事人莫*山驾驶非机动车在道路上未靠车行道右侧行驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条[4]的规定，过错作用相当，根据《道路交通事故处理程序》第六十条第一款第二项之规定，莫*山承担事故的同等责任。

2.生产安全事故责任认定情况。根据事故直接原因和性质，调查组认定横州六景纬八路太阳纸业北门路段“4·24”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（二）处理建议

1.莫*山，无号牌电动二轮自行车的驾驶员，驾驶非机动车在道路上未靠车行道右侧行驶，对事故发生负有同等责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.周*俭，桂AZ3293重型半挂牵引车牵引挂桂AQ230挂重型平板挂车的驾驶员，所驾驶机动车载物超过核定载质量，未按操作规范安全驾驶、文明驾驶上道路行驶，对事故发生负有同等责任，建议由横州市公安局交通管理大队依法进行处理。

3.横县桂达运输有限公司，安全生产管理制度、安全生产操作规程较为完善；按照安全培训制度，开展了对驾驶员的安全生产教育培训以及考核，并有记录；有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明；制定并开展隐患排查工作，已编制企业生产安全事故应急预案、自然灾害以及其他突发事件应急预案；已按时对事发车辆进行年检和二级维保，有GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到位导致本起事故发生的管理问题，建议免予处罚。

4.横州市交通运输局，已落实对横县桂达运输有限公司日常工作安全监督检查职责，已指导督促道路运输企业落实企业主体责任制，开展隐患排查工作。建议不予追究其监管责任。

5.横州市公安局交通管理大队，已按照要求对辖区国省道、农村道路的开展巡逻检查，组织开展交通秩序整治行动，重点整治酒后（醉酒）驾驶、无证驾驶、无牌无证、货车超载超限、逾期未检等严重交通违法行为。建议不予追究其监管责任。

五、事故防范措施建议

（一）横县桂达运输有限公司。要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

（二）横州市交通运输局。以此次道路交通事故为教训，督促企业认真履行安全生产管理职责，持续加强对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安全行车以及交通安全知识进行考核。通过各项措施的实施，确保隐患消除到位，全力杜绝类似事故的发生。

（三）横州市公安局交通管理大队。要加强路面巡逻管控以及对六景工业园区路段货车乱停放的劝导和执法力度，最大限度消除道路交通安全隐患。加强对普通国省道等等级公路与乡村道路交叉路口进行排查，完善相关警示标志标牌，增设减速带等交通安全设施，对影响道路视距的村屯出入口路侧的违章建筑、绿植等进行清理，降低过往车辆速度及增强公路通行能力。加强对农村地区“一老一小”群体安全教育开展交通安全宣传，普及道路交通安全知识，深化农村地区群众对“一盔一带安全常在”“被看见，才安全”等交通安全理念的认识，提高道路交通安全意识。

（四）横州市六景镇人民政府。要加强对六景工业园区道路的规划和建设，完善交通安全设施，同时要进一步强化道路交通安全宣传教育，突出宣传重点，创新宣传方式，拓宽交通安全宣传的广度和深度，不断提高宣传教育的针对性和时效性，形成全社会积极参与交通安全宣传教育的氛围，进一步提升全民交通安全意识，增强广大交通参与者自觉维护交通安全的意识。

横州市六景工业园区纬八路太阳纸业北门路段

“4·24”一般道路交通事故调查组

2024年9月3日

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《道路交通事故处理程序》第六十条第一款第二项：因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应

当靠车行道的右侧行驶。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008