“5·12”

2019年5月12日晚上23时许，位于佛山市南海区里水大冲村委会大冲象岗工业区自编号2号的佛山市南海馨磊纸品厂生产车间发生一起车辆伤害事故，该厂员工原金连（女，53岁，广西桂平人）蹲在地上整理已经打包好的废纸品时，被运载废纸品的经改装的叉车（装备了抱夹属具的专用车辆，下同）撞倒受伤，后经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号)的文件要求，成立了“5·12”里水馨磊车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、区市场监督管理局、里水镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·12”里水馨磊车辆伤害事故。

（二）事故发生时间:2019年5月12日晚上23时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水大冲村委会大冲象岗工业区自编号2号的佛山市南海馨磊纸品厂生产车间。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海馨磊纸品厂。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：95万元。

调查组认定，“5·12”里水馨磊车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1、刘长根，男，汉族，1968年6月19日出生，住址：江西省吉安市泰和县苑前镇钱塘自然村90号，本起事故中，刘长根驾驶叉车，将原金连撞倒受伤，后经抢救无效死亡。

2、佛山市南海馨磊纸品厂，《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA4WFKK23U；住所：佛山市南海区里水镇大冲象岗工业区自编2号（住所申报）；类型：个人工商户；经营者：史峰；注册日期：2017年4月21日；经营范围：纸和纸板容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者原金连，女，汉族，1965年11月5日出生，住址：广西桂平市马皮乡雅岭村鹿角冲屯1号。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019年5月12日晚上23时许，佛山市南海馨磊纸品厂车间员工刘长根开着叉车，叉车夹着两包已修剪完的废纸品纸包（一个纸包高约1.2米，宽约1.4米，重约1吨），准备放到堆放区的过程中，撞到叉车前进方向正在蹲在地上整理已经打包好的废纸品的原金连，原金连受伤倒地，经120救护医生到场确诊，原金连已当场死亡。

（二）事故直接原因

刘长根无叉车操作证，且在叉车夹着两包废纸品纸包，前进方向视线被遮挡的情况下操作叉车，导致正在蹲在地上整理已经打包好的废纸品的原金连被叉车撞到，当场死亡。

（三）事故间接原因

佛山市南海馨磊纸品厂对厂内的叉车使用管理不到位，没有及时发现并阻止未取得叉车操作证的员工操作叉车，车间内人与叉车作业没有进行有效的安全区分设置，存在安全隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇安监、公安、大冲社区工作人员到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇政府组织佛山市南海馨磊纸品厂、死者原金连家属进行赔偿事宜协商，双方签订《赔补偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）刘长根无叉车操作证操作叉车，导致原金连被撞倒受伤死亡。

（二）佛山市南海馨磊纸品厂对厂内的叉车使用管理不到位，没有及时发现并阻止未取得叉车操作证的员工操作叉车，车间内人与叉车作业没有进行有效的安全区分设置，存在安全隐患。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）刘长根，公安机关已立案对其进行调查处理。

（二）佛山市南海馨磊纸品厂，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对需要特种操作证的岗位员工持证作业的把

关不严，未能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，持证上岗作业，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·12”里水罄磊车辆伤害事故调查组

2019年6月27日