阳江市江城区中洲街道双金鱼五金刀具厂“5·21”工人意外死亡事故调查报告

江城区“5·21”事故调查组

2020年8月13日

目录

一、事故基本情况.....
（一）事故发生单位基本情况.....1
（二）事故的基本信息.....1
（三）涉事人员基本情况.....2
（四）事故死亡人员情况.....3
（五）事故概况.....3
二、事故发生经过、救援和善后情况.....3
（一）事故经过.....3
（二）救援情况.....4
（三）善后处理情况.....4
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....5
四、事故原因和性质.....5
（一）直接原因.....5
（二）事故性质.....5
五、事故防范措施及整改意见.....5
（一）强化企业落实安全生产主体责任.....5
（二）落实安全生产“一岗双责”制度.....6
附：事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区中洲街道双金鱼五金刀具厂“5·21”工人意外死亡事故调查报告

2020年5月21日早上6时25分左右，位于阳江市江城区中洲津朗大道1-7号的阳江市江城区双金鱼五金刀具厂发生一起事故，事故造成1名工人死亡（以下简称“5·21”事故）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年6月1日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、中洲街道办事处派员组成的江城区“5·21”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

阳江市江城区双金鱼五金刀具厂（以下简称双金鱼五金刀具厂），类型：个体工商户，经营场所：阳江市江城区中洲津朗大道1-7号，经营者：吴根，成立日期：2016年11月25日。经营范围：产销：五金制品、塑料制品、刀剪制品。由于疫情防控期间，“5·21”事故发生时该厂处于停工、停产状态。

（二）事故的基本信息

1、事故发生时间：2020年5月21日早上6时25分左右。

2、事故发生地点：双金鱼五金刀具厂大门外。

3、事故类别：物体打击。

4、事故性质：非安全生产事故。

5、事故伤亡情况：1人死亡。

6、直接经济损失：60万元。

（三）涉事人员基本情况

1、吴根

吴根，男，汉族，71岁，住址：广东省阳江市江城区潮排北三巷13号，身份证号码：4407******12010511，是阳江市江城区双金鱼五金刀具厂的法定代表人。

2、吴昆霖

吴昆霖，男，汉族，37岁，住址：广东省阳江市江城区城南新港路石觉头12号 ，身份证号码：4417******05091012，是阳江市江城区双金鱼五金刀具厂的主要负责人。

3、袁秀尽

袁秀尽，男，汉族，50岁，住址：广东省阳西县程村镇石龙村委会新塘村35号，身份证号码：4417******07201054，是阳江市江城区双金鱼五金刀具厂的厂长。

4、张昌悦

张昌悦，男，汉族，35岁，住址：阳江市阳春市三甲镇中潦村委会业礼村1号，身份证号码：4417******0208591X，是阳江市江城区双金鱼五金刀具厂的员工。

5、蔡振霞

蔡振霞，女，汉族，50岁，住址：阳江市江城区南恩路甜酒一巷6号，身份证号码：4407******08260621，是阳江市正好铸

镬有限公司的员工。

（四）事故死亡人员情况

阮奕赏，男，汉族，67岁，身份证号码：44072619530****331；住址：广东省阳江市江城区城西碧桥村委会莫屋村；事故发生时是双金鱼五金刀具厂的门卫，工作职责是负责该厂的大门开关和门口的清洁卫生，于2020年5月21日在事故中受伤经抢救无效死亡。

（五）事故概况

通过调查，在事故发生时，双金鱼五金刀具厂因疫情防控期间的影响，处于停工、停产状态,没有从事生产活动。5月21日早上6时10分左右，该厂门卫阮奕赏自行回到厂，在推开门时发现拉闸门（长5.8米，高2.1米，重量约650公斤，钢结构）出现故障，于是阮奕赏没有上报给该厂管理者安排维修而是自己私自进行维修。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

经查，通过双金鱼五金刀具厂监控视频显示，2020年5月21日早上6时10分左右，涉事工人阮奕赏在厂区面向该厂拉闸门最左端的位置用铁棍撬起拉闸门。6时13分左右,阮奕赏又用扳手把拉闸门下面的脚滑轮取出，然后回到厂房里面。6时25分，阮奕赏再次用铁棍、扳手等工具将拉闸门右端的脚滑轮取出来时，拉闸门突然向前倾倒砸到阮奕赏的上半身将其压倒在地上。直至6时50分左右，双金鱼五金刀具厂旁边的阳江市正好铸镬有限公司的员工蔡振霞出来发现。



事故现场图

（二）救援情况

事故发生后，阳江市正好铸镀有限公司的员工蔡振霞立即拨打110报警电话和120急救电话，接着进入双金鱼五金刀具厂里找人求救，发现厂内没见到其他人员，只发现黑板上写有袁秀尽（双金鱼五金道具厂的厂长）的联系电话，于是马上拨通了袁秀尽的电话说明现场情况。袁秀尽接到事故情况报告后立即打电话向双金鱼刀具厂负责人吴昆霖报告事故情况，吴昆霖接报后立即通知就近员工张昌悦赶往事故现场进行救援。张昌悦赶到事故现场和蔡振霞联合路人一起把压在阮奕赏上半身上的拉闸门抬起来靠在墙上。约7时左右，中洲派出所民警和市中医院120救护车先后赶到事故现场，医护人员到现场检查发现阮奕赏已无生命体征现场死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，区应急管理局、中洲街道办事处、中洲派出所等单位立即派员到事故现场进行调处。双金鱼五金刀具厂积极做

好死者家属的安抚工作，并与死者家属协商善后赔偿问题。2020年6月1日，阮奕赏因私自对工厂大门进行维修，操作不当导致大门倾倒导致事故的发生，双金鱼五金刀具厂为安抚死者家属情绪和不造成不必要的社会影响，出于人道主义与阮奕赏的家属协商达成赔偿协议，该厂赔偿给死者家属人民币60万元（包括工资和补助金等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“5·21”事故造成1人死亡，直接经济损失60万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查，阮奕赏在维修拉闸门的过程中由于拉闸门失去平衡支撑力砸到其本人上身部分。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，双金鱼五金刀具厂疫情防控期间处于停工、停产状态。阮奕赏在回厂时于早上6时10分发现该厂的拉闸门出现故障后，没有上报给该厂管理者安排维修而是自己私自进行维修，不在其工作职责范围内。由于其在维修过程中发生意外导致事故的发生，造成其死亡，不属于生产经营活动范畴。因此，该起事故定性为意外事故，不属于生产安全事故。

五、事故防范措施及整改意见

（一）强化企业落实安全生产主体责任

双金鱼五金刀具厂要认真吸取教训，举一反三，加强停工、

停产期间的管理力度。杜绝工人私自进行工作，工人在进行必要的维护保养活动时要上报厂方管理者，在有管理人员进行现场监管的情况下才能开展工作。企业主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责，要切实加强对从业人员的安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，坚决防范违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。同时要加强安全生产隐患排查治理工作及时消除各类生产安全事故隐患，确保安全生产防止类似事故再次发生。

（二）落实安全生产“一岗双责”制度

各镇（街）要深刻汲取事故教训，加大政府监管力度，落实部门监管职责，各有关部门要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的要求，认真履行职责，加大对工商贸行业的监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度，扎实开展隐患排查和打非治违行动，发现安全问题应当及时督促整改，确保安全。

附：《“5·21”事故调查组成员意见及签名表》



江城区“5·21”事故调查组（代章）

2020年8月13日