5·13 辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司

五爱垃圾中转站一般机械伤害事故

调查报告

沈河区政府事故调查组

2025 年 7 月 11 日

目　录

概述.....-1-
一、事故有关情况.....-1-
二、事故发生经过和应急处置评估.....-7-
1、事故发生经过.....-7-
2、应急处置评估.....-9-
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况.....-10-
四、事故发生的原因.....-10-
1、事故直接原因.....-10-
2、事故间接原因.....-11-
3、事故性质认定.....-11-
五、事故暴露出的问题.....-11-
六、对事故有关人员和单位认定及处理建议.....-12-
（一）对直接责任人处理建议.....-12-
（二）对事故责任单位和责任人员的处理建议....-12-
（三）对其他单位和人员的处理建议.....-14-
七、事故主要教训.....-15-
八、整改和防范措施.....-15-

5·13辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站一般机械伤害事故调查报告

2025年05月13日08时许，在沈阳市沈河区北翰林路五爱市场南二门辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站，发生一起机械伤害事故，经120、119到场抢救，经抢救无效，造成一人死亡。事故造成直接经济损失约115 万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，沈河区政府成立由区应急管理局牵头，区总工会、公安沈河分局、区人社局、区城管局、滨河街道等有关单位参加的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院参加事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过专家现场勘验、询问取证、综合分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了对涉事企业、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，5·13辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站一般机械伤害事故是一起违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位和人员、设备基本情况

1、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司成立于2018年05月09日；住所：辽宁省沈阳市沈河区XXXXXXXXXX；注册号为：91210103MA0XR0DW9P；注册资本：人民币伍仟万元整；类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：陈某联；经营范围：城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，城市建筑垃圾处置(清运)，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，房地产开发经营，道路货物运输等（上级公司：原鸿环保科技集团有限公司）。

2、原鸿环保科技集团有限公司成立于2011年05月11日；住所：辽宁省大连保税区XXXXXXXXXX；注册号为：9121020457089064XT；注册资本：人民币叁仟万元整；类型：有限责任公司；法定代表人：陈某联；经营范围：建设工程施工，城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置(清运)，餐厨垃圾处理，道路货物运输(不含危险货物)等。

3、李某玉（身份证号码： 210105XXXXXXXXXXX，出生日期：1962年5月1日，年龄：63岁）与辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司签订了《劳务协议》[1]，协议期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

4、沈阳市沈河区城市管理局与原鸿环保科技集团有限公司(辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司上级公司)签订了《沈阳

---

[1]《劳务协议》2.1规定甲方承诺,在本协议期限内为乙方的劳务合同提供必要的工具、操作指导；2.2规定乙方保证其提供的劳务符合如下要求:符合甲方招募乙方的岗位要求、甲方规章制度或其他同岗位人员的要求或者行业惯例要求。乙方承诺向甲方提供的劳务内容符合前述要求，并且按时、保质、保量完成规定的劳务内容；8.3规定甲方对其劳动者所适用的规章制度、岗位职责等文件内容,同样适用于乙方作为提供劳务人员履行、解除、终止本协议过程，与本协

议具有同等法律效力，乙方已经确认收到并已经仔细阅读；8.4 规定乙方确认知晓，乙方已经达到法定退休年龄,故甲方无需亦无法为乙方办理社会保险及相关事宜，如果由于乙方的不实陈述造成没有缴纳社保的一切责任，由乙方自行承担。若乙方已经享受养老保险待遇，则乙方应在签订本协议时向甲方递交退休证等相关证明，并对递交的相关证明真实性负责，如不实，则乙方自愿承担所有责任。

市沈河区政府采购项目合同》[2]和补充协议(安全生产补充协

[2]《沈阳市河区政府采购项目合同》第三章第二条逐步更新垃圾收集容器，并组建专业队伍做好维护管理；加强垃圾收运作业精细化管理，优化班次编排，加大清运力度，保证辖区范围内垃圾清运及时，日产日清，杜绝二次污染。逐步取缔垃圾临时堆放点，做好环卫宣传，合理设置收集容器并及时清运，杜绝垃圾落地问题；定期开展环境卫生整治工作，做到垃圾清运无死角，提升市容环境质量。垃圾密闭贮存、转运、运输率达到 100%。第四条协助甲方建设智慧环卫平台和环卫信息管理平台，融入“互联网+”的思维理念，与市级行业部门平台的端口对接。实现对环卫作业流程、作业管理、作业标准、作业安全等全过程、全方位监督管理。第五条构建符合沈阳市及沈河区城市发展定位的环境卫生管理与作业模式，将常态作业与应急作业有效结合，实现环卫体系的精细化、智能化、高效化的全过程管理。重点着眼于环卫设施的规划、建设和运营，优化沈河区环卫设施布局、提升建设等级、完善管理标准，引入新技术，实现环卫设施保洁服务的规范化和标准化。

第二十一章甲方权利义务第二条甲方及其上级环卫行政主管部门和环卫专业管理部门有权组织对乙方作业质量、文明、安全作业情况进行的定期检查考评，有权查阅、复制承 包项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。甲方应将每月检查考评情况以书面形式通知乙方。检查考评结果作为核算每月应发放给乙方承包费用的依据。第三条因乙方经营管理不善，发生重大质量或发生生产安全事故，或因乙方擅自停业歇业，严重影响社会公共利益，或由于乙方作业造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危及公共安全的，环境卫生行政主管部门可以决定由甲方或指派他人临时接管乙方的承包项目，费用从乙方当月作业经费中扣除。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否继续履行本合同另行协商。

第二十二章第四条乙方必须根据国家、省、地方和本市环卫行政主管部门、环卫专业 管理部门颁布的各项环卫作业规范、安全规范、质量标准，建立自身的运营管理机制和质量检查机制、实行自查自纠，并定期向环卫专业管理部门通报执行 合同情况；若出现严重的质量问题或安全事故，在采取措施补救的同时，当日应向甲方及其市环卫专业管理部门报告；若出现紧急事故，应在 5 小时内报告环卫行政主管部门、第五条乙方必须按国家的劳动法律法规规定与企业员工确立合法的劳资关系，签订用工劳务合同，为企业员工办理养老、医疗等基本社会保险，并为作业人员办理两份有关工伤和人身意外的保险手续。乙方与工人签订的用工劳 务合同及人身意外保险手续等应送甲方备案。若员工发生事故，必须按有关规定处理，一切经济损失和各项费用均由乙方自理。第九条乙方必须对企业员工进行道德教育、工作培训及安全培训。教育职工严格遵守国家法律法规及环卫作业操作规程。作业人员应经环卫专业培训后方可上岗作业。

第二十三章第一条承包期内，根据《沈阳市沈河区环境卫生工作管理考评办法》，甲方组织考评人员负责对乙方承包范围内的作业质量进行日考评，并结合行政主管部门和市级环卫专业管理部门的考评、媒体曝光、群众投诉情况综合计算考评分数。

第二十四章第二条因乙方原因造成重大安全事故，除依约承担赔偿责任外，按照国家相关法律追究单位及个人法律责任，还应承担赔偿责任。

议)[3]。

5、《沈阳市沈河区环境卫生工作千分制考核细则》作为沈河区城市管理局对辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司日常考核标准。

6、设备基本情况

[3]补充协议(安全生产补充协议)三、安全协议补充内容中规定1.丙方生产经营公司的主要负责人是本公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。2.丙方必须遵守新《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的法律、法规相关规定，加强安全生产管理。3.丙方必须设置安全生产管理办公室，配齐管理人员，根据公司不同岗位不同作业时间开展安全管理、监督、检查、指导、整治工作。建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度及各类岗位安全生产操作规程。公司内部和下属单位必须建立安全生产责任体系，完善各岗位安全生产责任制，各项规章制度和操作规程公示上墙，做到管理人员和从业人员熟知熟会安全操作。4.丙方必须加强从业人员安全生产宣传教育和安全培训，新入职员工必须经过安全培训合格后，签订劳动合同方可上岗作业，各相关岗位人员必须持证上岗。重点岗位必须专人管理专人负责，严禁未经培训人员临时顶替或他人带班。5.丙方各岗位员工必须按照安全生产操作规程进行维修、维护、保养、切割、焊接和清扫、清运、压缩、运输作业，严禁违规违章操作。驾驶机动车和非机动车(电动自行车、电动三轮车)人员必须遵章守纪，电动车必须按照规定要求进行充电和存放，严禁无人在场充电。丙方必须加强公司油料运输、存储、加注设备设施安全防护和安全监督、检查、管理。公司和下属单位食堂燃气设备设施和维修车间水电焊燃气设备设施等风险点位，必须专人负责专人管理，定期检查，管线定期更换，及时关闭，防止液化气、氧气、丙炔泄露发生事故。7.丙方公司安全管理办公室在重大节日和重要会议及极端天气期间，必须做好安全防范工作，及时对本单位和下属单位开展全领域安全大检查大排查工作，下属单位在此期间开展自检自查工作。日常工作期间采取不定期检查和暗检抽查方法进行安全排查工作，重要点位做到每日必检必查。检查人员在发现安全问题和隐患时，必须及时上报单位负责人，及时处理及时整改，形成检查记录，确保安全。8.丙方必须加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入。专门经费用于购买安全生产保障物资，及时购买或更新破损安全桩、安全服、安全帽、安全警示灯、安全作业指示标识、车用反光条、反光马夹等安全防范和保障物资，做到人防技防到位。配足配齐消防设备设施和应急救援物资，设置微型消防站点，成立应急救援队伍，定期开展应急演练，制定突发事件应急预案。9.丙方必须依法对从业人员办理工伤保险，告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险及安全防范措施，从业人员有权对安全生产作业中存在的问题提出建议，有权拒绝违

章指令和强令冒险作业，从业人员在发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。如丙方在本领域发生安全生产事故造成人员伤亡时，丙方必须依法承担责任，并及时做好善后工作，确保工人伤亡后的合法补偿和合理赔偿权益，甲方可协助事故调查，不承担任何责任。10.甲方要加强对丙方安全生产的督促和指导，督促丙方落实本单位主要危险源和风险点位的安全管理措施，提出安全管理建议，指导丙方完善本单位安全生产规章制度，完善操作规程和生产安全事故应急救援预案，及时组织丙方开展安全培训和应急救援演练，不断提升丙方的安全生产管理能力和应急处置能力。







LYSZ18A 型整体式垃圾压缩机（垃圾压缩箱）主要由压缩仓总成、垃圾箱体总成、压头总成、卸料门、上料机构、锁紧机构、液压系统、电气系统等组成（图 4-1）：




图 4-1 LYSZ18A 型整体式垃圾压缩机

（1）压缩仓总成、垃圾箱体总成是执行压缩作业的部件，压缩仓是将垃圾进行压缩的通道，垃圾箱是将垃圾压缩后的储存容器。

（2）压头总成是将垃圾从压缩仓压入垃圾箱的施压机构，能有效地对垃圾进行破碎和压缩（图 4-2）。

（3）前门总成是维修压头总成及压缩油缸的检修门，同时也是定期清理压头后腔中垃圾的清污门。

（4）卸料门是将垃圾卸出的装置。

（5）LYSZ18A 型整体式垃圾压缩机使用翻斗型收运模式，翻斗机构是压缩机的投料装置，安装在压缩机体的前部（图 4-3）。





图 4-2　压头总成示意图　　**图 4-3　翻斗机构示意图**

（6）电气系统（图 4-4）是整个压缩机的控制中枢，所有动作均由 PLC 程序控制，可实现以下主要功能：①液压系统保护：当液压系统油温较高时，系统将自动启动冷却系统。当油温过低时，系统自动启动液压油加热系统，直到油温升高到合适的温度(选装)；②可实现自动压缩循环，当按下压缩循环按钮，压头可在压缩仓内自动地来回运动；③可实现故障自动诊断，当压缩机不能正常工作时，能自动地判断故障原因，并显示在显示屏上；④压满报警：当垃圾箱内的垃圾被压装到设定要求时，通过分析液压系统的压力值，从安全、保护设备和效率的角度出发，此时系统自动报警。



图 4-4 电气系统示意图

7、液压系统（图 4-5）：整个液压泵站均安装在抽屉式的泵支架上。



图 4-5　液压系统示意图

二、事故发生经过和应急处置评估

1、事故发生经过








经调查询问、专家技术分析。2025 年 5 月 13 日早 8 时许，辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站早班三名

操作员王某、李某玉、刘某英在五爱垃圾中转站完成一车垃圾压缩箱工作后，王某与其他两位工友打招呼后去吃早饭，刘某英去清洗南侧垃圾库眼地面。李某玉与垃圾车司机王某松在垃圾中转站北侧垃圾库眼前聊天，然后李某玉转身进入北侧库眼内，在操作台将移动电源接到垃圾压缩箱后，又把遥控器电源连接至垃圾压缩箱。李某玉用遥控器操作，把上料斗放下后，再升起来，检查压缩箱体是否正常工作，待确定压缩箱体正常运行后，再将上料斗放下，开始装垃圾。当李某玉认为装满的情况下，用遥控器操作将上料斗闭合。







李某玉站在垃圾压缩箱前，从上料斗与垃圾压缩箱的缝隙观察垃圾压缩箱是否装满垃圾。李某玉在确认未装满的情况下，

打开维修门，试图按动推头开关将垃圾压缩箱的推板往箱里推，进一步压缩垃圾。由于推头开关与翻斗开关邻近，误按到翻斗开关，致使上料斗下落，将李某玉挤在上料斗与垃圾压缩箱体之间，李某玉被压后呼喊求救。

2、应急处置评估

（1）现场救援情况

王某松在听到李某玉喊声后，跑进北侧垃圾库眼看见垃圾卸料斗落下，王某松到压缩箱前按下电源开关，关闭垃圾压缩箱的电源，看见李某玉头部在压缩箱外，王某松立即给垃圾中转站班长赵某打电话，称这里出事了。班长赵某告诉王某松报120，王某松随即拨打了120电话。其他现场工作人员打电话报110报警电话和119救援电话。

（2）应急处置评估

事故发生后，**辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司及时拨打了120医疗救助电话、110报警电话、119救援电话，并将事故情况逐级上报，应急响应及时开展。**此次事故现场救援环境复杂，垃圾压缩箱作业空间狭小，重型设备不能投入作业，救援处置难度大。此次应急救援沈河区政府高度重视，领导干部靠前指挥，各部门密切配合，统筹调度各方力量，开展救援工作，有效控制了救援过程中的风险。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成垃圾箱操作员李某玉死亡。**直接经济损失约115万元人民币。**







四、事故发生的原因和事故性质

1、事故直接原因

现场垃圾压缩箱上有明确的“严禁站人”安全警示标志，李某玉违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业是事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

（1）压缩箱设备维修门用于设备维修，如果在非维修状态下事先锁定，此事故不可能发生。因此企业风险辨识不到位，没有辨识出设备维修门没锁定可能造成误操作的风险。设备安全管理不到位。

（2）辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司未配备安全生产管理机构和专职安全生产管理人员导致企业安全生产状况不

清、安全生产教育培训不实、未及时排查安全生产事故隐患、未制止和纠正违章、违反劳动纪律、违反操作规程、违章操作、冒险作业。

（3）沈河区城市管理事务服务中心作为辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司日常管理单位（进行千分制考核），对辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司日常安全生产检查和宣传职责履职不力，日常安全生产检查流于形式，落实安全生产隐患整治不认真。

3、事故性质认定

经事故调查组调查认定，5·13辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故暴露出的问题

1、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司安全生产主体责任落实不到位。企业作为安全生产的末端，未设置安全生产机构、未履行安全生产职责，给企业留下了管理当中的漏洞，事故惨痛教训十分深刻。

2、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司安全风险辨识管控制度不完善，没有针对垃圾压缩箱作业安全风险采取管控措施；在生产过程中未及时发现和消除事故隐患。

3、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司对从业人员安全生产教育和培训不到位；对从业人员安全作业管理失控，导致从业人员违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业。

4、日常安全管理部门，对安全生产工作认识不到位、工作不认真、责任不落实，造成安全生产工作相互推诿，不主动履职尽责，不担当、不作为。对企业长期存在的安全隐患问题，

未能及时发现，未督促企业消除隐患。

六、对事故有关人员和单位责任认定及处理建议

（一）对直接责任人处理建议

李某玉，辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱中转站垃圾压缩箱操作员，违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业，擅自进入维修区操作，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的处理建议

1、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司，安全生产主体责任落实不到位；安全风险辨识管控制度不完善；没有针对垃圾压缩箱作业安全风险采取管控措施；在生产过程中未及时发现和消除事故隐患；对从业人员安全生产教育和培训不到位；对从业人员作业管理失控，从业人员违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第三款[4]、第四十一条第一款[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[6]、第一百零一条第四项[7]、第一百一十四条第一款第一项[8]；《应急管理行政处罚裁量权基准》第16项A[9]、第44项A[10]、第95项B[11]，建议应急部门对其罚款人民币五十五万元。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第三款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

2、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司生产经理、业务副

总周某伟，负责垃圾中转站、卫生扫保、公厕和中转站的维护、垃圾清运工作。其对安全生产主体责任落实不到位；安全风险辨识管控制度不完善；没有针对垃圾压缩箱作业安全风险采取管控措施；在生产过程中没有及时发现和消除事故隐患；对从业人员安全生产教育和培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[12]，依据《中华人民共和国安

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外。由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第一款第（一）项发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]《应急管理行政处罚裁量权基准》第16项A未按规定对从业人员、被派遣劳动者、 实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，涉及人数 3人以下的责令限期改正，处 3 万元以下的罚款。

[10]《应急管理行政处罚裁量权基准》第44项A矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以外的其他生产经营单位，未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的责令限期改正，处2万元以下的罚款。

[11]《应急管理行政处罚裁量权基准》第95项B造成1人死亡，或3人以上6人以下重伤，或300万元以上500万元以下直接经济损失的处50万元以上70万元以下的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

全生产法》第九十五条第一项[13]、《应急管理行政处罚裁量权基准》第94项A[14]的规定，建议应急部门对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站车

班长赵某，负责辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司五爱垃圾中转站垃圾清运工作。其对从业人员作业管理失控，没有及时发现和制止从业人员违反劳动纪律、违反操作规程、违章作业、冒险作业；没有及时排查出压缩箱生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[15]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]、《应急管理行政处罚裁量权基准》第 94 项 A[17]的规定，建议应急部门对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对其他单位和人员的处理建议

沈河区城市管理事务服务中心环境卫生保障部负责人田某琳对扫保企业日常安全管理落实不实；未督促企业及时发现隐患，未采取有效措施防止事故发生。建议区安委会全区通报批评。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[14]《应急管理行政处罚裁量权基准》第 94 项 A 导致发生一般事故的处上一年年收入 40%的罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《应急管理行政处罚裁量权基准》第 94 项 A 导致发生一般事故的处上一年年收入 40%的罚款。

七、事故主要教训

1、企业安全发展理念不牢固，安全生产主体责任不落实，未能树立安全生产观念，未能正确处理安全和发展的关系，存

在着侥幸心理，重发展、轻安全的问题仍然突出。部分企业安全生产状况堪忧，安全管理水平低，为事故发生埋下祸根。企业对长期存在的隐患视而不见，酿成惨痛事故。

2、企业隐患排查不彻底。在此次事故中，辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司存在风险认识不足、隐患治理不够、安全管理混乱、基层监管力量缺乏等问题。

3、辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司日常安全教训培训工作不实，企业主要负责人不履行安全生产职责、未设置安全管理机构、没有专职安全管理人员，企业安全管理极为混乱，安全培训教育形同虚设。

4、日常安全管理部门监管力量不足，导致企业隐患排查治理不彻底。基层监管力量缺失，同时缺乏发现问题和解决问题的理念。日常监管、隐患排查整治形式主义问题突出，监管人员日常检查流于形式，重检查数量和痕迹，不重质量，发现问题避重就轻，导致隐患长期存在。

八、整改和防范措施

1、严格落实企业主体责任。辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司通过此次事故必须举一反三，吸取事故教训，应严格落实企业各项安全生产责任制度、落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，及时消除风险安全隐患。

2、全面推行事故隐患专项排查整治工作。辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司要建立隐患责任倒查机制，坚决防止搞形式、走过场，抓细、抓实各项安全生产工作，积极有效防范、化解事故风险。

3、强化从业人员安全生产教育培训。辽宁慧丰清轩环境卫生管理有限公司要强化从业人员安全生产教育培训，保证从业

人员具备相应的安全生产资质，掌握本岗位的安全操作技能，切实增强从业人员自主防范安全生产意识。

4、注重日常安全监管。沈河区城市管理事务服务中心要深入查找执法检查中存在突出问题，坚决整治日常管理中宽、松、软、虚等现象，完善工作机制，加大暗查暗访交叉互检等力度，适时聘请专家技术支撑，提高执法专业能力；严格落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求；压实责任措施，防止搞形式走过场，确实增强风险意识和底线意识。