长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司仓库“8·14”一般起重伤害事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

（2025年2月18日）

目　录

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位概况

（二）事故涉及人员情况

（三）厂房租赁情况

（四）升降机相关情况

（五）杨焕勇与相关公司合作情况

（六）事故发生经过

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、相关企业安全管理情况

（一）吃乐界公司

（二）长轴工业园

（三）睿志商行

五、属地政府及有关部门监管履职情况

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任的人员

（二）事故涉及单位的处理建议

七、事故防范和整改措施

长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司仓库“8·14”一般起重伤害事故调查报告

2024年8月14日20时15分，位于长沙县黄兴镇长轴工业园内的湖南[redacted]公司仓库发生一起起重伤害[1]事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县商务局、县交通局、县市监局、县执法局、县总工会、黄兴镇人民政府派员参加的长沙县黄兴镇湖南[redacted]有限公司仓库“8·14”起重伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、芙蓉区应急局参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

[1]起重伤害事故定义：起重伤害事故是指在进行各种起重作业（包括吊运、安装、检修、试验）中发生的重物（包括吊具、吊重或吊臂）坠落、夹挤、物体打击、起重机倾翻等事故。适用于统计各种起重作业引起的伤害。起重作业包括：桥式起重机、龙门起重机、门座起重机、塔式起重机、悬臂起重机、桅杆起重机、铁路起重机、汽车吊、电动葫芦、千斤顶等作业。如：起重作业时，脱钩砸人，钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，钢丝绳刮人，滑车碰人等伤害；包括起重设备在使用和安装过程中的倾翻事故及提升设备过卷、蹲罐等事故。

经调查认定，长沙县黄兴镇湖南[redacted]有限公司仓库“8·14”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位概况

1.湖南[redacted]有限公司（以下简称为[redacted]公司），统一社会信用代码[redacted]，注册地位于长沙县黄兴镇（长沙轴承厂内），成立日期为2008年12月17日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为[redacted]，经营范围为轴承的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；机械修理；自有房屋、机械设备的租赁；房地产业、商业、服务业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.湖南[redacted]有限公司（以下简称为[redacted]公司），统一社会信用代码[redacted]，注册地位于湖南省长沙市芙蓉区东岸街道远大一路1398号东岸城邦时代中心广场1101-1107房A区386号，成立日期为2022年6月9日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为[redacted]。经营范围为许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；针纺织品销售；鲜肉零售；初级农产品收购；

食用农产品批发；食用农产品零售塑料制品销售；日用玻璃制品销售；玩具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

3.长沙市雨花区[redacted]商行（以下简称为[redacted]商行），统一社会信用代码[redacted]，注册地位于湖南省长沙市雨花区高桥街道高桥大市场酒水食品城，成立日期为2021年12月30日，类型为个体工商户，经营者为[redacted]。经营范围为许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故涉及人员情况

[redacted]，男，1999年4月8日，苗族，身份证号码：[redacted]，户籍所在地：湖南省绥宁县关峡苗族乡岩脚田村8组。

[redacted]，男，1998年9月21日，苗族，身份证号码：[redacted]，户籍所在地：湖南省绥宁县关峡苗族乡岩脚田村8组。

2023年10月，[redacted]与堂兄[redacted]商议通过与各电商公司

达成帮取寄件的代理业务来赚取利润，[redacted]负责商谈业务，[redacted]负责上门收件及转运。[redacted]、[redacted]未注册公司，没有经营实体，两人为平等合作关系。

（三）厂房租赁情况

2014年[redacted]公司和长沙市雨花区湖南高桥大市场[redacted]商行（以下简称为[redacted]）签订了租赁协议，新平江商行租赁原长沙轴承厂联合分厂厂房（共上下两层，单层面积为710平方米，总面积为1420平方米）用于存放食品。2022年5月，[redacted]退租后，[redacted]商行对该厂房进行了租赁，[redacted]商行在厂房内继续存放食品。同月，[redacted]公司负责人[redacted]（系[redacted]商行负责人[redacted]的胞妹）与[redacted]商议，请求其转让二楼供其公司存放食品，[redacted]同意后无偿交由[redacted]公司使用。

（四）升降机相关情况

升降机系新平江商行于2014年安装。2022年5月[redacted]商行租赁长沙轴承厂联合分厂厂房并将二楼无偿交由[redacted]公司后，该升降机主要由[redacted]公司具体负责使用。经长沙县市场监督管理局确认，该设备不属于特种设备。

升降机周围可见相关警示标识及安全操作规程。



（图 1）涉事升降机二楼位置情况及警示标识



（图 2）涉事升降机一楼位置情况及警示标识



（图 3）涉事升降机警示标识和安全操作规程

（五）[redacted]与相关公司合作情况

2023 年 11 月，[redacted]与极兔快递有限公司的加盟商[redacted]有限公司（以下简称为[redacted]公司）签订了寄件服务合同，约定[redacted]每月按照一定数量的快递件交付给[redacted]公司，[redacted]公司按照比市场价格优惠的价格进行承运。

同月，[redacted]又与[redacted]公司达成口头协议，由[redacted]负责[redacted]公司的每日寄件业务。双方约定由[redacted]安排人员和车辆到[redacted]公司收取快递件，[redacted]公司根据发出快递件数量支付快递费用。

（六）事故发生经过

因现场无监控设备和目击证人，经现场勘查、调查询问，综合判断认定：2024 年 8 月 14 日，[redacted]临时聘请[redacted]一起到各个电子商务仓库收集快递件。19 时 57 分，[redacted]、[redacted]驾驶车牌号为湘 A57F9B 小型厢式货车到达长轴工业园内的[redacted]公司取快递件准备运往极兔快递公司进行集中寄件。因[redacted]公司员工已经全部下班，无人接待搬运。[redacted]下车后，在没有与[redacted]公司联系的情况下，私自进入[redacted]公司仓库二楼通过升降机转运快递件，[redacted]则在车内整理快递件方便[redacted]公司的快递件收纳。20 时 15 分，[redacted]整理打包好快递件后装入箱体并放入到升降机平台上，随即违规操作升降机下降，因当时仓库内光亮不足、视线不清，其便将身体前倾查看运送情况，未注意到升降机框架顶架正在下降。升降机框架顶架碰撞其上半身，导致其身体失衡倒地在二楼地面未能及时脱离，上半身被挤压在升降机框架顶架和二楼地面中间，身体受伤被困。



（图 4）现场死者照片

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者:[redacted]。直接经济损失 80 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 14 日 21 时 8 分，黄兴镇报告长沙县应急局指挥中心：20 时 15 分，一名快递人员[redacted]（男，26 岁，邵阳市绥宁县人）私自进入长轴工业园[redacted]公司取快递时意外被货梯卡住，已经送至长沙县第二人民医院进行抢救。

2024 年 8 月 14 日 21 时 40 分，黄兴镇继续报告长沙县应急局指挥中心：[redacted]于 21 时 28 分抢救无效死亡。

2024 年 8 月 14 日 21 时 59 分，上报市应急指挥中心信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，[redacted]在车内听到异响，随后从货车里出来，呼喊[redacted]名字，未得到回应，[redacted]意识到[redacted]可能出事。随后，[redacted]跑上仓库二楼，发现[redacted]被挤压在升降机框架顶架和二楼地面中间，身体受伤被困。[redacted]出到仓库外面拨打“119”消防救援电话以及“120”急救电话。消防救援人员到场后利用扩张钳撑开升降机框架顶架后，将[redacted]救出，随后将[redacted]送到急救车上，前往长沙县第二人民医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

[redacted]于8月14日21时28分，抢救无效死亡。8月15日至8月23日期间，[redacted]公司、[redacted]商行与死者家属代表进行协商，于8月23日签订协议，协议约定的所有要求已经履行完毕。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，消防、急救等部门立刻赶往事故现场相互配合，开展现场处置和抢救。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当，事故应急处置到位，处置过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因

（一）事故直接原因

[redacted]私自进入[redacted]公司仓库启动升降机，并违反安全操作规程将身体伸入升降机运行区域，导致上半身被挤压在升降机框架顶架与二楼地面中间，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

[redacted]进行升降机操作未进行升降机安全操作规程培训，达不到升降机使用安全技能；其操作升降机时处于夜间，没有打开二楼仓库灯光，处于视线不清的环境，无法有效观察货物升降情况。

四、相关企业安全管理情况

（一）[redacted]公司

[redacted]公司负责该升降机的安全管理，公司有专人负责操作升降机，升降机设置了护栏，在升降机周围可见相关警示标识及安全操作规程。但是存在对外来车辆和人员未有效管理的问题。

（二）[redacted]公司

[redacted]公司存在对承租单位隐患排查工作督促不到位的问题。

（三）[redacted]商行

[redacted]商行非此次经营行为的双方，事故的发生与该公司没有因果关系。

调查过程中，未发现上述三家公司存在需承担事故责任的情形。

五、属地政府及有关部门监管履职情况

黄兴镇人民政府履职情况：2024 年 1-7 月，黄兴镇对长轴工业园组织会议调度 2 次，开展线下教育培训 4 次、线上云直播培训 10 期，入园区指导应急演练 1 次，开展安全检查 21 次，发现安全隐患 97 条，约谈 1 家，已全部限期整改到位，其中完成

计划执法检查1次，排查安全隐患7条，复查全部整改完毕，对园区内[redacted]电子商务有限公司开展安全巡查2次。

调查过程中，未发现属地政府履职不到位的情况。

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任的人员

[redacted]安全意识淡薄，私自进入[redacted]公司仓库启动升降机，并违反安全操作规程，是此次事故的主要责任人，鉴于其在事故中死亡，不予处罚。

（二）事故涉及单位的处理建议

1.[redacted]公司未对外来车辆和人员进行有效管理，建议由黄兴镇人民政府进行警示约谈。

2.[redacted]公司对承租单位隐患排查工作督促不到位，建议由黄兴镇人民政府进行警示约谈。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训。县内的“园中园”“厂中厂”类型企业要深刻吸取事故教训，举一反三，开展以案示警活动。要深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。要与入驻企业细化、补齐安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，定期对入驻企业开展安全生产检查。坚决防范遏制同类事故再次发生。

（二）堵塞安全管理漏洞。相关企业要深刻反思、深挖根源，系统查找原因，举一反三，切实采取强有力措施加强安全生产工作。要对生产车间进行全面排查摸底，建立车间设备安全管理清

单和台账，明确各岗位的安全管理职责并确保落实；要加强与相关经营实体的安全管理工作协调，外来工作人员进入厂区必须要跟公司专人进行联系，未经允许不得进入生产区域。

（三）持续加强安全监管。属地党委政府要进一步强化安全生产红线意识和底线思维，要对园内企业实行全生命周期服务机制，实行安全生产联点责任制，既做“招商员”又做“安全员”。要加强安全生产法律法规的宣传教育，积极开展安全生产巡查检查，督促企业履行安全生产主体责任，提高作业人员的安全生产意识，提升企业安全生产整体水平，严防各类事故发生。

附件：1. 长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司仓库“8·14”一般起重伤害事故调查组成员名单

2. 长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司仓库“8·14”一般起重伤害事故伤亡人员名单

3. 长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司仓库“8·14”一般起重伤害事故直接经济损失统计表

长沙县黄兴镇湖南吃乐界电子商务有限公司
仓库“8·14”一般起重伤害事故调查组
（长沙县应急管理局代章）
2025 年 2 月 18 日