西城区人定湖西里“9·11” 非生产安全事故调查报告

发布时间：2025-12-12 13:10

2025年9月11日16时05分，在西城区德胜街道人定湖西里14号楼1单元201室，张XX在拆除空调过程中触电，后经送医抢救无效死亡。

西城区政府接到事故报告后，区应急局、西城公安分局、区房管局、德胜街道办事处等相关单位相关领导及工作人员先后赶赴事故现场，指导善后工作，并立即展开事故调查。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和西城区政府的授权，区应急局和西城公安分局、区人力社保局、区总工会、区房管局、德胜街道办事处等单位组成西城区人定湖西里“9·11”事故调查组，并在区纪委区监委参与下，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查证、调查资料，查明了事故发生的原因及经过，认定事故性质和责任，针对事故暴露出的问题提出防范措施。

一、事故基本情况

回到顶部

（一）事发地基本情况

西城区人定湖西里是北京市西城区德胜街道辖区的住宅区，建筑类型为板楼与平房混合社区，始建于1953年并于2001年完成最后建设。包含1-18号楼共19栋建筑，现有住户1317户，事故发生地为14号楼1单元201室。

（二）事故基本情况

2025年9月11日14时40分，拾荒人员王双采在路过人定湖西里小区14号楼的时候碰到房屋销售刘亚威，双方约定将201室旧空调、冰箱和零散旧家具免费赠与王双采，王双采提出让刘亚威立即带他去现场查看。14时45分，王双采进入201室查看时发现旧空调需要拆除，王双采因不懂空调拆除，随即打电话通知张XX告知来人定湖西里小区帮忙拆除旧空调。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年9月11日15时40分，张XX带着工具来到现场，先拆主卧空调，用角磨机切割室外固定架，后用大铁剪刀把室外机电源线剪断，再把空调室外机拉到主卧内。之后拆卸次卧室外机，因次卧室外机固定在厨房窗户下，厨房窗户比较小，不能把室外机拉到屋子里，张XX爬上空调室外机旁边的一根金属管（直径8cm左右），跨坐在金属管上，让王双采从厨房窗户递工具，使用角磨机切割固定螺丝，16时05分，张XX使用大铁剪刀剪切室外机电源线时张XX喊了一句“还有电，我被电了一下”，刘亚威立即跑上楼拉总闸，在找总闸工程中，刘亚威听到张XX在楼外喊“救命”，断电后刘亚威和王双采跑到楼下，看见张XX坐在金属管上没有动静。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，王双采和两名路过的行人站在1层窗户防护网上把张XX从搬到一楼窗户外简易棚上面，随后刘亚威分别拨打120急救电话和110报警电话。16时15分许，120赶到现场抢救，随后送往火箭军总医院救治。区政府接到事故报告后，区应急局、西城公安分局、区房管局、德胜街道办事处等单位赶赴现场，开展应急处置和现场勘察等工作。18时15分许，张XX经火箭军总医院抢救无效宣布死亡。

（三）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。姓名：张XX，性别：男，年龄：50岁，户籍：河南，身份证号：4130261975021XXXXX。

三、事故原因

事故调查组对事故现场进行了认真勘查，查阅有关证据资料，对事故涉及相关人员进行询问，委托鉴定机构开展了尸体检验，查明了事故原因。

（一）事故原因分析

死者张XX安全意识淡薄、违规作业，在拆除空调室外机时，未系安全带、未佩戴绝缘防护用品、未关闭电源带电作业导致其触电死亡。

（二）死亡原因分析

根据北京市西城区公安司法鉴定中心意见书编号：XC2025BL0059号，鉴定意见：张XX不排除电击死亡。

（三）事故性质

事故调查组通过事故现场勘查、询问分析，排除自杀、他杀、突发灾害因素等影响。根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定：王双采联系张志强上门拆除空调系个人行为，且无资金交易，不存在生产经营单位、不存在生产经营活动。

鉴于上述原因分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市安全生产条例》有关法律、法规的规定，事故调查组认定，该起事故属于非生产安全责任事故。

四、防范措施

为深刻汲取事故教训，切实践行“人民至上、生命至上”安全发展理念，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，切实强化风险意识、底线思维，有效防范和坚决遏制事故发生，提出以下防范措施：

（一）区房管局要加强安全宣传警示教育，提升物业公司安全管理能力，通过居民群开展“用电安全及居家作业安全”宣传活动，重点针对“家电拆除、废品回收作业中的安全注意事项”“触电应急自救方法”等内容进行宣传，进一步提升居民及外来作业人员的安全意识。

回到顶部

（二）属地街道要进一步加强对各类高处作业行为的监管，严查特种作业人员持证上岗和安全防护设备、设施使用情况，一旦发现违章作业行为，一律依法从严处理。

(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C82048B9F2F62C6E053012819AC4084)

政务服务热线：12345
地址：北京市西城区二龙路27号 邮编：100032
技术支持邮箱：work@bjxch.gov.cn

官方微信

主办：北京市西城区人民政府办公室 承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002 京ICP备19014909号-1 (https://beian.miit.gov.cn) 京公网安备：11010202007633 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202007633)

回到顶部