洪江市2018年“6.8”农机事故调查报告

2018年6月8日15时左右，驾驶员潘存桂驾驶一辆湘12—H0269大中型拖拉机装运瓷砖从鹤城区至洪江市双溪镇茅田村九组汤解梅新屋门口，倒车至汤解梅新屋中堂门口时，地面预制构件断裂，车辆、货物及装卸工人同时掉入地下室，导致装卸工人被压伤，车上货物部分损坏，车辆部分变形。

接到报案后，洪江市农机监理站立即进行现场勘验、取证、救治伤员。并于2018年6月21日下达了《农机事故认定书》，2018年9月14日事故当事人三方递交了《农机事故损害赔偿调解申请书》，洪江市农机监理站2018年9月14日召集当事三方进行事故调解，达成如下协议：一、伤者住院费用及后期医疗费用（包括后期治疗费用、误工费、护理费、营养费等）共计壹拾万整；二、潘存桂与何承华各承担一半（各伍万元整）；三、车辆维修费及货物损失费各负其责；四、此事故一次性结案，今后各方不再承担任何责任。

此次事故是由于：一、驾驶员潘存桂倒车时未仔细观察地形，缺乏安全意识。违反了《农业机械安全监督管理条例》第二十四条及中华人民共和国农业行业标准NY-2609-2014《拖拉机安全操作规程》第六条11款，是此次事故的主要原因。

二、货主汤解梅应知存在安全隐患未予告知。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，是此次事故的次要原因。

洪江市农机安全监理站

2018 年 9 月 15 日