上海优景智能科技股份有限公司“6.29”触电死亡事故调查报告

2021年6月29日11时09分许，上海市青浦区白鹤镇安鹤路与白鹤检查站之间的绿化带处发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、白鹤镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下:

一、事故概况

（一）相关单位、人员概况

上海优景智能科技股份有限公司（以下简称：优景智能公司），统一社会信用代码：91310115771383320，成立于2005年7月1日，住所：上海市浦东新区大团镇永春东路10号8号楼303室，法定代表人：范海勇，注册资本：1300万元人民币，类型：股

份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，经营范围：建筑智能化系统工程设计与施工，弱电系统工程及技术服务，计算机信息系统集成及软件开发，建筑节能工程咨询、设计、施工，机电安装建设工程施工，公共安全防范工程设计、施工，从事物联网络科技、计算机软硬件、智能卡、网络、通讯专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络设备的研发、销售，通信信息网络系统集成，计算机软硬件及配件、集成电路、智能卡、通信设备及相关电子产品的销售，消防系统工程设计及施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2021年6月29日11时09分许，上海市青浦区白鹤镇白鹤检查站与安鹤路之间的绿化带处，优景智能公司员工李某青在维修一台故障卡口监控摄像时，不慎触电，从人字梯上摔落至地面，事故发生后，现场工友立即拨打120送青浦中山医院抢救，经抢救无效死亡 。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

死者信息：李某青，男，26岁，上海青浦人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

本次事故造成的直接经济损失约人民币260万元整。

四、司法鉴定情况

经对李某青尸体检验及组织学检查发现: 枕部裂创; 体表多处擦挫伤; 左手拇指掌侧黄褐色表皮剥脱, 边缘隆起, 呈灰白色边, 组织学检查呈电流斑改变。结合案情综合分析认为, 李某青体表损伤符合电击伤特点; 其死因符合电击死。（复旦大学上海医学院司法鉴定书）

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

优景智能公司员工李某青在未切断电源的情况下带电实施摄像头维修作业，不慎触电，直接导致事故发生。

（二）间接原因

1、优景智能公司员工张悦（本次事故工作带班组长），未核实故障设备带电情况, 安排不具备电工操作证的李某青实施涉电作业，导致事故发生。

2、优景智能公司未对从业人员进行安全教育及培训；未督促、教育本单位从业人员严格执行本单位安全生产规章制度及安全操作规程；未安排安全管理人员对作业现场进行安全管理，未及时发现并制止李某青无证实施涉电作业的危险作业行为。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、上海优景智能科技有限公司员工李某青，在不具备电工

操作证的情况下实施涉电作业，同时带电实施摄像头维修作业，直接导致本次事故发生，鉴于其本人已在本次事故中死亡，建议不予追究。

2、上海优景智能科技有限公司员工张悦（本次事故工作带班组长），未核实故障设备带电情况，安排不具备电工操作证的李某青实施涉电作业，建议公安青浦分局依法追究张悦个人刑事责任。

3、上海优景智能科技有限公司法定代表人范海勇，未实施本单位安全生产教育及培训计划；未及时发现并消除事故隐患，建议区应急局依法给予范海勇个人行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海优景智能科技有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程；未通过技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，建议区应急局依法给予上海优景智能科技有限公司行政处罚。

七、事故预防与整改措施

上海优景智能科技有限公司应严格落实本单位安全生产教育及培训计划，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；应当加强作业现场安全管理工作，督促从业人员严格执行本单位安全规章制度及操作规程；应加强作业过程中的安全检查巡查，贯彻落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，确保施工过程安全可靠，谨防事故发生。

八、附件

（一）调查组的组建

上海优景智能科技有限公司“6.29”

触电死亡事故调查组

2021年8月10日