# 德州市德城区人民政府

德城政字〔2024〕29号

## 德州市德城区人民政府
## 关于德州市德城区肥城宏远建设有限公司“1.5”一般烧伤事故调查报告的批　复

区应急管理局：

你局上报的《德州市德城区肥城宏远建设有限公司“1.5”一般烧伤事故调查报告》已收悉，经区政府研究，现批复如下：

一、同意事故调查组对事故原因、责任、性质的分析和认定。

二、同意事故调查组对事故相关部门单位及有关人员的处理意见和建议，对责任单位的的行政处罚，由区应急管理局按照职责和权限落实。对其他责任单位的处理，依据事故调查报告由相关单位落实。

三、同意事故调查组提出的事故防范和整改措施建议，有关

单位要认真吸取事故教训，严格落实事故调查报告中提出的各项防范措施，并举一反三，推进安全生产工作，确保安全生产形势稳定。

德州市德城区人民政府

2024年10月21日

德城区人民政府办公室　　2024年10月21日印发

# 德州市德城区肥城宏远建设有限公司“1.5”一般烧伤事故调查报告

2023年1月5日，肥城宏远建设有限公司在德州实华化工有限公司施工期间发生一起烧伤事故，造成1人死亡，直接经济损失160余万元。

2023年5月4日，山东省安委办向德州市安委办下发《举报核查反馈意见书》，2023年5月5日，德州市安委办向德城区安委会下发了《关于落实省安办<举报核查反馈意见书>的函》。接到省市两级文件后，区委、区政府高度重视，2023年6月13日，德城区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区纪委监委、区总工会、区工信局、公安分局、天衢街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请区检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组于2023年10月9日向德城区人民政府提交了该事故调查报告。2023年10月23日，德城区人民政府对事故调查报告进行了批复。调查报告公布后，肥城宏远建设有限公司向事故调查组提交了《关于对德州实华化工1·5事故调查报告中事实与责任认定不实情况的反映函》，希望事故调查组能够根据其提供的新情况对事故进行补充调查。德城区人民政府本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，成立由区应急局牵头，区纪委监委、区总工会、区工信局、公安分局、天衢街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请区检察院派员参与事故调查工作，对该事故进行补充调查。

补充调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证等方式，对肥城宏远建设有限公司提供的新情况进行了全面核查后，在已公布的调查报告的基础上，补充了事故发生原因，重新认定了事故责任，补充了对有关责任人员和责任单位的处理建议。

## 一、基本情况

### （一）事故发生单位情况

1.肥城宏远建设有限公司（已于2023年2月更名为宏远润丰建设集团有限公司，以下仍用肥城宏远建设有限公司表述）。成立时间：2004年5月25日，法定代表人：徐胜刚，注册资本：壹亿元整。肥城宏远建设有限公司对德州实华化工有限公司项目主要负责人为王树家。注册地址：肥城市安站镇东陆房村，经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

2.德州实华化工有限公司。成立时间：2007年8月31日，法定代表人：孙红云，注册资本：陆亿伍仟万元整。注册地址：德城区天衢工业园实华南路6号，经营范围：氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸0.5万吨/年、次氯酸钠、氢气2万吨/年、双氧水(27.5%计)10万吨/年、双氧水(50%)3万吨/年生产、销售(有效期限、年产量以安全生产许可证为准)；普通货运。(以上范围在许可证有效期限内经营)。聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加

剂盐酸、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售;塑料门窗加工、销售;塑料制品销售(国家限制禁止类除外);货物及技术进出口业务;房屋租赁;煤炭经营;仅限对德州天衢工业园工业用热企业(不含民用采暖)实施集中供热(有效期限以许可证为准);生物质发电生产、销售;背压热电联产;气瓶检验。限分公司经营:工业盐加工、销售;岩盐开采;液体盐生产、销售;背压热电联产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)事故项目情况

事故项目为德州实华化工有限公司双氧水工段配置污水泵拆除工程。工程内容为“双氧水工段配制污水泵拆除(1类)。双氧水车间双氧水工段配制污水处理原有污水泵P501A、B因新污水处理已经无需使用两台泵,现需拆除退库:两台ISGR80-160B泵,两台7.5KW电机,DN80管道约35米拆除,并封堵管道接口(加法兰及盲板盖)。安装DN65管道3米,法兰2片,三通1个,材质304不锈钢。含一切机械费。”德州实华化工有限公司为该项目发包单位,肥城宏远建设有限公司为该项目承包单位。

肥城宏远建设有限公司施工人员于2022年9月26日拆除了原污水泵。2023年1月5日肥城宏远建设有限公司施工人员在进行DN65管道安装工作时发生了该起事故。

(三)事故发生地点情况

事故发生地点为双氧水工段污水池南端东侧。该污水池主要用于处理过氧化氢生产中产生的废水,污水池深4.6米,东西宽

6.4米，南北长9.45米。污水池整体采用钢筋混凝土结构，顶盖采用阻燃型轻质玻璃钢覆盖。污水池分南北两段，南段为污水池隔油段，上部油层挥发出来的可燃气体是此次火灾的主要物质。

（四）事故发生单位相关人员情况

1.付建侨，男，群众，肥城宏远建设有限公司员工，施工当日代替赵存智临时负责管理现场作业工作。

2.崔浩，男，群众，肥城宏远建设有限公司员工，负责施工现场电焊作业（已取得焊接和热切割作业证）。

3.赵存智，男，群众，肥城宏远建设有限公司员工，负责德州实华化工有限公司项目的施工工作。

4.王树家，男，群众，肥城宏远建设有限公司对德州实华化工有限公司项目的委托代理人。

5.周厂生，男，中共党员，原德州实华化工有限公司主要负责人总经理。

6.王月城，男，中共党员，原德州实华化工有限公司双氧水车间主任（兼任）。

7.张海伟，中共党员，原德州实华化工有限公司双氧水车间副主任，主持工作。

8.宿志宏，男，中共党员，德州实华化工有限公司双氧水车间工段长，事故发生项目发包方施工负责人。

## 二、事故发生经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年1月5日8时左右，肥城宏远建设有限公司带班长赵存智安排员工崔浩、付建侨到德州实华化工有限公司与德州实华化工有限公司项目施工负责人宿志宏对接进行双氧水车间污水泵拆除项目的剩余工作。付建侨、崔浩二人在未办理特殊作业相关手续的情况下进行电焊作业。16时30分左右，焊接产生的焊渣坠落过程中引燃了污水池挥发的可燃气体，将脚手架旁边的付建侨烧伤。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，崔浩随即拨打了120急救电话，驾车带付建侨赶往医院，在中途与120急救车相遇，17时左右，到达山东大学齐鲁医院德州医院进行抢救，19时左右，医生宣布付建侨因急性呼吸衰竭抢救无效死亡。1月7日，肥城宏远建设有限公司实华项目施工负责人赵存智与死者付建侨家属达成赔偿协议，赔偿款已赔付到位。

事故发生后，肥城宏远建设有限公司和德州实华化工有限公司均未向德城区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的部门汇报。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况：付建侨，男，[redacted]，肥城宏远建设有限公司员工，已在事故中死亡。

（二）直接经济损失：160余万元。

## 四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

付建侨、崔浩安全生产意识淡薄，在未办理特殊作业相关手续的前提下，开展电焊作业，现场安全防护措施不到位，付建侨被焊渣坠落过程中引燃的污水池挥发可燃气体烧伤。经医院抢救，因急性呼吸衰竭死亡。

2.间接原因

肥城宏远建设有限公司落实安全生产主体责任不到位，落实安全生产管理制度不到位，未按规定对员工进行安全生产教育培训和上岗作业前的安全生产教育培训，安全生产检查管理工作落实不到位，致使员工存在违章作业行为。

德州实华化工有限公司安全生产主体责任落实不到位，落实安全生产责任制不到位，对外来施工人员管理不到位，未按规定实施特殊作业，日常安全生产检查管理工作落实不到位，未能有效制止外来作业人员的违章作业。

（二）事故性质

经调查认定，德州市德城区肥城宏远建设有限公司“1.5”一般烧伤事故，是一起由外来施工人员违章作业引发的一般生产安全责任事故。肥城宏远建设有限公司、德州实华化工有限公司在事故发生后未及时向政府相关单位上报，事故调查组认定，该事故是一起生产安全瞒报事故。

**五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议**

（一）对责任人认定及处理建议

1. 付建侨，安全生产意识淡薄，在未办理特殊作业相关手续的前提下，开展电焊作业，现场安全防护措施不到位，对该起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2. 崔浩，安全生产意识淡薄，未认真辨识分析作业现场危害因素，造成作业时焊渣坠落过程中引燃污水池盖内的可燃气体，引发火灾导致事故的发生，对该起事故负有直接责任。建议由肥城宏远建设有限公司根据公司相关规定对崔浩进行严肃处理。

3. 赵存智，作为该项目的施工负责人，未履行安全生产责任制，对施工项目的安全管理不到位，致使施工人员存在违章作业情况，对该起事故负有直接领导责任。建议由肥城宏远建设有限公司根据公司相关规定对赵存智进行严肃处理。

4. 王树家，未按法定职责及公司安全生产责任制履行本单位安全管理责任，监督落实安全生产管理制度及安全生产教育培训工作落实不到位，导致事故的发生，对该起事故负有主要领导责任。建议德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其给予处2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。且在事故发生后，没有按照有关规定及时向德城区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的部门报告该起事故。建议由德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，对其给予处2022年年收入百分之六十罚款的行政处罚。建议由德城区应急管理局根据上述违法行为，合并给予其2022年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

5. 宿志宏，未严格落实公司安全生产责任制，对承包商作

业过程监督管理不到位，未能有效制止外来作业人员的违章作业。对该起事故负有管理责任。建议由德州实华化工有限公司根据公司相关规定对宿志宏进行严肃处理。

6.张海伟，中共党员，原双氧水车间副主任，主持工作，未严格落实安全生产责任制，贯彻执行安全生产规章制度不到位，致使外来施工作业和特殊作业管理不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议由德州实华化工有限公司根据公司相关规定对张海伟进行严肃处理。

7.王月城，中共党员，原双氧水车间主任，未严格落实安全生产规章制度和安全生产责任制，对事故发生负有直接管理责任。建议由德州实华化工有限公司根据公司相关规定对王月城进行严肃处理。

8.周厂生，中共党员，原德州实华化工有限公司主要负责人总经理，主持生产经营管理工作、全面负责安全生产工作。监督实施安全生产规章制度和全员安全生产责任制不彻底，没有监督落实施工作业和特殊作业管理要求，对该起事故负有主要领导责任。建议德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其处2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。且在事故发生后，没有按照有关规定及时向德城区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的部门报告该起事故，建议由德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，对其处2022年年收入百分之六十罚款的行政处罚。综上所述，建议由德城区应急管理局根据上述违法行为，合并对周厂生处2022年年收入百分之一

百罚款的行政处罚。

（二）对有关单位（部门）处理建议

1.肥城宏远建设有限公司：落实安全生产主体责任不到位，落实安全生产管理制度不到位，未按规定对员工进行安全生产教育培训和上岗作业前的安全生产教育培训，日常安全生产检查管理工作落实不到位，最终导致事故的发生，对该事故负有主体管理责任。建议由德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对该公司给予人民币89万元罚款的行政处罚，且在事故发生后，未向德城区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行上报，瞒报了该起事故。建议由德城区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，对该公司给予人民币110万元罚款的行政处罚。建议由德城区应急管理局根据上述违法行为，对该公司合并给予人民币199万元罚款的行政处罚。

2.德州实华化工有限公司：落实全员安全生产责任制不到位，落实安全生产规章制度不到位，外来施工作业管理混乱，对承包商管理不严格，对承包商作业过程缺少监督检查，未能及时制止和纠正违章行为，对该事故负有责任。建议由德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对该公司给予人民币89万元罚款的行政处罚。且在事故发生后，未向德城区应急管理局和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行上报，瞒报了该起事故。建议由德城区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，对该公司给予人民币110万元罚款的行政处罚。

综上所述，建议由德城区应急管理局根据上述违法行为，对德州实华化工有限公司合并给予人民币199万元罚款的行政处罚。

3.德城区天衢街道办事处：作为事故发生单位所在镇街，对辖区内企业监督检查频次少，监督检查工作落实不严格。建议责成德城区天衢街道办事处向德城区人民政府作出深刻书面检查。

4.德城区工业和信息化局、德城区应急管理局：分别作为行业主管部门和安全监管部门对天衢街道办事处监督指导力度小，对企业安全生产督导检查力度不够，安全监管工作需进一步加强。建议责成德城区工业和信息化局、德城区应急管理局分别向德城区人民政府作出深刻书面检查。

**六、事故防范和整改措施**

（一）全面落实企业安全生产主体责任。肥城宏远建设有限公司“1.5”一般烧伤事故相关单位要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业行为，加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，进一步排查整治各类安全隐患，防范各类安全事故发生。

（二）切实加强事故警示教育。各级各部门要强化事故警示教育，充分利用新闻媒介广泛开展宣传警示，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门及负有安全生产管理职责的部门要督促相关企业、单位落实安全生产主体责任，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处置方法，定期开展

有针对性的现场处置应急演练，确保发生紧急情况时能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。

（三）举一反三防范各类事故发生。各级各部门各单位要扎实开展安全生产隐患集中排查整治行动，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法加强各行业领域安全监管，加大执法检查力度，严厉打击非法违法行为；通过明查暗访、组织专家检查、企业自查、企业员工日常自查等方式和途径，全面彻底排查企业各类安全生产隐患和存在的各种安全突出问题，强化安全措施，堵塞安全漏洞，防范各类安全事故发生。

德州市德城区肥城宏远建设有限公司“1.5”

一般烧伤事故调查组

2024年10月16日