# 八步莲塘湖南行致电力工程有限公司 “11•10”一般高处坠落事故调查报告

2026-02-06 16:25 来源：八步区应急管理局


2025年11月10日14时许，湖南行致电力工程有限公司在开展10kV糖厂II线电杆组立导线架设的现场勘探工作过程中发生一起作业人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步莲塘湖南行致电力工程有限公司“11·10”一般高处坠落事故调查组。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步莲塘湖南行致电力工程有限公司“11·10”高处坠落事故是一起由于公司安全生产管理制度不健全，岗位履职不到位，现场安全管理不到位，安全生产教育和培训不到位，以及从业人员安全意识淡薄导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生经过及救援情况

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2025年11月10日，湖南行致电力工程有限公司对10kV糖厂II线电杆组立导线架设（贺州市八步区莲塘美仪村黎壁窝台区）开展施工前期现场勘探工作。当天7点许开始上班，施工管理员成x明负责组织安排工作内容，共有20多名作业人员，分成两个工班进行作业，作业内容是安装电表。12时许，成x明到达位于贺州市八步区八达东路36号（八步区第六实验中学附近）广西国丰粮油有限公司厂房附近施工现场，在车上等送电杆到来。13时许，电力工程技术员成x辉到达施工现场勘察线路走向和电杆位置情况，为第二天施工做准备。14时许，成x辉到该公司厂房墙角查看种杆位置是否影响其他线路，并叫来工人陈x君帮扶梯子。成x辉爬到梯子高度2-3米高处，仅停留一会，成x辉就从陈x君头上方向后仰掉到地面上。陈x君立即查看掉下来的成x辉情况，看到成x辉的嘴巴、鼻子出血，安全帽掉到一边，人已没有反应。至此，事故发生。

事故发生后，相距20米远在车上休息的成x明听到响声后，下车查看了成x辉伤势情况。14时14分许，成x明拨打“120”急救电话，怕造成二次伤害未对成x辉进行移动，陈x君在现场等候，并时不时叫喊一下成x辉，成x

明则到公路路口等候“120”救护车。14时23分许，“120”救护车到达事故现场，查看并了解情况后直接将伤者成x辉送往贺州市八步区人民医院，由两名工友随车前往，成x明自行开车前往医院。14时30分许，成x明向公司总经理李x鹏报告事故情况。接到报告后，李x鹏立即开车前往事故现场。贺州市八步区人民医院对伤者成x辉进行了初步检查，后经伤者工友要求将伤者成x辉转送至贺州市人民医院进一步救治。15时30分许，李x鹏赶到贺州市人民医院，进行了缴纳费用并配合医生对伤者成x辉进行各项检查。至此，救援工作结束。

**（二）事故现场情况**

**1.事故发生地点**

事故发生在贺州市八步区八达东路36号（八步区第六实验中学附近）广西国丰粮油有限公司厂房墙角。



（图1为事故现场复盘照片　事故地点：贺州市八步区

莲塘美仪村黎壁窝台区现场勘察点）

**2. 事故发生作业内容**

10kV糖厂II线电杆组立导线架设，对贺州市八步区莲塘美仪村黎壁窝台区进行施工前期现场勘察。

**3. 事故现场勘察情况**

根据事发后到现场查看，因该起事故为事后举报，接报后事故第一现场已不存，并安排项目相关人员现场指认并口述，记录如下：

事故发生位置：贺州市八步区莲塘美仪村黎壁窝台区某厂房靠路边墙角处。

使用工器具：竹梯，长度约为3.2m。

竹梯下端与墙体距离：约为0.9m。

当事人所处位置：爬升至竹梯2-3米处。



（图2 公司管理员指认事故现场）

**（三）人员伤亡情况**

该事故造成1人死亡。死者：成x辉，男，1973年01月29日出生，身份证号码：43032219730129xxxx，家庭住址：湖南省湘乡市壶天镇五一村。

## 二、事故发生原因

**（一）事故直接原因**

**成x辉：**安全意识淡薄，未规范佩戴安全帽，盲目爬升到竹梯2-3米较高位置，因双手缺少着力点，导致人员身体失衡发生后仰坠落到地面。以上是造成本次高处坠落事故的直接原因。

**（二）事故间接原因**

**湖南行致电力工程有限公司：**落实安全生产主体责任不到位。一是未建立健全公司安全生产规章制度和操作规程。事发前未建立《电力施工现场施工人员管理办法》，本办法施行日期为：2025年11月15日。二是安全生产管理人员履职不到位。公司法定代表人付x和，取得《安全生产考核合格证书》，职务为专职安全生产管理人员，实际从事公司后勤工作。李x鹏，公司总经理，取得《安全生产考核合格证书》，职务为专职安全生产管理人员，实际为兼职安全生产管理人员。2025年11月10日当天作业活动，施工现场未有安全生产管理员到场。三是安全生产教育培训不到位。未制定公司2025年度安全生产教育和培训计划，未按照规定组织开展安全生产教育和培训。四是未能及时发现并消除事故隐患。2025年11月10日成x辉登高作业（2-3米高处），现场缺少专职监护人，未能及时纠正成x辉未按照使用规则佩戴、使用安全帽。五是未按照相关规定编制《生产安全事故应急救援预案》，未制定2025年度应急演练计划，未定期组织开展应急演练活动。六是未及时、如实报告生产安全事故。2025年11月10日14时许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》[①]规定进行事故上报工作。

## 三、事故应急处置情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

湖南行致电力工程有限公司法定代表人认为公司注册地在湖南省湘乡市，伤者和公司主要负责人的户籍地为湖南省湘乡市壶天镇山坪村。2025年11月10日19时50分许，该公司法定代表人付x和向湘乡市壶天镇山坪村村委会报告了事故情况，请求其协助联系家属并参与后续协调相关事宜。伤者家属于11月10日23时许抵达贺州，该公司积极做好安抚工作。11月11日下午，壶天镇政府司法所和山坪村村委相关人员抵达贺州进行协调。11月13日03时42分贺州市人民医院宣布成x辉临床死亡。11月13日05时许，由壶天镇政府司法所和山坪村村委相关人员进行善后协调处置。

2025年12月2日9时19分许，12345政务服务便民热线平台接到群众电话举报事故情况。10时22分许，八步区应急管理局接到服务工单，编号：XT12025120400970，及时对投诉内容进行了核实工作。15时许，八步区应急管理局会同八步区发改局、莲塘镇政府相关人员到项目业主贺州市桂源水利电业有限公司了解情况，听取了施工单位湖南行致电力工程有限公司关于事故情况汇报，并到事故现场经施工单位负责人现场指认工作。

---

①《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

**（二）善后处理情况**

2025年11月13日，经湘乡市壶天镇人民调解委员会组织调解，湖南行致电力工程有限公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，死者成x辉于11月18日进行了火化。

四、事故单位情况

**施工单位：湖南行致电力工程有限公司**，《营业执照》统一社会信用代码：91430181MA4TC0E21T，注册资本：壹仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021年05月13日，法定代表人：付x和，住所：湖南湘乡经济开发区大将北路60号B栋902室，经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；水力发电；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电气设备修理；电力设施器材制造；电力设施器材销售；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；通信设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；发电机及发电机组制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D243343702，有效期至：2030年08月21日；《安全生产许可证》，编号：（湘）JZ安许证字[2021]005077，有效期：2025年01月05日至2028年01月04日。

五、相关单位情况

**1.项目业主：贺州市桂源水利电业有限公司**，注册资本：陆亿壹仟肆佰叁拾万陆仟肆佰圆整，类型：其他有限责任公司，成立日期：2008年02月20日，法定代表人：谢x锋，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼8、9楼，经营范围：许可经营项目：水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水、生活饮用水集中式供水（限分公司经营）；一般经营项目：电力投资开发；发电、供电、供水工程设备、材料配件销售，技术咨询服务；水利综合开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**2.合同关系：**2025年9月30日，贺州市桂源水利电业有限公司与湖南行致电力工程有限公司签订了《2025年度电网日常维护（抢修）辅助工框招采购合同》，合同编号：GYSJ-YJ-2025002。

2025年11月6日，贺州市桂源水利电业有限公司向湖南行致电力工程有限公司到八步区莲塘美仪村黎壁窝台区现场评估该公司是否能满足该项目用工需求。2025年11月12日，湖南行致电力工程有限公司回复贺州市桂源水利电业有限公司可以提供满足该项目辅助工需求并于当天到牛仔湾仓库协助领取相关材料。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理意见

**（一）对责任人处理建议（共2人）**

**1.成x辉（湖南行致电力工程有限公司电力工程技术员）：**安全意识淡薄，未规范佩戴安全帽，盲目爬升到竹梯2-3米较高位置，因双手缺少着力点，导致人员身体失衡发生后仰坠落到地面。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

**2.李x鹏（湖南行致电力工程有限公司总经理，兼职安全生产管理员）：**履行本公司安全生产工作职责不到位。一是未建立健全公司安全生产规章制度和操作规程。事发前未建立《电力施工现场施工人员管理办法》，该办法施行日期为：2025年11月15日。二是安全生产管理人员履职不到位。李x鹏，公司总经理，取得《安全生产考核合格证书》，职务为专职安全生产管理人员，实际为兼职安全生产管理人员。2025年11月10日当天作业活动，施工现场未有安全生产管理员到场。三是安全生产教育培训不到位。未制定有公司2025年度安全生产教育和培训计划，未按照规定组织开展安全生产教育和培训。四是未能及时发现并消除事故隐患。2025年11月10日成x辉登高作业（2-3米高处），现场缺少专职监护人，未能及时纠正成x辉未按照使用规则佩戴、使用安全帽。五是未按照相关规定编制《生产安全事故应急救援预案》，未制定2025年度应急演练计划，未定期组织开展应急演练活动。六是未及时、如实报告生产安全事故。2025年11月10日14时许事故发生后，公司主要负责人未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行事故上报工作。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

**（二）对责任单位处理建议（共1家）**

**湖南行致电力工程有限公司：**落实安全生产主体责任不到位。一是安全生产教育培训不到位。未制定有公司2025年度安全生产教育和培训计划，未按照规定组织开展安全生产教育和培训。二是未能及时发现并消除事故隐患。2025年11月10日当天作业活动，施工现场未有安全生产管理员到场。成x辉登高作业（2-3米高处），现场缺少专职监护人，未能及时纠正成x辉未按照使用规则佩戴、使用安全帽。三是未按照相关规定编制《生产安全事故应急救援预案》，未制定2025年度应急演练计划，未定期组织开展应急演练活动。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

**（一）湖南行致电力工程有限公司：**一是要深刻吸取“11·10”一般高处坠落事故教训，举一反三，加强安全生产管理工作； 二是要建立健全公司安全生产管理制度和操作规程，教育和督促从业人员严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程；三是加强从业人员安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，做好作业安全技术交底工作；三是要严格执行安全生产隐患排查治理工作，加强施工现场安全管理工作，危险作业严格执行审批和落实现场监护人员。四是要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。**贺州市桂源水利电业有限公司：**一是要加强项目施工安全生产管理工作，对外包项目要与施工单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；二是要加强施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行项目施工现场的安全检查，发现安全问题的，及时督促整改；三是对不履行合同安全要求、不落实安全措施的施工单位，要纳入失信企业管理名单。

**（二）莲塘镇政府**要落实安全生产属地管理责任有关工作要求，加强对辖区企业安全生产法律法规宣传，对辖区在建项目要督促施工单位严格落实安全生产主体责任，切实做好安全生产防范措施的落实。

**（三）各行业主管部门**要严格落实“管行业必须管安全”和区委、区政府对安全生产工作的要求，要加强行业领域在建项目的安全生产监督管理工作，依法行政和服务指导相结合，防范各类事故发生。

八步莲塘湖南行致电力工程有限公司

“11·10”高处坠落事故调查组

2026年1月28日

主办：贺州市八步区人民政府办公室 电话：0774-5282332

地址：广西壮族自治区贺州市向阳路1号

 桂公网安备 45110202000028号 桂ICP备20003892号 网站标识码：4511020005