索 引 号：000014349/2026-461316　　是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府　　发文日期：2026-04-08 11:49:26

名　　称：威宁自治县海边街道“8·10”道路交通运输事故调查报告

文　　号：

威宁自治县海边街道“8·10”道路交通运输事故调查报告

威宁自治县海边街道“8·10”道路交通运输事故调查报告

2023年8月10日23时08分,威宁县滨海大道4公里加100米岔天居酒店150米（小地名:海边街道天居酒店旁空地）处发一起道路交通运输事故,造成1人死亡。

事故发生后,威宁自治县公安交警大队接警后,立即安排人员赶赴现场组织事故救援,开展现场勘查,调查取证,妥善处置后工作,深刻吸取事故教训,加强道路交通监管力度,落实各项措施,严防类似事故再次发生。10月8日威宁自治县人民政府成了海边街道“8·10”道路交通运输事故调查组,开展事故深度调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等方式,查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直经济损失等情况；认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和人员的处理建议；分析了暴露出的突出问题和教训,提了事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

贵F17056重型自卸货车,车辆品牌型号:红岩牌CQ5256ZLJHXVG424L;车辆识别代号:LZFF25W41JD025962,发动机号:18A00234962,注册日期:2018年9月12日,投保公司:中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，交强险有效期止202年11月3日。机动车登记所有人:江某。

事故发生后经贵州中一司法鉴定,该车发生事故时,转向系统合格、制动系统合格，照明、信号装置合格。

（二）驾驶人基本情况

李某联,男,汉族,1989年03月25日出生,经全国公安交通管理综合信息平台查询:李某联持“C1”类机动车驾驶证,档案编号:52247001xxxx,贵F17056号重型自卸货车驾驶人。

（三）行人基本情况

杨某林,男,苗族,1974年05月05日出生。

（四）道路有关情况

事故现场位于威宁县滨海大道4公里加100米岔天居酒店150米（小地名:海边街道天居酒店旁空地）处。

二、事故发生经过及应急处置等情况

（一）事故发生经过

2023年8月10日23时08分，李某联驾驶贵F17056号重型自卸货车,在威宁县滨海大道4公里加100米岔天居酒店150（小地名:海边街道天居酒店旁空地）处倒车时,碾压行人杨某,导致行人杨某林死亡的道路交通事故。

（二）事故应急救援及善后处置情况

威宁自治县公安交警大队接警后,迅速赶到现场,开展事故救援、指挥疏导交通等工作,救援工作结束后,积极开展事故协工作。目前,死者杨某林已按照当地风俗妥善安埋。当地生产生活正常,社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

驾驶人李某联驾驶与驾驶证载明不相符合的贵F17056号重型自卸货车倒车时,未察明车后情况,未确认安全后倒车,导致驾驶的贵F17056号重型自卸货车碾压到躺卧在路外天居酒店旁空地上的杨某林。其违法行为及过错是导致此次事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定,本次道路交通运输事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人的处理建议

驾驶人李某联的违法行为及过错已违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款:“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条:“机动车倒车时，应当察明车后情况,确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、弯急、陡坡或隧道中倒车。”之规定。驾驶人李某联承担本次事故全部责任，建议移交公安机关依法追究责任。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训,切实强化安全生产红线意识。各乡镇（街道）、有关部门,特别是**海边街道**要深刻吸取本次道路交通事故教训,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神,强化属地管理责任和源头治理,认真研究事故预防和工作改进措施,坚决避免类似事故再次发生。

（二）**广泛开展道路交通安全宣传教育。**各乡镇（街道）和有关部门要按照各自职责,多形式、全方位广泛开展“知危险、会避险”专项道路交通安全宣传教育活动。加强督促驾驶人自觉遵守法律法规、保持安全自觉、文明规范行车；增强群众交通安全意识,提示广大驾乘人员严格遵守交通安全法规,提高交通参与者的安全责任意识和文明交通素质，营造“人人关交通安全、人人重视交通安全”的良好氛围,推动交通参与者自觉养成文明交通行为习惯。道路交通安全管理部门要加强道路交通安全法律、法规的宣传工作。

（三）交管部门要加强路检路查力度,并依法打击辖区内无牌无证车辆查处力度及超载等违法违规行为,杜绝类似事故再次发生。

威宁自治县一般道路交通运输事故调查组

2023年12月26日

上一篇： 威宁自治县云贵乡“9·07”道路交通运输事故调查报告

下一篇： 威宁自治县海边街道贵州工贸职业学院教学楼维修工程“7.1”一般物体打击事故调查报告

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

网上有害信息举报专区