兰州天润果蔬保鲜有限公司“5·28”一般生产安全事故调查报告

2025年5月28日12时10分许，位于永登县大同镇的兰州天润果蔬保鲜有限公司发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失80万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即做出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产工作，确保全县安全生产形势稳定。

为深刻吸取教训，查清事故原因，严肃追究责任，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2025年5月28日，县政府依法成立由县委常委、副县长任组长，县应急管理局局长为副组长，县公安、人社、工会等部门和单位相关工作人员组成的“兰州天润果蔬保鲜有限公司“5·28”一般生产安全事故调查组”（以下简称调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请相关行业领域专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和

责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露出的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：兰州天润果蔬保鲜有限公司“5·28”高处坠落事故是一起因作业人员违章高处作业，及现场安全管理不到位等原因造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰州天润果蔬保鲜有限公司，成立于2012年8月23日，统一社会信用代码：916201********11XN；法定代表人满某芳；注册资本壹仟伍佰万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地为甘肃省兰州市永登县大同镇***村；经营范围：果蔬收购、贮存及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故单位安全管理情况

兰州天润果蔬保鲜有限公司主要从事果蔬收购、贮存及销售。该公司法定代表人满某芳，未认真履行主要负责人和第一责任人职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作。办公室主任张某华负责公司日常安全管理工作，未认真履行本单位安全管理职责，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业，对施工现场巡查检查不力。公司虽然对维修作业人员进行了岗前风险告知但未进行专门的安全教育培训，未配备劳动防护用品，对作业现场安全管理不力。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 22 日，兰州天润果蔬保鲜有限公司办公室主任张某华安排临时维修作业人员施某鹏、鲁某、韩某鑫、鲁某四人到公司冷库进行大棚排水槽更换作业。5 月 28 日，施某鹏、鲁某、韩某鑫、鲁某四人早上 8 点左右开始正常维修工作，韩某鑫、鲁某负责在大棚顶棚上拆除旧的排水槽，施某鹏、鲁某负责焊接新的排水槽，直至当日中午 12 时 10 分许，韩某鑫从大棚东侧排水槽发生高处坠落。施某鹏立即拨打了 120 急救电话，韩某鑫经永登县人民医院医护人员现场诊断已无生命迹象，于 5 月 28 日 12 时 30 分左右死亡。

（四）事故现场情况

1. 事故地点区域位置图



图 1　事故发生地区域位置图

2. 事故现场图



图 2　事故发生现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡。

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	伤亡程度	工种
韩某鑫	男	汉族	59	永登柳树	初中	死亡	临时作业人员

表 1 伤亡人员基本情况表

2.事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失 80 万元，事故损失工作日：6000 日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 28 日 12 时 30 分许，永登县应急管理局接永登

县公安局报告后，立即向县委、县政府和市应急管理局进行书面报告。县委、县政府接报后高度重视，县政府分管领导第一时间组织县公安、应急、农业农村、卫健等部门和大同镇开展家属安抚和善后处置事宜。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，维修作业人员施某鹏看到后立即拨打了120急救电话，随后永登县人民医院医护人员到达现场抢救。

（三）医疗救治和善后情况

韩某鑫经永登县人民医院医护人员现场抢救无效于12时30分左右死亡。事故发生后，县公安、县应急等部门和大同镇人民政府迅速成立善后工作专班，事故单位和家属协商达成一致，最终赔付金额80万元。2025年5月28日，兰州天润果蔬保鲜有限公司与死者家属签订了赔偿协议，死者已妥善安葬，善后事宜得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，企业主动组织救援。接到事故报告后，永登县委、县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业是造成本起事故发生的直接原因。作业人员韩某鑫

未取得高处作业资格，在未佩戴安全帽和安全带的情况下在大棚顶部进行拆除排水槽作业，站位不当踩到彩钢板边缘，彩钢板无法承受其重量，产生应力集中现象后发生严重变形，作业人员从彩钢板变形边缘处发生坠落。

（二）间接原因分析

1.安全风险辨识和隐患治理不到位。兰州天润果蔬保鲜有限公司未采取措施发现并消除事故隐患，未提供并监督施工人员正确佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业。

2.安全教育培训不到位。兰州天润果蔬保鲜有限公司虽然对高处作业人员进行了风险告知但未对作业人员进行专门的安全教育培训。

3.违章作业制止不到位。兰州天润果蔬保鲜有限公司对维修作业现场疏于监管，在作业期间未及时制止、纠正作业人员违章作业行为，导致施工人员盲目实施危险作业。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

兰州天润果蔬保鲜有限公司。兰州天润果蔬保鲜有限公司在日常管理过程中，未认真履行企业安全生产主体责任，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业，且对维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任。

（二）有关监管单位

大同镇人民政府和县农业农村局未认真履行属地监管和行业监管职责，对大同镇辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致，组织隐患排查工作不全面，未及时督促消除隐患。

五、“一案四查”情况

1.主体责任落实情况

兰州天润果蔬保鲜有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业，且对维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任。

2.监管责任落实情况

大同镇人民政府和县农业农村局未认真履行属地监管和行业监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致。

3.重大决策部署贯彻落实情况

兰州天润果蔬保鲜有限公司安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出。在事故隐患排查方面制度措施不健全，隐患自查自改不及时。

4.生产安全事故发生的深层次问题

兰州天润果蔬保鲜有限公司此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理形同虚设，违规违章作业行为普遍存在，对作业人员审核监管不到位，现场管理混乱，对安全生产工作不重视。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.韩某鑫，维修作业人员，在高处作业过程中存在违章作业，未取得高处作业资格，未按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，未采取有效的自我防范措施，对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.张某华，兰州天润果蔬保鲜有限公司办公室主任，负责公司日常安全管理工作，未认真履行本单位安全管理职责，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业，对作业现场巡查检查不力，未对大棚排水槽维修作业采取监护措施，对作业现场危险因素未及时采取防范措施，对本起事故负管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[①]第二项、第五项、第六项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定，处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.满某芳，兰州天润果蔬保鲜有限公司法定代表人，全面负责本公司安全生产工作，未认真履行主要负责人和第一责任人职

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

② 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未组织落实隐患排查治理并及时消除事故隐患。对本起事故发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[③]、第二十一条[④]第三项、第五项，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[⑤]第一项之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.沈某东，大同镇人民政府副镇长，负责辖区内农业行业安全生产监督管理工作，对辖区农业企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议大同镇党委对其进行工作约谈。

5.聂某福，县农业农村局环保安全股股长，负责农业农村领域安全生产、消防等相关工作，对本行业领域企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议县农业农村局党组对其进行工作约谈。

---

③《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”

（二）对事故责任单位的处理建议

1.兰州天润果蔬保鲜有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，安排未取得高处作业资格的人员进行高处作业，且对维修作业疏于监管，未履行安全检查、督促整改安全问题等监督管理责任，对本起事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条⑥第一款、第三十条⑦第一款、第四十五条⑧，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⑨第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条⑩第二项之规定，给予人民币五十万元罚款的行政处罚。

---

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。”

⑧ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

⑩《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。”

2.大同人民政府和县农业农村局未认真履行属地监管和行业监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致。建议向县安委会作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训。兰州天润果蔬保鲜有限公司此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理形同虚设，违规违章作业行为普遍存在。行业监管部门和属地乡镇要深刻吸取事故教训，深入分析事故原因并研判安全生产形势，针对薄弱环节，明确管控措施，落实管控责任，形成安全生产监管合力，确保辖区内各行业领域安全生产。

（二）全面排查整改。兰州天润果蔬保鲜有限公司要深刻吸取事故教训，迅速开展事故举一反三和整改落实工作，严格依法履行安全生产主体责任，严格落实施工作业现场安全管理，针对施工作业过程中排查发现的安全风险及事故隐患，及时整改到位，落实防范措施，严防事故发生。

（三）加强监督检查。大同镇人民政府和县农业农村局要认真落实属地和行业安全监管职责，组织同类型企业开展警示教育，吸取事故血的教训，切实督促辖区内各类企业全面落实安全生产责任，健全安全生产管理制度，深化隐患排查治理，特别要加强临时用电、登高作业、动火作业、有限空间等危险作业的安全管理，着力解决安全生产薄弱问题，坚决杜绝类似事故再次发生。

兰州天润果蔬保鲜有限公司“5·28”

一般事故调查组

2025年6月11日