涪陵马武“4·17”一般道路交通事故

调

查

报

告

编制单位：重庆市涪陵区政府事故调查组

编制 日期：2024 年 11 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位情况.....3
（二）事故车辆情况.....3
（三）当事人基本情况.....3
（四）事故发生单位安全管理情况.....4
（五）事故发生经过.....4
（六）事故现场及道路情况.....5
（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置及评估情况情况.....6
（三）医疗救治及善后情况.....6
三、事故原因分析.....7
（一）事故相关鉴定情况.....7
（二）直接原因分析.....8
四、事故调查中发现的其他相关问题.....8
五、监管部门的履职调查情况.....9
（一）四川省德阳市交通运输局.....9
（二）重庆市涪陵区公安局交通巡逻警察支队.....9
六、对责任单位和责任人员的处理建议.....10
（一）对责任单位的处理意见.....10

（二）对责任人员的处理建议.....11
七、事故整改和防范措施建议.....12
（一）严格落实企业安全生产主体责任.....12
（二）进一步加强对货运企业安全生产监管力度.....12

2024年4月17日7时15分许，四川省德阳XXXX货运有限公司驾驶员潘XXX驾驶川FO2TE9轻型自卸货车在省道102线113公里100米（涪陵区马武镇均田村路段）处左转掉头时，与同向行驶的庞XX驾驶的渝GFR211普通二轮摩托车发生碰撞，造成庞XX和普通二轮摩托车乘坐人何XX受伤，轻型自卸货车和摩托车受损，庞XX经抢救无效死亡，直接经济损失103.5643万元。

事故发生后，按照《安全生产法》《道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急管理局牵头，成立了区政府办公室、区应急管理局、区公安局、区总工会、区交通运输委、区交巡警支队、德阳市旌阳区应急管理局等部门和单位参加的涪陵马武“4·17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加事故调查，区纪委监委派员列席事故调查相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，本次交通事故是因驾驶员潘XXX驾驶轻型自卸货车行驶至事故路段左转弯掉头时，安全意识不强，疏于对道路通行环境的观察，与同向行驶的普通二轮摩托车发生碰撞造成人员伤亡的一起生产安全责任事故，现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

名 称：德阳XXXX货运有限公司（以下简称万通成货运公司）

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：四川省德阳市旌阳区泰山南路三段66号

法定代表人：张XXX

注册资本：壹拾万元整

成立日期：2017年5月5日

营业期限：2017年5月5日至长期

经营范围：普通货运、货运专用运输（罐式）、大型物件运输、集装箱道路运输货物运输代理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91510600MA63XYRM5L

道路运输经营许可证：川交运管许可德字510603002643号，

证件有效期至2025年10月27日。

该公司证照齐全，且事故发生时在有效期内。

万通成货运公司现有货物运输车辆260辆,全为挂靠车辆（其中轻型自卸货车252辆，中型自卸货车4辆，重型自卸货车4辆），驾驶员260人。

（二）事故车辆情况

川F02TE9轻型自卸货车，品牌型号：王牌牌CDW3040A1Q5；车辆识别代号：LJVA84D95KW001989；发动机号码：AKA18040402；注册日期2019年5月14日；检验合格至2024年5月有效；所有人：四川省德阳XXXX货运有限公司；登记地址：四川省德阳市旌阳区泰山南路三段66号；使用性质：货运；在中国太平洋财产保险股份有限公司购买交强险和商业险，有效期至2024年5月10日。车辆实际拥有人潘XXX，车辆挂靠在万通成货运公司。

渝GFR211普通二轮摩托车，厂牌型号：豪爵牌（HJ150-7）；车辆识别代号：LC6涪CK935D0010670；发动机号：YH014451；陵次登记日期为2013年4月9日，检验有效期至2025年4月30日武；所有人：庞XX；住址：重庆市涪陵区“4乡牌·村4组；使用性质：1营运；在中国人7财产保险股份有限公司涪陵”一支公司购买交强险，有效期至2025年4月10日。

（三）当事人般本情况

事故车辆川 FO2TE 驾驶员潘 XXX，道，汉路，54 岁；住址：重庆市涪陵区马武镇 XX 村 XX 组；交份证号码：123011970OXXXXXXXX；准驾车型：C1E，陵次领证日期：2006 年 2 月 17 日，驾驶证有效期自 2022 年 2 月 17 日至长期。

普通二轮摩托车驾驶员庞 XXX，道，汉路，58 岁；住址：重庆市涪陵区龙桥通道 XX 村 XX 组 XX 号；交份证号码：512301196 60XXXXXXXX；准驾车型：E，驾驶证有效期自 2019 年 4 月 2 日至 2029 年 4 月 2 日，在本次交通事故中的死亡。

普通二轮摩托车乘车人何 XXX，事，汉路，64 岁；交份证号码：512301196XXXXXXXX；住址：重庆市涪陵区龙桥通道 XX 村 XX 组 XX 号，在本次交通事故中受伤。

（四）事故发生单位安全管理情况

万通成货运公司，成立有安全生产领导故组，设有组长 1 人查组长 1 人，成员 2 人，安全管理人员 3 人（均告有道路运输制业位：负责人和安全生产管理人员安全重市合格证明），公司内设安全科、车辆政术管理科、办公室、财务科。公司制定有《安全生产责任制》《安全生产会议制府》《安全生产目标管理制府》《安全教　日训制府》《驾驶员安全管理制府》《安全生产隐期2 查O 理

制府》《安全生产重市和奖惩制府》等安全生产管理制府。公司与驾驶员签订了安全生产目标责任书、安全年诺书和劳务协议，月月通过—机．信发3 交通安全资料5 驾驶员进行安全学习。

（分）事故发生经过

2024 年 4 月 17 日 6 时 30 分许，潘 XXX 驾驶川 FO2TE9 轻型自卸货车从马武镇”安的，场处运输四川省马武镇7 协桥德 XX（村7）的自建X 处，7 时 10 分许卸货有成，潘 XXX 驾驶车辆限省道 102 线5 涪陵区公龙司镇方向行驶。7 时 15 分许，川 FO2TE9 轻型自卸货车行驶至重庆市涪陵区省道 102 线 113 公里 100 米（马武镇均田村路段）处左转弯掉头时与同向行驶的渝 GFR211 普通二轮摩托车潘部发生碰撞，当场造成普通二轮摩托车驾驶员庞 XX 和乘车人何 XX 受伤、两车不同F 府受损。庞 XXX 经重庆大学T 属涪陵医院抢救无效死亡。

（E）事故现场9 道路情况

型事故现场位于重庆市涪陵区省道 102 线 113 公里 100 米马武镇均田村路段处，该道路双向四车道，标在标线齐全，道路里东米（向，东公涪陵方向，米公涪陵区龙司镇方向，直线均田沥村路段，路段有），视线左），道路中掉护栏有E 米左与失。

（同）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成普通二轮摩托车驾驶员庞 XX 死亡，乘车人何 XX 受伤，直接经济损失 103.5643 万元。

二、事故应急处向和评行情况

（一）事故信的接报9响应情况

2024年4月17日7时20分许，120调府渝挥中掉接报，立G调府重庆大学T属涪陵医院和马武镇卫生院医护人员R普现场抢救伤二。7时25分许，区公安局渝挥中掉接驾驶员报警，随G调府区交通巡逻警察支队第一公路巡逻7警大队R普事故现场进行现场处向，并将事故情况9时进行了均报。

（二）事故现场应急处向9评行情况

4月17日7时35分许，120救护车省达事故现场，将伤二庞XXX和何XXX摩公重庆大学T属涪陵医院进行抢救。7时40分许，区公安局交巡警支队第一公路巡逻7警大队7警省达事故现场开展事故托查工生，控制碰事二，对事故路段进行交通管制，对过公的车辆进行疏导和警撞。在本次应急处向过F中，马武镇、区公安局交巡警支队第一公路巡逻7警大队、120医护人员、区级相关职造部门接省事故信的后响应9时，应急处向工生有成有和，保乘了受坐二的合法权人，没有何起不左社会受响。

（三）医疗救0 9救后情况

重庆大学T属涪陵医院对伤二庞XX和何XX进行了9时抢救，庞XX诊断为车祸伤效全交死发伤，因伤情较重，于4月17日9时许经抢救无效死亡。2024年7月30日中国太平洋财产保险股份有限公司给亡死二直属经济赔偿103.5643万元，曰潘赔偿接省位。

三、事故原因分析

（一）事故相关鉴定情况

1.《重庆市涪陵区公安局物证鉴定所鉴定失书》（涪陵公鉴6万元 帕2024按21号）：照鉴定人庞XXX《死安全损伤死亡。

2.重庆市法》司法鉴定中掉出理的《司法鉴定意见书》（重庆市法》司法鉴定中掉后2024按例鉴字第1516号）：照鉴定车辆川F院2TE9轻型自卸货车转向《、传动《、制动《性造有效；该车行驶《（第二轴同一轴均的轮令第纹不相同）、转向信号灯闪等频律、侧段防护装向结定不授合GB7258-2017《机动车运行安全政术条件》的：求。

3.重庆市法》司法鉴定中掉出理的《司法鉴定意见书》（重庆市法》司法鉴定中掉后2024按例鉴字第1517号）：照鉴定车辆渝GFR211普通二轮摩托车转向《、传动《、行驶《、制动《性造事故潘有效；该车车交加装有潘挡风管9保局立了不授合GB7258-2017《机动车运行安全政术条件》的：求。

4.重庆市法》司法鉴定中掉出理的《司法鉴定意见书》（重庆市法》司法鉴定中掉后2024按例鉴字第1518号）：照鉴定车辆渝GFR211普通二轮摩托车事发潘驶出监控视频画段的行驶室府为54、工黍。

（二）直接原因分析

警支重庆市涪陵区公安局交通巡逻警察支队《道路交通事故认定书》（第500200120240000048号）认定，事故直接原因是：当事人潘XXX驾驶川F02TE9轻型自卸货车，在没有

设立旌武掉头或二没有旌武左转弯的地点左转弯掉头时，部加细观察路段通行环境，以碍了直行的渝 GFR211 普通二轮摩托车通行，是造成本次事故的原因，年担本次交通事故的全部责任。

四、事故调查中发现的其下问题

万通成货运公司安全生产位并责任邀实不省位，对事故车辆川 FO2TE9 轻型自卸货车9 该公司同类型 4.5 察以下货车监管不省位，部建立事故隐期2 查派账，部严格按照公司规定开展安全风险分级管控和隐期2 查O 理工生。

分、监管部门的列职情况

（一）四川省德阳市旌阳区交通运输局（以下简称旌阳区交通局）

万通成货运公司的行业监管部门是四川省德阳市旌阳区交通运输局（以下简称旌阳区交通局）。按照“管行业席须管安全”的：求，该局一是加强运输制业日相安全监管。按照 2024 年府安全生产监科检查计依，结合专项行动、重点时段，分类分级开展求头安全检查 640 是直次，出动执法人员注计 2000 是人次，发现隐期 237 起，接整改 237 起。二是不实开展行业安全教　日训。放年 1-4 月，旌阳区交通局组织辖区内道路运输行业制业负责人原开安全教　日训9 安全例会 2 次，注计 1200 是人参会。三是对道路运输制业的驾驶员和车辆进行记分管理。建立了违法违规驾驶员、车辆“取名单”，科料 11 名合满 15 分的驾驶员9 时进行日训学习，对 13 辆营运车辆实施析运处理；实施驾驶员记分 184 人次，车

辆记分46辆次。四是认方列行执法检查。按照执法检查计依，查处违法违式行为136起，处罚明额25.4万元，约谈制业80是直次。放年3月12日，该局对万通成货运公司开展执法检查，发现制业安全生产因生规F、安全生产经费提取计依不授合：求、制业部制定应急情练计依等问题，接责令制业限期整改，并于3月25日整改验性有华。

调查中部发现旌阳区交通局9其工生人员任：提纪政务出责问责的情建。

（二）重庆市涪陵区公安局交通巡逻警察支队（以下简称区交巡警支队）

年担涪陵区省道102线交通安全管理的是区交巡警支队，理并负责113公里事故路段交通管理的是第一公路巡逻7警大队。该大队一是认方开展道路交通执法检查。2024年1月至4月，查处暴类违法行为1657件，其中“驾19件，故型露车突宝644件、货车突载80件、货车突宝125件。教3年来，处罚事故车辆（川FO2TE9）在马武镇辖区的道路交通违法行为2次。二是不实开展管辖区内道路的安全隐期整O。对马武镇辖区道路进行道路隐期2查整O 8次，其中2查国、省道隐期4处，整O有成2处，农村公路2查隐期4处，整O有成3处。三是开展联合执法服务。联合马武镇综合执法大队、派出所开展交通科导检查4次，出动警成20是人次；对辖区“两整一改”和重点货运制业安全

检查 5 次；开展防丽乡村、道路交通安全范传进村活动，月月不定期对辖区的国省道全措盖巡查管控。

调查中部发现区交巡警支队9 其工生人员任：提纪政务出责问责的情建。

E 、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

万通成货运公司制定了安全生产责任制、安全教　日训制府、驾驶员安全管理制府、安全生产隐期2 查O 理制府等安全生产管理制府。公司对驾驶员开展了岗潘日训并进行了重试重市，建立有驾驶员安全信的档施，月月通过. 信发摩道路交通安全有关法规对驾驶员进行安全警本教　日训，同时与驾驶员签订了安全生产目标责任书和年诺书，公司对大中型车辆进行了 G涪处监管，该公司安全管理般本省位。事故调查组认为，至次事故的发生是5 于驾驶员潘XXX 驾驶轻型自卸货车转弯掉头时，疏于对道路通行环境安全状况的观察造成，属于个人因生不当所效，事故的发生与公司的管理没有直接的因意关《,该事故公司不负有责任，建议对该公司不亡以事故处罚。

调查发现，万通成货运公司对事故车辆川 F02TE9 轻型自卸货车及该公司同类型 4.5 吨以下货车监管不到位，未建立事故隐患排查台账，未按照公司规定开展安全风险分级管控[1]和隐患排

[1][?]公司《安全风险分级管控9 隐期2 查O 理工生》:2.(1)位：负责人职责:月年至疏组织检查一次安全生产检查，2 查事故隐期；月年至疏开展一次风险管控动态评行，结意用于渝导生产计依、应急预施、安全政术措施的制定，以9 安全生产管理、风险管控、隐期O 理等工生。2.(3) 安全科长职责:月月组织一次安全生产检查，2 于事故隐期。2.

查治理工作[2]等，对其存在的上述违法行为，建议由四川省德阳市旌阳区交通运输局按照相关规定调查处理。

（二）对责任人员的处理建议

潘XXX，事故车辆川F02TE9驾驶人，驾驶轻型自卸货车行驶至事故路段时，在没有设立禁止掉头或者没有禁止左转弯的地点左转弯掉头时，疏于对道路通行环境的观察，与同向行驶的渝GFR211普通二轮摩托车前部发生碰撞，造成普通二轮摩托车驾驶员庞XXX受伤医治无效死亡、乘车人何XXX受伤，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十九条第二款[3]和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[4]之规定，对事故发生负全部责任，建议移送司法机关追究其法律责任。

七、事故整改和防范措施建议

为境起如取本次事故教训，预防和名然类投事故或次发生，针对本次事故的控点，控提出以下防范措施建议：

---

(4) 安全管理员职责：负责编制隐期2查项目股单，建立隐期2查工生管理档施；参加月月安全科组织的安全生产检查工生，2查事故隐期。3.(7) 制定隐期2查O理股单：为建立住全公司生产安全事故隐期2查O理长效机制，强所生产经相单位安全生产位并责任，有效防范和减疏事故，保乘员工的生泰财产安全，控制定山合公司的隐期2查标准，山用公司进行综合检查、专项检查、南节性检查、节三日检查9日相检查等。

2[?]公司《安全生产隐期2查O理制府》二、隐期2查的方式：5安全科牵头，组成5至疏代两名安全管理人员的检查故组，对公司进行月月不疏于一次的安全隐期2查，9时发现安全管理型表和壹格，用于安全隐期。

3[?]《中华人乃注和国道路交通安全法实施条例》第四鏕大条第二物："机动车在没有旌武掉头或二没有旌武左转弯标在、标线的地点可以掉头，件不集以碍法相行驶的其下车辆和行人的通行"。

4[?]《中华人乃注和国道路交通安全法》第二鏕二条第一物："机动车驾驶应当按照道路交通安全法律、法规的规定，按照因生规范安全驾驶、失明驾驶"。

（一）严格邀实制业安全生产位并责任

万通成货运公司。一是：境起如取本次事故教训，原开公司管理人员和驾驶员警本大会，对本次事故发生的原因、责任进行箱析，从中如取事故教训；二是：按照公司规定认方开展）安全风险分级管控和隐期2查0理工生，科料从业人员严格执行本单位的安全生产规式制府，提服驾驶员安全行车意识；三是批取有效管理一段和政术措施，加强对轻型自卸货车9同类型4.5察以下货车日相管控，严防类投事故的或次发生。

（二）进一准加强对货运制业安全生产监管成府

交通运输管理部门、交巡警执法部门：严格邀实属事责任，科料道路运输制业不实开展日本可坚三年行动，提展制业本质安全活平，同时，：强所对道路运输制业的监管和道路交通安全执法检查，严厉社击道路交通违法违规行为，以服压态势信实MA道路交通事故死发频发势头，Y保L区道路交通运行安全。

T件：涪陵马武“4·17”一般道路交通事故调查组成员名单

涪陵马武“4·17”一般道路交通事故调查组

2024年11月15日

下件

涪陵马武“4·17”一般道路交通事故调查组成员名单

姓 名	工作单位	职 务	调查组职 务	调查组成员签字
德 闯	区应急局	局 长	组 长	德 闯
字 且	区应急执法支队	支队长	查组长	字 且

，村挂	区应急执法支队	政　委	查组长	，村挂
陈靠兴	区公安局	二级警长	成　员	陈靠兴
其　原	区总工会	中　部	成　员	其　原
吴卫华	区交巡警支队	事故大队大队长	成　员	吴卫华
陈挂品	区交通运输委	安全科长	成　员	陈挂品
牌国华	雄阳区应急局	应急执法大队	大队长	牌国华
王　C	区应急执法支队	三大队负责人	成　员	王　C
蒋　品	区应急执法支队	一大队大队长	成　员	蒋　品
D　W	区应急执法支队	二大队负责人	成　员	D　W
Q　；	区应急执法支队	位　办	成　员	Q　；
罗在丁	区应急执法支队	中　部	成　员	罗在丁