广　西
河池市　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县三只羊乡“4·9”一般道路交通事故调查报告

2020年4月9日，在三只羊乡西隆村可卜队路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立三只羊乡“4·9”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1.王**，男，汉族，46岁，家住广西凤山县******，驾驶证号:

45272**********，档案编号：4512******，准驾车型：C1D。，有效期止：2026年02月05日，交通方式：驾驶桂M74568号牌轻型栏板货车，联系电话：134******。

2.万*义，男，汉族，42岁，家住广西凤山县**********，居民身份证号：45272**********，交通方式：乘坐桂M74568号牌轻型栏板货车，联系电话：181******。

3.万*谷，男，汉族，46岁，家住广西凤山县**********，居民身份证号：45272**********，交通方式：乘坐桂M74568号牌轻型栏板货车，联系电话：180******。

4.易**，男，汉族，30岁，家住广西南丹县**********，居民身份证号：45272********，交通方式：乘坐桂M74568号牌轻型栏板货车，联系电话：150******

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂M74568号牌轻型栏板货车，车辆所有人：王**，所有人地址：广西凤山县*********，品牌型号：五菱牌LZW1******，车辆识别代码：LZW**********，发动机号：UDB******，初次登记日期：2014年01月09日，检验有效期止：2021年01月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县三只羊乡西隆村可卜屯路段，道路呈南北走向，南向道路往西隆村委方向，北向道路往可卜屯方向，机非混合道路，道路有效宽度为：295cm，该路段由北往南呈上坡路段，坡度为11.90°，水泥混凝土路面，发生事故时间为白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2020年04月09日13时50分左右，王**驾驶桂M74568号牌轻型栏板货车(载易**、万*义、万*谷)由西隆村可卜屯方向驶往西隆村村委方向，车辆行驶至（C081丁峒-鸡峒）西隆村可卜屯路段时车辆后溜坠落山谷(坠落前万*谷跳出车外未受伤)，造成万*义经抢救无效死亡，王**受伤，易**送医院检查及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2020年04月09日13时54分，都安瑶族自治县公安局交管大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：在西隆村村部附近的路段，有一辆柳微车(车牌不清)翻下路基约200米深的山崖，目前车内有一位司机和搭载两个人员，具体人员受伤情况不清楚，请派警处理。接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂M74568号牌轻型栏板货车，事故造成一人（桂M74568号牌轻型栏板货车乘员万*义）死亡，一人受伤(桂M74568号牌轻型栏板货车驾驶员王**)受伤。事故现场为原始现场，无变动，天气为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成万*义当场死亡，王**、易**受伤，直接经济损失2000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

王**驾驶机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是事故发生的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般生产经营性道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

王**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其过错行为是造成事故的根本原因；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，当事人王**负事故的全部责任，万*谷、万*义、易**无事故责任。

六、事故防范措施及建议

(一)强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县三只羊乡

“4·9”道路交通事故调查小组

2020年6月4日