滨海新区电城镇“11•22”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2025-02-12 来源：本网 浏览次数：264

2024年11月22日20时许，茂名滨海新区茂宏沙石场内发生一起车辆伤害事故，造成1人受伤，1车受损，直接经济损失约4万元

事故发生后，滨海新区党工委、管委会高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理认真做好相关善后工作，维护社会稳定。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区管委会成立了由区党工委委员、总工程师张有担任组长，区建设交通局、区政法信访局、区应急管理局、区工会、滨海交警中队以及电城镇人民政府的有关同志为成员的滨海新电城镇“11·22”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）对事故进行调查。

网站地图

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训和防范措施。

经调查认定，滨海新区电城镇“11·22”一般车辆伤害事故是一起因生产经营单位对卸料现场管理不到位，运输企业未制定货车卸货操作规程、安全生产教育和培训不到位以及司机卸货操作不当而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业、车辆及人员基本情况

1.企业基本情况

（1）茂名滨海新区茂宏沙石场，类型为个体工商户，经营者为杨某文，统一社会信用代码为924409******EJHM3W，经营场位于茂名市电白区电城镇海后寮仔村杨某文房屋，成立于2018年03月20日，经营范围为批发、零售：沙石、建筑材料。

（2）茂名滨海新区杨某丽货运部，类型为个体工商户，经营者为杨海丽，统一社会信用代码为924409******QDAC2H，经营所位于广东省茂名市电白县电城镇海茂麻茂村八队204号，成立于2017年06月23日，经营范围为道路货物运输（不含危险货物）。得《道路运输证》，证号为粤交运管茂字4409******2844号，车牌号码为粤K52787，吨（座）位为40吨，发证日期为2023年3月日，有效期至2026年3月21日。

2.车辆基本情况

粤K52787，车辆类型：重型半挂牵引车，使用性质：货运，核定载质量:40000KG，准牵引总质量40000KG，检验有效期至20年12月。车辆所有人:杨某丽，住址:电城海茂麻茂村人，机动车交通事故责任强制保险公司:中国人民财产保险股份有限公司茂名市公司，保险单号:PDZA2024******050751，机动车商业保险公司:中国人民财产保险股份有限公司茂名市分公司，保险号:PDAA2024******041531。

3.相关人员情况

（1）杨某文，男，36岁，系茂名滨海新区茂宏沙石场的经营者。

（2）杨某丽，男，41岁，系茂名滨海新区杨某丽货运部的经营者，粤K52787重型半挂牵引车的所有人。

（3）钟某，男，45岁，系粤K52787重型半挂牵引车的驾驶人，持有机动车驾驶证:A2，于事故中受伤。

（二）事故发生经过

2024年11月22日8时7分，杨某文在微信上联系钟某说需要一车沙。钟某回复杨某文说晚上拉一车沙到茂名滨海新区茂宏沙场。

2024年11月22日20时许，钟某驾驶粤K52787重型半挂牵引车从阳江市阳西县织篢农场蒲牌砖厂（阳江市骏骁环保建材有限司）装载沙石（无超载）前往茂名市电白区电城镇海后寮仔村杨某文房屋（茂名滨海新区茂宏沙石场）卸货。在卸货过程中，由于作不当，车辆发生右侧翻。司机钟某从驾驶位翻至副驾位置，导致头部受到撞击并流血。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人受伤。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情况
钟某	45岁	男	广东阳西	受伤

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约人民币4万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年11月22日20时许，杨某文到现场看到钟某昏迷在驾驶室内，便用铁锤砸开驾驶室的前挡风玻璃，将钟某救出并唤醒。

随后，滨海中队值班民警在接报后迅速赶赴现场处置，区应急管理局、爵山派出所等单位接报后均立即派人赶赴现场进行处置协调应急救援工作。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评估结论为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

钟某安全意识淡薄，卸货时疏忽大意、操作不当，最终导致车辆发生右侧翻。

（二）事故间接原因

1.茂名滨海新区茂宏沙石场对卸料现场管理不到位，未安排专人指挥卸料。

2.茂名滨海新区杨某丽货运部未制定货车装卸货操作规程，对钟某安全生产教育和培训不到位。

四、有关单位履职情况

（一）事故相关单位

1.茂名滨海新区茂宏沙石场，未建立本单位安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未制定本单位安全产教育和培训计划，未制定本单位的生产安全事故应急救援预案，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患。对卸料现场管理不到位，未安排专人指挥卸料。

2.茂名滨海新区杨某丽货运部，未建立本单位安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未制定本单位安生产教育和培训计划，未制定本单位的生产安全事故应急救援预案，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取

术、管理措施及时发现并消除事故隐患。雇佣钟某驾驶货车（粤K52787）运输沙，但未签订书面合同，对钟某安全生产教育和培训到位。

（二）有关监管部门

1.区建设交通局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，负责全区道路普通运输管理工作，指导、监督普通货物运输等安全管理。

在2024年以来，该局印发了《茂名滨海新区交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)》，联合有关部开展执法检查，共出动163人次，检查车辆482余量，立案总数102宗，包括扬撒、尺寸超限、货车非营、逃避超限检测等；开展源治理扬撒整治行动，联合市执法三科，共出动65人次，共查处涉嫌超限行驶车辆3宗；全面加大安全生产法治教育工作力度，联系市法三科组织召开安全生产法治教育专项会议，共出动5人次；督促企业按要求每月开展消防安全、违章作业整治、劳保用品使用等专培训，培训人数超过900人次。

综上，事故调查组认为区建设交通局已依法履行职责。

2.区应急管理局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，依法指导、监督建材、机械、轻工、纺织、草、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准。

在2024年以来，该局印发《茂名滨海新区工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，组织对粉尘涉爆、有限间、动火等危险作业开展排查整治，聚焦重点时间段，指导全区重点工贸企业复工复产，持续开展工贸企业排查整治。共检查商贸业生产经营单位24家次，排查出隐患68项，均已责令企业按要求完成整改，对存在重大事故隐患的企业作出行政处罚2宗。

综上，事故调查组认为区应急管理局已依法履行职责。

（三）地方政府

电城镇人民政府，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，依据安全生产法律法规规定，严格落实有关工作的属地安全监管职责；指导、督促辖区职权管辖范围企业完善安全生产管理机构和各项管理制度，落实安全生产责任制，推动企业实行安全生产标准化和安全文化建设，落实安全生产训制度等，组织开展生产安全事故隐患排查整治工作。

作为属地监管政府，该镇基本每月召开党委会议及时传达上级有关会议精神，研究部署辖区内安全生产工作，修订《电城镇党班子成员安全生产工作职责》《电城镇部门安全生产工作职责》《电城镇镇村干部安全生产工作职责》，明确各班子成员安全生产作责任以及各村（居、渔）委会和镇机关各部门安全生产职责。2024年以来，开展零售业专项检查，检查零售业30多家，排查隐患多处，100%闭环整改。

综上，事故调查组认为电城镇人民政府已依法履行职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

钟某安全意识淡薄，卸货时操作不当导致事故发生，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.茂名滨海新区茂宏沙石场，对卸料现场管理不到位，未安排专人指挥卸料，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依《安全生产法》相关规定，对其实施行政处罚。

2.茂名滨海新区杨某丽货运部，未制定货车装卸货操作规程，雇佣钟某驾驶货车（粤K52787）运输沙，但未签订书面合同，对某安全生产教育和培训不到位，对事故发生负有责任。建议由区建设交通局依法依规对其处理。

六、事故整改和防范措施

（一）企业必须加大对内部驾驶员的培训与管理力度。一是落实企业安全生产责任制强化安全意识。运输企业要建立健全安全产责任制，明确企业各级管理人员和驾驶员的安全职责，将安全责任落实到每个岗位和每个人，对安全责任不落实、发生安全事故部门和个人进行严肃问责。另外企业要加强对驾驶员和车辆的日常安全监督检查，建立安全检查台账，对发现的问题要及时完成改，同时定期对企业的安全管理工作进行自查自纠，不断完善安全管理制度和措施。**二是**定期组织驾驶员参加安全培训课程，深入

习交通法规、安全知识等内容，通过案例分析、警示教育等方式，让驾驶员深刻认识到违规操作的严重后果，增强安全意识。另外开展驾驶技能培训和制定严格的驾驶员行为规范，提高驾驶员在复杂路况下的操作能力和应急反应能力。

（二）广泛开展交通安全宣传。相关公安交警部门要切实加大宣传教育力度，深化交通安全宣传“八进”工作，开展交通安全讲“百千万”活动，加强农村群众、外来务工人员重点群体宣传教育，开展交通安全进驾校活动，做到精准靶向宣传。另外还可以过电视、广播、网络等媒体，广泛宣传交通安全知识和车辆侧翻事故的防范措施，提高公众的交通安全意识和自我保护能力，鼓励众积极参与交通安全监督，举报交通违法行为。

分享到：

适老化
无障碍服务
机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332