“5•29”　　车辆伤害事故调查报告

2021-09-18 17:50　　来源：邕宁区应急管理局

广西粤恒再生资源有限公司“5·29”

车辆伤害事故调查报告

2021年5月29日9时6分左右，在南宁市邕宁区五象大道利福路口粤恒铁场内发生一起车辆伤害事故，造成一人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政法委、公安分局、市场监督管理局、经信局、人社局、总位人员组成了“广西粤恒再生资源有限公司“5·29”车辆伤害事故调查领导小组”（以下简称调查组）。事故调查组经过调查取证，查明了事了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

相关单位基本情况

企业名称：广西粤恒再生资源有限公司（以下简称粤恒铁场），统一社会信用代码：91450100MA5P4D7E58;类型：有限责任公司(自然人谢增威;注册资本：300万;成立日期：2019年10月18日;营业期限至长期;登记机关：南宁市行政审批局;核准日期：2019年10月18日;登记状册）;住所：南宁市良庆区良庆镇绿绕村绿联坡8队高铁桥旁；经营范围：再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门开发；国内货运代理；销售：集装箱房、机械设备、机电产品、五金交电、日用百货、电线电缆、消防设备、环保设备(除国家专控产品)、电计算机软硬件、数码产品(除国家专控产品)、家用电器、建筑材料(除危险化学品)、通信设备；电脑图文设计；搬运服务(除道路运输)；室内营)；场地出租；房地产开发(凭资质证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故发生经过

2021年5月29日上午9时6分左右，粤恒铁场主要负责人谢增威的父亲谢高桂从铁场办公室返回大门旁边的生活区，经过铁场废铁堆放区的叉车突然向左侧翻，谢高桂被叉车顶棚压在下方。谢增威的妻子黄美玲在办公室听到声响出去查看情况后，跑进屋内叫谢增威和附近工人车，谢增威遂驾驶挖掘机操作抓铁夹抓起叉车叉臂将叉车抬起，同时救出谢高桂。货车司机吉欢祥拨打120，并于铁场正门外的道路旁等候。9高桂后经抢救无效死亡。

三、事故救援情况

事故发生后，铁场主要负责人谢增威及妻子黄美玲等人对谢高桂进行救援，120到达后继续进行抢救。

城区应急管理局接事故报告后，立即组织事故调查人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。同时安抚死者家属，稳定稳定问题。

四、事故现场勘验及有关人员情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于南宁市邕宁区五象大道利福路口粤恒铁场正门北侧10米处。当天天气晴朗，光线充足。事故叉车位于废铁堆放区旁，底层起伏不平稳，叉车向左侧侧翻，货叉升起高度约2米。作业现场未设置安全警示标志和安全管理制度。







（二）事故相关人员信息

（1）谢高桂，男，54岁，广东云浮市郁南县人，系广西粤恒再生资源有限公司主要负责人谢增威的父亲，负责帮谢增威照看小孩和日常

（2）谢增威，男，33岁，广东云浮市郁南县人，系广西粤恒再生资源有限公司主要负责人、个人经营投资人，负责全面工作。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

谢高桂在经过废铁堆放区的过程中，头部被侧翻的叉车驾驶室顶棚压在下方，后经抢救无效死亡。

（二）生产安全事故的定义

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条和原国家安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》相关规定，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。

（三）生产经营活动的定义

根据原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）第二条由和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有

（四）事故的性质

经查，谢高桂作为谢增威的父亲，平时负责照看谢增威的小孩和日常饮食生活，未参与粤恒铁场的生产经营活动，与粤恒铁场无雇佣关处于停放非运行状态，谢高桂经过废铁堆放区返回生活区的行为，未开展生产经营活动，不属于粤恒铁场生产经营环节。

调查组综合上述情况分析，认定广西粤恒再生资源有限公司“5·29”车辆伤害事故是一起**非生产安全事故**。

六、事故防范和整改措施

谢增威要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，落实企业主要负责人主体责任，提高安全生产意识，加强现场安全生产防护，认真组织开展安全隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

城区市场监督管理局要加大对企业特种设备和经营场所实地核查检查力度，督促企业落实主体责任、做好特种设备安全教育培训工作，一致和特种设备使用过程中违法违规行为，严防事故发生。

城区经信局要加大对回收再生资源企业审查力度，排查城区内资源回收再生企业，督促企业整改隐患，对不符合安全生产要求的企业及

广西粤恒再生资源有限公司“5·29”

车辆伤害事故调查领导小组

2021年7月29日