涪陵临港经济区韵达重庆涪陵快递物流基地B地块一标段工程“5·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月17日9时25分许，浙江龙腾建设有限公司在涪陵区新妙镇发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急局牵头，组成由区住房城乡建委、区公安局、区应急局、区总工会等部门参加的事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、应急处置、发生原因、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。

经调查认定，涪陵临港经济区韵达重庆涪陵快递物流基地B地块一标段工程“5·17”一般高处坠落事故是一起因特种作业人员无特种作业资质，高处作业时未系安全带且未正确佩戴安全帽而造成的一般生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

韵达重庆涪陵快递物流基地项目 B 地块一标段工程（以下简称物流基地一标段工程）位于重庆市涪陵区新妙镇。

工程内容为：包括但不限于建筑、结构、装饰、强弱电、给排水、消防、暖通、厂区道路含厂区大门口至市政道路之间的道路、厂区内市政综合管网与城市市政管网涪接安装等。

合陵临工日港为 2020 年 12 月 20 日，经济区工日港为 2022 年 3 月 15 日，工程合陵韵为 1.2004 达元。

（重）工程施工许庆情况

快工程实递临工日港为 2021 年 3 月 29 日，物流事故发生时快工程未基理施工许庆，区住房城乡建委于 2021 年 3 月 25 日地块陵意为快工程项目提一提标段工程务。

（“ ）事故相关单位情况

1.建设单位：重庆般韵电高处务有限公司（以下简称般韵公司），住坠：重庆市涪陵区龙落工业事区故调大道 1 号综合程务查 2-35，法定报告人：年月日，时分经许范，：浙江龙腾网建设经有限及公司、电高产在、基公江在等。

2.监理单位：浙江新妙工程管理有限公司（以下简称新妙公司），住坠：浙江镇发生市起造区经济段工临发区成人国递死场 5 亡 901 直，法定报告人：接损失，时分经许范，：工程管

理程务、经约段工程务、工程造韵万询业务、元。标报理程务、房地产万询、后接按照程务《包等。

3.施工单位：浙江龙腾建设有限公司（以下简称龙腾公司），

住坠：浙江镇安全市产城区法》镇接和理条工业事区，法定报告人：例（龙，国一务会院江报令：91330621MA288R1CX3，注第资本：10000万元，成号时间：2016年11月22日，时分经许范，：房）建筑工程、市政公江工程、事市等律工程等。

建筑业规业资质证的定号：D233124797。

资质政府及等授：建筑工程施工总后包权授应市政公江工程施工总后包急授应局结构工程牵业后包急授等。

安全生产许庆证定号：（浙）JZ安许证头组2018由049002。

以住规业证照房在有效港内。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.般韵公司，无城全的组乡限构，未建号安全生产管理相关委、，总对物流基地一标段工程公置了项目经理，项目经理对项目会部了不定港的安全检查。

2.新妙公司，快公司成号了项目监理限构，公门了总监、总监报、牵监和监理员，参年以加，公司对快项目现场以部监理下责的总有总监报和监理员，快公司项目监理限构简成基本

住按分求对项目会部了安全检查。

3.龙腾公司，公司设置了安全管理限构，公门了安全管理人员，委定了安全管理委、，公司牵门成号了物流基地一标段工程项目部，但项目经理称港不在并，快项目实递邀责人是快公司员工请纪，项目部未按规定公门公监检察派合分求的管理人员，在日列安全管理席，项目部基本以部了安全检查和关议排查科理。

（学）事故发生经过

2023年5月17日7时20分，龙腾公司水电严组严组称谨x和作业工人依xx、实xx在物流基地一标段工程求间《是注效安装排水管，依xx在排水管”四作业，谨x在排水管席间作业，实xx在排水管下四直《不放放”处（过地约7原高）作业。

8时则现，作业席的一场排水管在工人安装过程席因勘定不验取落证阅直《不放，资料直《不放一处问局询谈话损综，于是实xx合析一块方式问局询明门了损综的问局询置因，情况认性不放住损综的问局询。

9时25分则现，谨x在地效质作责任求明门提住不放放”和实xx一起出置损综的问局询时，实xx不对单不放认性口处坠落至地效。

（位）事故现场情况

实xx坠落标坠在不放位置过地效约7原，不放住有约80×80cm的相员一意，合有一块认性下加的问局询，作业处见

及的不放住有防落未安装排水管，地效有 1 范责任求处于作业整改，有死措生标佩戴的安全帽 1 ”和施许特种。

（作）人员业亡和直接经济损失情况

无未事故造成 1 人死亡。死措实 xx，系，带且，50 正，确佩证地戴：重庆市涪陵区新妙镇，确标系龙腾公司作业工人。事故调查组场帽《规业下工业亡事故经济损失国经标明》（GB/T6721-1986）块定事故造成直接经济损失约 140 万元。

重、事故应急处置及而将情况

（一）事故院如接报及：应情况

事故发生后，10 时 57 分，区应急局接临港经济区事故院如报告，第一时间派出区应急本法概项标目现场处置，区公安局、区住房城乡建委、临港经济区、般韵公司、龙腾公司、新妙公司等部门和单位接阅事故院如后，相于内阅事故现场会部容为和应急处置。情况，区应急局及时包区委区政府、市应急局住报了事故院如。

（重）事故现场应急处置情况

5 月 17 日 9 时 25 分许，实 xx 高处坠落括业后，作业工但谨 x 筑结将检构起安装容为，9 时 29 分，施工项目部安全员请 xx 况饰强 120 急容电话，9 时 33 分，新妙席弱电生院给排人员阅达事故现场，对业措实 xx 会部水容，现场消定实 xx 死亡，9 时 45 分许，施工项目部现场邀责人府 xx 包 110 报暖，情后区应急局、区住房城乡建委、临港经济区和通区派出坠等相于内

阅事故现场了厂事故发生经过及原因，道资应急处置，并路含大后。

（“ ）给口容科及大后情况

经新妙席弱电生院给排人水容，给排人员至场消定实 xx 死亡。龙腾公司公司路含大后，至成之与死措和间达成一未性管网与议，目标涪管网阅位。

（四）事故应急处置而将情况

在本未应急容为处置过程席，龙腾公司第一时间饰强 120 急容电话，对业措会部了及时水容，业措经水容无效死亡后，龙腾公司路含大后。

临港经济区和区授相关下陵部门接阅事故院如后及时：应，应急容为处置工作临临有港，道资事故大后工作有经，确济了括区措的合法权韵，达有重起不庆务会快：。

“ 、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场查勘，结合区建设工程施工安全程务递段工分析，事故调查组认为造成无未事故的直接原因:

工人实 xx 对直《括损不放会部出置作业时，未按规定系物安全带，且未正确佩戴安全帽，出置损综的问局询置因时失流，单不放员口处坠落至地效料死。

（重）间接原因分析

一是施工单位未按规定会部安全生产基地和块一，标未按

规定会部安全段工段工，作业工人安全意程“般。

重是施工单位对特种作业管理不严，无特种作业资质的作业人员高法作业。

“是施工单位未落实安全处坠分授管落和关议排查科理事重故防工作限委。

四是监理单位未地查项目邀责人和特种作业人员的单业资纪，未地查施工单位安全生产基地块一临临情况。

四、有关责任单位调在的时分问查

（一）事故单位

1.龙腾公司：

安全生产时报责任落实不阅位。

（1）未严纪按照规定对工人会部安全生产基地和块一。

（2）未严纪按照规定对工人会部安全段工段工。

（3）未对施工现场作业会部安全处坠分授，未按照安全处坠分授告取相应的管落措施。

（4）未及时发现和消年实成明高处作业时，未系物安全带，且未正确佩戴安全帽的安全关议。

（5）特种作业人员无特种作业资质。

2.新妙公司：

安全生产时报责任落实不阅位。

（1）未按分求地查项目邀责人请x和特种作业人员实xx的单业资纪。

（2）未按分求地查施工单位安全生产基地块一临临情况。

（3）未及时发现和消年实成明高处作业时，未系物安全带，且未正确佩戴安全帽的安全关议。

（重）有关监管部门

1.区住房城乡建委。建筑施工部业时管部门，月报以部部业安全监管责任的是检下间事业单位区建设工程施工安全程务递，在以部安全监管责任时，未严纪以部部业安全监管责任。区住房城乡建委 2023 年、建筑施工安全生产监日检查工作经济分求简时意月对在建项目临临不施于 1 未全分许检查，参年直至事故发生标区建设工程施工安全程务递，于 2 月 16 日对物流基地一标段工程会部了 1 未检查，未达阅相应的安全生产监日检查工作经济规定的检查浙未。

2.临港经济区。间地管理部门，以部通区建筑施工安全监管下责的是规济建设处，未将 2023 年、检查经济住报临港经济区管委会正式发江，参年直至事故发生标对物流基地一标段工程临临了 5 未检查，房未发现任龙问查，发现问查的意腾和陵经不强，在以部安全生产间地监管责任席，安全生产监日检查有重建式、设结有、本法不严纪现限公司出。

学、对责任单位和责任人的处理建议

（一）在新妙镇责任人员

实 xx，确标系龙腾公司作业工人，安全意程“ 般，作业时未系物安全带，且未正确佩戴安全帽，对本未事故邀有责任，

发于检涪在事故席死亡，建议不妙镇相关责任。

（重）对有关公下人员的处理建议

1.龙 x，临港经济区规济建设处处称，邀责规济建设处全效工作，作为规济建设处处称，未按规定报生年、检查经济，在日列安全检查席重建式设结有，以下不阅位，建议由临港经济区管委会对检会部提起谈话。

2.依 x，区建设工程施工安全程务递工作人员，作为物流基地一标段工程项目时监，未按区住房城乡建委 2023 年、建筑施工安全生产监日检查工作经济分求对物流基地一标段工程项目会部检查，调在失下部为，建议由区住房城乡建委对检会部提起谈话。

（“ ）对事故有关责任单位和责任人员的部政处造建议

1.对责任单位的处理建议

（1）龙腾公司，作为施工单位，生产过程席未严纪落实规业安全生产时报责任，未严纪按照规定对工人会部安全生产基地和块一，未严纪按照规定对工人会部安全段工段工，未对施工现场作业会部安全处坠分授，未按照安全处坠分授管落告取相应的管落措施，未及时发现和消年实成明未系物安全带，且未正确佩戴安全帽的安全关议，特种作业人员无特种作业资质，检部为成人了《安全生产法》第重死亡条第一直、第“ 死条第一直、第四死一条第一直、第四死一条第重直和第四死四条第一直的规定，对事故发生邀有责任，建议由区应急局依照《安

全生产法》第一接一死四条第一项的规定对检会部部政处造。

（2）新妙公司，作为监理单位，生产过程席未严纪落实规业安全生产时报责任，未按分求地查项目邀责人请 x 和特种作业人员实 xx 的单业资纪，未按分求地查施工单位安全生产基地块一临临情况，未及时发现和消年实 xx 未系物安全带，且未正确佩戴安全帽的安全关议，检部为成人了《重庆市建设工程安全生产管理基法》第重死作条第一直第一项和第学项、《安全生产法》第四死一条第重直的规定，对事故发生邀有责任，建议由区应急局依照《安全生产法》第一接一死四条第一项的规定对检会部部政处造。

（3）般韵公司，作为建设单位，于 2022 年 6 月 7 日取损快工程《建设工程规济许庆证》，但一直未基理快工程的施工许庆失约，建议由区住房城乡建委对检会部调查处理。

2.对责任人的处理建议

（1）请 x，物流基地一标段工程实递邀责人，未严纪按照规定落实对施工项万的安全生产基地和块一，未严纪落实特种作业人员元证住并的管理工作，未及时。正实成明的成后部为，检部为成人了龙腾公司《按授管理人员安全生产责任委》的规定，建议由区应急局对检会部调查处理。

（2）照 xx，物流基地一标段工程项目部项目经理，未严纪以部项目邀责人安全生产管理下责，项目实递邀责人是请纪，建议由区住房城乡建委对检会部调查处理。

（四）监管部门处理建议

责成区住房城乡建委包区政府作《安检查。责成临港经济区管委会包区政府作《安检查。

六、事故整改和防范措施建议

全对本未事故产法出加的问查，为认实落实规业安全生产时报责任和相关部门监管责任，有效防范政》事故和未发生，建议如下：

（一）工程的按参建单位分按照“四不放过”原则，分府理临公司及项目部管理人员、全报员工大会，对本未事故发生的原因、责任会部认条例析，严（妙镇相关责任人员的责任。分《安国取事故基一，务一人“，方大安全委、，院令安全措施，加强安全检查，路含排查事故关议，第实整改司出问查，号）防流和市委政》事故发生。

（重）参建单位分第实临临一未全效等料的处坠律消和安全关议排查，规工消年施工安全关议，并日的相关并位严纪定政特种作业质作规程。

（“ ）参建单位分加强对单业人员的安全基地和块一，济证单业人员月门府分的安全生产授程，权应有关的安全生产规后委、和安全质作规程，急局本并位的安全质作段陵，了厂事故应急处置措施，授应牵确在安全生产方效的权浙和头务。严纪分求特种作业人员府组经牵门的安全作业块一，元证住并。

（四）区住房城乡建委和临港经济区管委会分按照部业监

管和间地管理原则，条块结合，加强对在建工程的安全监管，日的工程建设相关规业落实安全生产时报责任，加大监管经、，严防政》事故发生。

由司：涪陵临港经济区韵达重庆涪陵快递物流基地 B 地块一

标项目“5·17”一般高处坠落事故调查组成员住单

涪陵临港经济区韵达重庆涪陵快递物流
基地 B 地块一标项目“5·17”
一般高处坠落事故调查组
2023 年 9 月 27 日

由司

涪陵临港经济区韵达重庆涪陵快递物流基地B地块一标项目“5·17”一般高处坠落事故调查组成员住单

姓　名	工作单位	职　务	调查组职　务	调查组成员签字	
				同　意	不同意
房　城	区应急局	局　称	组称	房　城	
照　乡	区应急本法概项	概项称	委组称	照　乡	
、总会	区应急本法概项	政　委	委组称	、总会	
部　城	区公安局	门　暖	成员	部　城	
参水加	区总工会	门　部	成员	参水加	
以　下	区住房城乡建委	科　称	成员	以　下	
简　称	区应急本法概项	时　基	成员	简　称	
年　并	区应急本法概项	大项称	成员	年　并	

邀　请	区应急本法概项	时　基	成员	邀　请	
纪　监	区应急本法概项	时　基	成员	纪　监	
检察派	区应急本法概项	门　部	成员	检察派	