[索 引 号]	11500235747452371C/2022-00189	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	关于云阳县江龙高速垭口湾“4·9”车辆侧翻事故的调查报告	
[发文字号]		[

2022年4月9日13时15分左右，云阳县龙角镇五龙社区江龙高速垭口湾施工

按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，县人民政府成立位派人参加组成的事故调查组，对本次事故进行调查。调查组通过现场勘查、询因、性质、人员伤亡和财产损失情况，提出了对有关责任人的处理意见和事故防

一、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2022年4月9日，张*驾驶牌照为渝BU**16重型特殊结构货车从江龙高速龙时15分左右，该车行驶至龙角镇五龙社区江龙高速垭口湾施工便道时侧翻至坎下

（二）事故善后处理情况。

事故发生后，县应急局、县交巡警大队、龙角镇等相关单位赶到事故现场实