株洲市荷塘区人民政府

株洲市荷塘区人民政府
关于对《荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故调查报告（送审稿）》的批复

株洲市荷塘区政府“11·9”事故调查组：

2025年11月9日16时许，荷塘区月塘街道石子湖公园南侧彩沙儿童游乐世界发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，2025年11月11日株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定成立了“11·9”一般其他伤害事故调查组，事故调查组通过现场勘验、询问有关证人、调取相关证据，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，形成了全面详实、客观准确的事故调查报告。

2025年1月9日，事故调查组申请株洲市荷塘区人民政府审核《荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故调查报告（送审稿）》。经区政府研究，批复如下：

一、同意事故调查组对该起事故原因的分析和事故性质的认定，该起事故是一起因无证经营、私自加装游乐设施而发生的安全责任事故。

二、同意事故调查组对事故责任单位和事故责任人的处理意见。

三、同意事故调查组提出的安全防范和整改措施意见。

株洲市荷塘区人民政府

2026年1月20日

荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故调查报告

株洲市荷塘区人民政府事故调查组

2026 年 1 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位和相关人员、单位概况 2
（二）合同签订情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 4
（四）相关单位、人员安全生产监督管理概况 4
（五）事故发生经过 6
（六）事故现场情况 6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（八）其他情况 9
二、事故应急处置情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）医疗救治和善后情况 10
三、事故原因分析 11
（一）事故直接原因 11
（二）事故间接原因 11
四、有关责任单位、人员主要问题 12
（一）事故责任单位主要问题 12
（二）相关单位主要问题 12
（三）相关人员主要问题 13
五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议 13
（一）建议移送司法机关处理人员 13
（二）对有关公职人员的处理建议 14
（三）对事故有关单位的行政处罚建议 16
（四）其他处理建议 17
六、事故主要教训 17
七、事故整改和防范措施 18
（一）严打非法经营，筑牢安全底线 18
（二）压实主体责任，配齐安全要素 18
（三）加大事故警示力度，预防事故发生 18

荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故调查报告

2025年11月9日16时许，荷塘区月塘街道石子湖公园南侧彩沙儿童游乐世界发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120余万元。

2025年11月13日，株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）要求，成立了由荷塘区应急管理局局长郭维为组长、副局长江水龙为副组长、区应急管理局、区文旅体局、区农业农村局、区总工会、公安荷塘分局、月塘街道办事处为成员单位的事故调查组，特别邀请区纪委监委参加，依法依规对该起事故开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事发的经过、原因，认定了事故性质和责任，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定：荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故是一起因无照经营、私自加装游乐设施而发生的安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关人员、单位概况

1.事故发生单位概况：彩沙儿童游乐世界位于湖南省株洲市荷塘区月塘街道石子湖公园南侧，实际占地面积200平方米。工商登记注册情况：未进行工商登记注册。经营者：金[redacted]身份证号码：430822[redacted]。从业者：徐[redacted]（金[redacted]丈夫），身份证号码：433129[redacted]。游乐项目：太空沙、蹦床、海洋球池、吊环吊绳、沙池、钓鱼机、转转马、捞鱼、滑梯、攀岩、攀爬等。

2.相关单位概况：株洲市石子湖公园管理处，法定代表人：魏[redacted]，事业单位法人证书统一社会信用代码：12430[redacted]9616，有效期：2022年04月29日至2027年04月29日，住所：株洲市荷塘区石宋路，宗旨和业务范围：负责石子湖公园的维护和管理，经费来源：差额拨款，开办资金：10万元，主任魏东辉负责株洲市石子湖公园管理处的全面工作、副主任董武江，主管办公室、财务、经营部、劳资。安全负责人马合虎，负责公园的安全生产、治安、秩序。

3.相关人员概况：

葛[redacted]，女，汉，出生年月：1980年07月01日，住址：湖南省株洲市荷塘区合泰街12号304号，身份证号码：4303041980[redacted]，是株洲市石子湖公园南侧彩沙儿童游乐世界场地承租人，也是该场地转包给金彩菊的转包人。

刘[redacted]，男，汉，出生年月：1967年1月1日，住址：湖南

省武冈市水西门街道办事处普岭社区居委会庆丰西路3栋11号，身份证号码：43052619[redacted]，系死者刘[redacted]外公。

（二）合同签订情况

1.株洲市石子湖公园管理处与葛玲签订合同情况：2013年6月至2023年6月，株洲市石子湖公园管理处（简称“甲方”）与葛[redacted]（简称“乙方”）签订了《株洲市石子湖公园场地租赁合同》。合同签订时间分别2013年6月10日，2018年6月10日，2023年6月8日，**租赁场地位置和面积：**石子湖公园南侧，实际占地面积200平方米。**场地租赁期限：**每份场地租赁合同期限五年，**租金缴纳情况：**2013年6月至2025年6月，葛[redacted]向株洲市石子湖公园管理处缴纳场地租金共计177203元。**甲方权利义务：**负责对乙方的所有设备、设施进行安全管理与检查、监督；负责对乙方的管理，督促乙方做好游乐项目的安全操作、设施设备日常检查及维护、文明规范经营、经营区域的卫生保洁等；督促乙方按照政府相关职能部门的要求办理好相关证照和手续，设备及操作人员年检等，费用自理。有权对乙方违反公园管理规定和本合同约定条款以及侵犯公园权益的行为进行纠正、处罚，并采取停水、停电等强制措施，直至解除合同。**乙方权利义务：**严格按照国家法律、法规、政策办好有关工商、税务、物价、卫生、环保等方面证照手续，并按规定年审，年检，所需一切费用由乙方自理；认真做好安全保卫工作，做好预防为主。场内必须在显要位置设置安全警示牌，以防止游客、员工及其他人员工发生安全事件。确保游乐项目的安全经营和操作，做好设施设备的日常检查

和维护工作，规范经营、文明服务，悬挂“游客须知”告示牌。按照政府相关职能部门的要求办理好相关证照和手续、设施设备及操作人员年检等，并向甲方备案，费用自理；向甲方提交设施设备合同和安装单位（个人）资质证明备案材料；负责租赁场地范围内的治安、消防安全管理，自觉接受公安、消防等部门和甲方的监督、检查，如发生安全责任事故自负。

2.葛[redacted]与金[redacted]合同签订情况：2013年6月，葛[redacted]与株洲市石子湖公园管理处签订《株洲市石子湖公园场地租赁合同》后，将租赁的场地以每年5万元场地租金转包给金[redacted]，因年代久远，该合同双方都未保留，合同到期后双方未续签，但继续按原合同规定履约。从2013年6月至2025年11月，金[redacted]向葛[redacted]交纳场地租金共计54万元。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置概况：彩沙儿童游乐世界未设置安全管理机构，管理人员由经营者金[redacted]及徐[redacted]负责。

2.制度制定情况：彩沙儿童游乐世界未制定安全管理制度，仅设置了安全提示。

3.员工安全教育培训情况：彩沙儿童游乐世界管理人员未进行过安全培训。

4.制度执行情况：现场管理人员徐[redacted]未履行安全管理职责，安全工作检查、督促不力，未及时消除安全事故隐患。

（四）相关单位、人员安全生产监督管理概况

1.株洲市石子湖公园管理处将场地出租给不具备安全条件

的个人，项目出租后安全监管不到位，未对承包单位安全工作进行统一协调、管理。安全检查工作不细致，没有及时发现并提出整改意见措施，未及时消除安全隐患。

2.葛[redacted]从株洲市石子湖公园管理处承包租赁场地后，将场地转包给不具备安全条件的个人金[redacted]，时间长达12年，在此期间未对安全经营情况进行统一协调、管理，没有进行安全检查，没有发现安全问题并及时督促整改。

3.荷塘区文化旅游体育局虽年初制定了《荷塘区文旅体局2025年安全生产工作计划》，对部分监管场所进行了实地检查，但未对石子湖公园管理处内的娱乐场所进行监督管理，荷塘区文化旅游体育局没有完全履行监管职责。

4.月塘街道办事处于2025年6月25日召开了安全生产提级扩面专项行动工作部署会；2025年6月8日对石子湖公园管理处下达了《关于加强公园管理的提示函》；2025年11月10日下达了《荷塘区月塘街道办事处关于进一步加强游乐场所和游乐设施安全风险防范的提示函》等安全监管的相关文件；每季度对石子湖公园管理处进行了实地的安全检查并记录了检查结果，及时督促了石子湖公园管理处进行整改落实。但对石子湖公园彩沙儿童游乐世界多年来无照经营、私自加改装游乐设施等情况掌握不准，检查不细致，特别是在区市场监督管理局2025年2月10日下发《合泰、富家垅片区市场经营主体整治方案》后，对石子湖公园彩沙儿童游乐世界无照经营情况摸排不到位，月塘街道办事处没有完全履行安全监管职责。

5.区市场监督管理局于2025年2月10日，下发了《合泰、富家垅片区市场经营主体整治方案》，方案中明确了责任分工、工作安排，提出了工作要求，并召开了安排部署会。相关单位也按照方案要求开展了工作，并上报了其他经营主体摸排表。区市场监督管理局对无照经营主体进行了现场检查核对，并下发了限期办理营业执照通知，区市场监督管理局履行了监管职责。

（五）事故发生经过:

2025年11月9日13时30分许，刘[redacted]带外甥女刘[redacted]外出玩耍。14时24分许，来到株洲市荷塘区石子湖公园彩沙儿童游乐世界，刘[redacted]支付10元门票后，带外甥女刘[redacted]进入游玩，进门后刘[redacted]坐在场内左手靠门位置，刘[redacted]进入自行游玩。15时46分许，刘[redacted]抓住海洋球池上方第二、第三根吊环荡圈玩耍时，不慎被第二根吊环勒住颈部。15时57分许，刘[redacted]看时间差不多，便去寻找刘[redacted]准备回家。在寻找过程中发现刘[redacted]被吊在海洋球池上方的吊环上，便急忙过去将刘[redacted]抱起从吊环上解下来，此时刘[redacted]已失去意识。

（六）事故现场情况

1.现场勘验情况

（1）事故现场位于株洲市荷塘区石子湖公园南侧彩沙儿童游乐世界蹦床旁的海洋球池。

（2）彩沙儿童游乐世界蹦床旁海洋球体项目上方第二根绳索套环内径18厘米、周长56.5厘米，绳索直径1.5厘米、绳索底端距池内地面高度为101厘米。

（3）绳套下方为海洋球池，池内球体之间自由滑动，无承压能力。

（4）死者刘[redacted]头围 50 厘米、身高 98 厘米。

2.事故现场概图




图 1 事故现场概图



图 2 事故现场区域正面

3.事故现场照片



图 3 事故现场区域侧面



图 4 吊绳直径 1.5 厘米、吊绳套环内径 18 厘米、周长 56.5 厘米



图 5 吊绳底端距池内地面高度为 101 厘米

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡

姓名	性别	家庭住址	身份证号码	备注
刘[redacted]	女	株洲市荷塘区荷塘星城	4302022[redacted]	

2.直接经济损失：根据《湖南省株洲市荷塘区人民法院民事裁定书》（2025）湘 0202 民特（调）4 号裁定结果，本次事故造成直接经济损失 120 余万元（见附件 1）。

（八）其他情况

经查：彩沙儿童游乐世界在海洋球池上方私自加装的吊绳六根、吊环三个，未进行安全检验检测。不具备国家有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定，从事经营活动。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 9 日 15 时 59 分，刘[redacted]寻找刘[redacted]过程中，发现刘[redacted]被吊在蹦床旁的海洋球池上方，立即上前将刘[redacted]抱起并将其从绳套解下。同时，其他小朋友家长看到情况，立即告知徐[redacted]，徐[redacted]得知后于 16 时拨打了 120 急救电话。不久急救车辆赶到将刘[redacted]接至株洲市人民医院紧急救治。17 时 30 分许，刘[redacted]经抢救无效死亡。株洲市人民医院随即将情况报至公安荷塘分局月塘派出所，18 时许，月塘派出所将情况报至公安荷塘分局。18 时 23 分许，区委办将事故发生情况告知区应急管理局，区应急管理局接报后立即派人员前往事故现场进行现场勘验，隐患排查及消除工作。18 时 40 分许，区应急管理局将事故发生情况向市应急局值班室报告。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况:

2025 年 11 月 9 日 15 时 59 分，刘[redacted]寻找刘[redacted]时发现刘[redacted]被吊在海洋球池上方绳套，立即上前将刘[redacted]抱起从绳套解下来采取人中按压方式进行急救。120 急救车辆赶到后，将刘[redacted]接至株洲市人民医院进行抢救，17 时 30 分许，刘[redacted]经抢救无效死亡。

2.善后情况:

2025 年 11 月 17 日，株洲市石子湖公园管理处、金[redacted]与死

者刘[redacted]家属达成赔偿协议，并签订《人民调解协议书》，相关单位对死者家属进行了安抚工作，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.彩沙儿童游乐世界未制定安全规章制度，安全管理混乱，现场管理不到位，游玩区域无工作人员，无安全管理人员。且场内工作人员为了增加体验感，在未进行安全检验检测的条件下，私设吊绳吊环项目，无任何安全保护措施。

2.死者刘[redacted]在彩沙儿童游乐世界海洋球体项目中，现场无人监护的情况下进行游玩，不慎被绳套勒住颈部。

（二）事故间接原因

1.彩沙儿童游乐世界在不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定条件下从事经营活动，未办理工商营业执照，游玩设备未进行安全检验检测。

2.葛[redacted]从株洲市石子湖公园管理处承包租赁场地后，未按照有关法律、行政法规的规定条件下进行经营活动。将场地转包给不具备安全条件的个人金[redacted]，时间长达12年，在此期间未对安全工作情况进行统一协调、管理，没有进行安全检查，没有发现安全隐患并及时督促整改。

3.株洲市石子湖公园管理处将场地出租给不具备安全条件的个人，项目出租后安全监管不到位，未对承包单位安全工作进行统一协调、管理。安全检查工作不细致，没有及时发现安全隐患，并提出整改意见措施。

4.死者刘[redacted]外公刘[redacted]，带小孩外出游玩，在彩沙儿童游乐世界游玩过程中，未完全履行监护责任。

四、有关责任单位、人员主要问题

（一）事故责任单位主要问题

1.彩沙儿童游乐世界经营者金[redacted]未按有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定条件下从事经营活动，未办理工商营业执照，现场游乐设施未进行安全检验检测，在未确保安全的前提下，私自加装游玩设施。

2.彩沙儿童游乐世界未设置安全管理机构，管理人员由经营者金[redacted]及其丈夫徐[redacted]负责。管理人员未经过安全培训，安全管理混乱。

3.彩沙儿童游乐世界未制定安全管理制度，仅设置了安全提示。现场管理人员徐[redacted]未履行安全管理职责，未及时消除安全事故隐患。

（二）相关单位主要问题

1.株洲市石子湖公园管理处将场地出租给不具备安全条件的个人，项目出租后安全监管不到位，未对承包单位安全工作进行统一协调、管理。安全检查工作不细致，没有及时发现安全隐患，并提出整改意见措施。

2.荷塘区文化旅游体育局虽年初制定了《荷塘区文旅体局2025年安全生产工作计划》，对部分监管场所进行了实地检查，但未对石子湖公园管理处内的娱乐场所进行监督管理。

3.月塘街道办事处于2025年6月25日召开了安全生产提级

扩面专项行动工作部署会;2025 年 6 月 8 日对石子湖公园管理处下达了《关于加强公园管理的提示函》；2025 年 11 月 10 日下达了《荷塘区月塘街道办事处关于进一步加强游乐场所和游乐设施安全风险防范的提示函》等安全监管的相关文件；每季度对石子湖公园管理处进行了实地的安全检查并记录了检查结果，及时督促了石子湖公园管理处进行整改落实。但对石子湖公园彩沙儿童游乐世界多年来无照经营、私自加改装游乐设施等情况掌握不准，检查不细致，特别是在区市场监督管理局 2025 年 2 月 10 日下发《合泰、富家垅片区市场经营主体整治方案》后，对石子湖公园彩沙儿童游乐世界无照经营情况摸排不到位，。

（三）相关人员主要问题

1.葛[redacted]从株洲市石子湖公园管理处承包租赁场地后，未按照有关法律、行政法规的规定条件下进行经营活动。将场地转包给不具备安全条件的个人金[redacted]，时间长达 12 年，在此期间未对安全工作情况进行统一协调、管理，没有进行安全检查，没有发现安全隐患并及时督促整改。

2.刘[redacted]带外甥女刘[redacted]外出在彩沙儿童游乐世界游玩时，未尽到监护责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1.彩沙儿童游乐世界经营者金[redacted]未按有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定条件下从事经营活动，未办理工商营业执照，未制定安全管理制度，经营者金[redacted]，管理人员徐

[redacted]未经过安全培训，现场游乐设施未进行安全检验检测，未及时消除安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第七项[2]，在此次事故中，金[redacted]应负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[3]规定，建议依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.葛[redacted]，女，身份证号码：430304[redacted]。葛[redacted]与株洲市石子湖公园管理处签订了《株洲市石子湖公园场地租赁合同》以后，未按照有关法律、行政法规的规定从事经营活动，将租赁的场地转包给不具备安全经营条件的个人金[redacted]，未对彩沙儿童游乐世界的安全情况进行统一协调、管理，没有进行安全检查并消除安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[5]规定，在此次事故中，葛[redacted]应负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[6]规定，建议依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第七项：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1.株洲市石子湖公园管理处主任魏[redacted]，男，身份证号码：430204[redacted]，中共党员，株洲市石子湖公园管理处法人代表，负责石子湖公园管理处的全面工作。自2013年来将石子湖公园南侧场地出租给葛[redacted]后，没有组织认真审核葛[redacted]是否符合具备国家法律、行政法规、国家行业标准的经营条件，将场地出租给不具备安全经营条件的个人葛[redacted]。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款第二款[1]之规定，在此次事故中，魏[redacted]应负主要领导责任。建议移送株洲市农业农村局问责，问责情况由株洲市农业农村局移交荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”其他伤害事故调查组存档。

2.株洲市石子湖公园管理处副主任董[redacted]，男，身份证号码430223[redacted]，中共党员，负责办公室、财务、劳资、经营部等工作。在将石子湖公园南侧场地出租给葛[redacted]后，没有认真审核葛[redacted]是否符合具备国家法律、行政法规、国家行业标准的经营条件，将场地出租给不具备安全经营条件的个人葛[redacted]。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[2]之规定，在此次事故中，董[redacted]应负领导责任。建议移送株洲市农业农村局问责，问责情况由株洲市农业农村局移交荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”其他伤害事故调查组存档。

3.株洲市石子湖公园管理处保安部部长马[redacted]，男，身份证号码：430204[redacted]，负责公园的安全生产、治安、秩序

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

等工作。马[redacted]对彩沙儿童游乐世界安全工作没有进行统一协调、管理，在安全检查过程中没有完全发现安全隐患，并及时督促整改。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[1]之规定，在此次事故中，马[redacted]应负安全监督管理责任。建议移送株洲市农业农村局问责，问责情况由株洲市农业农村局移交荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”其他伤害事故调查组存档。

4.荷塘区文化旅游体育局没有按照《娱乐场所管理条例》第二条、第三条[2]规定完全履行监督管理职责，建议区应急和安全生产委员会对相关人员进行约谈。

5.月塘街道办事处对石子湖公园彩沙儿童游乐世界多年来无照经营、私自加改装游乐设施等情况掌握不准，检查不细致，特别是在区市场监督管理局 2025 年 2 月 10 日下发《合泰、富家垅片区市场经营主体整治方案》后，对石子湖公园彩沙儿童游乐世界无照经营情况摸排不到位。建议区应急和安全生产委员会对相关人员进行约谈。

（三）对事故有关单位的行政处罚建议

株洲市石子湖公园管理处将场地出租给不具备安全生产条件的个人。场地出租后，对承租单位的安全工作没有进行统一协调、管理，安全检查过程中未完全发现安全隐患并及时督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《娱乐场所管理条例》第二条、第三条：条例所称娱乐场所，是指以营利为目的，并向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等场所；县级以上人民政府文化主管部门负责对娱乐场所日常经营活动的监督管理；县级以上公安部门负责对娱乐场所消防、治安状况的监督管理。

第二款[1]规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定做出行政处罚。

（四）其他处理建议

1.刘[redacted]带外甥女刘[redacted]在彩沙儿童游乐世界游玩时，未尽到监护责任，其行为违反《中华人民共和国未成年人保护法》第七条[2]规定，在此次事故中，刘文革应负监护责任。

2.建议市纪委派驻市农业农村局纪检监察组对株洲市石子湖公园管理处进行约谈。

3.建议责成株洲市石子湖公园管理处向市农业农村局作出书面检讨。由市农业农村局移交荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”其他伤害事故调查组存档。

4.责成月塘街道办事处对辖区内所有的游乐场所及设施设备进行全面的排查整治，及时将排查整治结果报送至荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”其他伤害事故调查组存档。

六、事故主要教训

通过此次事故反映出：一是事故单位彩沙儿童游乐世界经营者金[redacted]未按要求办理相关营业执照，现场游乐设施未进行安全检测，在未确保安全的前提下，私自加装游玩设施。现场安全管理混乱，安全工作检查、督促不力，没有及时完全检查本单位的安全状况，没有及时排查安全隐患。二是葛[redacted]与株洲市石子湖公园管理处签订了《株洲市石子湖公园场地租赁合同》以后，未按

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《中华人民共和国未成年人保护法》第七条：未成年人的父母或者其他监护人依法对未成年人承担监护职责。

照有关法律、行政法规的规定从事经营活动，将手中租赁的场地转包给不具备安全生产条件的个人金[redacted]。在金[redacted]长达12年经营期间，未对金[redacted]营业资质进行审查、未对安全条件进行核验，未对安全情况进行统一协调、管理，未及时消除安全隐患。三是株洲市石子湖公园管理处，未按照有关法律、行政法规的规定，将场地出租给不具备安全生产条件的个人。出租后，对承租单位的安全生产工作没有进行统一协调管理，没有在安全检查过程中发现承租方不具备安全经营条件，没有安全经营的条件。导致事故发生，代价沉重，教训惨痛。

七、事故整改和防范措施

（一）严打非法经营，筑牢安全底线。针对“彩沙儿童游乐世界”事故暴露的无照经营、设施失检、未报备经营等乱象，开展专项整治，严查无照经营，压实主体责任，强化警示震慑，从源头铲除非法经营土壤，坚决守护群众生命安全，让悲剧不再重演，防止同类型的事故发生。

（二）压实主体责任，配齐安全要素。各单位须严格落实“党政同责、一岗双责”，企业法定代表人扛起第一责任，健全责任清单、强化制度执行、严格考核问责，确保责任层层穿透、落实到岗到人。同步聚焦“人、物、管”关键环节：配齐专职安全管理人员，配足安全防护、应急装备等设施并确保完好有效，强化全员安全培训与实战演练，以“责任闭环+要素兜底”坚决防范事故发生，切实守牢安全底线。

（三）加大事故警示力度，预防事故发生。应急管理部门要

应充分运用政府门户、微信、微博、网站和移动客户端等多种形式，加大宣传报道力度，督促牢固树立安全生产主体责任意识，强化企业安全生产意识和隐患治理、风险管控意识，及时消除事故隐患，确保一方平安。

附件：荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故直接经济损失统计估算表

荷塘区人民政府“11·9”事故调查组

2026 年 1 月 20 日

附件 1

荷塘月塘街道石子湖公园彩沙儿童游乐世界“11·9”一般其他伤害事故调查直接经济损失统计估算表

<table>
<tr><td colspan="2">事故发生单位</td><td colspan="4">彩沙儿童游乐世界</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故单位地址</td><td colspan="4">湖南省株洲市荷塘区石子湖公园南侧</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故发生时间</td><td>2025 年 11 月 9 日</td><td>事故发生地点</td><td colspan="2">株洲市石子湖公园南侧</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>金彩菊</td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">事故等级</td><td>一般</td><td>事故特征</td><td colspan="2">其他伤害</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故伤亡</td><td colspan="4">死：1 人　　伤：</td></tr>
<tr><td rowspan="10">预计直接经济损失</td><td rowspan="4">人身上死亡后所支出费用</td><td colspan="2">医疗费用（含护理费用）</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">丧葬及抚恤费用</td><td colspan="2">120 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助及救济费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">歇工工资</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td colspan="2">处理事故的事务性费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故赔偿费用</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场抢救费用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清理现场费用</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td colspan="2">固定资产损失价值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">流动资产损失价值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">总计（大写）：壹佰贰拾万元　（小写）：120 万元</td></tr>
</table>