

铜仁阿米渣渣再生资源有限公司“4•25”一般事故调查报

时间：2024-08-06 16:19 来源：碧江区应急管理局 浏览量：223次 打印 关闭 【字号：

铜仁阿米渣渣再生资源有限公司“4·25”一般事故调查报告

2024年4月25日13时9分，铜仁阿米渣渣再生资源有限公司(碧江区绿色垃圾分拣中心)发生一起致一人死亡的生产安全事故，直接经
民政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例
了以区应急管理局、区人社局、区市场监督管理局、区总工会等单位组成的碧江区铜仁阿米渣渣再生资源有限公司“4•25”一般事故调

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查
提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经事故调查组调查认定，铜仁阿米渣渣再生资源有限公司“4•25”一般事故是一起一般机器伤害生产安全责任事故。

一、事故发生单位情况

铜仁阿米渣渣再生资源有限公司(以下简称阿米渣渣公司)，成立于2021年9月16日，公司位置：贵州省铜仁市碧江区锦江南路355号
J660，法定代表人：陈平军，注册资本：800万人民币，企业经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(一般项目：再生资源回收；
回收；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；技术服务
技术推广。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理)

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2024年4月25日13时9分，阿米渣渣公司厂区生产车间塑料组组长王志林(男，62岁，身份证号码：522524********3018，户籍地区绿色垃圾分拣中心工作过程中，不慎掉入垃圾压缩机中，经过120医疗人员现场抢救无效，宣布死亡。

(二)事故救援情况

事故发生后，区消防救援大队、区公安分局、区应急管理局等部门陆续赶到现场维持秩序并参与施救和善后处置工作。2024年4月往碧江区天云山殡仪馆，锦江街道办事处、河西派出所、阿米渣渣公司负责人一同赶往天云山殡仪馆与死者家属商谈善后事项。2024成一致并签订调解协议赔偿书。王志林尸体在家属的安排下，于2024年4月27日在碧江区天云山殡仪馆进行火化。

三、人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

死者，王志林(男，62岁，身份证号：522524********3018，户籍地址：贵州省修文县久长镇茶山村三岔一组)是阿迷渣渣公司生产

(二)直接经济损失情况

依据(GB6721-1986)规定，调查认定本次事故造成直接经济损失90万元。

四、事故原因和事故性质

(一)事故原因

直接原因：王志林在生产过程中违规进入拆包机内，因站立不稳摔倒被绞进拆包机的压缩设备里面，导致王志林当场死亡；间接原到位，未对公司职工进行安全教育培训、岗前培训和生产过程中没有采取任何安全防护措施和佩戴安全防护用具，现场安全管理人员作

(二)事故性质

经对事故调查组对该事故的原因进行分析，认定铜仁阿米渣渣再生资源有限公司“4·25”一般事故为一起一般机器伤害生产安全事

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)涉及事故相关政府单位

1.铜仁市碧江区工业和商务局，根据贵州省安全生产委员会印发的《贵州省党政部门及中央在黔有关单位安全生产工作任务分工》门及中央、省驻铜有关单位安全生产工作任务分工》和碧江区安全生产委员会印发的《碧江区党政部门安全生产工作任务分工》，区工

2.铜仁市生态环境局碧江分局，根据贵州省安全生产委员会印发的《贵州省党政部门及中央在黔有关单位安全生产工作任务分工》门及中央、省驻铜有关单位安全生产工作任务分工》和碧江区安全生产委员会印发的《碧江区党政部门安全生产工作任务分工》，铜仁

3.铜仁市碧江区锦江街道办事处，铜仁阿米渣渣再生资源有限公司位于锦江街道锦江南路355号，锦江街道有属地责任。

(二)政府部门和企业履职情况

1.铜仁市碧江区工业和商务局，根据提供2024年以来的资料，铜仁市碧江区工业和商务局根据要求建立领导组织机构，明确工作次。1月24日，组织召开安排节前及第一季度安全生产工作部署会。1月26日，传达学习1月25日全市安全生产和消防安全电视电话会及两会期间的安全生产工作。3月8日，组织传达学习“贯彻全省安全生产治本攻坚三年行动部署会议及两会期间安全防范视频会议精神已完成整改。其中3月5日对贵州方升再生资源有限公司进行检查，发现问题隐患3条，并建立问题隐患台账，提供检查简报14篇；作为始至事故发生之前，区工业和商务局未对阿米渣渣公司开展过安全检查工作，未组织资源回收利用企业召开安全会议和培训学习安全知该线索移送区纪委监委。

2.铜仁市生态环境局碧江分局，根据提供2024年以来的资料，铜仁市生态环境局碧江分局根据要求建立领导组织机构，明确工作职作4次。2月2日，召开春节前后及全国两会期间安全隐患排查部署会议。2月4日，组织召开第1次党组扩大会暨第1次中心集中学习会议水区临街店铺火灾事故重要指示，并对安全工作进行安排部署。3月9日，组织召开会议传达学习省市安全生产暨治本攻坚三年行动动员安排部署。4月18日，组织召开第2次党组扩大会暨第2次中心集中学习会议，对能源安全进行安排部署；共检查企业82家次，发现问

账，提供检查简报和图片10篇；作为废弃资源综合利用行业安全监管部门，从2024年开始至事故发生之前，铜仁市生态环境局碧江分局
织资源回收利用企业召开安全会议和培训学习安全知识，安全监管责任落实不到位，事故调查组已将该线索移送区纪委监委。

3.铜仁市碧江区锦江街道办事处，根据提供2024年以来的资料，碧江区锦江街道办事处根据要求建立领导组织机构，明确工作职责
牵头、谁靠近谁牵头”原则由街道林业环卫站监管资源回收利用企业；事故发生以来，锦江街道共组织召开会议9次研究环境卫生安全工
境卫生工作进行安排部署。1月16日，徐绪樱组织学习省、市、区生态环境保护工作的会议精神。4月7日，组织召开综合行政执法工作
月18日，组织召开锦江街道务虚调度会，对环境卫生工作进行安排部署。1月12日，组织召开锦江街道办事处环卫站质检员工作安排部
站春节期间工作安排部署会。3月1日，组织召开锦江环卫站工作纪律与信访维稳会议。4月2日，组织召开锦江街道办事处环卫站环卫
道路交通安全知识培训会。对环境卫生工作进行安排部署；检查资源回收利用企业16家次，发现问题隐患8条，已完成整改，建立问题
月17日、2月21日、3月15日、4月14日。

4.铜仁阿米渣渣再生资源有限公司，经事故调查组调查取证，阿米渣渣公司未成立安全生产领导小组、未制定全员安全生产责任制
案、未开展安全生产隐患排查工作、未与职工签订劳务合同、未开展岗前培训及违规招取不符合劳务条件的工人。

(三)有关公职人员的处理建议

1.李鸿飞，区工业和商务局党组成员、副局长，分管安全工作，2024年1月1日至2024年4月25日期间，未带队检查过阿米渣渣公司
区纪委区监委处理。

2.黄思玮，区工业和商务局安全生产管理股负责人，2024年1月1日至2024年4月25日期间，未对阿米渣渣公司开展过检查，安全监
监委处理。

3.彭志刚，区生态环境分局党组成员、副大队长，分管安全工作，2024年1月1日至2024年4月25日期间，未带队检查过阿米渣渣公
交区纪委区监委处理。

4.张应彬，区生态环境分局第四中队队长，2024年1月1日至2024年4月25日期间，未对阿米渣渣公司开展过检查，安全监管责任
理。

(四)建议给予行政处罚的相关责任企业及人员

1.铜仁阿米渣渣再生资源有限公司，该公司履行安全主体责任不到位，造成事故发生，阿米渣渣公司对事故的发生负有责任。建议依
四条第一款规定，由碧江区应急管理局对铜仁阿米渣渣再生资源有限公司给予行政处罚。

2.陈方圆，阿米渣渣公司实际负责人，未有效履行主要负责人安全生产管理工作职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制
和操作规程；未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促
安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一
主要领导责任。建议碧江区应

急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

3.杨秀贵，阿米渣渣公司厂区生产车间负责人，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，对事故的发生负有责任。建议碧江
法》第九十六条第一款规定，对其给予行政处罚。

(五)建议不追究责任

1.锦江街道，认真履行安全监管职责，定期组织召开安全生产会议，对安全工作进行安排部署，同时主要领导和分管领导按照要求
安全生产监管责任，建议不追究责任。

2.陈平军，铜仁阿米渣渣再生资源有限公司法定代表人，经事故调查组调查询问相关人员，事故发生两个月前已经离职，建议不追究

六、事故防范和整改措施

(一)铜仁阿米渣渣再生资源有限公司

要深刻汲取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，建立健全公司安全生产及管理制度，全面彻底开展厂区隐患排查工作，定

工安全教育学习培训，提高安全意识。

(二)铜仁市碧江区工业和商务局

要切实加强安全监管，深入扎实开展行业安全隐患排查治理工作，定期开展督查检查，建立问题隐患台账，明确整改措施、整改

任、加强安全管理和教育培训，举一反三，采取有力措施防止类似事故发生。

(三)铜仁市生态环境局碧江分局

要切实加强行业安全监管责任，及时组织事故责任单位开展警示约谈，组织各企业召开会议进行学习教育培训，定期开展督查检

限、整改责任人。对违反相关法律法规的企业，严肃追责问责，督促企业严格落实安全生产主体责任，坚决防范遏制各类生产安全事故

(四)锦江街道办事处

要认真落实属地监管责任，强化安全宣传教育，多渠道多层面引导社会参与和监督，及时发现和有效治理各类事故隐患。要进一步

制，加大巡查频次和力度，督促企业主体责任有效落实，规范现场安全管理，落实事故防范措施。

扫一扫在手机打开当前页面



上一篇： 2024年第三季度贵州省铜仁市碧江区非煤矿山监管主体及监管对象明细表

下一篇： 碧江区公布一批安全生产典型违法案例

友情链接： | 中国政府网 | 贵州省人民政府 | 省内各市州

联系方式 | 网站地图 | 帮助中心 | 网站声明 | 网站年报

主办：铜仁市碧江区人民政府 管理维护：铜仁市碧江区人民政府信息中心

ICP备案号：黔ICP备16005390号 贵公网安备 52060202000140号 政府网站标识码 5206020078

碧江区互联网违法和不良信息举报电话：0856-5222607