政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职能

财政信息

安全生产

应急管理

政府信息公开年报

政府信息公开基本目录

政务服务

首页 > 法定主动公开内容 > 安全生产

索引号	sjx_yjglj/2026-00002	发布机构	双江县公安局
文　号	无	日期	2026-01-28

双江自治县“11.22”死亡交通事故调查

浏览：3597次　字体：【大 中 小】

一、“11.22”死亡事故基本情况

（一）事故发生经过：

2025年11月22日，周XX未取得机动车驾驶证驾驶逾期未检验的云S01***号轻双江县红山路由北向南行驶，10时31分许，该车行驶至红山路K0+510M处时，后石XX驾驶的云S*H5**号轻型自卸货车会车时在路面上发生侧翻，导致周XX在倒地S*H5**号车车轮碾压头部，造成周XX当场死亡及二轮摩托车受损的道路交通死亡

（二）接处警情

2025年11月22日10时40分许，双江自治县公安局指挥中心接石XX电话（18警称：“有一辆二轮摩托车（车牌不详）在沙河乡红山大寨岔路口撞到我驾驶的-S*H5**），一人受伤，请求处理。”指挥中心接警后指令交管大队出警处置，交

往事故现场参与处置，并立即报告县公安局分管领导。到达现场后，现场勘查民警划定警戒区，开展道路

二、事故有关情况：

（一）当事人基本情况：

1.当事人周XX，男，汉族，出生日期：20**年0*月2*日，文化程度：初中，职业：务工，政治面貌：县忙糯乡巴哈村***03号，现家庭住址：双江县允俸村景亢组***，居民身份证号：53352620********,家 184088*******，未取得机动车驾驶证。事故发生时驾驶云S01*****号轻便二轮摩托车沿双江县红山路由

2.当事人石XX，男，佤族，出生日期：19**年1*月1*日，文化程度：小学，职业：务工，政治面貌：址：双江县沙河乡允俸村***14号，居民身份证号：53352619*********，联系电话：18088******，持有为：“530903*****”的“B2”类机动车驾驶证，驾驶证状态：正常。事故发生时驾驶云S*H5**号轻型南向北行驶。

（二）车辆基本情况：

甲车号牌：云S*13**，品牌型号：轻捷牌/QJ1800DQT-6轻便二轮摩托车,车辆所有人：罗XX，车辆居民身份证号：53352619*******X，家庭住址：双江县沙河乡允俸村景亢组***,联系电话：18388*****故发生时驾驶人：周XX，该车发动机号：19123*****，车辆识别代码：L8YTSFZF4KJ110176，该车检验日，机动车状态：逾期未检验，该车未参加机动车交通事故责任强制保险。

乙车号牌：云S*H5**，品牌型号：东风牌/EQ3042GP3轻型自卸货车,车辆所有人：李XX(男，居民 53352619*******X，家庭住址：双江县勐勐镇那布社区***54号,联系电话：15012*****，车辆系石XX和 发动机号：E3712C00102，车辆识别代码：LGHC4CAF5CD000206，事故发生时驾驶人：石XX，该车 31日，机动车状态：正常，该车参加机动车交通事故责任强制保险，保险公司名称：中国人民财产保险股 PDZA202453350000232110，保险期限：2024年12月20日起至2025年12月19日止。

（三）道路及交通环境基本情况：

事故现场位于双江县红山路K0+510M处，红山路呈南北走向，南与国道G214西澜线相接，北至红山 南向北为左转弯上坡路面，坡度弯道半径R=182M，路面性质为平坦、干燥的砖块路面，道路全宽4.7M 路东西两侧均为耕地。

（四）事故死伤者情况

该事故共造成1人当场死亡：周XX，男，汉族，出生日期：20**年0*月2*日，文化程度：初中，职业 户籍所在地：双江县忙糯乡巴哈村小***03号，现家庭住址：双江县允俸村景亢组***，居民身份证号：5 生时驾驶云S01*****号轻便二轮摩托车沿双江县红山路由北向南行驶。

（五）当事人出行目的

1.2025年11月22日，周XX未取得机动车驾驶证驾驶逾期未检验的云S01***号轻便二轮摩托车沿双江 行目的是日常生活出行。

2.2025年11月22日，石XX驾驶的云S*H5**号轻型自卸货车沿双江县红山路由南向北行驶，出行目的

（六）善后处置工作

双江自治县公安局交通管理大队在接报案后迅速出警对现场进行勘查，同时，受理为交通事故案件进毕，对该案驾驶人进行了询问，并制作了询问笔录，对相关证人进行了笔录收集制作，死者尸体已于20殡仪馆进行火化，死者家属情绪稳定，未发现该起道路交通事故的相关网络舆情。

（七）案件检验鉴定开展工作

双江自治县公安局交通管理大队在现场勘查工作结束之后，受理为交通事故案件进行调查，对案件中检验鉴定，检验鉴定开展工作如下：

委托云南永鼎司法鉴定中心对死者尸体进行了死亡原因分析，依据检验结果，周XX符合交通事故机损伤死亡；对云S*13**号轻便二轮摩托车及云S*H5**号轻型自卸货车车辆安全技术检验鉴定，两车在事制动系功能有效、照明信号装置功能有效、行驶系功能有效、未检见机械故障、发生事故时车速不能计算心对案件中涉及的两名车辆驾驶人进行血液中乙醇定性、定量检验分析，送检周XX、石XX的血液中未检

三、事故原因及责任认定

1.当事人周XX未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶，在行经右转弯下坡路段时未控制好转弯速安全避让措施不当，是造成此次事故发生的主要原因，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》条第一款及第四十二条第二款之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定周XX承担此次事故的主要责任。

2.当事人石XX驾驶机动车上道路行驶，在遇对向来车会车时未紧靠道路右侧通行，是造成此事故发生了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六定，认定石XX承担此事故的次要责任。

二、暴露出的问题

（一）县公安局对道路交通安全管理工作安排部署针对性不强，督促交管大队落实安全管理责任不到

（二）县公安局交通管理大队、县公安局沙河派出所对路面执法管控力度不足、管控不到位；交通安是针对农村地区“一老一少”重点群体安全教育效果不理想，行业主管部门安全提醒不够。

（三）县交通运输局、沙河乡人民政府作为事故发生路段的养护管理部门，安全隐患排查整治不到位时，导致路边农作物遮挡行车视线。

三、下步工作措施

（一）为坚决扭转当前被动局面，全力压降亡人交通事故，切实保障人民群众出行安全，局党委决定“压事故、保安全”交通违法专项整治行动。成立由县局主要领导挂帅的专项整治行动领导小组，明确各和责任清单，实行局领导分片包干督导、警力下沉、下派乡镇执法小分队。同时，提请县安委办对今年以发送工作提示函。

（二）组织专班对今年以来所有亡人交通事故进行复盘分析，逐案查找人、车、路、企、管、宣等方报告。针对事故暴露出的突出风险点，如货运车辆肇事、农村地区事故、周末车流高峰、夜间及凌晨时段案，调整优化勤务部署。最大限度将警力、装备投向路面。围绕重点路段、重点时段，调整警务模式，增次和周末、夜间查缉整治密度。

（三）以“第十四个122”全国交通安全日主题宣传活动为契机，启动为期一个月的岁末年初交通安
手拉大手”等工程。充分利用传统媒体和新媒体平台，高强度、多频次曝光典型事故案例、严重交通违法
强对老年人、农村“一老一小”、外卖骑手、工程运输车驾驶人等群体的精准宣传。通过“以案说法”等
实效性，努力提升全民交通安全素养。

双江

分享：

国务院部门网站 国内政府网站 省内政府网站 县区政府网站 直属部门（机构）

主办：双江自治县人民政府 承办及维护：双江自治县人民政府办公室 政务服务热线：0883-7621670

滇ICP备19010131号 政府网站标识码：5309250042

滇公网安备53092502000110号

政府网站找错 云南省政府网站曝光台