博白县文地镇平旺村何冰养殖场“6•18”事故调查报告

2026-09-07 10:21 来源：博白县应急管理局

2026年6月18日上午7时许，博白县文地镇平旺村何冰养殖场（以下简称何冰养殖场）发生因两头生猪同步冲撞挤压围墙，导致围墙倒塌致一人受伤，经医院的事故。事故发生后，县委、县政府高度重视，第一时间指示应急处置工作，要求文地镇人民政府等单位做好遇难者家属的安抚和善后处置工作，县应急管理局等明事故原因。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定，经县政府批准同意，2026年6月25日成立了由县政府办公室联系应急管理工作副长，县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县农业农村局、文地镇人民政府和文地派出所等部门有关领导和人员组成的事故调查组，同时邀请县检故调查工作，邀请县监察委派员列席事故调查组全体人员会议。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察有关单位调取证据材料、查阅资料、综合分析和反复论证，对博白县文地镇平旺村何冰养殖场“6·18”事故进行了全面调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤事故性质和责任。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故时间及地点

事故发生于2026年6月18日7时许，事发地点为博白县文地镇何冰养殖场装猪平台。

（二）涉事人员

1.何*，男，52岁，养殖场经营者，身份证号码：452528********6715，地址：广西博白县英桥镇东路051号；

2.陈*远，男，40岁，买猪老板，身份证号码：440823********00817，地址：广东遂溪县遂城镇陈纯村13号；

3.何*顺，男，71岁，生猪中介，身份证号码：440822********6111，地址：广东廉江市和寮镇网根岭村26号；

4.张*勇，男，52岁，生猪中介，身份证号码：440822********6110，地址：广东廉江市和寮镇黄泥田村156号；

5.梁*春，女，49岁，生猪中介（死者），身份证号码：440822********6127，地址：广东廉江市塘蓬镇亚斗村88号。

经调查，上述5人关系如下：

何*顺、张*勇、梁*春是本次生猪交易的三名生猪中介，主要负责生猪交易信息对接，确认买猪卖猪老板，在卖猪当天协助赶猪装车，然后三人平分中介费；只认识在场的张*勇、梁*春两人；卖猪老板何冰只认识何*顺；何*顺只认识何*、张*勇。

均上所述，这5人之间均不存在雇佣关系。

（三）何冰养殖场性质及有关情况

2017年，何*向原博白县工商行政管理局申请注册了博白县文地镇平旺村何冰养殖场，统一社会信用代码为：92450923MA5L9CJJ3W（1-1），企业经营者别为个体工商户。经查，何冰养殖场持有有效的《动物防疫条件合格证》（博）动防合字第180074号，代码编号：45092320180074。经核实，何冰养殖场为家庭式，没有雇佣工人，事故发生时，该养殖场只有26头猪。

（四）事故发生经过

2026年6月17日，何*联系生猪中介何*顺沟通猪场生猪出售事宜；何*顺转介生猪中介张*勇，张*勇联系生猪中介梁*春，梁*春联系到买猪老板陈*远确定本

2026年6月18日6时许，何*顺骑行两轮摩托车到达现场，梁*春、陈*远搭乘张*勇驾驶的一辆小型五菱货车抵达何冰养殖场。2026年6月18时7时许，何*、陈行到场内完成3头生猪称总重，称完总重陈*远要求每头猪单独过称并打标记，将三头猪单独称重后何*顺便依次打开猪栏将生猪放到称猪地磅旁边的平台，此平台和通，此时三头猪是自由活动，因为张*勇的装猪车还没倒回装猪平台，所以还没有人去赶猪。称猪总重时何*顺、何*还看见梁*春在称猪地磅附近，当称每头猪的单到过梁*春。将三头生猪放出栏后，其中有两头生猪发生突发应激反应后就同步冲撞、挤压二层装猪平台外侧墙体，导致墙体坍塌，倒塌墙体直接砸压一层装猪平台

现场人员第一时间尝试徒手抬移墙体施救未果，随即呼叫本村村民黄*强到场，共同使用工具撬开墙体，将伤者梁*春救出后由陈*远、张*勇驱车立即送往廉急救，后转廉江市人民医院救治，经抢救无效于当日10时21分不幸死亡，经调取廉江市人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，梁*春死亡原因是创伤性

（五）人员伤亡和财产损失情况

1.人员伤亡：事故造成1人死亡，死者梁*春，死亡原因是创伤性休克，系现场生猪中介。

2.经济损失：依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721—2025）核算，本次事故暂计丧葬费7万元。

(六)事故善后处理情况

事故发生后，为妥善化解事故纠纷、高效推进善后处置工作，文地镇人民政府先后5次组织涉事双方调解协商，积极协调迅速落实丧葬费及相关前期费用共计（何*顺3000元，何*32000元，张*勇30000元，陈*远5000元），全力安抚死者家属情绪。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息报接和应急处置情况

2026年6月18日早上9时53分，养殖场老板何*第一次拨打110报警电话报警，文地派出所立即出警赶赴现场，10时25分养殖场老板何*第二次拨打110报警电话
在赶往事故地点的路上，10时35分民警赶到现场并做初步调查。

6月18日10时20分许，文地镇人民政府接到文地派出所通报的县公安局110警情反馈信息后，迅速统筹调度文地司法所、综治中心、平旺村委会等职能部门力量
场，协同文地派出所做好事故善后处置工作，并向县政府办公室如实汇报事故情况。文地镇人民政府工作组有序开展现场情况核查、事故证据取证、安全隐患排查
等各项工作，全面查清事故完整经过及现场实际状况，同时积极做好死者家属情绪安抚、舆情稳控等善后工作。

6月18日10时57分许，县应急管理局接到县委办公室转来事故信息通报，县应急管理局第一时间向文地镇人民政府了解事故基本情况，后续也多次向文地镇人
故处置情况；6月24日，死者家属到县应急管理局上访，县应急管理局分管领导于2026年6月25日、6月30日先后两次带领工作人员赶赴文地镇开展事故调查工作。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有
效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

三、事故发生原因和事故性质

事故调查组根据现场勘验、到相关单位调取事故有关证据材料，向有关单位和个人了解与事故有关的情况、查阅资料、反复论证，经综合分析认定事故发生原

（一）事故直接原因

在等候装猪货车倒回装猪平台的时候，其中两头生猪突发应激反应后同步冲撞、挤上第二层装猪平台，致使第二层装猪平台外侧墙壁倒塌，倒塌墙体直接砸
台处的梁*春是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.何冰养殖场（经营者：何*）未定期检查养殖场安全状况，未能及时发现并消除事故隐患。

2.生猪中介梁*春在装猪工作未开始前进入装猪区域，未确认自身所处环境是否安全。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，博白县文地镇平旺村何冰养殖场“6·18”事故是一起由生猪冲撞墙体造成墙体倒塌，导致人员伤亡的一般等级生产安全事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

为汲取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，依法对事故的有关责任人、责任单位提出以下处理意见：

（一）对何冰养殖场（经营者：何*）的处置建议

何冰养殖场（经营者：何*）未能认真履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责，未定期检查养殖场安全状况，未能采取有效措施消除事故隐患，导致
不够牢固，墙壁被生猪冲撞、挤压后倒塌，造成事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[]规定，建议由县应急管理局依法查处。

（二）对有关责任人员的处置建议

死者梁*春安全意识淡薄，不应站在第一层装猪平台上，但已在事故中身亡，不予追责。

（三）对属地及行业监管部门的处置建议

文地镇人民政府：何冰养殖场是文地镇人民政府登记造册监管的养殖户，文地镇人民政府严格落实了“一场一档、月度巡查、常态宣教、动态管控”的监管措

县农业农村局：该局在2026年6月8日在工作群下发了关于“加大养殖业安全隐患风险排查和安全生产宣传指导，并将检查指导情况收集上报”的通知，6月1(务中心根据检查表内容到何冰养殖场开展了检查。

根据事故调查组调查，文地镇人民政府、县农业农村局在本次事故中监管履职到位，无失职渎职情形，不予问责。

（四）其他建议

对事故调查过程中发现的其他违法行为和需要追究刑事责任的，建议移交行业主管部门和公安机关查处。

五、事故防范和整改措施建议

（一）何冰养殖场专项整改措施

1.结构加固：对场内全部装猪平台、外围围墙、栏舍墙体进行全面加固，更换风化砂浆、增设支撑立柱，消除自然老化带来的隐性结构风险，在有生猪冲撞、方如装猪平台，采用钢筋水泥结构；

2.分区隔离：使用护栏、警示带划分生猪作业区、人员等候安全区，严禁人员长期站立墙体正下方；

3.警示宣教：在平台出入口张贴墙体坍塌、动物冲撞风险警示标语，对所有进场中介、收购客商提前进行安全告知；

4.定期巡检：建立每月一次场地结构检查制度，留存检查照片、文字记录，发现墙体开裂、松动第一时间停用修缮。

（二）各镇人民政府长效管控措施

1.全域排查：各镇人民政府要组织开展辖区内所有中小型生猪养殖场、散养户专项建筑安全排查，重点核查自建装猪平台、简易围墙结构稳固性；

2.宣传引导：各镇人民政府要通过村屯广播、入户告知、养殖户微信群推送养殖设施安全防护知识，普及生猪应激冲撞风险、墙体避险常识；

3.台账指导：各镇人民政府要指导辖区小、散养殖户建立简易安全巡检台账，提升农户自主风险排查能力。

（三）县农业农村局行业指导措施

1.组织开展全县范围内畜禽养殖行业安全生产专项培训，指导各镇农业服务中心明确养殖行业安全生产指导检查要点，提升基层一线工作人员的风险排查能力

2.印发畜禽养殖安全生产指导手册，向全县各类养殖场告知养殖环节常见安全风险点，明确日常自检的重点内容和防范要求，引导养殖主体主动落实安全生产主体

3.持续统筹开展全县畜禽养殖行业安全生产常态化指导，结合动物防疫条件年审、日常疫病防控指导等工作，同步提醒养殖主体做好养殖设施安全隐患排查，督促整改发现的问题隐患。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

政府网站找错

网站地图 | 联系方式

主办单位： 博白县人民政府

桂公网安备45092302000015 桂ICP备05001339号-1 网站标识码：4509230001

党政机关

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377