赤峰市兴旺养殖有限责任公司 “7•19”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

来源：赤峰市松山区应急管理局 发布时间：2026-05-11 14:56 浏览次数：815

2023年7月19日11时25分左右，位于赤峰市松山区上官地镇的赤峰市兴旺养殖有限责任公司院内发生一起生造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

事故发生后，区应急管理局、纪委监委、公安分局、总工会、区农牧局、上官地镇人民政府等有关单位负赴现场指导善后处理工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，赤峰市府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、公安分局、总工会、农牧业局、上官地镇人民政府等单位有关的“7·19”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位基本概况

赤峰市兴旺养殖有限责任公司，位于内蒙古自治区赤峰市松山区上官地镇白音和硕村，公司成立于2008年为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为陈某冬，经营范围为家禽、家畜养殖、产品销售。该公司取得该证照在有效期内。

（二）事故现场情况

事故发生现场为赤峰市兴旺养殖有限责任公司妊娠三舍和育肥三舍之间的坡道，坡道长3.6米，宽3.01米，故发生时胡某勇驾驶电动手翻车运输混凝土上坡行驶。事故车辆电动手翻车（工程斗）品牌为鑫勃翔2023072550，规格1220×800×500mm，整备质量350KG，额定载荷100KG.

二、事故发生经过、抢险救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年7月19日上午，赤峰市兴旺养殖有限责任公司临时雇佣的工人王某明、胡某勇在妊娠一室用混凝土硬之后，厂长尹某强安排王某明、胡某勇将剩余的混凝土运往妊娠三舍和育肥三舍之间的通道，用于砌筑挡水坡。25分左右，胡某勇驾驶电动手翻车运送混凝土，在行驶至通道口的上坡时，车辆后翻，将胡某勇砸到车下。

（二）事故报告经过

7月19日晚上22时左右，胡某勇亲属李某成拨打了110报警电话，23时14分，胡某勇亲属胡某文拨打了松山班室电话，23时16分，区政府值班室电话告知松山区应急管理局，松山区应急管理局现场核实后，通过生产安息直报系统上报。

（三）抢险救援及现场处置情况

事故发生后，厂内员工尹某强、王某杰、宫某和发现后将胡某勇抱到一边，并大声呼喊胡某勇，11时30分某龙拨打了120急救电话。由于救护车到达事故现场需要较长时间，工人王某杰和宫某和将伤者胡某勇抬上车车，向市区方向行驶，与救护车会合。11时53分，王某龙驾驶的车辆与120救护车在西碾子沟附近的路口汇合，确定胡某勇死亡。

（四）善后处理情况

赤峰市松山区上官地镇人民政府对赤峰市兴旺养殖有限责任公司的混凝土运输作业进行停产整顿，并协调与赤峰市兴旺养殖有限责任公司的善后处理问题。由于双方未达成一致意见，正在进行民事诉讼。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元（￥1，500,000.00元）。

四、事故原因分析和性质

通过现场勘验、调查询问、查阅资料，经综合分析认定原因如下：

（一）直接原因

胡某勇驾驶电动手翻车运输混凝土经过上坡路段时，对道路危险性预判不足，车辆在行驶过程中后翻引发事

（二）间接原因

1.赤峰市兴旺养殖有限责任公司未对厂内临时雇佣作业人员进行安全生产教育培训，从业人员安全意识淡薄

2.赤峰市兴旺养殖有限责任公司对混凝土运输作业安全管理不到位，检查不到位，混凝土运输车辆上坡行险。

3.赤峰市兴旺养殖有限责任公司全面安全管理不到位，未严格落实安全生产主体责任，安全生产组织机构立健全安全生产责任制、规章制度和岗位安全操作规程，主要负责人和安全管理人员未有效履行安全生产职责在漏洞。

（三）事故性质

经调查认定，赤峰市兴旺养殖有限责任公司“7·19”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及单位责任认定和处理

（一）职责划分及处理建议

1.胡某勇，赤峰市兴旺养殖有限责任公司临时雇佣人员，驾驶电动手翻车运输混凝土上坡时，对道路危险车辆在行驶过程中后翻引发事故，对该起事故负直接责任。鉴于胡某勇死亡，免于追究责任。

2.尹某强，赤峰市兴旺养殖有限责任公司厂长，负责生产、安全管理工作，未有效履行安全管理责任，对业安全管理不到位，检查不到位，混凝土运输车辆上坡行驶存在安全风险，未对临时雇佣人员进行安全生产教起事故负领导责任。建议赤峰市兴旺养殖有限责任公司对其进行严肃处理。

3.陈某冬，赤峰市兴旺养殖有限责任公司法定代表人，负责公司全面工作，未履行主要负责人安全生产职安全生产工作督促检查不到位，发生事故后未及时向有关部门报告，对该起事故负领导责任。建议由松山区应进行处罚。

4.赤峰市兴旺养殖有限责任公司全面安全管理不到位，未严格落实安全生产主体责任，安全生产组织机构立健全安全生产责任制、规章制度和岗位安全操作规程，主要负责人和安全管理人员未有效履行安全生产职责在漏洞，对该起事故负有责任。建议由松山区应急管理局依法进行处罚。

六、防范措施及建议

（一）赤峰市兴旺养殖有限责任公司要全面落实安全生产主体责任有关规定，加强企业安全管理，建立健织机构，完善安全生产各项规章制度；要加强员工安全教育培训工作，特别是加强临时雇佣人员岗前安全生产证员工具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

（二）建议区农牧业局进一步落实行业监督管理责任。根据“管行业必须管安全”的原则，严格落实加强对的监督管理，督促企业健全和落实企业安全生产责任制，组织人员定期开展安全教育。

（三）建议上官地镇人民政府认真履行属地管理职责，加大辖区内企业安全检查力度，及时消除各类安全防类似事故再次发生。

赤峰市兴旺养殖有限责任公司“7·19”车辆伤害一般生产安

网站地图

党政机关

蒙ICP备19003317号-1 政府网站标识码：1504040025 蒙公网安备15040402000143号

主办：赤峰市松山区人民政府办公室 联系电话：0476-8446831

地址：赤峰市松山区友谊大街东段

(建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器)