泰安岱岳
山东泰汶盐化工有限责任公司
“1·7”一般中毒事故调查报告

泰安市岱岳区政府事故调查组

2023 年 3 月 31 日

目　录

一、事故基本情况. 2

（一）事故发生单位概况..... 2

（二）发生事故的装置设施情况..... 2

二、事故发生经过和应急救援情况..... 2

（一）事故发生经过..... 3

（二）事故报告和应急处置情况.....4

三、事故发生原因分析.....4

（一）直接原因分析.....4

（二）间接原因分析.....5

1、泰汶盐化工主体责任落实不到位.....5

2、新汶矿业集团有限责任公司履行企业主体责任不到位.....7

3、化工园区履行监管职责不到位.....7

4、有关部门履行监管职责不到位.....7

（三）事故性质.....7

四、对有关责任人员和单位的处理建议..... 8

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....8

（二）建议给予行政处罚的单位.....8

（三）建议给予行政处罚的人员.....9

（四）建议由企业按内部管理制度处理人员.....9

（五）对相关单位的处理建议..... 12

五、事故防范和整改措施建议..... 12