南宁市天高科技有限责任公司“9·10”一般 安全生产死亡事故调查报

发布时间：2024-05-15 11:15 来源： 宾阳县应急管理局

南宁市天高科技有限责任公司“9·10”一般

安全生产死亡事故调查报告

2019年9月10日下午15时左右，南宁市天高科技有限责任公司宾阳分公司临时工张家灵，在宾阳县健康养生城一社会救助站天面业，由于降雨天气无法继续施工，雨停间隙，该工人上楼捡收作业工具时，从五楼楼顶坠落，后经抢救无效死亡，直接经济损失约100

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经宾阳县人民政府批准，成立南宁市有限责任公司“9·10”一般安全生产死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急局牵头，县人民政府办公室、县公司法局、县总工会、县人社局、县民政局、县住建局、县气象局、宾州镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、查阅资料证，查明了事故经过、原因、人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任方的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教了事故防范和整改措施建议。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2019年9月10日，南宁市天高科技有限责任公司宾阳分公司现场负责人颜长弟组织在建项目宾阳健康养生城救助站的防雷工程施工上天气多云，中午12时开始下中雨，直至下午15时左右，因天气条件不足无法继续施工，雨停间隙，张家灵、韦怀平、颜长彪三人，捡收工具。张家灵未系安全带，因施工操作面为斜顶光滑琉璃瓦面，加之雨停间隙，琉璃瓦面湿滑，该工人不慎从屋顶滑落。后经120现场抢救无效，当场宣布死亡。

（二）事故救援及应急响应处置情况

2019年9月10日下午15时左右事故发生后，张家灵工友韦怀平立即从楼顶天面下来，查看张家灵伤势，马上打120 急救电话。12赶到后对张家灵进行抢救，后经抢救无效死亡。

2019年9月10日下午15时宾阳县气象局、民政局、应急局、住建局先后接到事故报告电话，各单位立即组织人员赶到现场展开应时掌握舆情动态。整个事故得到有效处置，未发生社会舆情事件。

（三）事故有关单位基本情况

南宁市天高科技有限责任公司由南宁市气象局(30万)、南宁市邕宁区气象局(35万)、南宁市天影广告有限责任公司(15万)等三方共立于2002年10月18日，统一社会信用代码是91450103742086253T，注册资本80万元人民币，法定代表人为陆飞，在宾阳、武鸣、设有分公司，宾阳分公司名称为南宁市天高科技有限责任公司宾阳分公司，经理是周昌雄，经营范围是防雷装置研发、检测；气象信息工程施工，园林绿化工程施工，建筑工程施工；防雷技术服务等。

（四）事故人员基本情况

张家灵，男，1963年12月29日出生，殁年56岁，民族：壮族，户籍地址为：广西宾阳县露圩镇百合村委急水村。

二、人员伤亡情况

事故发生后，在场人员紧急拨打120 急救中心电话，医务人员及时赶到现场进行抢救，事故造成张家灵一人死亡。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查认定，张家灵对高处作业危险因素预见不足，在未佩戴高处作业防护用品的情况下冒险上到高处捡收工具，导致发生高处坠
具体分析如下：

1.张家灵系高处坠落。经查阅医院相关记录及询问现场人员，死者系高处坠落导致死亡。

2.未使用高处作业防护用品。经查阅事故现场图片、事故现场视频，未发现张家灵佩戴高处作业防护用品。按规定①，作业人员在
中，应正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）事故间接原因

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章
规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

南宁市天高科技有限责任公司宾阳分公司现场带班人员颜长弟未落实带班领导岗位安全责任，未有效制止员工违反操作规程的行为
安全因素没有立即向本单位负责人报告①。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，南宁市天高科技有限责任公司“9·10”一般安全生产死亡事故是一起由于作业人员冒险高处作业导致的一
全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）张家灵。对高处作业危险因素预见不足，在未佩戴高处作业防护用品的情况进行高处作业，其行为违反了《中华人民共和国
法》第五十七条的有关规定。对事故负有直接责任，鉴于张家灵在事故后死亡，建议免于处罚。

（二）颜长弟。未正确履职，未落实带班领导岗位安全责任，未有效制止员工违反操作规程的行为，发现不安全因素没有立即向本
人报告。建议南宁市天高科技有限责任公司根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条②的规定进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）南宁市天高科技有限责任公司要深刻吸取此次事故的教训，认真落实企业安全生产主体责任，进一步落实安全隐

①《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或
责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章
操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患排查治理，加强安全风险防控和事故隐患排查及治理力度，发现隐患立行立改，认真查找事故发生的原因，要进一步完善企业安
制，不断加强企业安全教育培训，使公司上下在思想上要重视安全，把安全工作放在第一位，决不能违章冒险作业，同时要查漏补缺
完善岗位安全操作规程，建立健全外来人员、车辆安全管理制度，强化现场安全管理，坚决防范类似事故的再次发生。

（二）各相关部门要认真贯彻落实上级和县委、县政府关于新时期新形势下安全生产工作的一系列决策部署的工作要求，严格督促
安全生产主体责任，组织开展相关行业专项检查，加大执法监察力度，加大事故警示教育，严厉打击企业安全生产违法违规行为，确保
大局稳定。

宾阳县2019年至

生产安全事故

打印　分享：

主办：宾阳县人民政府办公室　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　政务网电话：0771-8258932　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001

