龙港市温州××纸业有限公司

“11·24”一般火灾事故调查报告

龙港市政府事故调查组

2024 年 1月

目 录

一、事故单位基本情况.....– 3 –

（一）企业概况。.....- 3 -

（二）厂房建筑情况。.....- 4 -

二、事故发生经过和事故救援情况.....- 5 -

（一）事故发生经过.....- 5 -

（二）事故应急处置情况.....- 5 -

三、事故发生原因和性质.....- 6 -

（一）直接原因。.....- 6 -

（二）企业主要问题.....- 6 -

（三）事故性质。.....- 6 -

四、事故相关责任单位和人员的处理意见.....- 6 -

（一）刑事处罚建议。.....- 7 -

（二）行政处罚建议。.....- 7 -

（三）已给予政纪处理。.....- 7 -

五、事故主要教训.....- 8 -

七、事故防范措施和建议.....- 9 -

2023年11月24日13时26分左右，位于龙港市高科路××号的温州××纸业有限公司发生一起一般火灾事故。无人员伤亡，火灾过火面积约1200㎡，直接经济损失450余万元。

事故发生后，龙港市委、市政府高度重视，立即指派市消防救援大队、市公安局、市应急管理局等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作和善后工作。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定，经龙港市人民政府授权，由龙港市应急管理局牵头组织市检察院、市纪委监委、市委宣传统战部、市群团工作部、市资源与建设局、市综合行政执法局、市消防救援大队、市政务服务中心成立事故调查组。调查组成立以后，事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过开展事故现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议；对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和措施建议。

事故调查组认定，龙港市温州××纸业有限公司“11·24”火

灾事故是一起因违规电焊而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）企业概况。

温州××纸业有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：贰佰万元整，住所：浙江省温州市龙港市新城高科路××号（浙江××实业有限公司厂房内3号车间一楼），成立日期：2019年03月01日，面积约1570平方，经营范围：纸张批发、销售。系火灾第一起火点。

温州××纸业有限公司于2019年3月向浙江××实业有限公司股东冯××租赁浙江××实业有限公司3号车间1层厂房，最近一次租赁合同于2022年5月签定，租期两年，已签订安全管理协议。每年租金都是转给冯××个人。

（二）厂房建筑情况。

浙江××实业有限公司（原浙江××不锈钢有限公司）成立于2006年09月22日，注册资本金5608.9226万元，坐落于龙港市新城高科路××号。股东有：冯××（占股11.5%）、吴××（占股11.5%）、戴××（占股23%）、吴××（占股54%）。公司名下土地总用地面积49918.3㎡，总建筑占地面积17627.42㎡，总建筑面积58904.88㎡，9幢车间厂房，2幢综合楼。浙江××实业有限公司3号车间厂房主体为钢筋混凝土结构，共有五层，建筑高度约23 米，地上总建筑面积约 7800 平方米。

浙江××实业有限公司股东冯××于2018年8月7日与浙江××实业有限公司签订《协议书》。协议约定冯××拥有3号车间（本起火灾起火建筑）所有权和使用权，建筑资金投入、施工建设、施工安全、质量检测、对外出租管理、生产安全、经营状况

盈亏等事宜由冯××全权负责。

冯××将一层出租给温州××纸业有限公司用于纸张销售、批发使用；将二层出租给温州××木业有限公司用于木门及柜门加工使用(有危险化学品中间仓库，存储使用化学品油墨)；将三层出租给平阳县××电子商务商行及温州××商贸有限公司用于电商存储仓库使用；将四层出租给温州××胶黏制品有限公司用于生产胶带纸使用(有危险化学品中间仓库，存储化学品红胶)及温州市××工艺品有限公司用于手工制作车间使用；将五层出租给温州××包装有限公司用于加工过热转印膜使用(有危险化学品中间仓库，存储使用化学品油墨、可燃溶剂等)。所有租户的租金都是转给冯××个人。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

起火当天，建筑四层的温州××胶黏制品有限公司员工发现公司西侧窗户有烟气冒出，随即走到窗户边发现一楼室外堆放的纸堆着火，随即呼叫公司主管前来查看情况。公司主管去一楼呼叫一层的温州××纸业公司员工拿灭火器灭火，紧接着公司主管把厂里的电源关闭。后烟气越来越大，各层各公司人员全部跑出厂房。

（二）事故应急处置情况

2023年11月24日13时26分，龙港市消防救援大队分指挥中心接到报警：龙港市高科路××号温州××纸业有限公司厂房发生火灾。接警后，大队第一时间赶赴现场开展救援，并联动昆阳、鳌江、灵溪、钱库、东山、马屿、滨海、星海、特勤一、状元等10支消防救援站及3支政府专职消防队共30辆消防车

154名指战员赶赴现场处置。14时49分，火势被控制，21时58分，火势基本扑灭。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因。

事故调查组认定，起火时间：2023年11月24日13时19分许；起火部位：3号厂房外部西北侧靠近3号厂房西墙区域；起火点：从3号厂房西外墙西侧起至往西2.3米、除尘机器北侧面起至往北5.3米的区域内；起火原因：起火点上方的屋面安装光伏钢结构支架施工时，电焊产生的焊渣掉落到一层厂房外面搭建的棚子及地面，引燃棚子的棚顶、堆放的纸张等可燃物后蔓延成灾。

（二）企业主要问题

温州××纸业公司是火灾事故起火点，存在以下问题

1. 改变建筑使用性质。该起火建筑为典型的“丁改丙”工业建筑，涉事企业擅自变更厂房使用性质，未按标准增设喷淋、报警系统等消防设施，降低消防安全条件，导致火灾事故发生后火势迅速蔓延。

2. 企业人员消防安全意识不足。据走访得知，该企业平常未能重视消防安全，厂房周边搭建简易棚用作仓库，长期存储货物，占用防火间距和消防车道，严重阻碍灭火救援行动。

3. 建筑内存放大量的可燃物。起火点附近周边搭建简易棚用作仓库，长期堆放可燃物，同时厂房一楼室内堆放大量纸质品，整体火灾荷载大，导致火灾事故发生后火势迅速蔓延。

（三）事故性质。

经调查认定，龙港市温州××纸业有限公司“11·24”火灾事故是一起因违规电焊而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故相关责任单位和人员的处理意见

（一）刑事处罚建议。

1.3号厂房屋面安装光伏钢结构支架施工时，一电焊工违规电焊而引发火灾，建议由龙港市公安局侦查后处理。

2.冯××，3号厂房实际负责人，存在（1）未履行消防安全主体责任，违规改变厂房使用性质，导致火灾事故发生后火势迅速蔓延；（2）未履行出租方的管理职责，违规将丁类厂房出租给丙类企业，且未对承租方进行统一协调管理导致火灾事故发生的违法行为，建议由龙港市公安局立案处理。

（二）行政处罚建议。

1.温州××纸业有限公司，违规堆放货物占用防火间距。建议龙港市消防救援大队按照相关规定予以处罚。

2.温州××木业有限公司，违规住人存在“三合一”的违法行为，建议龙港市消防救援大队按照相关规定予以处罚。

3.温州××胶黏制品有限公司,存在未按规定存放危化品的违法行为，建议龙港市应急管理局按照相关规定予以处罚。

4.温州××包装有限公司，存在未按规定存放危化品的违法行为，建议龙港市应急管理局按照相关规定予以处罚。

5.浙江××实业有限公司，未督促事故厂房的实际拥有者冯××（公司股东）定期检查承租企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议龙港市应急管理局按照相关规定予以处理。

（三）已给予政纪处理。

1.林××，龙港市新城社区联合党委2号格网格员。已由龙港市纪委予以诫勉谈话处理。

2.徐××，龙港市新城开发建设中心应急科科长。已由龙港市纪委责令作出深刻书面检查。

3.倪××，龙港市新城开发建设中心应急科工作人员。已由龙港市纪委责令作出深刻书面检查。

4.方××，龙港市新城开发建设中心党组副书记、副主任。已由龙港市纪委予以谈话提醒。

五、事故主要教训

（一）厂房违规改变使用性质，降低消防安全条件。该起火建筑为典型的“丁改丙”工业建筑，涉事企业擅自变更厂房使用性质，未按标准增设喷淋、报警系统等消防设施，未对厂房使用功能、建筑结构、消防设施等安全条件进行考量，降低消防安全条件，未经改造提升直接用于生产，最终导致火灾事故发生。

（二）厂房外搭建违章建筑，阻碍灭火救援行动。厂房周边搭建简易棚用作仓库，存储部分货物，占用了防火间距和消防车道，严重阻碍灭火救援行动，极大提升了火灾危险性，阻碍了人员正常逃生疏散。

（三）属地管理责任未落地，漏排漏查客观存在。新城开发建设中心、新城社区联合党委相关责任未能落实落地。新城开发建设中心对起火企业已排查出的安全隐患问题未及时督促整改到位，同时对起火建筑三至五层未进行监督检查，选择性监管问题客观存在。新城社区联合党委没有严格落实网格管

理制度，未能及时发现该起火建筑一楼长期存放大量可燃易燃物品、搭建移动简易棚占用防火通道等安全隐患。

（四）企业主体责任未落实，消防安全意识薄弱。一方面业主及员工安全意识淡薄，重生产、轻安全，事发火灾企业厂房周边纸筒堆垛现象严重，部分消防通道被堵塞；另一方面，企业安全管理主体责任落实不到位，安全风险辨识、管控及常态化事故隐患排查治理不深入。

六、事故防范措施和建议

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念。各地各部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，把安全生产和消防安全工作抓彻底、抓到位，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维、红线意识，切实承担起“守土有责、守土尽责”的政治责任，进一步提高做好安全生产和消防安全工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。各地各部门要深刻吸取此次火灾事故教训，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）举一反三深入开展安全生产和消防安全整治行动。深入开展“丁改丙”厂房消防安全改造提升行动。全面开展“丁改丙”厂房排查梳理并建档立册，采取“摸排一批、移交一批、整改一批”工作模式，争取明年3月底前完成整改全覆盖；打造“丁改丙”厂房集中区域标准示范园，全力推进小微园区集中整治，引导企业规范经营；制定园区、楼宇准入管理标准，切实规范行业管理，特别是针对纸仓库、纸制品企业进行无死角整治。

（三）强化企业违章建筑“一企一策”专项整治。组建企业违章综合整治工作专班，强化园区违章建筑管控，分类推进存量违章处置工作，实现企业违建有序拆除。一是摸清违章底数。各地各部门要全面排摸各类企业园区违章建筑现状，掌握底数花名册。二是制定“一企一策”。按照连廊、集装箱、阁楼、违章生产用房、违章仓库等类别，建立企业违章处置“一企一策”，明确各类违章建筑处置方案和时限。三是分类推进处置。各地各部门要充分评估企业违章整治的社会风险、阁楼拆除对建筑安全的影响等，确保安全前提下逐步有序拆除违章建筑。四是强化企业管理。加强园区规范生产管理，建立日常监管长效机制，杜绝新增违章和大量使用移动棚等违法行为。

（四）加强安全生产和消防安全教育培训宣传工作。采取有力措施，有效推动各行业系统落实安全宣传教育职责，利用新闻媒体平台，广泛宣传普及安全常识，以案释法，开展事故警示教育，组织专题安全宣传教育活动，发动村居（社区）、基层派出所等基层力量开展安全宣传教育，特别是消防安全宣传教育培训，形成政府高度重视、部门协作配合、媒体积极支持、群众广泛参与的社会化安全宣传工作新局面，提高群众安全意识。针对消防安全，消防部门要加强对基层派出所民警和基层网格人员的培训力度，强化其消防安全监督检查能力，持续深化消防宣传“五进”工作，压实企业主体责任，严格落实消防安全“三提示”和员工“一懂三会”等制度，加强典型火灾案例警示，普及消防安全常识，不断提升业主和员工消防安全意识。