福州闽侯青口阿童哥便利店“10·

日期：2024-07-08 08:32 来源：福州市消防救援支队 浏览量：7356

2023年10月29日05时50分许，闽侯县青口阿童哥便利店发生火灾，造成3人死亡、2人受伤，过火

火灾事故发生后，赵龙省长、郭宁宁常务副省长、吴贤德市长、张定锋常务副市长先后就做好善后

举一反三，防范火灾事故。省应急管理厅、省消防救援总队、省卫健委，福州市政府、闽侯县政府以及市

作。

省安委会、省消安委对该起事故挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国

办法》（国办发〔2017〕87号）《福州市火灾事故调查处理规定》（榕政办〔2023〕5号）等有关规定，

防救援支队、市应急管理局、市公安局、市城乡建设局、市城管委、市市场监督管理局、市自然资源和规

（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、视频分析、检

人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加

经调查认定，闽侯县青口阿童哥便利店“10•29”火灾是一起相关人员

慎引燃周边可燃物并造成人员伤亡的较大火灾生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建筑基本情况

闽侯县青口阿童哥便利店位于闽侯县青口镇新城西路62号博雅星城22#楼一层07店面，店面产权建

积55平方米），高度约5米。店面所在主体建筑为博雅星城小区22#楼，地上7层，建筑高度21.65米，钢

建夹层。

该店首层东侧为收银台、冰柜及冷饮柜，中部为生活用品、方便食品、酒水饮料等，西侧为快递驿

用作仓库，夹层楼板为木质隔板，其东侧设有两个隔间，地面铺设床单、被褥等物品，未设置床铺；夹层

（图3）。



图1 起火



12000
2200
120
310
120
1050
厨房
卫生间
冰柜
货架
快递驿站
货架
货架
上
桌子
货架
货架
货架
货架
货架
1400
3000
600
12000

图2首层



图3 夹层

（二）便利店基本情况

便利店产权人为林某金。林某金于2010年从开发商购入该店面，并于当年取得房产证（侯房权证H

使用，于2021年将店面给其子林某经营至今。

便利店经营者为林某，注册名称：闽侯县青口阿童哥便利店，工商注册
代码：92350121MA8UPFT008，经营范围：食品、烟、酒类、日用品销售
下，擅自店面外侧设置了户外广告牌（长6米，宽1.5米）[《福州市户外广告设
许可，任何单位和个人不得擅自设置。第四十二条：（二）大型户外广告，是指边长

店日常经营管理主要由林某负责，陈凤某（林某妻子）也协助参与经营。林
日常居住。

（三）夹层搭建情况

便利店所在主体建筑于2004年10月由原闽侯县建设局核发《建设工程
2005年10月通过竣工验收。项目建设单位为福建凯景房地产开发有限公司
有限公司，监理单位为哈尔滨工大建设监理有限公司。经核查建筑原竣工图
米、高度约2.1米。2010年左右，林某金购入该店面并进行出租，在出租过
层建筑面积55平方米，高度2.1米），并保留使用至今。林某经营便利店以

（四）物业管理服务情况

博雅星城小区物业管理服务单位为福州福万佳物业管理有限公司，该公
2014年12月30日与博雅星城小区业主委员会签订物业服务合同，负责博雅
12月30日，并经双方约定，合同期限延续两年至2019年底。合同到期后，
同，但仍由福州福万佳物业管理有限公司继续负责该小区的物业管理服务至

（五）事故发生经过

10月28日为林某生日。28日15时40分左右，林某的朋友卓某灯一家来
内开始聚餐，并饮酒（图4）。20时07分许，陈凤某（林某妻子）离开该店
杰（陈凤某侄儿）及卓某灯、陈燕某（卓某灯妻子）、卓某灵（卓某灯女儿
林某斌听见声响，并发现浓烟，随后叫醒林某。05时57分，店铺东侧户外
向外逃生，其中林某、卓某灵逃出后被送往医院救治。而卓某灯、陈燕某、




图4 10月28日晚、10月29日

（六）事故现场情况

事故现场仅便利店内部过火，店面首层未过火，夹层中部区域的顶部和夹层中部北侧区域摆放的麻将桌、椅子、书本堆垛等物品过火烧损严重。救域。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 3人死亡、2人受伤，造成起火场所内的日用品、家具等生产生准》（GB/T6721）和《火灾损失统计方法》（XF185-2014）核定，直接济损失共计537051元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

10月29日05时57分，博雅星城小区住户黄某某在发现阿童哥便利店发后，立即调派青口消防救援站3辆消防车、15名消防救援人员赶赴现场处置

立即赶赴现场，调动应急管理、公安、卫健等有关单位参加应急救援。06时
火情侦察，部署搜救小组开展搜救。06时18分，明火被扑灭，随后救援人员

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，闽侯县政府立即组织开展善后处置工作，及时将伤员送医
政府成立善后处置工作专班做好死者家属的情绪安抚、心理疏导工作，并与
对接卫健部门和医院安排伤者的医疗救治事宜。2名伤者卓某灵和林某已分

福州市政府召开常务会议，专题研究部署“三合一”问题整治工作。市
要求深刻吸取火灾事故教训，举一反三，采取针对性防控措施，深入排查整
强火灾防控工作的通知》，市安委会、消安委联合印发《关于迅速务实推进
治。

（三）事故应急处置评估

本次事故应急救援反应迅速，应对有力，处置措施得当，未发生次生衍

三、事故原因分析

（一）直接原因

火灾发生后，福州市消防救援支队立即抽调技术骨干开展火灾原因调查
州市消防救援支队出具了《火灾事故认定书》，认定起火时间为2023年10月
地面处（图5），起火原因可排除放火、电气线路故障、吸烟等引发火灾的



图5 店面夹层中部区

（二）间接原因

一是店铺经营者、留宿人员安全意识淡薄。店铺经营者、留宿人员缺少
香，为后续火灾发生和人员伤亡埋下隐患。事发前，属地社区和相关部门曾
为，未能配合、接受好安全检查和安全宣传提示。2023年10月16日，青新
了“严禁‘三合一’场所”的安全宣传提示单，提示不得在店铺内违规住人



图6 社区工作人员向该店约

二是属地监管责任缺位，隐患排查整治和宣传教育工作不力。青口镇、

第十六条：乡（镇）人民政府、街道办事处应当履行下列消防工作职责：（一）确定

开展有针对性的消防安全检查，消除火灾隐患；（五）组织、开展消防安全知识宣传

《福建省消防条例》第十八条：村（居）民委员会应当履行下列消防安全职责：

全检查，督促整改火灾隐患；（三）开展消防安全和家庭防火知识宣传教育。

《福建省消防安全责任制实施办法》（闽政办【2018】89号）第九条 乡镇人民
格管理人员及其工作职责，落实消防安全网格化各项管理制度和措施；（六）定期召
育、消防安全检查，督促整改火灾隐患。及时将重大火灾隐患、区域性火灾隐患情况
不准，未能对“有无存在‘三合一’问题”进行精准辨识；在安全检查中对
不配合检查的情况下，青口镇、青新社区检查人员未对该店进行深入检查，
违规住人问题的排查整治工作针对性不强、力度不够，日常虽有开展消防安
消防工作的督促指导不力，对青新社区火灾隐患排查整治、消防宣传教育等

三是部门监管联动不足，未有效指导属地工作落实。公安派出所未认真
全防范意识[《中华人民共和国消防法》第五十三条：公安派出所可以负责日常消防
《福建省消防条例》第十四条：公安派出所按照国务院公安部门的规定，可以负
《消防监督检查规定》（公安部令第120号）第三十条第一款：“公安派出所对
《福建省火灾隐患排查整治若干规定》第十条：公安派出所结合日常治安管理和
性消防监督检查。]。消防救援部门未认真指导青口镇、青新社区开展安全检查、安全
府消防救援机构应当履行下列消防工作职责：（二）承担火灾预防、消防监督执法以
实消防安全责任制。]，有针对性地督促指导青口镇、青新社区开展沿街门店
于印发<全省消防安全大排查大整治促稳定工作方案>的通知》（闽消安委〔2022〕
（五个检查重点：火源、“三合一”、电动自行车、易燃材料、弱势群体，三项“保
动，彻底消除一批火灾隐患，防范化解火灾风险。
《福建省消防安全委员会办公室关于进一步加强当前火灾防控工作的通知》（闽
出所、消防站所和网格员等力量，加强社会面排查整治，筑牢基层治理防线。组织基
青口中队对户外广告设置违法行为查处不力[《福州市户外广告设置管理办法》
第十五条：有下列情形的，不得设置户外广告：（五）影响消防安全设施使用，
现阿童哥便利店户外广告牌遮挡窗户，影响人员逃生的问题。

四是物业管理责任落实不到位。事故所在小区的物业管理单位福州福万
小区沿街店面长期存在的夹层违规住人行为，未采取有效措施对相关业主、
进行维护管理[《福建省消防条例》第二十条：物业服务人在物业服务区域内应当履
立消防档案；（二）定期对物业服务区域内的共用消防设施、器材和消防安全标志进
业主、使用人违反消防安全管理规定的行为予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及
告。]。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1．因在事故中死亡免于追究责任人员

1名对事故发生负有责任的人员已在事故中死亡，不再追究其刑事责任。

2．建议移交公安机关依法调查处理人员

对1名起火场所经营者移交公安机关依法调查处理。

3．对有关公职人员的处理建议

对7名在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门公职人员履职方面的务处分，根据管理权限，由纪检监察机关提出。

（二）对有关责任单位的处理建议

1．福州福万佳物业管理有限公司。2015年至今负责博雅小区的物业服施进行劝阻、制止小区沿街店面的违规住人行为；未定期对物业服务区域内县住建局进一步调查处理。

2．青口镇青新社区居委会。未认真履行消防工作职责，消防安全隐患星城小区沿街店面长期存在的违规住人问题未采取有力的措施进行彻底整治政府予以通报批评。

3．青口镇人民政府。未认真履行属地消防安全责任和消防工作职责，排查失实；对辖区消防工作检查、指导不力，指导督促村居落实消防安全隐的问题失察失管；对辖区内长期存在的“三合一”、违规住人等问题重视程出深刻检查，并由闽侯县政府对其予以通报批评。

4．闽侯县城乡建设管理监察大队青口中队。对户外广告设置违法行为题。建议由闽侯县政府对闽侯县城乡建设管理监察大队青口中队进行通报批

5．闽侯县公安局青口派出所。未认真落实消防监督检查和宣传职责，力，对该店的消防安全检查和宣传教育不到位。建议由闽侯县公安局对青口

6．闽侯县消防救援大队。消防安全综合监管职责履行不充分，对属地查整治工作的指导不到位。建议由福州市消防救援支队对闽侯县消防救援大

7．闽侯县人民政府。未认真落实消防安全属地监管职责，督促指导所形势分析研判不深入，组织开展火灾隐患排查整治工作不力。建议由市消防

五、事故整改和防范措施建议

（一）强化重点问题整治。各级各有关部门要落实《福州市人民政府办37号）要求，对沿街店铺违规住人问题进行全面起底，完善底数清单，落实制，严防反弹回潮。闽侯县要坚持问题导向，深刻吸取此次事故教训，坚决依法严肃查处违规住人行为。

（二）突出火灾源头管控。应急、建设、城管、公安、市场监管、消防（GZ2023ZB00055号）的工作要求，综合施策，从根源上减少违规增设夹计层高超过3.8米的，结合项目审查，指导开发商增设自动喷水灭火系统、火案审批、房屋装修管理、房产销售行为等环节严格把关，严控私自违规搭建时将有关情况通报属地镇街和有关部门。各乡镇（街道）要发挥网格化巡查要引导商户增设简易喷淋、独立式烟感报警和人体活动监测，落实防火分隔展试点工作，形成工作经验做法，待成熟后在全市进行推广。各地要扎实开安办、消安办联合印发的《福州市九小场所“清障、开窗、配绳”消防安全题。

（三）夯实基层防控基础。各级政府要切实做实乡镇（街道）消防工作强社区（村）微型消防站，加强人员培训、器材装备、值守联动等方面建设所民警、消防志愿者和物业服务企业等基层网格力量广泛开展防火检查和消

（四）加强警示宣传教育。各级各有关部门要借助广播、电视、网络等典型火灾事故，结合火灾现场开展警示教育，通报事故原因、事故责任认定网格组织和消防志愿者，普及消防安全常识，提醒群众主动检查消除身边的

⊗ 关闭