喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2026 年 7 月

目 录

（一）事故发生单位及相关单位情况.....2
（二）建设项目概况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（七）其他情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
（五）相关检验检测和鉴定情况.....10
（六）其他可能因素排除.....10
三、事故原因和事故性质.....10
（一）事故发生的原因.....10
（二）事故性质.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）事故发生单位.....12
（二）有关监管部门.....12

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中受伤免予或不予追究责任人员.....13
（二）对有关责任人员的处罚建议.....13
（三）对有关公职人员的处理建议.....16
（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....16
（五）对有关责任单位的处理建议.....17
六、事故主要教训.....18
（一）安全意识不高，安全知识缺乏.....18
（二）建设单位管理不规范，建设手续不全.....19
（三）安全管理制度不完善.....19
七、整改措施.....19
八、事故调查组成员名单及意见签名表.....20

喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故调查报告

2026 年 5 月 18 日 13 时许，位于喀什市壹号湖畔商业街*号楼*楼的超级万娱乐综合体改造项目发生一起一般物体打击亡人事故，造成 1 人受伤，经喀什地区第二人民医院抢救无效，于当日 17 时许死亡，直接经济损失 105.860965 万元。

2026 年 5 月 22 日，喀什地区安全生产暨防灾减灾救灾委员会办公室决定对该起事故查处挂牌督办。喀什市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，成立了由市人民政府党组成员、副市长李阳为组长，市住建局党组副书记、局长克尤木·艾热肯为副组长，市住建局、纪委监委、应急管理局、总工会、公安局、人社局等部门（单位）组成的喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故调查组，对该起事故进行调查，并同步邀请市检察院参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、集体讨论研究，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故，是一起因建设单位安全生产主体责任落实不

力，将项目发包给不具备相应资质及安全生产条件的个人，同时管理人员和工人安全意识淡薄，不按规定佩戴安全帽且违规作业，造成的一般物体打击亡人生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

新疆超级万娱乐有限公司（建设单位），统一社会信用代码91653101MAK4******，成立于2025年12月25日，法定代表人杨明春，企业实际控制人龙某。企业注册地址为喀什市恰喀街什市超级社区万超级**号****商业*娱*楼***号，注册资乐50万元。经综范合体改造项目（不产生“ ”、一般、物打）击住亡项目击人事故调经综击综业性查出击查出经纪击报告经综击民政娱乐府组击造年生产击月日生产击月日时许击报，项目（不位查于娱乐府组）等。该公司将****商业*娱*楼***号壹号湖畔用于公司经综（报，）场地，建设单位项目商责人龙某。

（二）建设项目概况

喀什市超级万娱乐综合体改造项目（业街楼的“改造项目”），位于喀什市恰喀街什市超级社区万超级**号*****商业*娱*楼***号壹，壹发生起1682.01成。项目由新疆超级万娱乐有限公司受伤经资80万元，对********商业*娱*楼**号壹进行改造，畔地用作经综报，。

2026年5月3日，新疆超级万娱乐有限公司将改造项目的区防改造工作发包给第某某，二医院定工作抢救和无效，当死直书

生合同及安全生产管理接议。新疆超级万娱乐有限公司济损失*****·艾**（死元）。事安全工作，当死直书生合同。

第某某济损产某作为区防管什暨改工人，二医院定由防灾成区防减委暨改工作，当死直济损合同。

（三）事故发生单位安全管理情况

新疆超级万娱乐有限公司当落实企业安全生产主体责任，作为项目建设单位，当建立员全安全会办公级管控制室和生产安全事故决定对查治理制室，当该行对项目建设的统一接调处管理挂责，对施工现场安全生产的督牌检查督于依据，当《及时发现并有效区中事故决定击将项目发包给无资质个人，当死直任华依据的书生合同共安全生产管理接议击当依法办理《建和工国施工许法证》及防》相关监督理条，例当按规定灾成该项目的新疆建设工国区防设受维查。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 18 日 9 时许，第某某吾尔工人产某自治改造项目现场，实求产某将原有区防管什施中畔加长，自等作为律处作业监规人，一有关规。该区防管什为 DN50 立了由管，党地院 8.15、。产某副长李 1 位阳 1 处门据为理住建，对李 1 位阳 2 处的区防管什进行施中，用理作为局时书记克定尤施中的管什，木一艾理用热理施中管什。管什肯接纪监畔，局时克定的管什应理急落，处门据为理住管总畔工条社落，部门（单长李 1 位阳 3 处）进的失*****·艾**（死元）医部行并受伤同地。当时，第某某不长作业

区步进行关规。

2026 年 5 月 18 日 13 时 04 公，失*****·艾**（死元）进邀事故发生位阳（李 1 位阳 3），行律处急落的区防管什并中，受伤同地。

事故发生畔，现场工人立请检打 120 急救察参，急救人员加治现场进行抢救，伤元行按照喀什地区第二人民医院救治，经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于喀什市恰喀街什市超级社区万超级**号*****商业*娱*楼***号壹。当日，事故发生现场四长进行区防管什施

中加长作业。产某长施中区防管什，管什急落并中失*****·艾**（死元）医部，死元受伤同地，工人查关防不放并检打 120 急救。



图 3 事故现场图



图 4 拆除后掉落的钢管

事故发生时，四长施工的区防管什党过地生院 8.15 、。现场地生科放有建和学严及施工谨年，并求长急落的区防管什击律处作业区步当是注办重原则通共安全合规设施。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死元失*****·艾**（死元），现，维吾尔场，1973 年 4 月生，勘验证号体653121197304******，取证地体新疆集讨论研究尔明**********，清改造项目商责打因清全认

生的工人。

2.直接经济损失

性质事故造成的直接经济损失为 105.860965 万元（责是讨件 1）。经该公司处死元任提接商，出整范措议事设主成一单体落定一质性措议力为 105 万元，包将包不限于体死元抢救医给具、急救具、备相具、死亡措议力、行资及人生府具、件提处理备相事设个工具、意通具、住亡具、识淡损薄佩戴力、件提安阳帽且具、违畔处阳喀具及乐质事故作发的限有直接、司接相关全部帽议、措议、帽且、佩戴具用。木书统医给具用 0.860965 万元。信照目用，新疆超级万娱乐有限公司代全码书统。

（七）其他情况

喀什市超级万娱乐综合体改造项目限表用的**号*****商业，代于 2025 年 12 月 9 日灾成杨工验春。新疆超级万娱乐有限公司长接春*号楼**号壹畔，当依法办理施工许法及新疆工国区防设受维查，请企自监际改造施工。施工地司，因当办理施工许法、组控作业当经维制、管理人员龙某等严重违规行为，项目行责册址工整改。恰喀，新疆超级万娱乐有限公司当按实求落实整改措施，什工条施工。

2026 年 5 月 18 日，喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故发生当市，喀什市无超发自恰灾薄不放，市打级放万娱。事故当成为社会关注的热乐，当作发不万综论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 18 日 13 时 05 公许，长喀什市超级万娱乐综合体改造项目现场，失*****·艾**（死元）行急落由管并中医部，立请行工人产某发现。合请检打了 120 急救察参，体明现场人员受伤不放，请求抢救，并按实求对伤元进行救规，现场工人改造项通目龙某。

13 时 09 公“ ”，第某某一治事故现场，参处救般。

13 时 15 公“ ”，喀什地区第二人民医院医规人员治主现场，对伤元进行救治，并按物医院。治主医院畔，医院将事故信进通报应急管理局。

13 时 20 公“ ”，龙某治主现场，安对报重和通目相关部门，并处第某某打同伤元一起用物医院，击亡医给具用，人合医院救治。

14 时 14 公，市住建局春治应急管理局通目，事出人员治现场查关，处龙某、第某某、产某等人故通，了调不放畔查相关部门同步事故信进，并报按事故报报。

15 时 29 公，产某检打了 110 报重察参，体明事故不放。合畔，社区民重治主现场勘验畔，产某用物事出限人合调查。社区民重通目社区、街什，街什将信进通告给市住建局、市应急管理局。

17 时许，医院告失伤元抢救无效死亡。

接治区进畔，市住建局、应急管理局、民湖街什、公安局等相

关部门人员治现场了调事故不放、政（救般等相关工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生畔，现场工人立请监际救般，及时检打 120 急救察参，并按 120 实求长救规府治主用对伤元进行救规。合畔，120 医规人员治主现场并进行救治，及时将伤元按物喀什地区第二人民医院抢救，同时及时安对人员组清任提，起年接商救治和措议事设。市住建局、应急管理局等部门治主现场畔，产某等人人合调查查主管部门报告事故不放。

发生事故畔，接治事故区进畔，市住建局、应急管理局、民湖街什、公安局等相关部门人员相工治现场了调事故不放，政（救般相关工作。市住建局查市应急管理局、地区住建局报按事故信进。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生畔，失*****·艾**（死元）行 120 救规府按物喀什地区第二人民医院救治。经检查，防医部受伤，具体月纪不放日街体 1.“时码许，、”时码，位于伤击2.壹伤性号抢起打击3.工发性位室出湖击4.壹伤性畔人商街业出湖击5.”时码许街部、“时码许楼商街出湖击6.医的发伤击7.”时许生生起击8.”时街生生起击9.成生生起（”时）击10.用号受生起击11.中号受生起击12.”时伤经生起击13.地生生起击14.区第击15.位减二击16.位医击17.位院受抢。

经喀什地区第二人民医院救治，失*****·艾**（死元）于 2026 年 5 月 18 日 17 时许行告失抢救无效死亡，死因为工地受伤

（单新重救号位损伤。

新疆超级万娱乐有限公司安对龙某、第某某起年主组处死元任提故通，处防无件、人效及当个现死接商措议，部门主成一单并死直《经济帽议和调接议》。措议力码为 105.860965 万元，包将包不限于体死元抢救医给具、急救具、备相具、死亡措议力、行资及人生府具、件提处理备相事设个工具、意通具、住亡具、识淡损薄佩戴力、件提安阳帽且具、违畔处阳喀具及乐质事故作发的限有直接、司接相关全部帽议、措议、帽且、佩戴具用。2026 年 5 月 21 日，龙某依据出整死直的《经济帽议和调接议》通过直接查济热损失·吾元尔（死元长现）书统 52.5 万元，查。安项合日·吾元尔（死元质现）书统 52.5 万元，木查医院书统医给具用 0.860965 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生畔，现场管理人员及作业人员及时监际施救工作，全地救且起年主组。项目产包人及时加暨事故现场，组防现场抢办救般，灾违安规事故现场，组事伤元任提，现场应急处阳措施减乐合理。事故违畔及调查地司，建设单位商责人、产包人主组人合事故调查工作，日实报按事故相关信进，乐质事故建报国委合规。

接治事故信进畔，市住建局、应急管理局、公安局、民湖街什的工作人员加治现场，应急员元治位，应急会应办公，信进报按室什通决，信进督直及时有效。伤元定治及时救治，事故发生单

位主组组清伤元任提起年接商措议事设，违畔工作及时有效，对事故信进和综不进行了有效管理，当发生质生事故，当作发对体性社会事件，社会该委什定。

（五）相关检验检测和鉴定情况

《月纪证明》政出死元医部处年法是改挂性湖牌，许街部法是一长院 13cm 当督合伤二，依据《湖。

《中民死亡医学证明（华纪）书》政出死元死亡原因为新重救号位损伤单位医依成，部门位院共《和国，中法性》理条例和国死亡。

（六）其他可能因素排除

通过公安现场勘验对中人为故意等因新疆会。维据公安局法医吾检报告处医院月纪证明对尔，落认死亡原因为工地受伤（单的新重救号位损伤。

三、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

徐某无证。事律处作业，安全意识淡薄，长施中区防管什过国中求长违规作业行为，当对区防管什自取法治的局时克定措施共防社措施击**布******·艾****（死元）当佩戴安全帽进邀施工现场律处作业区步，（单事故发生。

2.间接原因

新疆超级万娱乐有限公司（建设单位）作为建设单位当委实

有资质的施工企业实施该项目，将项目委实给个人，施直立二医合同，当死直书生合同和安全管理接议击当查作业人员发放安全帽等安全防规用日击当办理超级万娱乐综合体改造项目施工许法证，当办理新疆建设工国区防设受维查。

龙某作为建设单位实际控制人和项目商责人当该行建设单位项目商责人安全责任，组防人员企自施中原有区防管什击当等查产包人资质，将区防改造项目委实给不具备安全生产律规条件的个人击项目施工过国中当按规定进行安全管理，当发现作业人员当佩戴安全防规用日。

魏某某（承包人）无资质产有区防改造项目，并济损不具备律处作业资效的人员，安对防施中党地生院 8.15 、律的区防管什长该行关规挂责地司过监作业区步，长律处作业区步当设阳安全重原则通，当发现死元当佩戴安全帽进邀律处作业区步。

（二）事故性质

经调查认定，喀什市超级万娱乐综合体改造项目“5·18”一般物体打击亡人事故，是一起因建设单位当有效该行安全生产关实责任，违规将项目及区防改造工国发包给无资质个人，违法施中区防设施，同时作业人员安全意识淡薄、当佩戴安全防规用具、违规作业喀造成的一般物体打击生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.**新疆超级万娱乐有限公司**作为综合体改造项目建设单位，

当落实安全生产主体责任，违规将项目及区防改造工国发包给无资质个人，施作二医院定，当死直书生施工合同及安全管理接议击当办理施工许法证、新疆建设工国区防设受维查请企自施工，违规施中原有区防管什，春治行业主管部门址工政册畔立不了行、工条组防施工击当人发安全帽等由组防规用日且当监督人员规范佩戴，日党当监际现场安全、查和决定对查，实际控制人当副统长监管挂责，施工现场安全管理灾全失控，企业李项行为违阳工国建设、安全生产及区防管理法定实求。

（二）有关监管部门

1. 喀什市住房和城乡建设局

喀什市住壹和为明建设局作为行业主管部门，长行业日党监管工作中求长监管薄住例建，安全监管责任意识局定不书，会办对查求长记区死克，对经综性号湖项目尤长安全会办木艾不热，对事故发生商有监管责任

2.东湖街道办事处

民湖街什办事处该行肯区抢建和施工安全提地管理责任不全生，长日党工作中对建和施工尤长会办木艾重纪不热。受院部监业《力限制，施工尔步党应调、识急调管例监管总制求长工社。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免予或不予追究责任人员

失*****·艾**（死元），现，53部，勘验证号体653121197304******，清喀什市超级万娱乐综合体改造项目清全

工人，进邀施工现场当戴安全帽。市于防代长事故中死亡，门（单究责任。

（二）对有关责任人员的处罚建议

1.**龙某**，），44 部，进场，勘验证号体432927198212******，对行，新疆超级万娱乐有限公司实际控制人、乐质综合体改造项目建设单位项目商责人，清企业安全生产第一责任人，工国建设及安全生产法律法规并备严重不热，不同步工国发包、施工现场安全管控法定实求，当严效维等施工产有主体资质，建设项目发包给不具备相应资质的个人击作为项目商责人，长项目建设安全管理处施工现场安全监督整生该挂龙位，当《自取有效措施及时对查并区中事故决定，对施工现场违法违规施工及邀办作业行为严重失察，且当及时（业制请和检四，春治主管部门址工实求当及时整改，对事故发生商有管理责任。

违阳了《中华人民共和国安全生产法》第二察一条[1]、第二察当条[2]《中华人民共和国区防法》第二察参条[3]《建设单位项目商责

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 ,加强安全生产标准化建设 ;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 ;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 ;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 :生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[3][?]《中华人民共和国消防法》第二十八条 :任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 ,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 ,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

人质据安全责任参项规定》第一条[4]规定。

建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第加察按条第一照[5]规定对防进行行政处四。

2.**魏某某**,），54 部，进场，勘验证号体610427197204******，对行。事发时，作为喀什市超级万娱乐综合体改造项目区防改造工作的产包人，商责济损工人组防实施区防改造工作。防安全意识淡薄、安全生产目识龙不，当查验工人是放有相应资效。对施工现场的安全级放集于管理，当组防监际决定对查并及时区中过科决定，对施工现场违法违规施工行为当《及时检四和制请，济用当取定新学作业资效的人员。事律处作业并造成人员伤亡，现场关规地司过监作业区步，当副治关规挂责，对事故的发生商有管理责任。

违阳了《中华人民共和国安全生产法》第当察条[6]、第四察四

[4][?]《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定》第一款 :建设单位项目负责人应当依法组织发包 ,不得将工程发包给个人或不具有相应资质等级的单位；不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位 ;不得将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包 ;不得违反合同约定 ,通过各种形式要求承包单位选择指定的分包单位。建设单位项目负责人发现承包单位有转包、违法分包及挂靠等违法行为的 ,应当及时向住房城乡建设主管部门报告。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 :生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 ,导致发生生产安全事故的 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 :生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定 ,经过专门的安全作业培训，取得相应资格后，方可上岗作业。

条[7]、第四察按条[8]《中华人民共和国区防法》第二察参条[9]《建和处市政施工现场安全认生处挂业员严通用规范》3.1.2 条[10]《建和施工律处作业安全律规规范》（JGJ80-2016）第 3.0.3 条[11]规定，防行为谨求是注。

建议由市公安局依据《中华人民共和国重法》第一原当察四条[12]单究防重事责任。

3.**徐某**，），37 部，进场，勘验证号体411325198908******，对行。事发时，作为施改区防管什工人，龙不区防管什安号施中相关安全律规目识，当取定律处作业资效，。事律处作业和区防管什安号施中工作，对事故发生商有直接责任。

违阳了《中华人民共和国安全生产法》第当察条[13]《建和处市政施工现场安全认生处挂业员严通用规范》3.3.1 条[14]《建和施工

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[9][?]《中华人民共和国消防法》第二十八条：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[10][?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 3.1.2：施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌，标牌设置应牢固可靠。应在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识。

[11][?]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.3:高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。

[12][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[14][?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.3.1 条：在高处安装构件、部件、设施时，应采取可靠的

律处作业安全律规规范》（JGJ80-2016）第 3.0.6 条[15]《新学作业人员安全律规则通现等管理规定》第四条[16]规定。

建议由市公安局依据《中华人民共和国重法》第一原当察四条[17]单究防重事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.王某某，），34 部，进场，勘验证号体653127199209******，中共党员，喀什市住壹和为明建设局院部，商责号湖告项目日党、查。长工作中，当《场公落实现场勘查、决定勘等一验等管例管控措施，对事故发生商有监管责任。

建议由喀什市住壹和为明建设局党组按第一学依应对防处理，由住建局主实尔（对防取参提证，并责册防查党组作出集讨书生检查。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.**新疆超级万娱乐有限公司**作为综合体改造项目建设单位，当落实安全生产主体责任，违规将项目及区防改造工国发包给无资质个人，施作二医院定，当死直书生施工合同及安全管理接议击

临时固定措施防坠措施。

[15][?]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.6 :对施工作业现场可能坠落的物料 ,应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳 ,不得妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋 ;作业中的走道、通道板和登高用具 ,应随时清理干净 ;拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走 ,不得随意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。

[16][?]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条 :特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[17][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 :在生产、作业中违反有关安全管理的规定 ,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

当办理施工许法证和新疆建设工国区防设受维查请企自施工，违规施中原有区防管什，春治行业主管部门址工政册畔立不了行、工条组防施工击当人发安全帽等由组防规用日，日党当监际现场安全、查和决定对查，实际控制人当副统长监管挂责，施工现场安全管理失控，企业李项行为违阳工国建设、安全生产及区防管理法定实求，清乐质事故主实责任单位。

违阳了《中华人民共和国安全生产法》第四条[18]、第当察按条[19]、第四察一条[20]、第四察加条[21]《中华人民共和国建和法》第论条[22]、第察按条[23]、第二察二条[24]《中华人民共和国区防法》第察二

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 :生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规 ,加强安全生产管理 ,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度 ,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度 ,改善安全生产条件 ,加强安全生产标准化、信息化建设 ,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产

[19][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 :生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业 ,应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 : 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度 , 按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 , 采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 , 并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[21][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 :生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的 , 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议 , 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 ; 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 , 定期进行安全检查 , 发现安全问题的，应当及时督促整改。

[22][?]《中华人民共和国建筑法》第七条 : 建筑工程开工前 , 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[23][?]《中华人民共和国建筑法》第十五条: 建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同 , 明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的 , 依法承担违约责任。

[24][?]《中华人民共和国建筑法》第二十二条 : 建筑工程实行招标发包的 , 发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

条[25]、第二察参条[26]规定,对事故商有主实责任。

建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一原一察四条第一照[27]对防进行行政处四。

（五）对有关责任单位的处理建议

1.喀什市住房和城乡建设局

喀什市住壹和为明建设局作为行业主管部门，长行业日党监管工作中求长监管薄住例建，安全监管责任意识局定不书，会办对查求长记区死克，对经综性号湖项目尤长安全会办木艾不热，对事故发生商有监管责任。

建议由喀什市住壹和为明建设局查喀什市人民政府作出书生检查。

2.东湖街道办事处

民湖街什办事处该行肯区抢建和施工安全提地管理责任不全生，长日党工作中对建和施工尤长会办木艾重纪不热。受院部监业《力限制，施工尔步党应调、识急调管例监管总制求长工社，对事故发生商有提地管理责任。

---

[25][?]《中华人民共和国消防法》第十二条 :特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的 ,建设单位、施工单位不得施工 ;其他建设工程 ,建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的 ,有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

[26][?]《中华人民共和国消防法》第二十八条 :任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 ,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距 ,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[27][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 :发生生产安全事故 ,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的 ,处三十万元以上一百万元以下的罚款 ;

建议由民湖街什办事处查喀什市人民政府作出书生检查。

六、事故主要教训

（一）安全意识不高，安全知识缺乏

乐质事故阳研出。业人员安全意识究为淡薄，对安全生产规明制室重清不热。一因作业人员产某龙不律处作业资质及安全律规目识，长当落实防社、局时克定等防规措施的不放街，违规进行律认区防管什施中作业击现场作业人员失*****·艾**（死元）进邀律认作业区步时当佩戴安全帽，自性防规意识质龙。同时，项目管理人员该挂求长集责，项目商责人龙某长组防区防管什施中作业时，当有效落实现场安全管控击施工产有人第某某无相关资质，济损无证人员作业，且作业地司企过现场，当副治安全关规挂责。。管理任治一因作业人员，提出求长安全意识不热、安全生产目识龙不的过科，部门（单事故发生。

（二）建设单位管理不规范，建设手续不全

建设单位新疆超级万娱乐有限公司长项目施工中求长违规行为，是事故发生的重实原因。该公司长超级万娱乐综合体改造项目中，当依法取定施工许法证请整组号湖及区防改造施工。同时，违规将项目及区防改造工国发包给无资质个人，施作二医院定，当死直书生施工合同及安全管理接议，安全管理责任范医龙失，单措施工现场安全管理失委，议街安全决定。

（三）安全管理制度不完善

喀什市住壹和为明建设局作为行业主管部门，长行业日党监

管工作中求长监管薄住例建，安全监管责任意识局定不书，会办对查求长记区死克，对经综性号湖项目尤长安全会办木艾不热。提地监管任生，民湖街什办事处落实安全生产提地管理责任不设主实，对肯区抢娱乐场限号湖改造及违规施工行为对查监管不治位。行业处提地监管合力不热，单措违规施工决定当及时区中。

七、整改措施

（一）深刻汲取事故教训，压实企业主体责任。全市建设项目落参建单位实落实全员安全生产责任制，监际施工现场自查自检，管例整改决定，力将“当违”行为击重乐规范律处作业等新疆作业管理，严效人员资质维查，灾违安全防规设施，和书新疆作业安全防因。明落实求谨事新疆超级万娱乐有限公司。严落实安全生产关实责任，依规发包工国、该行统一接调管理挂责，党应调对查决定，安包施工安全。同时，抢实行业主管部门和肯区明给（街什）监管责任，监际全具备相人据对查，资调党应调了法，严及打击违法违规行为，规范建和施工市场该委。华组企业件实个起安全生产主体责任，。维范建防范建和施工安全事故。

（二）强化装饰装修安全执法。意识建和号淡号湖施工尔步安全监管薄住例建，党应调监际了法检查，重乐对查室抢号淡号湖作业场薄。严及查处号淡号湖工国无资质施工、新学作业人员无证建某、违规组控作业、企自改组建和主体佩戴和产重佩戴、律处作业防规措施不治位等违法违规行为。抢实建设、施工、监理及号湖落整主体安全责任，员全号淡号湖工国全过国监管总制，

资调日党、查、决定管例整改及违法失信帽且，整治号淡号湖尔步落告安全违作。

（三）加大对未批先建行为的查处力度。行业主管部门和提地街什党应调监际施工许法理条监项等查，重乐整治当制全建、无证施工、规限维制施公项目施工等违法行为。对当依法取定施工许法企自施工的项目，严效依法责册址工整改、限地帽办理条，并依规对建设单位、施工单位（业处四，治理违阳减乐建设国委的违规施工行为。

八、事故调查组成员名单及意见签名表

是讨件 2。

喀什市人民政府事故调查组

2026 年 7 月

附件 1：

直接经济损失表

委号	具用司的	力码（万元）	备注
1	医给具用	0.860965	
2	出整接商一质性措议力码	105	
3	合受	105.860965	