[索 引 号]	11500235747452371C/2022-00298	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	关于云阳县南溪镇新江洪桥“7·1”道路 交通安全事故的调查报告	
[发文字号]		[

2022年7月1日，云阳县南溪镇新江洪桥路段发生一起道路交通事故，造成

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，查组的通知》（云阳府办发〔2022〕71号）要求，组成由县应急局牵头，县检察院事故调查组，对本次事故进行调查。调查组通过现场勘查、询问有关当事人、现场亡和财产损失情况，提出了对有关责任人的处理建议、事故防范和整改措施。

一、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2022年7月1日，姚*驾驶渝BR**26的重型载货专项作业车沿云阳县国道34