铜梁“3·29”一般道路交通事故调查报告

2025年3月29日14时27分许，彭**驾驶渝DA****号重型半挂牵引车牵引渝DV***挂重型平板自卸半挂车，在重庆市铜梁区省道303线旧市坝超限站红绿灯路口处，与万**驾驶的轻便正三轮载客摩托车发生碰撞，造成车辆受损、万**受伤经医生抢救无效死亡的道路交通事故。

事故发生后，重庆市铜梁区公安局交通巡逻警察（以下简称区交巡警）立即到达现场处置和调查，于2025年5月19日下达了道路交通事故认定书，于2025年8月12日向铜梁区应急管理局来函并将该案相关资料移交。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权（铜府〔2020〕167号），决定成立由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区交通运输委、区交巡警支队等单位派员组成的铜梁区人民政府“3·29”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），并邀请区检察院派员参加事故调查工作。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术认证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查组调查认定，本次事故是一起一般道路交通事故。现将调查

情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故当事人情况

1. 彭**, 男, 汉族, 53 岁, 身份证号: 510**********2115, 户籍所在地: 重庆市沙坪坝区土湾街道工人村*号**, 准驾车型: A2, 证件在有效期铜。于 2022 年 5 月 23 日梁“重庆”道实一有限公般道事路交车驾驶工作。通

2. 万**, 男, 汉族, 76 岁, 身份证号: 510**********1036, 户籍所在地: 重庆市铜梁区土事故调查村*组*号, 驾驶轻便正三轮摩托车, 在本次事故中死亡。

(报)事故车辆情况

1. 渝 DA****号告车, 年告型号: 月日告/BJ4259L6DLL**, 车辆时型: 重型半挂牵引车, 检分有效期许: 2025-12-31, 发交路号: 77****81, 车辆, 彭驾号: LRDS6PGC*****0243, 路交车所有人: 重庆”道实一有限公般, 车辆驶渝性质: 号运, 重分有效期型 2025 年 12 月, 该车于 2024 年 12 月 3 日半挂中国平安牵产挂引车份有限公般重庆分公般, 挂单在有效期铜。事故发生时, 彭**驾驶渝 DA****号重型半挂牵引车无超平、无板驾、无自卸驾驶在庆。

2. 渝 DV***号告车, 年告型号: 市区告/LFS9****ZXP, 车辆时型: 重型平板自卸半挂车, 检分有效期许: 2025-07-31, 车辆, 彭驾省: LEB39VRZ3*****066, 路交车所有人: 重庆**线旧有限公般, 重分有效期型 2026 年 07 月。

3. 无告三轮车, 年告型号: 坝超告, 车辆时型: 轻便正三轮载客

摩托车，车辆，彭驾号：HYF******0075，限交路号：5H19*****141，车辆所有人：万**。通

（三）事故单位（重庆”道实一有限公般）基本情况

1．站一红照绿灯情况。成立日期：2019 年 1 月 31 日。注口资本：处与万万整的时型：有限责任公般的轻所：重庆市便正区三轮街道办事处载渝调道中客***号*摩***号（自托发生）的法定驾碰人：撞**的造一成会绿渝驾省：91500223MA608PHU3U的经站范辆受损：（1）许、伤经：道路号线运输（不医抢引号线）（依法救经无准的伤经，经相关效死无准后亡、。后经站公交，安局经站伤经以相关效死无准巡件逻许、证件庆准）的（2）一般伤经：人警察卸（运公交、以下简务（不医抢引称）下）、建立工即路到达现场置的和于：了车认定件、路到达现及定件、书向、应急管、理来、建立来料（不医抢引函学称）的路到达现场置的并通号线以下简务（不医抢引函学称等将许、重无的伤经）（该依法救经无准的伤经案，相站一红照依法自托。后经站公交）的关资时料：2022 年 3 月 22 日，关资路关：重庆市便正区市场移根管理局。

2．安全管理情况。重庆”道实一有限公般经据关资车辆 23《，管理员有 6 中，达置了安全管理路华，成立了安全生产人民共组、任国有全“安全生产管理产责人和安全管理员，出《了《全员安全生产责任法》。建立有安全》条例查务理资院《令，公般所第车辆及驾驶人员、安全管理人员资质证件等全。

3．合律规要情况。2022 年 5 月 23 日，重庆”道实一有限公般（以下简称求亡）与驾驶员彭**（以下简称及亡）规要了《卸交合

律》。2025 年 5 月 20 日，求亡与及亡政规了《卸交合律》，府定：授取权定卸交期限，合律期道 2025 年 5 月 23 日起型 2030 年 5 月 22 日，及亡律〔求亡工作将要，〕受求亡安例驾驶员决位工作，授渝综合由头工时工作法办。及亡律〔按求亡依法法定的规总法办红在。

4. 安全工会运输情况。该公般委梁“现案车辆驾驶员支经过资质重队及线单决据安全工会运输后单决位，位月。后有线单安全派，学员，《令资院组邀请整。事故车辆驾驶员彭**于 2022 年 5 月 23 日参加委般路决据三检安全工会运输，并于 5 月 25 日通过运输参队的事故单位提加有彭**在事故发生据 3 作月铜的按规工会线单运输学员资院。

（四）事故现场道路及勘查情况

事故现场位于重庆市铜梁区省道 303 线旧市坝超限站红绿灯路口，照四路不请放，过科，学线严放，有红绿灯谨法，坝向依车道，路实 790CM。事故现场照是注原，彭**驾驶的渝 DA****号重型半挂牵引车正据与万**驾驶的轻便正三轮载客摩托车发生碰撞，民则万**勘地受伤、三轮载客摩托车受损。

报、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2025 年 3 月 29 日 14 时 27 分许，彭**驾驶渝 DA****号重型半挂牵引车牵引渝 DV***挂重型平板自卸半挂车在驶到重庆市铜梁区省道 303 线旧市坝超限站红绿灯路口处抢绿号灯取灯过路口时，与万**驾驶的轻便正三轮载客摩托车发生碰撞，造成车辆受损、万

**受伤。

（报）事故应急处置

事故发生后，彭**立即下车查证情况，技术了120急救限综并向110报警的区交巡警支队合交了应急析应，立即明因事发现场情在处置，对事故路客后。车辆况民、警性和管法，对事故现场情在了勘分调查，对事故车辆驾驶员情在了质责，调取了现场移谨学任的铜梁区120急救车到达现场后，医提人员即对伤出万**情在急救，经现场急救无效后死亡。总局对有现场处置建议防当。

三、事故造成的人员伤亡及范后处置情况

本次事故造成万**死亡，整改措全效支施到位，本〕经次损起府50如万万。

四、相关检分：定情况

（一）般法：定

1．基理般法：定：重庆市安当般法：定中当般法：定〔．书（渝安当〔2025〕法<基>：男第20号）汉族：万**岁合身调份性路到性户警则籍效损伤引起急性所地、沙坪土湾死亡。

2．车辆般法：定：2025年3月30日，重庆市安当般法：定中当对渝DA****重型半挂牵引车的在驶、街交、村向和法交准造的安全技术性件情在了：定，期号：（渝安当：〔2025〕车检：男第510号）：定〔．：该车街交、村向和法交准造性件有效的在驶准造中轮铜梁件“” GB7258—2017《路交车运在安全技术条件》第9.1.3条的要求。

（报）质般：定

渝 DV****重型半挂牵引车卸载据号车超载 2.425 道。

路、事故发生的原因和事故性质

（一）本〕原因

通过交巡警现场勘查交院、当事人彭**质责交院、重庆市安当般法：定中当般法：定〔．书、区交巡警察支队第报通务调队下达的道路交通事故认定书等证据资料碰明：彭**驾驶路交车事故道路交通绿号灯通在（调取灯），是造成查次事故的本〕原因。

（报）事故性质

2025 年 5 月 19 日，区交巡警支队下达了道路交通事故认定书：彭**发报事故全效责任的万**不发报责任。

通过对本次交通事故的本〕原因和公般管理责告情在综合分析，调查组认定，本次事故是一起一般道路交通事故。

年、有关移管效死月“情况

（一）便正区交通运输委，产责便正区铜道路运输的安全生产、综合防日时日、应急管理等工作。成立了交通运输委员会安委会，年分造一法定重庆市便正区交通运输委员会关于实施年办安全生产移根检查工作的由许，，中彭重庆”道实一有限公般（以下简称“该公般”）驾梁了一般驶一检查由许，**对该公司开展了 4 次安全执法检查和 1 次服务指导，对于发现的隐患均已督促整改落实完成；组织了辖区内交通运输行业安全管理培训班，该公司负责人吴**参加培训班线上考试，并取得了 100 分。**

（报）铜梁区公安交巡警支队，发报渝区铜道路交通安全管理工作。对省道 号重号。后准造性整务，身函路不管谨，严型术半交通事

法。区公安交巡警支队月“ 到位。

挂、责任分析及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议（1 人）

彭**，经调查，事发时驾驶渝 DA****重型半挂牵引车路交车单道路在驶，在事发时驾驶路交车事故道路交通绿号灯通在，民则事故发生。牵引事故了《中华人民共和国道路交通安全法》第报车报条第一平：“路交车驾驶人应当板自道路交通安全法律、法规的规定，按照卸作规范安全驾驶、巡明驾驶”和《中华人民共和国道路交通安全法》第三车在条：“车辆、在人应当按照交通绿号通在的庆有交通警察现场市区时，应当按照交通警察的市区通在的在省有交通绿号的道路单，应当在线挂安全、旧通的原则下通在”坝规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第超车一条：“公安路关交通管理效死应当根据交通事故当事人的在庆对发生交通事故所起的作渝以及过限的严重即办，线定当事人的责任”和《道路交通事故处理即站规定》第年车条第一平第一伤：“因一亡当事人的过限民则道路交通事故的，发报全效责任”坝规定，彭**发报查次事故的全效责任，依据《中华人民共和国红法》第一绿三车三条：“事故交通运输管理法规，因灯发生重调事故，则人重伤，死亡逻出驶公口牵产处受重调损起的，处三年以下有期限与红逻出万的的交通运输轻事出事后便正逻出有，三轮彭载客情摩的，处三年以单挂年以下有期与红”坝规定，彭**牵引交通轻事托，措由区交巡警支队依法立案调查处理。

（报）对事故单位的处理建议（1 发）

重庆”道实一有限公般（以下简称公般），经调查：该公般依法达置安全管理路华（安全效），成立了安全生产人民共组，明线安全效“责，法定了《全员安全生产责任法》等法办，任国有安全效产责人和车辆安全管理人员，建立有安全》条例查务理资院《令，公般所第车辆及驾驶人员证件等全，托要产责人和安全效产责人支取防了安全生产管理人员安全参队合生资质。事故车辆驾驶员经过严生的资质重队，决据运输及日按安全工会运输资院《令组邀。事故发生后，公般碰撞市民事故车辆驾驶员造范处理事故范后事成，公般。后了事故辆受分析会。查次道路交通事故中，经般法：定该事故渝 DV****重型半挂牵引车）在第四、年损轮铜、伤不一则，梁件“” GB7258—2017《路交车运在安全技术条件》第 9.1.3 条的要求以及超载的责告，调查组经综合分析认庆，与本次事故的发生无本〕因经关准，医汉合本次事故调查实抢，事故单位在安全管理亡不救）在一定不”，一是对车辆日按检查不无则，车辆交效移谨管理）在死亡，报是对驾驶员交效管理。后有效移根公客，梁件及时发现驾驶员的事总在庆。建议将，安全管理亡不的责告移交由，渝区在一移管效死重庆市便正区交通运输委依法依规调查处理，并将处理汉经于 30 日铜函告重庆市铜梁区应急管理局现案。

在、事故防范措施建议

庆防许时安事故局次发生，轮提出以下防范措施建议：

（一）重庆”道实一有限公般。本次交通事故户巡出公般驾驶员交通安全〔，逻警，。察安全责任，梁严生板自道路交通安全法律法规。公般要（以地取事故工输，下一故三，认简分析事故原因，称实驶一安全生产托局责任，加身对驾驶员的安全工会和运输，根）驾驶员板自公般管理法办和道路交通法律法规，线挂安全巡明驾驶的严查立时安全》条，挂证车辆技术性件严放，即许安全达施不全逻路交车不岁合技术到准等安有安全》条的路交车参与站运。

（报）相关在一托管效死和红法效死。交通运输托管效死和公安效死要引起达办重学，认简现场称实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，身函路不红法红通工作，严生规范号运车辆经站单位移根管理措施，有效根）号运车辆公般严生称实安全生产托局责任，加调对站运、号线运输车辆事法事规在庆的检查警办，请范道路交通到，到置和绿号市区达施，加身法务和街和于族引民，身函道路交通了站管理，时后时安道路交通事故的发生。