政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报

重庆海装风电工程技术有限公司“9•17”电伤事故调查报告

来源: 南通市应急管理局 发布时间：2023-06-15 15:05 累计次数： 4606次 字体：

2022年9月17日2：30左右，重庆海装风电工程技术有限公司在如东县[illegible]海力风力发电有限公司江苏如东H2#海上风电场38号风机处理变流器故障过[illegible]起电弧烧伤事故，造成2人死亡、2人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告[illegible]条例》及《市政府关于明确生产安全事故调查处理职责的通知》（通政发〔[illegible]号）等法律法规和文件要求，南通市人民政府成立了由市应急管理局牵头，[illegible]市发改委，南通海事局，南通海警局，市应急管理执法监督局、如东县人民[illegible]和单位人员参加的重庆海装风电工程技术有限公司“9·17”电弧烧伤事故调[illegible]事故调查工作。同时，邀请市纪委监委派员参加事故调查，负责责任追究工[illegible]名专家组成专家组参与事故调查工作。事故调查组本着“科学严谨、依法依[illegible]是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘验、调查取[illegible]析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出有关责任单位和有关责[illegible]理建议，并对事故防范及整改工作提出了建议措施。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）江苏如东H2#海上风电场情况

该海上风电场位于如东海域东北部，距离海岸线约60公里。电场安装70
5.0MW风机，所发电能由12条35kV海缆集电线路汇集至海上升压站，经2台
主变升压至220kV电压后，通过2回海缆（单根长约70km）登陆后转陆缆接
中心，再通过1回220kV电缆线路接至蓬树开关站后并入电网。发生事故的为
机。（江苏如东H2#海上风电场风机布置示意图）

（二）电场38号风机情况

38号风机轮毂直径为171m，轮毂中心高度为105m，整个机组由叶轮、

版权所有：南通市应急管理局 备案号：苏ICP备11026839号-1 政府网站识别码：3206000013
南通市应急管理局主办 公安备案号：32060202000433