安远县人民政府

关于安远县“2025.1.16”生产经营性道路交通事故调查报告的批复

县公安局交通管理大队：

你单位报来《关于要求批复“2025.1.16”生产经营性道路交通事故调查报告的请示》（安公交文〔2025〕11号）收悉。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等相关规定，现批复如下：

一、2025年1月16日中午，在238国道481km+280m安远县龙布镇彭屋村嘴和坝路段发生一起大型货车撞行人的交通事故，事故共造成一人死亡，大型货车受损。县政府委托你单位牵头，成立事故调查组，调查组依法对事故进行了调查，调查组的工作符合国家有关规定要求。

二、同意事故调查组对事故调查原因分析、事故责任及事故性质的认定，认定“2025.1.16”道路交通事故为生产经营性亡人道路交通事故。

三、同意调查组提出的对该起事故有关责任人员及责任单位的处理意见。

此复。

附件：安远县“2025.1.16”道路交通事故调查报告

安远县人民政府

2025年3月6日

抄送：小刚、北林、林平同志，县交通运输局、城管局。

安远县人民政府办公室秘书科　　2025年3月6日印发

附件

安远县“2025.1.16”道路交通事故调查报告

2025年1月16日晚上21时4分许，在238国道481千米280米安远县龙布镇彭屋村嘴和坝路段发生一起重型仓栅式货车撞到行人的交通事故，事故共造成一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《赣州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引（试行）》等有关法律法规，安远县人民政府成立了安远县“2025.1.16”道路交通责任事故调查组（以下简称事故调查组），授权委托安远县公安局交通管理大队牵头组织事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定、查阅资料等，查明了事故经过和发生原因，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，总结提出了防范整改的措施建议。

经事故调查组调查认定，安远县“2025.1.16”道路交通事故是一起因重型仓栅式货车驾驶员驾车行驶至238国道481千米280米安远县龙布镇彭屋村嘴和坝路时，未注意前方行人动态撞到行人，造成行人经安远县龙布卫生院确认当场死亡，从而发生的生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

赣BB5900重型仓栅式货车情况：

（1）车辆基本信息。赣BB5900重型仓栅式货车，车辆品牌：解放牌，发动机号：52923668，车辆识别代号：LFNFVXRX0H1F55553，车身颜色：红色，强制报废期止：2032-11-14，检验有效期止：2025-11-30，保险终止日期：2025-12-01，机动车所有人：袁资彬，机动车状态：正常。

（2）车辆装载情况。赣BB5900重型仓栅式货车整备质量为14620KG，核定载质量为16250KG。事故发生时赣BB5900重型仓栅式货车运载着木屑，过磅单显示事故发生前实测该车及孔砖总重量为32200KG，超载3.87%。

（3）车辆转让记录。赣BB5900重型仓栅式货车，初次登记日期2018年11月16日，登记号牌为赣M98706，由运城市安时达运输有限公司注册，该车属性货运车辆。

（4）机动车检验情况。2024年09月19日，在大余县岭南汽车检测有限公司检验，检验结论为合格。

（5）保险情况。在人保财产保险有限责任公司承保交强险和商业险，交强险保单号：PDZA202436070000959200，有效期至2025年12月1日，商业险保单号：PDAA202436070000555284，有效期至2025年12月4日，保额1000000元。

（6）违法处理情况。近三年有交通违法0起记录。

（二）当事人基本情况

1.袁资彬，男，汉族，1987年11月13日生，持有“A2”型机动车驾驶证，驾驶证号码：[redacted]，2009年08月13日初次申领B2类经调查驾驶证，2021年08月10日增驾A2类机动车驾驶证，发证机关：赣州支队车管所，有效期止：2025年08月13日，驾驶证状态：锁定，户籍所在地及现住址：江西省赣州市大余县吉村镇解放村上袁屋，赣BB5900重型仓栅式货车驾驶员，持有效道路货物运输资格证。近三年有交通违法0起记录，2021年12月29日以来，未发生一般程序交通事故，三年以来也未有满分记录。

2.叶国社（死者），男，汉族，1948年09月21日生，无驾驶证，身份证号码：[redacted]，户籍所在地及现住址：江西省赣州市安远县龙布镇彭屋村最和坝125号，系行人。

（三）事故车辆责任单位情况

无。

（四）事故现场路段基本情况

事故地点位于安远县338国道481千米280米安远县龙布镇彭屋村最和坝路段，道路呈南北走向，北往永清岩方向，南往阳光村方向，西侧为农田，东侧为历史文化文凤桥，道路中心施划有单黄虚线、减速标线，双向两车道，道路平直，沥青路面，路面干燥，路宽7米，视线一般，夜间无路灯照明。

事故路段隐患整治情况。该路段较直，来往车辆速度较快，

建议增加测速设备。

事故路段安全防护措施落实情况。防护措施到位。

事故路段事故情况。2024 年 1 月 1 日至今该路段共发生简易事故 3 起。

（五）天气情况

根据安远县气象局资料显示，2025 年 1 月 16 日晚上事故路段晴天，能见度不佳。

（六）检验鉴定情况

1. 驾驶人酒精、毒物检验鉴定情况。经江西神州司法鉴定中心司法鉴定，袁资彬血样中未检出乙醇成分。

2. 车辆检验情况。牌照为赣 BB5900 重型仓栅式货车制动系、转向系、灯光系符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准的要求。

3. 伤亡人员鉴定情况。经江西神州司法鉴定中心鉴定，叶国祉符合交通事故致颅脑损伤为主的多发伤而死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，共造成直接经济损失约 100 万元。

二、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2025 年 01 月 16 日晚上，袁资彬驾驶赣 BB5900 重型仓栅式货车（核定载质量：16250kg，实载质量：17450kg，运载木屑）从阳光村方向沿 238 国道往永清岩方向行驶。21 时 04 分许，当

其驾车行驶至238国道481km+280m安远县龙布镇彭屋村最和坝路段时，撞到行人叶国祉，造成叶国祉死亡，车辆受损的交通事故。

（二）应急处置及善后工作情况

2025年1月16日21时10分许，安远县公安局110指挥中心接到袁资彬的电话报警，接到报警后，值班民警立即赶往事故现场，叶国祉经安远县北方医院确认死亡。随后，事故处理民警立即向县交管大队主要领导报告，同时大队立即向县委办、政府办、市交警支队汇报，县交管大队主要领导立即组织民警对案件进一步勘查调查，现场勘查完毕后于22时40分钟左右结束。

事故造成叶国祉经龙布卫生院抢救无效死亡，县交管大队第一时间成立了事故成因调查小组和善后处置工作小组，妥善做好了善后处置工作。经综合评估，事故调查组认为，各部门行动迅速，措施果断，积极稳妥开展了应急救援工作和善后工作，没有引发社会负面舆情事件。

事故应急处置评估：案件整体应急处置到位，没有造成路面拥堵和网络舆情等；事故认定下达后，死者家属未向上级公安机关进行复核，现死者家属跟保险公司协商，无不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.当事人袁资彬驾驶赣BB5900重型仓栅式货车上道路行驶，行驶至事发路段，未注意前方行人动态。袁资彬的行为对发生交

通事故具有因果关系，且对发生交通事故所起作用，系造成此次事故的根本原因。

2. 当事人叶国祉上道路步行，无造成此次事故的过错原因。

（二）间接原因

无

四、事故责任单位存在的问题

（一）事故有关企业主要问题

无。

（二）有关监管部门存在的问题

无。

五、事故责任划分和处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

叶国祉，当事人叶国祉上道路步行，无造成此次事故的过错原因。建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员行政处罚建议

袁资彬，当事人袁资彬驾驶赣BB5900重型仓栅式货车上道路行驶，行驶至事发路段，未注意前方行人动态，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。建议按照《中华人民共和国道路交通安全法》予以处罚。

（三）其他处理建议

无。

六、事故防范和整改措施

（一）提高思想认识 提升政治站位

贯彻落实习近平总书记对安全生产重要指示及省、市安全生产会议精神，树立“生命至上、人民至上”的安全发展理念。以高度负责的工作态度，压紧压实道路交通安全管理工作，为我县的高质量发展、人民群众的安全出行提供一个良好的交通环境。

（二）压实部门监管职责和企业主体责任

各行业主管部门要严格执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”理念，县应急管理局、县交通运输局、县交管大队指导督促企业完善安全管理机构和安全生产责任制、健全各项安全管理制度。企业要建立健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度，加强从业人员安全教育培训工作，增强从业人员的安全意识。

（三）加大执法处罚力度

交通运输、公安交管等部门要加强协作配合，在货运超速超载违反禁令通行等违法行为常态化、制度化联合执法机制上再完善、再细化，全面加强对货运企业及其驾驶员源头管理，加大安全教育培训力度，加大对路面执勤执法的力度，严格落实路面管控措施，坚决有效打击货运车辆超速超载违法行为。

（四）加强隐患排查

县道安委要加强对辖区道路交通隐患排查，本次事故路段由

于路面平直，在国道进村组路口处设置测速抓拍，使来往车辆车速降下来。要对全县事故易发路段特别是对交叉路口、弯道、陡坡等危险路段及事故易发多发路段的标志标线、标牌的排查，对隐患路口路段进行科学化、精准化、精细化治理，及时消除安全隐患，做到发生一起事故发现一类道路安全隐患，歼灭一批违法行为。

（五）强化宣传警示教育

企业要强化从业人员安全教育，及时消除事故隐患，加大《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的宣传力度，用事故案例警示人、教育人；相关职能单位要利用各类媒体，全方位推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭，提高全民安全意识。

安远县“2025.1.16”道路交通责任事故调查组

2025年2月26日