索引号	11500228MB1958632Q/2024-00088	发文字号	
主题分类	应急管理	体裁分类	应急管理
发布机构	梁平区应急局	有效性	有效
标题	梁平区境内国道243线“8.5”一般道路 交通事故调查报告		
成文日期	2024-11-21	发布日期	2024-11-21

2024年8月5日20时14分许，陈*驾驶重庆全贵物流有限公司所属车辆渝D14***重型半挂牵引车牵引渝DA（以下简称渝D14***/渝DA***挂汽车列车）在梁平区境内国道243线110公里+200米路段发生一起道路交通事

2024年9月18日，区公安交巡警支队出具《道路交通事故认定书》（第505500120240000058号），认陈*与行人王**（伤者）承担此次道路交通事故的同等责任，行人王**（死者）不承担本次道路交通事故的责法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》和《关于规范道路运输生产安全事故调〔2018〕22号）等有关规定，经区政府同意，成立区应急局牵头，区总工会、区交通运输委、区公安交巡警平区境内国道243线“8.5”一般道路交通事故调查组，对该起事故进行调查，并邀请区纪委监委机关、区检

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证、因、应急处置和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及如下：

事故调查组认定，梁平区境内国道243线“8.5”一般道路交通事故是一起因驾驶员未安全驾驶、未成年人造成的道路交通生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况。

1.汽车列车：（1）渝D14***车辆，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆品牌型号：大运牌CGC4251N6E***，LG6ZNDNH9RX00****，发动机号：3124C02****，使用性质：货运，车辆检验有效期至2025年7月，交通事产保险股份有限公司重庆分公司，保险单号：1181503390258136****。行驶证登记所有人：重庆全贵物流有类型：重型自卸半挂车，车辆品牌型号：辕帅牌CCD940****，车辆识别代号：LA99FRZ36R0CC****，使用年7月，行驶证登记所有人：重庆全贵物流有限公司。渝D14***/渝DA***挂汽车列车是由陈**购买，挂靠在重

2.无号牌车，车辆类型：儿童玩具滑板车，品牌不详，车辆骑乘人：王**（伤者），搭乘人：王**（死者）

（二）事故车辆驾驶人情况。

陈*，由渝D14***/渝DA***挂汽车列车实际车主陈**聘用为该车驾驶员，男，汉族，非中共党员，现年3
50023119860406****，户籍所在地：重庆市垫江县桂溪街道桂湖路***号*****，持“A2E”类驾驶证，档案
期：2010年4月27日，有效期至2026年4月27日，持有道路运输从业人员从业资格证，证号：5002311986(
日。事发后，梁平区公安交巡警支队对陈*进行酒精测试，结果显示为零。

（三）事故发生单位概况。

重庆全贵物流有限公司，成立于2016年6月22日，统一社会信用代码：91500231MA5U6J*****，注册
区，法定代表人：李**，经营范围主要为道路货物运输，取得了道路运输经营许可证（证号：渝交运管许可渝
年5月8日）。

二、事故发生经过、救援、报告和善后处理情况

（一） 事故发生经过。2024年8月5日17时左右，陈*驾驶渝D14***/渝DA***挂汽车列车沿着国道243线
14分许，该车行驶至梁平区境内国道243线110公里+200米路段时，与前方从左侧往右侧使用滑板横过道路
当场死亡、王**受伤的道路交通事故。

（二）事故救援和报告情况。事发后，渝D14***/渝DA***挂汽车列车驾驶员陈*立即拨打了“120”急救
生到达现场对王**进行检查后宣布其已死亡，将伤者王**送往医院进行治疗。辖区交巡警大队对现场交通进行

（三）事故现场道路情况。事故现场位于重庆市梁平区境内国道243线110公里+200米路段，平直道路，
非混合道路，沥青路面，路面完好。事发时为夜间，有路灯照明，天气晴，路面干燥，有交通标线控制，无

（四）事故车辆检测情况。

1.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆渝D14***（重型半挂牵引车）和渝DA***挂（重型自卸半挂车）的
鑫技术鉴字〔2024〕T_1-115号鉴定意见书显示：（1）渝D14***（重型半挂牵引车）灯光信号有效；转向有
故障；驻车制动有效；行车制动有效。（2）渝DA***挂（重型自卸半挂车）灯光信号有效；驻车制动有效；

2.重庆市鑫道司法鉴定中心对事故车辆事发时行驶速度进行司法鉴定，出具渝鑫车速鉴字〔2024〕V-48
挂牵引车事发时的行驶速度应为70km/h。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况。本次事故共造成1死1伤。死者：王**，身份证：50022820221215****，户籍所
*****；伤者：王**，身份证：50022820200916****，户籍所在地：重庆市梁平区屏锦镇新合村*****号，目

（二）直接经济损失。目前，车主陈**向死者家属赔偿了5万余元丧葬费和医疗费用1.8万元，因死者家
本次事故的直接经济损失。

四、事故原因

（一）当事人陈*驾驶渝D14***/渝DA***挂汽车列车夜间在事故路段行驶时，未降低行驶速度，且未按照
其驾驶的汽车列车与行人王**、王**发生碰撞。当事人陈*的道路交通安全违法行为是导致本次交通事

（二）当事人王**在道路上使用滑板搭乘王**横过道路，且其在道路上通行时无其监护人、监护人
领，造成其在道路上通行过程中与陈*驾驶的汽车列车发生碰撞。当事人王**的行为是导致本次交通事故的另

五、事故责任划分及处理建议

（一）责任人员及处理建议

1.陈*，渝D14***/渝DA***挂汽车列车驾驶员，在事故路段行驶时，未降低行驶速度，且未按照操作规
负同等责任，2024年10月22日，区公安交巡警支队下达《公安交通管理行政处罚决定书》（渝梁平公（交巡

5055002900084363号），对陈*进行暂扣驾驶证6个月，罚款200元，记3分的行政处罚。

2.王**，在道路上使用滑板搭乘王**横过道路，且其在道路上通行时无其监护人、监护人委托的人或对其次事故中负同等责任，鉴于其是未成年人，不具备完全民事行为能力，不予追究责任。

（二）建议行业主管部门调查处理的单位

经调查，暂未发现重庆全贵物流有限公司存在与本次事故的发生有因果关系的违法行为，但该公司在日常为：未按规定开展车辆维护工作。经现场抽查，该公司挂靠车辆渝GG1***车辆，2021年3月17日做二维时里2021年9月24日，里程为252600公里，违反该公司制定的《车辆二级维护制度》第二章第一条“凡公司所属每120天或50000公里进行一次二级维护保养”的规定。

根据“管行业必须管安全”的规定和“谁发证、谁负责”的要求，建议由垫江县行业主管部门对该公司的及时将处理结果函告重庆市梁平区应急管理局。

（三）建议免予追究或不予追究责任的人员和单位

1.梁平区公安交巡警支队，制定了《2024年道路交通安全监督执法检查计划》，并按照年度执法检查计划队共组织召开全区客货运企业交通安全例会8次，检查客运场站36次，对发现的隐患及时发放整改通知书并对客车辆维护监测、检验工作落实情况，全区“三客一危”车辆检查率100%、重型货车检验率96.76%、挂车检验率129716件，组织审验教育AB类驾驶人1215人。经查，暂未发现梁平区公安交巡警支队存在履职不到位的情况暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，对其相关人员的监管责任。

2.重庆市垫江县道路运输事务管理中心，该中心严格按照《2024年道路运输行业安全生产指导计划》的通业务指导122次，发现一般隐患260条，均已整改闭环。截止8月底，该中心分别对5家事故企业进行安全约谈，督促企业切实落实安全生产主体责任。经查，未发现重庆市垫江县道路运输事务管理中心存在履职不到位的情况究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故。经查实尽职尽责的，应当不予处分”的规定，事务管理中心及相关人员的监管责任。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故暴露出来的问题，提出如下整改措施

（一）企业要严格落实安全管理制度。重庆全贵物流有限公司务必落实安全生产制度。一是要将车辆维护法按时进行维护保养，二级维护一定要严格按照公司制度规定执行，确保车辆正常安全运行。二是要严格落实持续加强培训教育力度，全面提升从业人员的安全意识。

（二）加大道路交通安全知识宣传力度。行业主管部门要加强联动宣传，通过各种渠道开展道路交通安全险错综复杂，要加强社会面宣传引导、强化警示案例曝光、强化全民普法宣传，教育引导群众摒弃交通违法陋全意识，营造安全有序畅通的道路交通环境，从源头上预防和减少道路交通事故的发生，全力促进道路交通安

（本事故调查报告按照《政府信息公开条例》的规定，在政府官网上公示，未经许可，严禁转载）



扫一扫在手机打开当前页



联系我们丨网站地图丨版权声明

版权所有：重庆市梁平区人民政府　主办：重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案：渝ICP备06000570号-1　网站标识码：5002280002　渝公网安备50022802000041号

