湖州南太湖新区金世纪广场小区浙江友家物业管理有限公司湖州分公司“3·9”员工跌落一般生产安全事故调查报告

2024年3月9日13时27分许，湖州南太湖新区凤凰街道金世纪广场小区11幢6楼楼道平台发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失40.9万元。

接到凤凰街道事故上报后，湖州南太湖新区管委会高度重视，新区应急管理局、建设发展局、凤凰街道办事处和公安分局凤凰派出所等单位积极开展事故调查。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全生产漏洞，防范遏制同类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号)等有关法律法规规定,南太湖新区管委会于2024年3月19日成立了由新区建设发展局、应急管理局、总工会、公安分局和凤凰街道办事处组成的湖州金世纪广场小区浙江友家物业管理有限公司湖州分公司“3·9”员工跌落事故调查组（以下简称事故调查组）。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证和视频影像分析进行事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：湖州金世纪广场小区浙江友家物业管理有限公司湖州分公司“3·9”员工跌落事故是一起因检修作业人员谈*新违规操作，且未在其他工作人员协作情况下，独自从事高处检维修跌落，引发人身伤害，造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

浙江友家物业管理有限公司湖州分公司：法定代表人：周华；企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：湖州市吴兴区康山街道华悦广场9幢308；成立日期：2019年07月26日；统一社会信用代码：91330501MA2B77D94G(1/1)；经营范围：物业管理，餐饮管理，酒店管理，中小型停车场服务，家政服务，生活垃圾清运服务，建筑物室内外保洁服务，绿化养护服务，为货物装卸提供劳务服务，水电安装工程施工，日用杂货、卫生间用具、环保设备、食品销售，道路保洁服务。（上述范围涉及资质管理的，凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

事故发生地点：湖州南太湖新区凤凰街道杭长桥北路101号太阳城社区金世纪广场小区，事故发生地在该小区11幢1单元6楼楼道平台，该居民楼共6层，楼道顶部有一通往外部的检查孔，通过内架梯可登爬至楼顶。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。通过现场监控视频调取和当事人陈述，2024年3月9日上午，浙江友家物业管理有限公司湖

州分公司员工沈*英接到11幢602室业主上报楼顶渗水，要求物业来维修，谈*新也在现场。当天13时许，谈*新独自一人拿着竹梯就去现场登高查看，13时27分，在登高至竹梯的第七档（约2米）处跌落到6楼楼道平台，后脑先着地，当时作业现场无其他人员在场看管、协助，直到14时50分左右，同幢501室的住户发现有人躺在6楼楼道平台上，就及时上报了物业，报120救援。伤者谈*新因跌落发生严重颅脑外伤，当时仰面躺在地上，发现时还有呼吸。

（二）事故救援情况。事发后，浙江友家物业管理有限公司湖州分公司员工沈*英和钱*威先后到达事故现场，钱*威也及时与企业法人周华联系，并汇报了事故情况，14点50分左右，120救护车到达现场后，将谈*新送到九八医院进行抢救。由于伤势严重，经多日抢救，家属于3月13日提出放弃治疗，将伤者谈*新从九八医院接回到家中，伤者谈*新于3月14日凌晨时分，在家死亡（笔录提供）。

死者谈*新，男，汉族，身份证号码：330511*********9，地址：浙江省湖州市吴兴区八里店紫金桥村*****号，浙江友家物业管理有限公司湖州分公司维修工。

三、事故发生的原因和性质分析

（一）直接原因

当事人谈*新违反公司安全规章制度和操作规程，独自一人开展检维修作业，在没有其他工作人员看管、协作的情况下，从事检维修作业；由于竹梯的滑动，从高处跌落，现场无工作人员监护，造成头部先着地，事后现场无人及时发现送医治疗，从而酿成事故。

（二）事故相关单位主要问题

1.浙江友家物业管理有限公司湖州分公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度等，未严格落实安全风险分级管控制度及生产安全事故隐患排查治理制度等，未及时消除事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；

2.浙江友家物业管理有限公司湖州分公司物业主要负责人未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程，员工安全生产教育和培训不到位，安全分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制督促不足；导致员工对作业场所的危险有害因素认识不清且盲目操作，在未采取任何个人安全防护措施及未在工作人员协作的情况下，冒险进行高处作业。

四、事故责任认定及处理意见

1.**谈*新**，死者，安全意识淡薄，在未采取任何高空防跌落措施，独自一人擅自冒险作业，不慎跌落，属违规冒险作业，对此起事故的发生负主要责任。因其本人在事故中死亡，故免予追究。

2.浙江友家物业管理有限公司湖州分公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，第四十一条第一款、第二款，第四十四条的规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度等，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；在检维修期间未安排专人进行施工现场安全管理，未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为等。对此起事故的发生负直接责任。建议应急管理部门依据《中

华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

3.**钱*威**，浙江友家物业管理有限公司湖州分公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第三款、第五款的规定；生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程等。对此起事故的发生负直接责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议

1.浙江友家物业管理有限公司湖州分公司要严格按照事故“四不放过”的原则，认真分析事故原因，对公司有关责任人按照公司有关制度进行处理。要深刻汲取此次事故教训，进行一次全面的隐患排查，消除安全隐患；健全物业安全生产管理制度，强化施工人员安全生产监督，特别是高空作业证办理和监督；加强员工的安全生产教育培训，使其了解公司安全生产管理制度和操作规程。

2.浙江友家物业管理有限公司湖州分公司公司主要负责人要清醒认识安全生产的重要性，认真学习各类安全生产法律法规，全面履行法定安全生产管理职责，督促建立安全生产管理制度，落实专人现场安全管理，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，强化现场施工人员安全

生产教育培训，提高安全生产意识和应急救援措施的落实。

3. 南太湖新区建设发展局要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步加大对小区物业管理领域零星检维修等行业监管薄弱环节、真空盲区的管控，探索完善相关行业安全生产管理规范和制度建设，督促相关单位严格压实安全生产主体责任，加强同属地街道工作协作配合，形成有效工作合力。凤凰街道办事处要切实履行属地责任，要举一反三，依照有关法律法规，认真推进事故隐患排查治理工作，加强对辖区有关企业的安全生产监督管理，督促辖区企业落实安全生产主体责任和落实生产安全事故隐患排查治理责任，增强企业事故隐患自查自纠能力，防范事故的再次发生。

湖州金世纪广场小区“3·9”事故调查组

2024 年 4 月 18 日

附件:

湖州南太湖新区金世纪广场小区浙江友家物业管理有限公司湖州分公司“3·9”员工跌落生产安全事故联合调查组

姓　名	单　位	职　务
黄　彦	新区应急管理局	副局长
尹卫利	新区应急管理局	工作人员
辛其英	新区建设发展局	工作人员
费　翔	凤凰街道应急消防管理站	站 长
陈国华	新区公安分局凤凰派出所	副所长
张卫忠	新区总工会	主 席